


معهد الساليزيان الإيطالي (دون بوسكو) بالقاهرة

أفكار التبريد والتكييف

الجزء الثالث

الخدمة والأعطال



إميل فتح الله

نسخة إلكترونية مجانية ، ليست للبيع
ويسمح بنشرها على الإنترنت ، ويسمح
بنسخها وتداولها بكل الطرق بشرط عدم
الإتجار بها

أفكار التبريد والتكييف

الجزء الثالث

الخدمة والأعطال

إميل فتح الله

للطبعة: الأولى

طباعة: شركة للطباعة المصرية - العبور - القاهرة - 46102095

رقم الإيداع:

حقوق الطبع والنشر والبيع محفوظة للمؤلف
ولكن يسمح بتصوير الكتاب للاستخدام الشخصي
وليس للبيع أو للأغراض التجارية كما يسمح
بنشر أجزاء منه على شبكة الإنترنت طالما تم
التنوية عن مصدرها لمجرد حفظ الحق الأدبي

معهد الساليزيان الإيطالي (دون بوسكو) بالقاهرة 2 شارع عبد
القادر طه ساحل روض الفرج أمام مستشفى للرمد
تلفون : 24576794 - 24576950
فاكس : 24586207



الفهرس



الصفحة	الموضوع
3	مقدمة
6	باب الأول : الشحن
60	باب الثاني : الأخطال
146	باب الثالث : الصيغة الدورية
150	باب الرابع : الفك والتركيب
213	باب الخامس: التعدد والخامات والعمليات على المواتير
274	باب السادس: نوع القيارات ووحدات القياس
282	باب السابع : مقارنات وتصانع
289	باب الثامن : التجداول التقنية



مجال التبريد والتكييف مجال صعب :

وسبب الصعوبة أنه مطلوب من فني التبريد والتكييف أن يتعامل مع الغازات والضغوط ومع الهواء ودواتره ومع الماء ومع اللحام ومع الكهرباء ومع الدوالر الآليكترونية والمكروت ومع أنواع لفكار كثيرة جداً ولا أظن أنه يوجد مجال فني آخر يكون مطلوب فيه اكتساب ومعرفة كل هذه المهارات والمعلومات . وفي كليات الهندسة والأماكن التي تدرس علم للتبريد والتكييف أكاديمياً يتم الفصل مابين الميكانيكا والكهرباء ولكن في الحياة العملية يستحيل هذا الفصل بينهما .

مشكلة اللغة :

عندما نتعامل في أي مجال فني في سوق العمل تجد أن اللغة المستخدمة هي خليط من العربية الفصحى والعامية والإنجليزية والإنجليزي المعرب واللغة ليست هدف في حد ذاتها وإنما وسيلة للتفاهم فإذا كان الفنيين يتفاهمون بهذا الخليط فقد تم كتابة هذا الكتاب بنفس هذا الخليط لذلك عند قراءة هذا الكتاب من الذي يحب اللغة الفصحى أو العلمية أو الدارس لهذا المجال بالإنجليزية قد يحسن أن اللغة غير مناسبة أو مريحة له ولكن عذرني في ذلك لأن أغلب الفنيين الذين سبق ذكره سيجدونه باللغة المستخدمة في سوق العمل وهذا هو الأهم .

الهدف من توزيع الثلاثة أجزاء:

ليس كل ما يمتناه المرء يدركه فقد كنت أتعنى أن يوجد جزء خاص بكل جهاز متفصل بكل تفاصيله ولكن هذا غير ممكن من الناحية للعملية حيث أن ذلك سيكون بتكلفة عالية لذلك وجدت أنه من الأفضل من الناحية الاقتصادية أن يتم توزيع المواضيع بحيث يكون أول جزء للدوالر الميكانيكية فقط والثاني للدوالر الكهربائية فقط وللثالث للأخطال والشحن وخدمة الأجهزة حيث أن هذا يصل بنا لأقل كم ورق بأكثر كم من المعلومات .

وماذا عن التكييف центрال وغرف التبريد والتجميد ؟

من الناحية الكهربائية فإن الأجهزة الثلاثة فازت بخلاف تماماً عن الأجهزة الولاذ فالز ومن الناحية للميكانيكية فإنه يوجد تشابه كبير بين دوالر الأجهزة الصغيرة ودوالر الأجهزة الكبيرة وإن كان العمل في الأجهزة الصغيرة أصعب وأدق ومشاكله أكثر ولكن في العموم فإن لكل جهاز خبرته ويجب البدء دائمًا بالأسسيات ونأمل أن يكون في المستقبل هناك فرصة لإصدار أجزاء أخرى في الأجهزة أكبر .



أيهما أهم النظري أم العملي ؟

منذ حوالي 2400 سنة ناقش الفيلسوف اليوناني سقراط العلاقة بين العلم النظري والعلم التطبيقي ولازال حتى الآن هناك من يناقش هذه المشكلة، النظري أهم أم العملي ؟ وهذه المشكلة تظهر بوضوح في مجال التعليم فأصحاب العلم للنظري يسخرون ويحرقون من أصحاب الخبرة العملية وخاصة عندما يقومون بعمل خطأ ناتجة عن ثلة علمهم أو عندما يتم إنتاج جهاز به فكرة جديدة ولا يستطيع أصحاب الخبرة التعامل معها. أما أصحاب الخبرة فيسخرون من أصحاب العلم للنظري ويرفضون كلامهم ويقولون أنه كلام كتب لا يصلح للحياة العملية. وفي الواقع فإنه يوجد بعض الحق مع الطرفين ولكن نصف الحقيقة في الأغلب هو كذب فإذا كان الشخص يعمل بيديه فقط بدون حد لذاته من العلم والمعرفة في مجده فهو مجرد عامل وليس فني وسيظل طوال عمره يعمل في دائرة خبرته فقط وإن يستطيع أن ينمو أو يخرج من هذه الدائرة وسيظل طوال عمره يقع في نفس الأخطاء دون أن يعرف العيب . أما من يدرسه فقط دون أن يعمل بيديه فهو شخص بدون قيمة ويدون فائدة لأن العلم موجود في الكتاب ولكن دراسته ونقله للعقل هدفه هو استخدامه. أما من يعمل بيديه ويدرس ويقرأ ويفهم بعقله فهو كمن وضع البرنامج في الكمبيوتر وعذراً يصبح للكمبيوتر فائدة ويستطيع أن ينمو في مجاله ويتعامل مع كل جديد لذلك لا تخسيع وفك في سؤال قد تم بحثه منذ أكثر من 2400 عام فلن يكون لديك 2400 عام تعيشها لتصل في النهاية لنفس الإجابة التي توصلت لها للبشرية وقد لخصها أحد الحكماء في الحكمة التالية :

من يعمل بيديه فقط فهو عامل لما من يعمل بيديه وعلمه فهو عالم لما من يحصل بيديه وعلمه وطلبته فهو فنان.

ويجب أن يكون طموحك أن تكون فنان في عملك.

لمن الشكر ؟

عندما أفكرا في الناس الذين يجب أن توجه لهم بالشكر للمساعدة في إخراج هذا الكتاب فإنه يكون من غير اللائق أن لاذكر البعض وأهمل الآخر وهذا قد يتطلب كتاباً إضافياً فهل أكتفي بشكر الأهل والأصدقاء وهم كثيرون أم هل أشكر كل من أصدر كتاب من قبل مما ساعدى في إخراج هذا الكتاب أم أشكر كل من وضع معلومة على شبكة الانترنت بما أن نسبة كبيرة من المعلومات الموجودة في هذا الكتاب مصدرها الانترنت ولا أعرف حتى أسمائهم ! أم أشكر الطلبة للكثيرين للذين قمت بتدريس لهم في معهد السالزيان دون بوسكو وللذين كانوا



من المصادر الأساسية في المعلومات المختزلة في عقلي منذ عام 1992 . ألم شكر كل العلماء والصناع الذين عملوا منذ فجر الحياة على تقديم العلم والمعرفة مما جعلني أستطيع أن أقوم بعمل هذا الكتاب ! . في الحقيقة أن الذين يستحقون الشكر هم كثيرون جدا وأغلبهم لا أعرفهم لكنه كثيرون تعبوا ولما نجحت على تعبيهم وأكلت من ثمار تعبيهم والشكر والإحسان بالفضل للشأن الواحد الذي أملك تقديمها . ولكن عمليا الفائدة التي توقعها من هذا الكتاب ومحاولتي تقديم أفضل ما أستطيع وإخراج هذه السلسلة بشكل وبسعر معقول هو شكر عملي مني لكل هؤلاء . والشكر الأكبر للمهندس الأعظم الذي تمهل على وأعطاني الوقت والقدرة لكي أتم هذا العمل .

تحذير واجب:

منذ إصدار الكتاب الأول (للتبريد التقني) عام 1997 وحتى إصدار هذه الطبعة من هذه السلسلة قرأها أكثر من حوالي عشرون ألف شخص . قام بعضهم بالاتصال بي لشكرني وتشجيعي بالرغم من الأخطاء التي كانت موجودة بالكتاب وأحسست من كلمتهم بتفهم كبيره في كل معلومات الكتاب لذلك أجد من الواجب علي أن أوضح أن العلم ليس به ثوابت والمعلومات العلمية متغيرة لذلك فإنه يجب التنبه لأن المعلومات الموجودة بهذا الكتاب هي غير مؤكدة وخاصة للاختبار والتجربة كما أنه نسبة كبيرة منها هي نتيجة آراء شخصية لي وبالتالي لا أضمن مدى صحتها :

وأخيراً ما هو أهم شيء ؟

يهم الكثيرون بالحصول على المعلومات والاحتفاظ بأكبر قدر من الكتالوجات وما شابه وهذا شيء جيد ولكن الشيء السيئ هو عدم الاهتمام بنفس القدر بتعلم وتنمية طريقة التفكير . فهل يوجد معنى بالاهتمام بالحصول على أحدث وأسرع وأقوى برامج الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر نفسه من نوع قديم ويطرى وبه عيوب ؟ لذلك اهتممت جداً في أسلوب الشرح بأن يتم التركيز على طريقة فهم وتحليل المعلومات فهذا هو ما سيستمر معك أكثر من المعلومات نفسها في زمن ثورة المعلومات ليس المشكلة هي الحصول على المعلومة بل هي فهمها وتحليلها وكيفية الاستفادة منها .

إميل فتح الله

القاهرة - نوفمبر 2009
Emilefb@yahoo.com



الباب الأول

الشحن

ويشمل

شحن الثلاجة الباب الواحد

شحن الديب فريزر

شحن الثلاجة التوفروست

شحن مبرد للمياه

شحن ثلاجات العرض

شحن التكييف الشباك

شحن التكييف الإمبليت

شحن تكييف المعيار

يتم إعادة شحن أي جهاز عند حدوث أي عطل به يستلزم قطع مواسير الدائرة وتغريغ شحنهما للقديمة وبالتالي إعادة الشحن بعد إصلاح العطل



الخدمة والأعطال

والشحن له عدة طرق وليس طريقة واحدة . ولتبسيط شرح عملية الشحن سوف يتم تقسيمها لثلاث حلول أساسية هي :

- عملية التجهيز
- عملية التفريغ
- عملية الشحن

وذلك لأنه لكي يمكن شحن جهاز بالغاز يجب تفريغه أولاً من الهواء والرطوبة الموجودة به و يجب قبل ذلك تجهيزه . وأساليب الشحن واحدة في كل الأجهزة ولكن يختلف شحن كل جهاز في بعض التفاصيل التي سوف يتم ذكرها فيما يلي ومنبدأ أولاً بشرح عملية شحن الثلاجة الباب الواحد

شحن الثلاجة الباب الواحد



الثلاجة قبل البدء في الشحن

عملية تجهيز الثلاجة الباب الواحد قبل التفريغ والشحن

♦ أول خطوة قطع ماسورة الخدمة :

بعد الكشف على الثلاجة ومعرفة العطل يتم فتح ماسورة الخدمة فإذا كانت ملحوظة يتم قطعها بسكينة قطع للمواشير لما إذا كان مركب عليها باب شحن فيتم ذلك الإبرة الخاصة به . ومن الطبيعي أن تخرج الشحنة القديمة كلها من ماسورة الخدمة وذلك بأن تندفع بصوت عالي عند بدأها فتح الماسورة لمدة ثوانٍ قليلة ثم تستمر بعد ذلك في الخروج بهدوء لمدة دقيقة تقريباً . أما إذا لم تخرج أي شحنة أو خرجت شحنة لمدة ثوانٍ فقط وانتهت دل ذلك على وجود أما تعريب أو مسد في الدائرة وسيتم الحديث عن ذلك بالتفصيل في الجزء الخاص بالأعطال .



ملاحظات: ٦

- قد يحدث لحواناً لتدفع بعض من زيت الضاغط مع الغاز الخارج من ماسورة الخدمة وهذا شيء طبيعي ولكن لتجنب ذلك يفضل محاولة عدم فتحها فجأة بحيث يندفع الغاز بشدة وإنما كلما خرج الغاز بهدوء وببطء كلما قلت كمية الزيت المندفعة مع الغاز .
- لحواناً يحدث أن يغور الزيت الخارج مع الغاز (مثلما يغلق الماء بغوران محدثاً لتفاقع) بالرغم من أنه يكون غير ساخن ولكن ذلك يكون بسبب أن بعض الغاز يكون مخلطاً بالزيت وعندما يخرج الزيت وينخفض الضغط يبدأ الغاز في التبخر من الزيت محدثاً ما يشبه الغليان.
- يتم قطع ماسورة الخدمة من طرفها بحيث تحافظ على طولها قدر الإمكان .
- لا يتم أبداً محاولة فك لحام ماسورة الخدمة (أو أي ماسورة) طالما يوجد ضغط غاز يداخليها حيث أنه حتى لو كان الغاز الموجود بالدائرة لا يشتعل ولا ينفجر إلا أنه عند اندفاعه فجأة عن اتصاله للحام قد يسبب لتدفع نقاط من سائل سبيكة للحام قد تسبب أضرار وتشوهات في الجسم والوجه .
- إذا وجد تسريب أو سد بالدائرة يتم إصلاح العطل أولاً قبل تكملة خطوات التجهيز كما سوف نرى في الجزء الخاص بالأخطاء .

❖ لقطة الثانية قطع ماسورة الراجع:

يتم قطع أو فتح ماسورة الراجع (العصب) الواسطة من نهاية المغير إلى سحب الضاغط ويجب قطع أو فتح ماسورة الراجع من مكان يسهل لحامه بعد ذلك مرة أخرى فمثلاً يجب الابتعاد قدر الإمكان عن جسم الضاغط نفسه أو عن جسم الثلاجة لكي يمكن لحامها مرة أخرى بدون تأثير للحرارة على هذه الأجزاء أي يفضل قطع أو فك ماسورة الراجع في مكان وسط بين جسم الضاغط وجسم الثلاجة كما يجب الانتباه إلى أنه إذا



الخدمة والأخطاء

كانت ماسورة الراجع من الألومنيوم ما عدا آخر جزء بها يكون من النحاس فلأنه يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الجزء الألومنيوم لسهولة الصهره ولصعوبة لحامه . وفي حالة وجود لحام قديم في ماسورة الراجع يفضل ألا يتم فكه بالذار ولحامه مرة أخرى وإنما يفضل قطع الماسورة في مكان آخر وحمل لحام آخر جديد.



ملاحظات:

- إذا كان الاختيار ملين فك لحام قديم أو قطع الماسورة بالمسكينة وعمل لحام جديد فلأنه من الأفضل عدم ذلك لللحام القديم لأن ذلك قد يسبب دخول سبكة اللحام داخل الماسورة وعمل خلق بها يؤثر على سريان الغاز .
- كثرة عدد اللحامات شيء سبيئ وغير مستحب لذلك إذا وجدت لحامات بالماسورة قام فني بلحامها فيما سبق فيفضل أن يتم قطع هذه اللحامات وإلغاء الجزء القديم الذي به لحامات قديمة ولحام الماسورة لحام واحد جديد بعد إلغاء الجزء الذي به لحامات قديمة إن كان طول الماسورة يسمح بذلك . أما إذا كان طول ماسورة الراجع لا يسمح بقطع هذا الجزء وإلغاءه فلأنه يمكن بعد قطع هذا الجزء عمل وصلة لتطویل الماسورة بقطعة ماسورة نحاس جديدة وعمل لحامين في ماسورة الراجع .
- يفضل الابتعاد تماماً عن فك لحام سحب الضاغط وإنما يفضل العمل بعيداً عن جسم لحامات مواسير الضاغط لأن لحام مواسير الضاغط أصعب ويسبب سخونة الضاغط خصوصاً إذا كان المستخدم بوري لحام ولوس لمبة لحام .
- في حالة حمل وصلة في ماسورة الراجع لا يجب أن تكون قطر أكبر أو أصغر وإنما تكون بنفس قطر ماسورة الراجع .
- إذا كانت ماسورة الراجع في وضع لا يسمح بسهولة للعمل بها يمكن فك مسامير تثبيت الضاغط وإخراج الضاغط قليلاً للخارج ولكن بحرص حتى لا يتم خسق المواسير .

❖ الخطوة الثالثة التأكد من عدم وجود مسدس بالدائرة:

بعد قطع ماسورة الراجع يتم تشغيل الضاغط بحيث يقوم بسحب الهواء من ماسورتي السحب والخدمة ثم يقوم الضاغط بطرد الهواء للمكثف ثم للفلتر ثم للكابلاري ثم للعبور



والمجمع ليخرج الهواء في النهاية من ماسورة الراجع أي أن الهواء يمر على الدائرة كلها لكي يخرج من ماسورة الراجع ، فإذا كان الضاغط يسحب الهواء (ويمكن الإحساس بذلك عن طريق خلق ماسورة تربط السحب والخدمة باليد والإحساس بالسحب لو لشفط) ولكن لا يوجد هواء يخرج من الراجع فلن ذلك يدل على وجود سد بالدائرة ويجب فصل الضاغط مريعا حتى لا يسبب ارتفاع الضغط للشديد بداخل الدائرة لف بالضاغط ويلاحظ في هذه الحالة أن صوت الضاغط يبدأ في الارتفاع كلما ارتفع الضغط وكذلك الأمبير . أما إذا خرج الهواء من ماسورة الراجع دل ذلك على عدم وجود سد بالدائرة .



ملاحظات:

- الهواء الخارج من ماسورة الراجع يكون عادةً بضغط ضعيف حيث أنه يمر في الدائرة على الكهلاير الضيقة وبالتالي قوة ضغط الهواء الخارج من الراجع لا تدل على أي شيء للعميل هو في خروج أو عدم خروج هواء من الراجع .
- في حالة عدم خروج هواء من الراجع وبالتالي تأكيد حدوث سد بالدائرة يتم إصلاح عطل السد أولاً كما سوف يتم شرح ذلك في الجزء الخاص بالأخطاء ثم بعد ذلك يتم تكميلة خطوات التجهيز .

❖ الخطوة الرابعة تنظيف المبخر:

بعد أن يخرج الهواء من الراجع وبالتالي التأكيد من عدم وجود سد بالدائرة يتم تنظيف للمبخر من الزيت الذي قد يكون متبقى فيه حتى لا يحدث سد في المبخر بعد الشحن . ويتم التنظيف بأن يتم خلق ماسورة الراجع باليد كما بالشكل بحيث يبدأ الضغط في الارتفاع في المبخر لدرجة عالية بحيث يكون من الصعب الاستمرار في سد ماسورة الراجع باليد ف يتم رفع اليد وفتح الماسورة فجأة ليندفع الهواء بشدة بحيث يخرج معه بولقي الزيت الموجود في المبخر ويفضل استقبال الهواء الخارج على قطعة قماش وقد لا يبدأ الزيت في الخروج إلا بعد تكرار هذه العملية أكثر من مرة حيث أنه في كل مرة



الخدمة والأخطاء

يحدث لتدفع الهواء يتحرك الزيت مسافة داخل المبخر حتى يخرج ويجب الاستمرار في هذه العملية حتى يقل الزيت الخارج من ماسورة الرأجع قدر الإمكان .

ملاحظات:

- تختلف كمية الزيت التي تخرج من المبخر من ثلاثة لأخرى ولكن يجب التنظيف.
- إذا كانت كمية الزيت الخارجة من المبخر كبيرة فهذا يدل على أنه يوجد عطل سد بهذه الثلاجة وسيتم شرح ذلك بالتفصيل في الجزء الخاص بالأخطاء.
- يقوم البعض أحياناً بالتنفسة على مواسير المبخر أثناء التنظيف حيث أن هذا يساعد على تبخر الزيت وسهولة خروجه ولكن يجب الانتباه إلى عمل ذلك بحرص شديد حيث أن النار يجب أن تكون ضعيفة قدر الإمكان ويجب تحريكها باستمرار وعدم تسليطها على أي جزء أو ماسورة لفترة حتى لا يتسرّر جسم لو مواسير المبخر .



❖ الخطوة الخامسة قطع الفلتر القديم:


يتم قطع الفلتر القديم لتغييره حيث أنه في كل مرة يتم للشحن فيها يجب تغيير الفلتر .
ويتم قطع للكابلاري أولاً كما بالشكل وكما هو موضح في باب العمليات على المواسير





الخدمة والأخطار

بعد ذلك يتم قطع ماسورة المكثف، ويفضل البعض أن يتم فك الفلتر القديم عن طريق ذلك لحامه مع المكثف وليس عن طريق قطع نهاية المكثف من عند الفلتر وذلك لأن لحام المكثف (إذا كان من الحديد) مع الفلتر الجديد يكون أصعب وستجد لمسات ذلك مذكورة في الجزء الخالص باللحام. ولذلك فإنه عند ذلك لحام الفلتر للقديم تكون نهاية ماسورة المكثف مغطاة بطبقة من مسحاة اللحام القديمة مما قد يسهل نوعاً ما لحام الفلتر الجديد.



❖ الخطوة السادسة لاختبار سلامة ضغط التعباس:

يتم تشغيل الضاغط بحيث يخرج الهواء من نهاية المكثف ثم يتم غلق نهاية المكثف باليد لاختبار كفاءة ضغط الضاغط وإذا كان به تقويرت لم لا حيث أنه إذا تمكنت من


الاستمرار في غلق نهاية المكثف ولم يستطع الضاغط البد لن يتغلب على ضغط البد ولم يخرج الهواء مهما مرت المدة ورغم الإحسان بقوة الضغط فلن ذلك يدل على حدوث تقوير بالضاغط أما إذا أرتفع الضغط دخل للمكثف بحيث خرج الهواء ولم تستطع أن تتغلب وتحكم بإغلاق المكثف دل ذلك على أن الضاغط سليم.





ملاحظات: ٣٦

- مهما كان الضاغط ذو قدرة صغيرة ومهما كانت بذك قوية فلن يجب أن يتغلب الضاغط السليم على اليد ويخرج الهواء.
 - طول لفترة التي تستطيع أن تغلق فيها المكثف تختلف حسب قوة اليد وليس لها دلالة على قوة ضغط وكفاءة الضاغط ولكن المهم هو في النهاية هل خرج ضغط الهواء لم استطعت أن تغلب على الضاغط.
 - هذه طريقة مبنية للحكم على تقويت أو عدم تقويت الضاغط يتم استخدامها طالما كان عطل التلاجة عطل آخر تم معرفته ونريد فقط أن نطمئن على الضاغط ولكن إذا كان يوجد شك في تقويت الضاغط فتوجد طريقة أخرى للكشف عليه عن طريق الجوجج سوف يتم شرحها في الجزء الخاص بالأخطاء .
 - لا يوجد أي خطورة على الضاغط السليم من الكشف عليه بهذه الطريقة .
- ❖ **الخطوة السابعة تنظيف المكثف:**
- يتم تنظيف المكثف متى تم تنظيف المبخر بأن يتم ضغط نهاية المكثف باليد ثم فتحها فجأة وتكرار ذلك لتنظيف المكثف إذا كان به زيت شوائب ولكن إذا كان المكثف به صدأ من الداخل (إذا كان من الحديد) فوجب تغييره حيث أنه مهما تم تنظيفه فلن في الأغلب سوف يسبب حدوث سد بعد ذلك ويتم معرفة حدوث صدأ بالمكثف عن طريق إن الهواء الخارج منه يكون لونه مائل للون النبي بسبب الصدأ وكذلك لحوائنا يكون الهواء الخارج له رائحة الصدأ ولذلك يفضل استقبال الهواء المنافع من نهاية المكثف على اليد لرؤيه وشم النواuges الخارجيه منه بسهولة أكثر.



ملاحظات: ٣٧

- حدوث صدأ بداخل المكثف يكون لسببان إما أن الدائرة ظلت مفتوحة وبدون غاز وبالتالي معرضة للهواء لفترة طويلة (عدة أيام على الأقل) . وإنما بسبب حدوث تسريب بـ الدائرة ودخول هواء بـ داخلها .



الخدمة والأخطاء

- إذا كان المكثف من الحديد يكون من أكثر الأسباب التي تؤدي لحدوث سد في الثلاجة لذلك إذا كان يوجد شک في نتيجة التنظيف يفضل تغييره .
- ♦ **للخطوة الثامنة تجهيز ماسورة الخدمة:**

يتم تجهيز ماسورة الخدمة بأن يتم تركيب وصلة شحن بها إما بصلامولة ويونيون وإما بلحام بلف شحن وللبلف لفضل بالطبع ويتم عمل توسيع لماسورة الخدمة ثم لحام البلف بها ثم استعادتها كما بالشكل.

ويجب التأكد من جودة اللحام بالنظر وعن طريق مرآية كما هو موضح في الجزء الخاص باللحام.



ملحوظة: ٣٦



- بعد انتهاء الشحن يفضل ترك بلف الشحن مركب بالثلاجة ولكن البعض يفضل خصم ماسورة الخدمة ثم قطع البلف ثم لحام الماسورة مع وجود شحنة بالثلاجة وهذا يستلزم بنية خاصة تسمى بنية خففه لذلك كثيراً ما يلجأ البعض لوضع قطعة كابلاري في ماسورة الخدمة كما بالشكل لأن خصم ولحام للكابلاري يكون أسهل من الماسورة الواسعة ويتم عمل تلك الوصلة في حالة عدم استخدام بلف شحن أي إذا تم تركيب صمامولة ويونيون .

حصل وصلة خدمة في حالة عدم وجود ماسورة خدمة :
كما سبق في شرح الضاغط الدائري في كتاب الدوائر الميكانيكية فإنه لحياناً لا يوجد به ماسورة خدمة وأحياناً تكون ماسورة الخدمة هي طرد وليس سحب وبالتالي لا يمكن للشحن من خلالها لو قد يحدث لحياناً أن يكون المطلوب عمل ماسورة خدمة (شحن)



الخدمة والأخطاء

لأي سبب آخر ويتم عمل ذلك بإن يتم عمل ثقب في ماسورة المحب (الراجع) ويتم إدخال قطعة كابلاری بها لحامها كما بالشكل وفي نهاية قطعة الكابلاری هذه يتم لحام بلف خدمة وبالتالي يصبح لدينا ماسورة أو بلف خدمة يمكن استخدامه.



❖ **الخطوة التاسعة تجهيز ماسورة للراجع:**
يتم تجهيز ماسورة الراجع بحيث تكون جاهزة بدون لحام آخر وصلة بها أي يتم تنظيفها وعمل مودج (توسيع) لها وإذا كانت قصيرة فيتم عمل وصلة لإطالتها كما بالشكل ولكن يجب أن يترك لآخر لحام متبقى في ماسورة للراجع لا يتم لحامه إلا بعد لحام الفلتر وذلك لسبب سيتم توضيحه في الخطوة الحادية عشرة.



توسيع (سودج)

قطعة ماسورة لتطویل


لحام احد الوصلتين فقط

ترك آخر وصلة بدون لحام

❖ الخطوة العاشرة لحام الفلتر الجديد:

يتم لحام الفلتر الجديد ويجب عدم لحام الفلتر قبل تجهيز كل الخطوات السابقة حيث أن المطلوب إلا يتعرض الفلتر للهواء إلا أقل مدة ممكنة لذلك يجب أن تكون قد أنتهينا من

كل خطوات التجهيز والتنظيف واللحامات وأصبح الشيء الوحيد للمتبقي هو لحام الفلتر لكي يتم خلق الدائرة مرة أخرى تمهيداً للتغذية والشحن (بالاستثناء لحام ملسوقة الراجع




صنفرة المكثف


لحام ماسورة لتطویل المكثف



كما سبق في الخطوة السابقة) وبالتالي يجب صنفراة أطراف ماسورة المكثف والكابلاري اللذان سيتم لحامهما في الفلتر وإذا كانت ماسورة المكثف قصيرة يتم عمل تطويل لها كما بالشكل بحيث يتم نزع خطاء لو خلاف الفلتر الجديد وتركيبه ولحامه في الحال. ويجب الانتباه لأنه إذا تم إدخال المكثف أو الكابلاري بدخل الفلتر بعمق كبير فقد يسبب ذلك قطع المصفاة التي بداخل الفلتر وخاصة أثناء التسخين واللحام لذلك يجب إلا تزيد مسافة دخول المكثف لو الكابلاري بداخل الفلتر أكثر من سنتيمتر واحد تقريباً (حيث أن المصفاة تكون على بعد 2 سنتيمتر تقريباً) ويكون الأكثر أهمية هي للكابلاري نظراً لأنها صغيرة ومدببة مثل المسamar وكذلك لأن مسافة الفلتر من جهة الكابلاري تكون رقيقة وسهلة للقطع لذلك فيمكن إدخال الكابلاري لمسافة سنتيمتر واحد بداخل الفلتر ثم ثني الكابلاري بحرص ويدون خصس كما بالشكل بحيث لا يحدث أثناء اللحام دخول الكابلاري في الفلتر أكثر من المطلوب. لما بالنسبة للمكثف فيتم تركيب الفلتر وإدخال ماسورة المكثف لمسافة سنتيمتر واحد تقريباً. ويتم لحام الفلتر في المكثف أولاً ثم في الكابلاري بعد ذلك .



تناسب مقاس الفلتر مع ماسورة المكثف :



أحياناً يكون مقاس الفلتر أكبر من قطر ماسورة المكثف ولا يمكن ملء الفراغ بينهم باللحام وإنما يتم تركيب الفلتر على ماسورة المكثف ثم يتم خصس نهاية الفلتر وتضييقه بحيث يكون محكم حول ماسورة المكثف



الخدمة والأخطاء

لكي يمكن لحامه كما بالشكل وكما هو مذروج بالتفصيل في باب العمليات على الموسير. أما بالنسبة للحام الكابلاري مع الفلتر فلا يتم عمل أي خس وإنما يتم ملء الفراغ باللحام حتى لو كان الفلتر لوضع من الكابلاري بقليل.

ملاحظات:

- يقوم البعض أحياناً بلحام قطعة ماسورة نحاس في نهاية المكثف ولحام الفلتر بها كما سبق لأن ذلك في رأيهما يكون أسهل.



يتم عمل لحام وصلة تفريغ مع لحام الفلتر الجديد في حالة إن كنت تستخدم طريقة التفريغ الذاتي وهذه الخطوة مذروحة بالتفصيل في عملية التفريغ الذاتي.

- لاتتأثر المادة التي يدخل الفلتر بالحرارة لذلك يتم التسخين واللحام بدون خوف
 - للخطوة العادلة عشرة للأتأكد من عدم حدوث سد لحام: بعد لحام الفلتر يتم تشغيل الضاغط بحيث يسحب الضاغط للهواء ويطرده في كل لدائرة ليخرج في النهاية من ماسورة الراجع والتي لم يتم لحامها حتى الآن مثماً تم في خطوة تنظيف المبخر قبل ذلك والهدف من ذلك هو للأتأكد من عدم حدوث سد في للحامات التي تم لحامها حيث أنه قد تم تنظيف الدائرة قبل ذلك وضمان عدم وجود سد بالدائرة قبل ذلك وبالتالي عدم خروج هواء من ماسورة الراجع بدل على حدوث سد في أحد اللحامات وفي الأغلب يكون السد في لحام الفلتر مع الكابلاري حيث أن قطر الكابلاري صغير جداً ومعرض للسد في حالة دخول أي نسبة من مياه لحام لقصبة إلى داخل الفلتر والكابلاري . وفي حالة حدوث سد لحام يتم قطع الفلتر وتغييره بلحام فلتر آخر جديد بدلًا منه وبالرغم من أهمية هذه الخطوة إلا أنه بها عيب واضح وهو أنه عند تشغيل الضاغط يمر الهواء على الفلتر الجديد وهذا شيء غير جيد كما هو معروف لتأثيره على حبيبات الفلتر ولذلك يتم عمل هذه الخطوة كالتالي :



الخدمة والأخطاء

يتم خلق ماسورة للراجع باليد ثم تشغيل الضاغط بعد ذلك لمدة ثلث ثوانى تقريرياً فقط ثم يتم فصل الضاغط ويتم رفع اليد من على ماسورة الرجع لفتحها فإذا لم يحدث سد في اللحامات فسوف يتم سماع صوت خروج دفعة بسيطة ولكن معنوية من الهواء تدل على عدم حدوث سد ولكن لا تؤثر فعلياً على حبيبات الفلتر.



كبس ماسورة الراجع

خروج نفس هواء

ملاحظة: ص 6

- ما سبق ذري أنه من الأفضل عند الشحن أن يكون معك فلترتين أو ثلاثة حتى تستطيع تكميلة العمل إذا حدث سد لحام في الفلتر بعد لحامه
- لا حدث سد لحام في أي ماسورة يقوم البعض بتنظيفه بأن يتم التسخين على الماسورة المسودة وعذ التصهار الفضة يتم تشغيل الضاغط بحيث يقوم الهواء بطرد سبيكة الفضة وتنظيف الماسورة ولكن ذلك غير مستحب حيث أنه يتبقى بولقى من الفضة قد تسبب حدوث سد مرة أخرى عند إعادة اللحام لذلك يفضل قطع الماسورة التي بها سد وإعادة اللحام .
- للخطوة الثانية عشر لحام ماسورة للراجع:



يتم لحام ماسورة الراجع وهذا يكون لغير لحام بالدائرة وبالتالي يكون قد تم خلق الدائرة كما كانت مع ملاحظة أن يكون باب الخدمة مفتوح (لا تردد به إبرة) لكي يحدث تسريب للهواءثناء اللحام منه.



◆ الخطوة الثالثة عشر تركيب إبرة بلف الخدمة :

لا يتم تركيب إبرة بلف إلا بعد الانتهاء من لخر لحام في الدائرة حيث أن لثاء اللحام يرتفع للضغط داخل المواسير بفعل الحرارة فإذا لم يجد الهواء مكاناً يخرج منه فإنه يخرج من منطقة اللحام نفسها ويسبب حدوث تفريغ في اللحام لذلك يجب أن يكون بلف بدون إبرة لثناء اللحامات ويتم تركيب إبرة بلف بعد انتهاء اللحامات . وبهذا تكون قد تمت عملية تجهيز الثلاجة تمهدًا لعملية التفريغ والشحن .

عملية التفريغ في الثلاجة الباب الواحد (vacuum)

بعد تجهيز الثلاجة يتم تفريغها من الهواء والرطوبة ولكن يمكن فهم وتتنفيذ التفريغ والشحن يجب أولاً فهم العداد المستخدم في الشحن (الجيديج) والمشرح في باب العدد ويجب تفريغ الدائرة حتى ضغط 30 in.hg تحت الصفر (تفريغ) وتعنى عملية التفريغ باللغة الإنجليزية ثاكروم وهو مصطلح منتشر جداً في السوق حتى لمن لا يعرف اللغة الإنجليزية ويوجد هدايان لعملية التفريغ هما:

- 1) للتخلص من كل الهواء الموجود بالدائرة لكي يمكن شحن الغاز بدلاً منه.
- 2) التخلص من كل الرطوبة الموجودة بالدائرة حيث أنه وكما هو معروف وجود أي رطوبة (بخار ماء) بالدائرة قد يؤدي لحدوث سد رطوبة عندما تتحول الرطوبة إلى نبيح بعد مواسير المبخر كما إن الرطوبة تتفاعل مع زيت الضاغط وتكون أحماض تسبب تلف الضاغط . وللفلتر لن يستطيع أن يمتص كل الرطوبة من الدائرة فالفلتر يوضع لامتصاص بواعي الرطوبة التي قد تبقى بعد عملية التفريغ أو قد تدخل للدائرة لثناء الشحن مع الانتهاء لأن مركبات التبريد البديلة عادة تتآثر بالرطوبة بنسبة أكبر من المركبات القديمة فمثلاً يكون تأثير فريون 134a بالرطوبة أكثر من فريون 12 .

كيف تؤدي عملية التفريغ إلى التخلص من الرطوبة ؟

بما أن أغلب الرطوبة (بخار الماء) يكون موجود في الهواء فإنه عندما يتم سحب وتفريغ الدائرة من الهواء فإنه يتم بذلك للتخلص من نسبة كبيرة من الرطوبة ولكن ليس كل كمية الرطوبة لأن يوجد كمية من الرطوبة تكون مختلطة بالزيت في الضاغط وكذلك توجد نسبة من الرطوبة تكون متراكمة على شكل قطرات صغيرة جداً من الماء على جدران مواسير الدائرة من الداخل وهذه الرطوبة لن تخرج مع الهواء المسحوب من الدائرة إلا إذا تم تبخيرها لختلط بالهواء وتخرج معه في صورة بخار ماء . ولتبخير الرطوبة يجب تسخين الزيت بداخل الضاغط والتسمين على مواسير الدائرة كلها وهذا بالطبع شيء غير معكן عملياً لذلك يتم عمل شيء آخر يعطى نفس نتيجة التسخين وهو خفض الضغط داخل الدائرة حتى 30 بوصة زئبق (in.hg) وذلك لأنه



توجد قاعدة فيزيائية تم ذكرها في كتاب الدوائر الميكانيكية وهي أنه كلما انخفضت الضغط انخفضت درجة الغليان بمعنى أنه إذا كان يجب أن تقوم بتسخين الماء (للرطوبة) لكي يغلي ويتبخر سريعاً فإنه بخضض الضغط داخل الدائرة فلن للرطوبة تغلي وتتبخر في درجة حرارة المكان العادية أي أن خفض ضغط الدائرة بسبب تبخر الرطوبة بسرعة كما لو تم التسخين عليها بالضبط فمثلاً للماء عادة يغلي عند 100 درجة مئوية في الضغط الجوي (وهو صفر على حد الضغط) فإذا تم تفريغ الدائرة إلى 29 in.hg فإنه يغلي عند 24 درجة مئوية وإذا وصل التفريغ حتى 30 in.hg تقريباً فلن الماء يغلي في درجة صفر مئوي لذلك يجب تفريغ الدائرة ليس لأي ضغط ولكن لضغط 30 in.hg (ضغط للتبريد نظرياً لا يقل عن 29.6 in.hg ولكن على العد العد نراه يصل تقريباً إلى 30 in.hg لذلك والتسهيل سمعته عملياً (30 in.hg)

ويوجد ثلاث طرق للتبريد وهم

- للتبريد عن طريق طلمبة تفريغ
- للتبريد عن طريق كباس خارجي
- للتبريد عن طريق ضاغط الثلاجة ويسمى للتبريد الذاتي


وسنتكل فيما يلي شرح الثلاث طرق.

لولا التبريد عن طريق طلمبة تفريغ:

تم شرح طلمبة التبريد في باب العدد والخامات وتعتبر هذه الطريقة أفضل طرق للتبريد وفيما يلي خطواتها:

❖ الخطوة الأولى:

يتم تركيب لبنة باب الخدمة







الخدمة والأخطاء

❖ الخطوة الثانية:

يتم توصيل الجيدج بالثلاجة ويطمئنة التفريغ بحيث يكون الخرطوم الذي أسفل العداد الأزرق متصل بعاصفة الخدمة أما الخرطوم الآخر فيكون متصل بوصلة السحب في الطلمبة .



❖ الخطوة الثالثة:

يتم غلق محبس الجيدج وتشغيل الطلمبة .

❖ الخطوة الرابعة:

عند تشغيل الطلمبة لن يحدث تفريغ في الدائرة لأن محبس الجيدج يكون مغلق وبالتالي يتم فتح محبس الجيدج ليبدأ المؤشر في الهبوط تدريجياً ويقرأ تفريغ حيث أن الطلمبة بذلك تسحب الهواء وتفرغ الدائرة .

ملحوظة:

يفضل عند لفتح الجيدج أن يتم ذلك ببطء حتى لا يسبب السحب المفاجئ مشاكل بالطلمبة أو بالجيدج .

❖ الخطوة الخامسة:

بعد فترة من تشغيل الطلمبة (حوالي 5 دقائق) يصل المؤشر في الجيدج تدريجياً حتى ضغط 30 in.hg وإذا لم يصل للضغط النهائي قراءة التفريغ (مثلاً تثبت على 15 in.hg فقط) فهذا يدل على وجود تسريب كبير بالدائرة أو بوصلات الجيدج حيث أنه حتى إذا كان يوجد تسريب صغير فإن مؤشر الجيدج سيصل إلى 30 in.hg تدريجياً .



ملاحظات:

- المدة التي تتحاجها الطبلة لتصل لنهاية ضغط التفريغ تتوقف على قوة الطبلة وعلى حجم الدائرة وطالما كل المؤشر في الجيدج يهبط باستمرار ولو ببطء فهذا يدل على عدم وجود مشكلة.
- أحياناً يحدث أن تكون إبرة البلف مريوطة لنهفيتها وبالتالي سقطة لأسفل بدرجه كبيره فلا يقوم للخرطوم بالضغط عليها وفتحها مع أنه يكون مريوط جيداً وبالتالي تقوم الطبلة بعمل تفريغ للخرطوم فقط ويمكن معرفة ذلك بأنه عند تشغيل الطبلة فإن الضغط يهبط حتى 30 in.hg في نفس لحظة فتح الجيدج مع أن الطبيعي أن يهبط حتى نهاية التفريغ تدريجياً.
- لا يتم غلق للطبلة وإنهاء للتفريغ عندما يصل الضغط في الدائرة إلى نهاية ضغط التفريغ حيث يجب أن يستمر عملية التفريغ بعد ذلك لمدة 15 دقيقة تقريباً حيث أنه عند ضغط 30 in.hg تبدأ للرطوبة في التبخر ويتم سحبها بالطبلة أي إن التفريغ المطلوب يبدأ عندما يصل الضغط إلى 30 in.hg لذلك يجب أن يستمر التفريغ بعد الوصول لنهاية ضغط التفريغ لمدة 15 دقيقة على الأقل وكلما زادت المدة يكون ذلك تفريغ أفضل ولا يوجد خطر على الطبلة من طول مدة التفريغ حيث أنها مصممة لذلك.

❖ الخطوة المسؤولة:

بعد ذلك يتم غلق محبس الجيدج أو لا ثم يتم غلق للطبلة ولا يفضل غلق الطبلة قبل غلق المحبس حيث أنه من المفترض في أي طبلة تفريغ أنها لا تسمح برجوع الهواء من دخلتها عند فصلها ولكن للأمان والضمان أكثر وفضل غلق محبس الجيدج قبل غلق الطبلة حتى لا تكون هناك فرصة لرجوع الهواء من للطبلة للدائرة مرة أخرى .

❖ الخطوة المسليعة:

بعد ذلك يتم الانتظار لفترة للتأكد من ثبات ضغط الدائرة على 30 in.hg حيث أنه إذا بدأ الضغط بعد تلقيه في الارتفاع وهذا يدل على دخول هواء أي على وجود تسريب بالدائرة وكلما مرت مدة الانتظار كلما تم التأكد من عدم وجود تسريب وذلك حسب الوقت المتاح ولذلك في بعض الأحيان بعد أن يتم تفريغ الدائرة يتركها الفني لل يوم التالي للتأكد من عدم وجود تفريغ فإذا كان عامل الوقت غير هام ولكن في الأغلب يتم تركها 10 دقائق فقط نظراً لضيق الوقت وذلك حسب اختلاف الظروف .
وينتظر تكون قد تمت عملية التفريغ عن طريق طبلة تفريغ .



التغليف عن طريق كياس خارجي :

يتم اللجوء لهذه الطريقة عندما تكون للطاولة غير متوفرة ويتم ذلك عن طريق تجهيز كياس قديم (مستعمل) ولكن ملائم لاستعماله كطبلة تغليف .
طبلة تجهيز الكبس لعمل طبلة تغليف :



- يتم اختيار قدرة الضاغط على أساس أنه كلما زادت القدرة كلما أعطي تغليف أفضل وأسرع ولكن كلما أصبح التقليل به صعب لنقله لذلك يتم اختيار الضاغط بأكبر قدرة يمكن توفرها ويمكن للتقليل بها.

- يتم لحام بالي خدمة في ماسورة السحب والطرد كما بالشكل ولكن يجب عدم وجود بير بداخل للبلوف حيث أن المطلوب أن يكون السحب والطرد مفتوحان دائماً
- يتم خلق ولحام ماسورة السحب الأخرى (للشحن) لأنه لكي يسحب الضاغط من ماسورة السحب يجب أن تكون الأخرى مغلقة.
- يتم لحام بد من الحديد (لحام كهرباء) في أعلى الضاغط كما بالشكل أو بأي شكل آخر وذلك لسهولة الحمل والتقليل.
- يتم توصيل كابل سلك بطريقة بطرفي مجموعة الضاغط الكهربائية لكي يمكن تشغيله وفصله بسهولة وأمان .

وبذلك يكون قد تم تجهيز هذا الضاغط لعمل طبلة تغليف وبالرغم من أن الطبلة أفضل بالطبع إلا أن هذا الضاغط سيؤدي الغرض المطلوب منه ويتميز هذا الضاغط عن الطبلة لعدم بالطبع في نتيجة وكفاءة التغليف وإنما في الآتي :

- الضاغط يكون أقل في التكلفة بكثير من الطبلة .
- في حالة اختيار ضاغط صغير يكون أخف وبالتالي أسهل في التقليل به من الطبلة .
- يمكن استخدام هذا الضاغط ك مصدر ضغط للهواء حيث أنه في بعض الأخطال تحتاج لضغط عالي ولذلك تم لحام بلف في طرد للضاغط لاستخدامه لمي الضغط .

خطوات التغليف عن طريق ضاغط خارجي :

هي نفس خطوات التغليف عن طريق طبلة التغليف السابق شرحها تماماً تماماً .



الخدمة والأخطاء




التقريغ عن طريق ضاغط الثلاجة (التقريغ الذاتي):

تعتبر هذه الطريقة أسوأ طرق التقريغ حيث يوجد بها عيوب كثيرة عن الطرقتين السابقتين ولكنها أكثر للطرق لانتشاراً في سوق العمل في مصر حيث أنها أقل طرفة من حيث الإمكانيات حيث أنك لا تحتاج لطاولة تقريغ ولا لضاغط خارجي وإنما يتم التقريغ عن طريق ضاغط الثلاجة.

فكرة التقريغ الذاتي:

قبل عمل الضاغط تكون ضغوط الدائرة متعللة وإذا كان لا يوجد شحنة لو ضغط بالدائرة فلن يكون ضغط المكثف والمبرد هو نفس لضغط الجوي أي صفر على العداد فإذا تم عمل تعرير في الفلتر مثلاً عن طريق لحم قطعة كلبلايري صغيرة في الفلتر تسمى وصلة التقريغ فإنه لن يخرج لو يدخل هواء خلال هذه الوصلة لأن ضغط الدائرة هو لضغط الجوي.

عند عمل الضاغط فإن ضغط المكثف يرتفع وضغط المبرد ينخفض لأن الضاغط يسحب من المبرد ويضغط في المكثف لذلك فإن الهواء ذو الضغط العالي الموجود بالمكثف يبدأ في الاندفاع خارجاً من وصلة التقريغ بالفلتر وبالتالي يبدأ ضغط المكثف للعلى في الانخفاض تدريجياً وكذلك بالتبعية ضغط المبرد ويستمر





الخدمة والأخطاء

ضغط المكثف في الانخفاض حتى نجد أنه لا يوجد أي غاز يخرج من المكثف ومن ثم ذلك أن المكثف أصبح ضغط الهواء بداخله هو نفس الضغط للجوى أي أصبح به نسبة هواء قليلة جداً وفي هذا الوقت يكون ضغط المبخر قد انخفض إلى ضغط قريب من 30 in.hg وبالتالي يكون قد حدث تفريغ للمبخر ولكن بهذه الطريقة لا يحدث تفريغ لدايا المكثف.


ويلاحظ في هذه الأثناء أن أمبير الضاغط يكون منخفضاً وذلك لأن انخفاض الضغط بالدائرة ولكن إذا استمر عمل الدائرة بهذا الوضع فترة طويلة فإنه يوجد خطورة على الضاغط حيث أنه في المعتاد يتم تبريد الضاغط من الداخل بالغاز المسحوب له وفي هذه الحالة فإن الضاغط يعمل ولا يوجد تفريضاً غاز مسحوب وبالتالي ترتفع حرارة لجزء الداخلية وإذا استمر لفترة على هذا الوضع قد يسبب ذلك ثلثه لكن يمكن عمل تفريغ ذاتي يجب كما سبق عمل تسريب في الفلتر ويوجد أكثر من طريقة لعمل ذلك وإن كانت كل الطرق تعطي نفس النتيجة.

كيفية عمل وصلة التفريغ :

وصلة للتفريغ هي قطعة ماسورة (يفضل أن تكون كابلاري لسهولة خصها ولحامها) ملحوظة في الفلتر لتكون هي مكان للتسريب الذي يسبب عمل تفريغ ذاتي كما سبق ويوجد ثلاثة طرق لعمل وصلة التفريغ كالتالي:

(1) يمكن لاستخدام الفلتر ذو الروحين بحيث يتم لحام ماسورة نحاس بجانب المكثف ثم لعلم قطعة كابلاري بدهليتها حيث أنه بعد انتهاء التفريغ يكون خص ولحام الكابلاري أسهل من خص ولحام أي ماسورة أكبر.

(2) قبل لحام الفلتر يمكن عمل ثقب في منتصفه بمسار كما بالشكل بحيث يتم تركيب



قطعة كابلاري في هذا الثقب وإدخالها حتى قاع الفلتر ثم يتم تركيب الفلتر في الثلاجة ولحام الثلاث لعامات بالتتابع لعلم المكثف في الفلتر ثم لحام وصلة التفريغ ثم لعلم كابلاري للدائرة في الفلتر.



(3) أحياناً يعمل البعض ما يشبه لفترة ذو الروحين ولكن بفترة عادى حيث كما بالشكل يتم لحام طرف الفلتر الخاص بالكابلاري في ماسورة تعاشر ثم لحام 2 كابلاري في نهاية هذه الماسورة وهما كابلاري الثلاجة وكابلاري التفريغ.



وقد يبتكر البعض طرق أخرى مختلفة لعمل وصلة التفريغ حيث أن أي قطعة كابلاري في أي جزء في نهاية المكافف ستقوم بعمل تفريغ ذاتي ولكن للعمم أن يتم الابتعاد عن المسافي التي بداخل الفلتر حتى لا تتقطع.

ملاحظات:

- فهم مما سبق أن عملية التفريغ الذاتي وإن كانت تبدأ بعد عملية تجهيز الثلاجة إلا أنه يتم التحضير لها بلحام وصلة التفريغ أثناء عملية التجهيز أي لثناء لحام الفلتر الجديد.

- يتم خص كابلاري للتفريغ (بالقصافة) بعد لحام الفلتر لكي يمكن تكميل خطوات تجهيز للثلاجة للسابق شرحها حيث يجب أن تكون هذه للكابلاري مغلقة. بعد لثناء عملية تجهيز الثلاجة ولبدليه عملية التفريغ الذاتي يتم قطع وفتح نهاية كابلاري التفريغ.

خطوات التفريغ الذاتي:

الخطوة الأولى:

يتم تشغيل الضاغط على أن تكون محبس الجيدج مغلقة. وعندما سوف يحدث شيئاً وهما:

لولاً: سوف يخرج الهواء مندفعاً بصوت مسموع ومحسوم من وصلة التفريغ.
ثانياً : سوف يتضخم المؤشر في الجيدج تدريجياً إلى ضغط تفريغ . وكلما قلت كمية للهواء الخارج من وصلة التفريغ كلما انخفض الضغط في الجيدج.
ويعد قليل (في حدود 5 دقائق تقريباً) سوف يقل الهواء الخارج من وصلة التفريغ بحيث لا يمكن الإحساس به باليد. وعندما يكون الضغط في الجيدج قد اقترب من ضغط 30 in.hg.

الخطوة الثانية:

يتم التأكد من أن الهواء الخارج من وصلة التفريغ قد قلل جداً ولا يتم لدراً لاختبار ذلك بوضع وصلة التفريغ في الماء أو في رحوى صابون حيث أنه لو حدث مصادفة أن



فصل الضاغط في هذه اللحظة لأي سبب (مثل اهتزاز فيشة الثلاجة أو انقطاع التيار الكهربائي) فلن الدائرة سوف تقوم بسحب هذا الماء أو الصابون لداخلها وعدها يجب تغيير لفترة مرة أخرى وإعادة كل الخطوات السابقة من جديد لذلك يفضل اختبار الهواء للخارج من كابلاري التفريغ باليد فقط بحيث يكون غير محسوس أو بلطف حود ثقب (كيريت) بحيث تسبب بوائق الهواء للخارج مول في التهاب ولكن لا تطفئه كما بالشكل.

ملاحظات:



- إذا استمر الهواء في الخروج من وصلة التفريغ بدرجة محسوسة فإن هذا يدل على حدوث تسرب في الدائرة حيث أن الهواء الذي يخرج من وصلة التفريغ يدخل هواء بدلاً منه وبالتالي لا تقل كمية الهواء للدرجة المطلوبة. وإذا حدث هذا فإنه بالتأكيد يكون

تسرب في جانب الضاغط المنخفض من الدائرة (للمبخر أو مسورة الراجع أو مسورة الخدمة أو الجيدج) حيث أن التسرب لو كان في أي جزء من جانب الضاغط العالي فإنه سيساعد في سرعة التفريغ ولن يسحب هواء .

- عندما يصل التفريغ للدرجة المطلوبة أي يكون الهواء غير محسوس باليد فلن الضاغط في الجيدج (والذي هو ضغط المبخر) قد لا يصل إلى 30 in.hg ولكنه يقترب منه وهذا مقبول. المهم أن يكون الهواء للخارج من وصلة التفريغ غير محسوس باليد.

- كما سبق في عملية التفريغ بعلبة فإنها تستمر لمدة 15 دقيقة وكلما طالت المدة يكون ذلك أفضل أما في عملية التفريغ الذاتي فكلما قصرت المدة يكون ذلك أفضل ليس للتفرغ وإنما للضاغط حيث أنه كما سبق فإن التفريغ الذاتي يسبب مخونة للضاغط من الداخل وإذا طالت المدة قد يسبب تلفه لذلك يكون الفيصل في نهاية التفريغ الذاتي ليس لزمن أو المدة وإنما انخفاض ضغط الهواء الخارج من كابلاري التفريغ بحيث لا يحصل باليد كما سبق ويجب ألا تطول هذه العملية عن 7 دقائق تقريباً .



❖ الخطوة الثالثة:

كما هو واضح فإن عملية التفريغ الذاتي هي عملية تفريغ ضعيفة لذلك يفضل أن تقوم بالتفريغ (بحرص) على مواسير الدائرة وخصوصاً للمكثف لكي يساعد في طرد والتخلص من الارطوية. ويتم ذلك بعد أن يقل الضغط والهواء في الدائرة أي في نهاية التفريغ.



❖ الخطوة الرابعة:


بعد الاطمئنان على انخفاض الضغط والتخلص كمية الهواء الخارجة كما سبق فإنه لا يمكن إيهام عملية التفريغ بخس ولحام وصلة التفريغ حيث أنه حتى الآن قد تم تفريغ للمبخر فقط أما للمكثف فلا يزال يوجد به نسبة من الهواء لأنه متصل بطرد للضاغط وليس بسحبه والدليل على ذلك أنه لا زال يوجد خروج هواء بنسبة بسيطة من كبلاري التفريغ في نهاية عملية التفريغ للتغلب على هذه لكمية المتبقية من الهواء في المكثف يتم طردها بالغاز (نفس نوع الغاز الذي مستحسن به الدائرة) أي يجعل الغاز يحل محل الهواء في المكثف وهذه تسمى بعملية البرج :

طرد بالي الهواء من المكثف بالغاز (البرج) :Purge

- في نهاية التفريغ الذاتي وأثناء حمل الضاغط يتم توصيل للجيوج بأسطوانة الغاز ولكن قبل فتح الأسطوانة يكون لخرطوم الخصم بها به هواء وبعد فتح الأسطوانة يصبح به هواء وغاز ولا نريد أن يدخل الهواء الذي بخرطوم الأسطوانة للدائرة فإنه يتم تسريب وطرد كمية من الغاز لولا من خرطوم الأسطوانة وذلك عن طريق فتح للمحس الأحمر بالجيوج أو عن طريق ذلك خرطوم الأسطوانة من عدد للجيوج قليلاً لكي يتم طرد وتسريب قليلاً من الغاز وبالتالي يتم التخلص من الهواء الموجود بالخرطوم بدلاً من دخوله للدائرة أي يتم عمل برج لولا لخرطوم الأسطوانة . وذلك لمدة ثانية واحدة.

**طرد الهواء
من خرطوم
الأسطوانة
(برج)**






بعد ذلك يتم فتح محبس التفريغ الأزرق لإjection شحنة غاز للدائرة وذلك لمدة حوالي 3 ثوانى تقريباً بعدها نجد أن هذه الشحنة بدل تخرج من وصلة التفريغ وبالطبع يخرج منها الهواء الذى كان موجود بالمكثف وبذلك يكون قد تم عمل برج للدائرة كلها وطرد بوالى الهواء منها أي أن الغاز حل محل الهواء.

❖ الخطوة الخامسة:

بعد أن يقل ضغط الغاز للخارج من وصلة التفريغ (حوالي نصف دقيقة) يتم خصها بأحكام وطرق لشخص تم شرحها في باب للعمليات على المواسير

❖ الخطوة السادسة:

بعد ذلك يتم لحام كابلارى للتفريغ ويفضل لثأام اللحام أن تكون متوجهة لأسفل كما بالشكل بحيث تشكل سبيكة الفضة ما يشبه نقطة العواه على طرف الكابلارى وقبل أن تسقط هذه النقطة يتم رفع النار من على الكابلارى بحيث تبرد سريعاً لكي نضمن أن نقطة سبيكة الفضة هذه قد سدت ولحست نهاية الكابلارى . مع ملاحظة أن كل ذلك يتم والضغط لا زال ي العمل.





❖ الخطوة السابعة:

يتم إيقاف الصাপط لإراحتة من الإجهاد الذي قد يكون تعرض له نتيجة للتغريغ الذاتي وبذلك تكون قد تمت عملية للتغريغ الذاتي عبوب عملية للتغريغ الذاتي : من الواضح مما سبق أن عملية للتغريغ الذاتي هي أسوأ طرق التغريغ وبها عبوب كثيرة كما يلي :

- التغريغ الذاتي هو تغريغ جزئي للمبخر فقط أما المكثف فلا يحدث له تغريغ ، أما التغريغ بطلمية أو بكبس خارجي فهو تغريغ للدائرة كلها ويتم محلولة علاج هذا العيب جزئياً بعمل البرج كما سبق .
- التغريغ الذاتي عملية تجهد الصা�پط أما للتغريغ بطلمية أو بكبس خارجي فأن ضاغط الدائرة لا يعمل .
- التغريغ الذاتي يسبب تشبع حبيبات الفلتر بالرطوبة نظراً لمرور الهواء أثناء خروجه على الفلتر وبالتالي تصبح فائدة الفلتر كمسافة للشولاب فقط .
- يعتبر التغريغ الذاتي أصعب طرق التغريغ من حيث التنفيذ حيث أن التغريغ بطلمية أو بكبس خارجي كما سبق تكون خطواته أقل وأبسط ولا يحتاج للخدمات إضافية .

ملحوظة: ٣٦

يذكر غم من كل العبوب للسلبي ذكرها للتغريغ الذاتي إلا أنه إذا تم عمل التغريغ ذاتي بالطريقة الصحيحة للسلبي شرحها فلن الثلاجة ستصل بنفس كفاءة الثلاجة التي تم تغريغها بطلمية تغريغ .

عملية شحن الثلاجة الباب الواحد بعد التجهيز والتغريغ

بعد عملية التجهيز وعملية التغريغ تبدأ ثالث وأخر عملية وهي عملية الشحن ويجب دائماً شحن الثلاجة وهي خالية وليس بها أي مأكولات وعملية شحن الدائرة بالغاز لها طريقتان من حيث طريقة ضبط الشحنة وهي :

- الشحن عن طريق الوزن بميزان الشحن .
- الشحن عن طريق الضغط وعلامات ضبط الشحنة .

الشحن عن طريق الوزن بميزان الشحن:

من المفترض أن أي جهاز يكون مكتوب على لوحة بياناته وزن شحنة الغاز الخامسة به حيث أن المصانع تقوم بالشحن عن طريق الوزن ويمكن للفني أن يشحن بنفس الطريقة إذا توفر له ميزان الشحن الإلكتروني الخاص بذلك والذي تم شرحه في باب العدد والخدمات وتكون خطوات الشحن كالتالي:



الخدمة والأخطاء

- ❖ يتم توصيل الجيدج بأسطوانة الغاز ويتم عمل برج (طرد الهواء من خرطوم الأسطوانة بعد فتحها) كما سبق .
- ❖ يتم وضع الأسطوانة على ميزان الشحن ثم تشغيله حيث يقرأ وزن الأسطوانة والذي لا يهمنا في شيء .
- ❖ يتم الضغط على الزر الموجود بالميزان المكتوب عليه زورو Zero لكي يتم تصفير قراءات الميزان



ميزان الشحن

- ❖ يتم فتح محبس الجيدج وللبدء في شحن الدائرة .
- ❖ يبدأ للميزان في إعطاء قراءة وزن الغاز الذي تفقد الأسطوانة أي الذي يدخل للدائرة وعندما نصل للوزن المكتوب على لوحة بيانات الثلاجة يتم خلق محبس الجيدج وخلق الميزان وبذلك تكون الدائرة قد تم شحنها بالوزن والشحنة المضبوبة تماما ، وهذه هي نفس طريقة الشحن المستخدمة في المصانع .
- ❖ يتم بعد ذلك تشغيل الثلاجة ومتابعتها للتتأكد من عدم وجود أخطاء بها ومن انتظام عمل الترmostats .



ملاحظات:

- يمكن بهذه الطريقة شحن الدايررة بالغاز (تكون الأسطوانة معدوله) ويمكن شحنها بالسائل (تكون الأسطوانة مقلوبة) ولا يوجد فرق بينهما طالما كان الضاغط لا يعمل ولكن في حالة الشحن بالسائل يجب عدم تشغيل الضاغط مباشرة وإنما يجب الانتظار في حدود 5 دقائق تقريباً على الأقل حتى نضمن أن كل السائل داخل الضاغط قد تبخر .
- يجب الانتباه لعدم تحريك الجيدج أو الخراطيم أثناء الشحن لأن ذلك يؤثر على قراءة الميزان .
- بالرغم من أن هذه الطريقة تعتبر مثالية للشحن إلا أنها غير ملائمة في مصر حتى وقت كتابة هذا الكتاب نظراً لارتفاع ثمن الميزان ولعدم معرفة معظم الفنيين بوجود هذه الطريقة .

الشحن عن طريق الضغوط وعلامات ضبط الشحنة :

هي الطريقة الوحيدة للشحن في حالة عدم وجود ميزان شحن وهي الأكثر انتشاراً بالرغم من أنها الأصعب وتحتاج لخبرة وفهم أكثر .
ما هو ضغط الشحن ؟

ضغط الشحن هو ضغط للمبخر قبل فصل الترموموستات مباشرة
ضغط الشحن غير ثابت ومتغير :

ضغط الشحن في كل الأجهزة متغير وليس له قيم محددة فمثلاً إذا تم شحن ثلاجة وفصل الترموموستات وكان الضغط 7 P.S.I (رطل على البوصة المربعة) مثلاً فليس معنى ذلك أن أي ثلاجة تشبهها يتم شحنها على نفس الضغط وذلك لأن ضغط الشحن يتغير حسب ثلاثة عوامل هم :

- (1) حرارة الجو
- (2) برودة المبخر
- (3) نوع الفريون

كلما كان الجو بالمكان حار كلما زاد الضغط والعكس لذلك نجد عادة إن ضغط الشحن في الشتاء يكون أقل من الصيف .

كما أنه كلما زادت درجة برودة المبخر كلما انخفض الضغط لذلك نجد دائماً أن الضغط ينخفض باستمرار لثناء عمل الثلاجة لأن المبخر تزداد برودته باستمرار وإذا فصل الترموموستات وكان الضغط 7 مثلاً فإنه إذا تم زيادة درجة الترموموستات لكي تعطي للثلاجة برودة أشد فإن الضاغط سوف يفصل بعد فترة أطول وعلى درجة برودة أشد وبالتالي سينخفض الضغط أكثر وقد يفصل ويكون الضغط 4 مثلاً .



ويوجد أنواع مركبات تبريد يكون ضغطها أعلى من أنواع أخرى في نفس درجة حرارة الجو ونفس درجة برودة المبخر. فمثلاً فريون 22 ضغطه دائمًا أعلى من فريون 12 لو 134a.

نستنتج من ذلك أن ضغط الشحن ليس له قيمة محددة ثابتة دائمًا ولكنه متغير وضغط شحن الثلاجة البالب الواحد يتراوح ما بين حوالي 5 في الشتاء و12 في الصيف وذلك في الأجهزة التي تعمل بفريون 12 لو 134a (حيث أن ضغطهما متقارب وإن كان ضغط المبخر في حالة فريون 134a أقل قليلاً من المبخر في حالة فريون 12) لما ضغط المكثف سيكون ما بين 100 في الشتاء و 170 في الصيف (مع ملاحظة أن ضغط المكثف في حالة فريون 134a أعلى قليلاً من المكثف في حالة فريون 12) وبالطبع لا يمكن قراءة ضغط المكثف إلا إذا يتم عمل وصلة لذلك في الغاز كما سبق فيما بعد . ويجب التأكيد على أن كل للضغط السابق ذكرها هي ضغوط تقريرية ويوجد جدول خاص بالضغط التقريري لمركبات التبريد المختلفة في باب لجدول للفنية.

كمية الغاز وحجم الثلاجة وضغط الشحن :

بالطبع ترتبط كمية شحنة الغاز بحجم الثلاجة بحيث كلما كانت الثلاجة فأداتها تحتاج لكمية غاز أكبر ولكن ضغط الشحن ليس له أي علاقة بذلك فمن الممكن أن يتم شحن ثلاجة 8 قدم على ضغط 7 مثلاً ويتم شحن ثلاجة 16 قدم بجانبها على نفس الضغط . مع أن الثلاجة لا 8 قدم تم شحنها بـ 120 جرام فريون مثلاً بينما الثلاجة الا 16 قدم تم شحنها بـ 240 جرام فريون .

هل يتم شحن الثلاجة في الشتاء بكمية غاز أقل من الصيف ؟

إذا تم شحن ثلاجة في الشتاء على ضغط 5 مثلاً وتم قياس ضغط نفس الثلاجة في الصيف ووجد أنه 8 مثلاً فهذا يعني ذلك أن شخص قام بزيادة شحنة الغاز بالدائرة وبالطبع لا فكما سبق في عملية الشحن بالميزان فإن كمية (وزن) الشحنة ثابتة سواء في الصيف أو في الشتاء ولكن ضغط هذه الكمية يكون في الشتاء أقل من الصيف

ضغط الشحن للمبخر وضغط الشحن الفعلي:

لضغط عند بدء الشحن (والمبخر لم يبدأ في التبريد) يسمى ضغط الشحن للمبخر ويكون تقريرياً ضعف ضغط الشحن الفعلي (وهو قبل فصل الترمومترات) أي أنه عندما يكون ضغط الشحن الفعلي المتوقع مثلاً 7 يتم إعطاء ضغط شحن مبدئي حوالي 15 لأن ضغط الشحن هو ضغط السحب وهو أيضاً ضغط المبخر وفي بداية الشحن يكون المبخر غير بارد وضغطه مرتفع قليلاً ولكن في نهاية الشحن نجد أن المبخر أصبح بارد وبالتالي انخفض ضغطه فإذا تم ضبط لضغط من البداية على 7 مثلاً فإنه مع زيادة للتبريد في المبخر سينخفض الضغط 3 مثلاً مما يستدعي فتح للمحسس كلما انخفض الضغط لرقم 7 وهذا يسبب خسارة لوقت بدون داعي لذلك يفضل البدء بضعف لضغط المطلوب.



كما يلاحظ ولنفس السبب العلوي أنه كلما عملت الثلاجة أكثر وزادت برودة المبخر لأن الضغط ينخفض تدريجياً أي أنه كلما زلت برودة المبخر كلما انخفض الضغط. كما يلاحظ أيضاً ولنفس السبب أنه في حالة فتح باب الثلاجة أثناء الشحن لأن الضغط يرتفع قليلاً حيث أن برودة المبخر تقل عند فتح الباب فيرتفع الضغط. كيف يمكن ضبط الشحنة مع أن ضغط الشحن غير محدد؟ بما أن ضغط الشحن غير محدد فإنه يتم ضبط الشحنة من خلال حلامات تسمى علامات ضبط الشحنة ويتم ذلك بعد أن تصل الثلاجة لدرجة للبرودة الطبيعية المفترضة كما سوف نرى فيما بعد.

خطوات عملية الشحن :

❖ الخطوة الأولى:

بعد عملية التجهيز والتثريغ يتم توصيل الجيدج بأسطوانة الغاز ويتم عمل بدرج (طرد للهواء) من خرطوم الأسطوانة .

❖ الخطوة الثانية:

يتم فتح محبس الجيدج الأزرق لإعطاء شحنة مبدئية حتى حوالي 40 P.S.I ولا يضغط لا يعمل





❖ الخطوة الثالثة:

يتم تشغيل الضاغط ويلاحظ عددها أن الضغط ينخفض في الجيدج وعندما ينخفض الضغط لأقل من ضغط الشحن المبدئي المطلوب (لتفرض أن ضغط الشحن المبدئي هو مثلاً 15 P.S.I حيث أنه تم فيما سبق توضيح ضغوط الشحن وأختلافاتها)، يتم فتح محبس الجيدج لإعطاء دفعه غاز أخرى ويفضل أن لا يتم فتح المحبس بنسبة كبيرة حتى لا يؤثر ضغط الأسطوانة العالي على الضاغط وإنما يفضل أن يتم فتح محبس الجيدج فتحة بسيطة بحيث يرتفع المؤشر لحوالي 25 P.S.I وليس أكثر ثم يتم ترك الغاز يدخل للدائرة لمدة نصف دقيقة تقريباً ثم يتم إغلاق المحبس.

❖ الخطوة الرابعة:

عد غلق المحبس تهبط وتختفي قرامة الجيدج فإذا انخفض أقل من 15 P.S.I يتم فتح محبس الجيدج لإعطاء دفعه غاز أخرى ويتم تكرار هذه الخطوة حتى يثبت المؤشر عند غلق المحبس على ضغط الشحن المبدئي والذي افترضنا هنا أنه 15 P.S.I مثلاً.

ملاحظات:

- دائمًا يتم الشحن بالغاز وليس بالسائل أي تكون الأسطوانة معدولة وليس مغلوبة لأنه في حالة الشحن بالسائل أثناء عمل الضاغط فلن ذلك قد يؤدي لتلف الضاغط .
- يفضل دائمًا أثناء الشحن قيس الأمبير لكي يتم متابعة أمبير الضاغط أثناء الشحن .
- يحدث أحياناً أثناء الشحن أن يتكون ثلج على أسطوانة مركب التبريد من أسفل وذلك لأن السائل بداخل الأسطوانة يتغير وينتقل إلى الثلاجة ويغير السائل بسبب برودة شديدة ويحدث هذا في الأسطوانات الصغيرة أكثر ويحدث أيضاً في الأسطوانات الكبيرة في حالة خروج الغاز بكمية كبيرة وينتتج عن هذه البرودة الشديدة لانخفاض ضغط الأسطوانة وبالتالي تكون بها كمية مركب تبريد تكفي لشحن الثلاجة وأكثر ولكن لا ينتقل للغاز من الأسطوانة للثلاجة بسبب الخفاض ضغطها لذلك يمكن وضع الأسطوانة في ماء دافئ لرفع ضغطها وإكمال الشحن ولا يجب لتسخين عليها بال النار لذا لا تتفجر

❖ الخطوة الخامسة:

بعد ذلك يتم ترك الثلاجة تعمل لفترة لكي تصل لدرجة التبريد الطبيعية وأثناء ذلك يتم متابعة عملها حيث يبدأ المكثف في المسحونه ويبدأ للمبخر في عمل للتبريد تدريجياً وبالتالي ينخفض الضغط في الجيدج تدريجياً ويبيطه كما سبق ويتم الحكم على ضبط الشحنة بعدما تصل البرودة داخل للمبخر لدرجة الطبيعية وذلك لآن يحدث إلا بعد مرور وقت يختلف من ثلاجة لأخرى ومن جو لأخر ولكن تقريباً تكون الفترة اللازمة لوصول الثلاجة الباب الواحد لدرجات التبريد الطبيعية تتراوح مابين 45 دقيقة إلى حوالي ساعة ونصف.



❖ الخطوة السادسة:

وبعد مرور الوقت المناسب كما سبق يتم ضبط الشحنة عن طريق علامات ضبط للشحنة.

العلامات الأساسية ضبط الشحنة:

يوجد ثلاث علامات أساسية لضبط شحنة الثلاجة وهي بالترتيب :

- تكون ثلوج على جميع أجزاء المبخر.
- برودة ماسورة الارجاع.
- فصل الترموموستات .

ويجب الكشف على هذه العلامات الثلاثة بالترتيب كما يلي :

(1) أول علامات ضبط الشحنة تكون ثلوج على جميع أجزاء المبخر:

وذلك يطلق عليه بالعامية المصرية تسميع حيث تكون طبقة ثلوج أبيض رقيقة (تشبه للشمع) على جميع جوانب المبخر وفي حالة إذا كان آخر جزء من المبخر لا يوجد به تسميع فذلك يدل على نقص الشحنة فإذا حدث ذلك يتم فتح محبس للجذب لإعطاء شحنة ورفع للضغط درجة واحدة وبعد عدة دقائق سيبدأ الجزء الأخير من المبخر في التسميع فإذا ظل جزء آخر من المبخر بدون تسميع يتم زيادة الشحنة درجة أخرى وهكذا.

ملاحظات: ^{ص ٦}

- في حالة عدم الانتظار لوقت الكافي (الاستعجال) كما سبق فإنه لن يتكون ثلوج على نهاية المبخر بسبب أن الثلاجة تحتاج لوقت لطول وليس لنقص في الشحنة
- يمكن عمل اختبار تسميع بأن تبلل إصبعك بالماء وتضعه على سطح لفريزر لمدة 3 ثوانٍ ثم ترفعها ثم ترفعه بسرعة فإذا أحسست أن إصبعك قد لسع على سطح لفريزر ويحدث صوت عد رفعه يكون ذلك تأكيد على قوة التجميد حيث لن طبقة الماء التي على الأصبع تحول لثلج بسرعة لما إذا لم يحدث ذلك دل هذا على ضعف درجة التجميد

ماذا يحدث في حالة نقص الشحنة ؟

كما سبق فإنه في حالة نقص الشحنة فإن نهاية المبخر لا يوجد بها تسميع وما مسورة الارجاع لا يوجد بها برودة والترموموستات لا يفصل وأيضاً يلاحظ في حالة نقص الشحنة أنه يوجد بروادة عالية في بدالة المبخر (أعلى من الطبيعي) حيث أن بدالة المبخر يدخل إليها العامل الكافي لعمل تبريد بها ولكن لأن الشحنة ناقصة أي أن الضغط أقل من الطبيعي فإن السائل يتبخّر أسرع ويعطى بروادة أشد من البرودة الطبيعية في بدالة المبخر فقط.



(2) ثالثي علامات ضبط الشحنة برودة ماسورة الرائع:

بعد أن يتم تشميع جميع أجزاء المبخر يتم ضبط ثاني علامة وهي برودة ماسورة للرائع وفي بعض الثلاجات تكون ماسورة الرائع خارجة من خلف المبخر ونازلة إلى سحب الضاغط وبالتالي يمكن رؤيتها بطولها في خلف المكثف. وفي بعض الثلاجات تمر ماسورة للرائع داخل عزل جسم الثلاجة بحيث تخرج للضاغط. أسفل الثلاجة وبالتالي يظهر منها جزء صغير وهذا شيء غير مهم ، العهم هو أن تكون هذه الماسورة أبرد من الجو المحيط قليلاً من أول جزء ظاهر منها وليس من عند الضاغط فإذا وجد تكاثف مياه على ماسورة الرائع (يسمى بالعامية المصرية تعريق) أو وجد تكون ثلج فيها (تشميع) فهذا دليل على زيادة الشحنة . وفي حالة زيادة الشحنة بنسبة كبيرة فإن التشميع على ماسورة للرائع يصل للضاغط فإذا حدث ذلك يتم خلق محبس الأسطوانة ثم يتم فتح محبس الجيدج ليبدأ الغاز في الخروج وبالتالي يتم تقليل الشحنة لزيادة ويتتم الاستمرار في تقليل الشحنة لمدة حوالي دقيقة ثم خلق المحبس والهدف أن يتم خفض الضاغط لدرجة واحدة وبعد قليل سيبدأ الثلج على ماسورة الرائع في الذوبان فإذا ذاب أغلبه ولكن تبقى جزأاً من ماسورة الرائع به ثلج أي أن الشحنة لا زالت زائدة يتم خفض الضاغط لدرجة واحدة أخرى حيث يجب أن لا يوجد أي تشميع على ماسورة الرائع أما إذا ذاب كل الثلج من على ماسورة الرائع ولكن من آخر جزء من المبخر أيضاً أي أن الشحنة قد نقصت فيتم عندها زيادة الشحنة مرة أخرى كما مبيّق.

الصب كول SUB COOL والماسير هيت SUPER HEAT:

كما سبق فإنه إذا كان ضغط المكثف في ثلاجة تعمل بفريون 12 هو كذلك فالله حسب قدر درجة الحرارة المقابل للموجود بالجيدج يجب أن تكون درجة حرارة العسائل في نهاية المكثف هي كذلك كانت درجة حرارة نهاية المكثف هي فعلاً كذلك أي أن نهاية المكثف به تبريد كذلك درجة الحرارة عن الحرارة المفترضة وهذا الفارق يسمى الصب كول .

وكذلك إذا كان ضغط المبخر في نفس الثلاجة هو كذلك المؤشر في الجيدج يشير في نفس الوقت لدرجة الحرارة المقابلة المفترضة ودرجة تبخر سائل الفريون وهي كذلك كذلك وكانت درجة حرارة ماسورة الرائع هي كذلك لأن الفارق درجة حرارة الرائع عن الدرجة المفترضة في الجيدج وهي كذلك درجة تسمى الماسير هيت . والهدف من الصب كول في المكثف هو ضمان أن كل الفريون في نهاية المكثف في صورة سائل . والهدف من الماسير هيت في نهاية المبخر هو ضمان أن كل الفريون في ماسورة الرائع هو غاز ولمعرفة أهمية ذلك راجع شرح للمبدل الحراري في الكتاب الأول (الدوائر الميكانيكية)



ملاحظات:

- أحياناً في حالة زيادة الشحنة نجد أنه يوجد تشميع تليج على نهاية ماسورة الراجع بالقرب من الضاغط ونفس الماسورة من بدايتها بأعلى لا يوجد عليها تليج وسبب ذلك أن الجزء العلوي من ماسورة الراجع يكون ملائقاً للكابلات لعمل المبدل الحراري لذلك تكون حرارته أعلى من نهاية ماسورة الراجع من عند الضاغط .
- في حالة زيادة الشحنة بدرجة كبيرة نوعاً ما أحياناً يتم سماع صوت (مقطقة) في الضاغط وهذا يكون بسبب سقوط سلال مركب التبريد على زيت الضاغط فيحدث تماماً مثلما يحدث في حالة سقوط قطرات مياه على زيت ساخن.

ماذا يحدث في حالة زيادة الشحنة ؟

كما سبق فإنه في حالة زيادة الشحنة يحدث تشميع أو تعريق على ماسورة الراجع ونقل برودة للمبخر ولا يفصل للترmostats وأيضاً يلاحظ ارتفاع حرارة المكثف لارتفاع منسجه كما يلاحظ ارتفاع لمبير للضاغط قليلاً بسبب زيادة الضغط وكل ذلك يؤدي لارتفاع حرارة الضاغط مما قد يؤدي إلى تلفه إذا استمر الوضع على ذلك .

(3) ثالث علامات ضبط الشحنة فصل الترmostats:

ثالث وأخر وأهم علامة لضبط الشحنة هي فصل الترmostats حيث أن فصل الترmostats يعني أن الشحنة مضبوطة وذلك لأن في حالة نقص أو زيادة الشحنة في الأغلب لن يفصل الترmostats . وعدم فصل الترmostats في حالة نقص الشحنة شيء واضح ولكن لماذا لا يفصل الترmostats في حالة الشحنة لزيادة ؟

في حالة الشحنة لزيادة يصل ويدخل للمبخر كمية سائل أكثر من المطلوب وبالتالي يحدث تشميع في كل المبخر وأيضاً يتبقى سائل زائد يؤدي لحدوث تشميع على ماسورة الراجع ومنه نعرف أن الشحنة زائدة ولكن درجة برودة المبخر تكون في هذه الحالة أقل من الطبيعي وذلك لأن كمية السائل الكبيرة تعنى ضغط أعلى في المبخر ودائماً أرتفع الضغط ارتفعت الحرارة (الخضخت البرودة) وبالتالي في حالة زيادة الشحنة يوجد تشميع على الراجع ولكن برودة للمبخر تكون أقل وبالتالي لا يفصل الترmostats . أي أن الترmostats لا يفصل إلا إذا كانت الشحنة مضبوطة لذلك يعتبر أهم وأخر علامة لضبط الشحنة .

ملحوظة:

عندما يعود الترmostats للتوصيل مرة أخرى فإنه أحياناً يتكون تعريق مياه أو تشميع تليج على ماسورة الراجع لفترة قصيرة ثم يختفي هذا التعريق لو التشميع وتعود ماسورة الراجع للبرودة المعتادة وهذه ظاهرة طبيعية إن حدث وذلك لأن الغاز الموجود بالمبخر طوال مدة الفصل يصبح بارد جداً وعند بدء عمل الدائرة يفorm للغاز بنقل للبرودة إلى ماسورة الراجع وذلك لا يعني زيادة في الشحنة



ضبط الترمومترات أثناء الشحن :

لثناء الشحن يتم ضبط الترمومترات على أقل درجة ولكن عندما يفصل يتم رفعه لدرجة متوسطة فإذا فصل على الدرجة المتوسطة (أو للعلمية) فذلك يدل على ضبط الشحنة . مثلاً يحدث إذا كان الترمومترات تالف أثناء ضبط الشحنة ؟

عادةً بعد أن يتم ضبط تشميع المبخر وبرودة الرائع يتم الانتظار حتى يفصل الترمومترات فماذا لو كان الترمومترات تالف ؟ في هذه الحالة سوف يتكون ثلج على الرائع ليس بسبب زيادة الشحنة ولكن بسبب ارتفاع برودة المبخر لدرجات تزيد من المعتادة وقد نظن أن الشحنة زائدة وتقوم بتقليلها حتى يسريح الثلج من على ماسورة الرائع فإنه بعد قليل يتكون ثلج مرة أخرى على الرائع وفي حالة تقليل الشحنة ثانية سوف تتكرر العملية حتى يصل للضغط في المبخر لقيم منخفضة جداً (2 مثلاً) وهذا أقل من ضغوط الشحن المعتادة ومع ذلك يوجد ثلج على الرائع ولكن الشحنة زائدة وربما يكون الترمومترات تالف ولا يمكن ضبط الشحنة إلا بعد تغيير الترمومترات .

هل يرتبط ضبط الشحنة بقراءة الجيدج (بالضغط) ؟

في علامات ضبط الشحنة الثلاثة العلائق شرحها لم يأتي بطلاناً ذكر الجيدج أي أن ضبط الشحنة غير مرتبط بالضغط فإذا تم ضبط الشحنة عن طريق الثلاث علامات وكان الضغط عالي قليلاً أو منخفض قليلاً عن المتوقع فهذا لا يهم في شيء وكما سبق كل جهاز له مدى ضغط ولكن في خلال هذا المدى يمكن للضغط أن يزيد أو يقل من جهاز لأخر ومن مكان لأخر وإذا تم شحن ثلاثة معينة على ضغط 7 مثلاً فمن الممكن شحن ثلاثة مماثلة لها تماماً وفي نفس الظروف على 10 أو 5 مثلاً . إذاً العهم ليس بالضغط وإنما علامات ضبط الشحنة الثلاثة السابق ذكرها .

ملحوظة : كمي

نظراً لكل ما سبق فإن الجيدج غير أساسي في ضبط شحنة الثلاثة لأن ضبط الشحنة يتم عن طريق الثلاث علامات الأساسية للسابق ذكرها لذلك يحدث أحيلان أن يقوم البعض في ظروف خاصة بالشحن بدون جيدج حيث يتم توصيل ماسورة الخدمة بأسطوانة الغاز بالخرطوم مباشرة بدون جيدج وبعد عمل تفريغ ذاتي يتم البدء في الشحن ونعتمد في البداية على الإحساس وفي ال剩ائية على علامات ضبط الشحنة ونصل لضبط الشحنة مثلاً لو كان يوجد جيدج ولا نقصد أن هذه طريقة سليمة ولكن نقصد أن نوضح أن الجيدج جزء غير أساسي في ضبط الشحنة .

العلامات الغير أساسية لضبط الشحنة :

كما سبق يوجد ثلاث علامات أساسية لضبط الشحنة ولكن أيضاً يوجد علامتان لضبط الشحنة ولكن غير أساسيتان ولا يمكن الاعتماد عليهما وحددهما لضبط الشحنة وهما لمبير الضاغط وسخونة المكثف .



لمببر الضاغط:

عادة يتم قياس لمببر الضاغط لثاء الشحن ومن المفترض أنه كلما زادت الشحنة وبالتالي زاد الضغط فلن الأمبير يكون أعلى قليلاً والعكس كلما قلت الشحنة يقل الضغط فلن الأمبير يكون أقل ولكن لا يمكن الاعتماد على ذلك في ضبط الشحنة حيث أنه يمكن أن تكون الشحنة ناقصة ويكون الأمبير مرتفع قليلاً نتيجة لسباب وعوامل أخرى وتم شرح ذلك بالتفصيل في بدب الأخطاء مع الأخذ في الاعتبار أن في بداية الشحن يكون للضغط مرتفع قليلاً كما سبق وبالتالي يمكن الأمبير أيضاً مرتفع قليلاً وكلما زاد التبريد في المبخر انخفض الضغط وبالتالي ينخفض الأمبير قليلاً.

سخونة المكثف:

في حالة الشحنة المضبوطة تكون سخونة المكثف متدرجة بدليته تكون مترادفة جداً ونهائته عند الفائز تكون أنها قليلاً من حرارة الجو وعندما تكون الشحنة زائدة تكون حرارة نهاية المكثف عالية أيضاً والعكس إذا كانت الشحنة ناقصة تكون نهاية المكثف غير دالة ولكن هذه أيضاً علامة لا يمكن الاعتماد عليها وحدتها في ضبط الشحنة حيث تختلف سخونة المكثف نوعاً ما من ثلاثة لأخرى وتختلف تبعاً لحرارة الجو.

استخدام الترمومتر الرقمي في الشحن :

يكون من المفيد جداً استخدام الترمومتر الرقمي (الديجيتال) لثناء الشحن حيث يتم تشبيه سينسور (حساس) للترمومتر دائماً بجانب بباب للترمومترات في أي جهاز لمتابعة درجات حرارة المبخر لثناء الشحن ولذلك أكثر من ميزة هامة كالآتي :

- عادة تحتاج كل ثانية لثناء الشحن لفتح باب الثلاجة لكي تتبع زيادة البرودة والانتظام عمل الثلاجة وتوضع بذلك على أجزاء مختلفة من المبخر لكي تنسس بالبرودة والتشميع. وهذا يؤدي للتقارب ببرودة ودخول هواء ساخن في كل مرة يتم فتح الباب فيها ويمكن أن نجد في النهاية أن عملية الشحن استمرت حوالي نصف ساعة زيادة عن الوقت الذي كان يمكن أن تحتاجه الثلاجة لولا تكرار فتح الباب لثناء الشحن.
- لما في حالة استخدام الترمومتر فإن السينسور الخاص به يكون مثبت بجانب بباب للترمومترات والترمومتر نفسه يكون بخارج الثلاجة ويتم قفل الباب على سلك للسينسور بحيث يمكن قراءة درجات البرودة وتقديرها ومتابعة عمل الثلاجة بدقة بدون الحاجة لفتح الباب إطلاقاً وبالتالي هذا يوفر وقت كثير من عملية الشحن.

- يعتبر الترمومتر في حالة وجوده من علامات ضبط الشحنة حيث أن كل جهاز له درجات التبريد المعتادة الخاصة به (سبق ذكرها في كتاب الدواوين الميكانيكية) فمثلاً الثلاجة ذات الباب الواحد تعطى درجات تبريد في المبخر في حدود 12-12° درجة مئوية فإذا وصلت درجة حرارة المبخر مثلاً إلى -8° وثبتت على ذلك فإن ذلك يدل على أن الشحنة غير مضبوطة أما إذا استمرت درجة الحرارة في الانخفاض فتكون الشحنة مضبوطة ويجب الانتظار حتى تفصل الترمومترات.



* يمكن بالترمومتر معرفة إذا كان الترمومتر تالف حيث أنه إذا زلت البرودة في الثلاجة للقلب الواحد مثلاً عن الدرجة الطبيعية لها -12° ثم ووصلت إلى -14° ثم إلى -16° مثلاً ولم تصل فهذا يدل على أن الثلاجة لم تصل لأن الترمومتر تالف وليس بسبب عدم ضبط الشحنة لأنه لو كانت المشكلة في ضبط الشحنة لما لستطاعت الثلاجة أن تصل لدرجات البرودة الشديدة هذه.

لكل ما سبق فإن الترمومتر وإن كان جزءاً غير أساسياً في عملية الشحن إلا أن وجوده يكون مفيد جداً وخصوصاً أنه يوجد منه أنواع متخصصة المعاير.

ملاحظة:

في بذلة الشحن يلاحظ الانخفاض درجة الحرارة في الترمومتر بسرعة ولكن عند درجات البرودة الأشد تبدأ الحرارة في الانخفاض ببطء وهذه ظاهرة طبيعية

◆ الخطوة السابعة والأخيرة في عملية الشحن:

بعد ضبط الشحنة وفصل الترمومتر يجب فك الجيدج فإذا كانت ماسورة الخدمة بها بلف يتم تركه في الثلاجة فإنه يتم فك خرطوم الجيدج من بره من البلف (لكن لا ينطوي الغاز كثيراً لثناء فك الخرطوم من البلف) ثم التأكد من إحكام ربط إبرة البلف ثم التأكيد على عدم وجود تسرب بها ثم يتم ربط خطاء البلف بإحكام .

لما إذا كانت لا ترحب في ترك البلف في الثلاجة وتريد رفعه أو كنت لم تستخدم بلف وإنما وصلت شحن عبارة عن صاملولة ويونيون فإنه قبل فك الخرطوم يجب خفض ماسورة الشحن جيداً ثم قطعها ثم لحامها

طريقة خفض ماسورة الخدمة (الشحن) قبل لحمها :

يتم خفض الماسورة من طرفها خفض محكم قوى قدر الإمكان وبعد ذلك يتم خفضها خفض ثالثي على بعد حوالي 3 سنتيمتر من الخفاس الأول ولكن لا يتم فك البنسة الخفاسة وإنما يتم تركها مرکبة على الماسورة ثم يتم قطع الماسورة من خط الخفاس الأول بشتيها وفردها عدة مرات وبعد ذلك يتم لحام طرف الماسورة من خط الخفاس الأول والهدف من عدم فك البنسة الخفاسة هو منع ضغط الغاز من الخروج والهروب أثناء اللحام ويفضل أن يتم اللحام لثناء عمل العصاغط لكي يكون ضغط ماسورة الخدمة منخفض وبعد انتهاء اللحام يتم فك البنسة الخفاسة من

على الخفاس الثاني ويجب أن يتم لحام الخفاس الثاني أيضاً أي وضع سبيكة لحام عليه من الخارج لأنه أصبح منطقة ضعيفة وسهلة الكسر ولكن لا يوجد خوف لثناء هذا





لللحم من ضغط الغاز حيث أن المسورة أصبحت مغلقة وطرفها ملحوم ولا يوجد أي إمكانية لتسريب الغاز أثناء اللحام على الشخص الثاني .


ملحوظة:

• لدينا نفضل البعض عدم قطع المسورة للخدمة بعد خصها أن لا يتم القطع من مكان الشخص كما سبق وإنما يتم القطع من طرف المسورة بعد منطقة الشخص وعند اللحام يتم إدخال سبائكة اللحام بداخل المسورة وملء هذا الجزء بسبائكه اللحام حيث يكون التأكد من إحكام لحام وطلق للمسورة أكثر .

التقريغ والشحن من ناحيتي الدائرة:



لدينا يقوم المصانع بعمل تقريغ للدائرة من ماسورة الخدمة وأيضاً من المكثف في نفس الوقت لذلك نجد أحوازاً لنّلاجّ بها فلتر ذو روحين وبه ماسورة تصل مغلقة باللحم وهي التي استخدمها المصانع في التقريغ مع ماسورة الخدمة وبالطبع التقريغ من ناحيتي الدائرة (المبخر والمكثف) يكون أقوى من التقريغ من ناحية المبخر فقط مع أن التقريغ من ماسورة الخدمة هو تقريغ الدائرة كلها ونفضل أن تقوم بعمل التقريغ من ناحيتي الدائرة (ماسورة الخدمة والبلغ أي للمبخر والمكثف) إذا لمكن ذلك كما إن قياس ضغط المكثف يكون علامة مساعدة لضبط الشحنة كما في جدول ضغوط الأجهزة في باب الجداول الفنية.





حدوث سدد رطوبة أثناء الشحن:

قد يحدث أحياناً أن عملية التفريغ لم تكون جيدة أو أن تكون قد نسيت عمل برج (طرد الهواء) قبل الشحن أو قد يحدث نتيجة أي خطأ أن كمية من الهواء قد دخلت للدائرة مع الشحنة فتنتع عن ذلك أن يسرر الهواء مع الغاز وعندما يبدأ المبخر في الوصول لدرجات التجميد تتحول للرطوبة الموجودة في الهواء لثلج يسبب سد في بدأة المبخر وسمى سدد رطوبة ولذلك لا يصنف سدد الرطوبة مع الأخطاء التي قد تحدث يوماً ما في ثلاثة كانت سليمة ثم حدث بها عطل ولكن يصنف مع الأخطاء التي يمكن أن تحدث أثناء الشحن مثل سد اللحام.

متى يحدث سدد الرطوبة؟

يحدث سدد الرطوبة بعد أن يبدأ المبخر في الوصول لدرجات التجميد أي بعد بداية الشحن بقليل ولكن إذا حدث سد مع بداية الشحن فيكون معنى هذا أنه ليس سدد رطوبة وإنما غالباً يكون سد لحام.

علامات سدد للرطوبة:


يمكن اكتشاف حدوث سدد للرطوبة عن طريق لربعة علامات هي كالتالي:

◆ ضغط المبخر يصل للتفرغ :

عند حدوث سد في بداية المبخر فإن الضاغط يستمر في السحب من المبخر والطرد للمكثف ولكن الغاز لا يستطيع أن يعود مرة أخرى بسبب السد لذلك يقوم الضاغط بتقريع المبخر من الغاز الموجود به لذلك تكون من أعراض سدد الرطوبة أن للجوج يعطي قراءة أقل من الصفر أي تفريغ بعد أن كان مضبوط على ضغط الشحن الذي هو دائمًا أعلى من الصفر ويحدث هبوط الضغط سريعاً (خلال دقيقة واحدة مثلاً).

◆ برودة المكثف:

كما سبق فإنه أثناء السد يقوم الضاغط بسحب الغاز كله من المبخر وضغطه للمكثف وبعد ذلك يقف مريان للغاز ويصبح كله محبوس في المكثف وبالتالي يصبح المكثف مثل أسطوانة مركبة للتبريد ملآن بالسائل المصبوط ولكن لا يوجد به أي حركة أو أي سريان لذلك لا توجد به أي حرارة ولكن في هذه الأثناء يكن الضاغط ساخن.





❖ تفاصيل صوت الريح في المبخر :

لثاء عمل أي ثلاجة يتم سماع صوت خروج السائل من الكابلات ودخوله للمبخر وهذا يسمى صوت الريح ولكن في حالة حدوث سد فالطبع ينعدم صوت الريح في المبخر .

❖ تفاصيل البرودة في المبخر :

إذا فرضنا أنه عندما حدث السد كانت أجزاء كبيرة من المبخر قد بدأ يحدث بها تجميد وتشمع ثلج فإنه بعد حدوث السد يبدأ هذا الثلج في الذوبان حيث تبدأ البرودة في الانخفاض نظراً لعدم سريلان مركب التبريد فإذا حدثت هذه العلامات يكون معنى هذا حدوث سد .

ملحوظة:

لحوان لا ينتبه الفني لحدوث السد وعندما يلتفث الصغط بسبب السد يظن الفني أن الشحنة قليلة ويبدأ في فتح الجيدج لزيادة الشحنة ويزداد الضغط جداً في المكثف لدرجة أن يعلو صوت الضاغط بصورة ملحوظة وإذا لم ينتبه الفني لذلك قد يتلف الضاغط علاج سد الرطوبة إذا حدث أثناء الشحن:

❖ يتم فصل الثلاجة .

❖ يتم للتسخين بحرص وبنوار ضيعرفة جداً (لو يماء ملحن) على المبخر وبالذات على بداية المبخر حيث غالباً ما يحدث السد في بداية المبخر وبعد فترة من التسخين سوف يذوب الثلج المسبب للسد في داخل المبخر وعندها يتم سماع صوت انفاس مركب التبريد ودخوله للمبخر وتجد أن مؤشر الجيدج والذي كان يعطي

فراءة تفريغ قد ارتفع لضغط على (أعلى من حوالي 20 P.S.I) نتيجة دخول مركب التبريد للمبخر وبذلك تكون قد تأكيناً أن هذا السد هو سد رطوبة طالما تم إزالته بالتسخين . ولكن ذلك ليس هو للعلاج حيث أن الرطوبة لازالت موجودة دخل للمواشير على شكل ماء وعدد تشغيل لللاحقة سوف تسبب سد مرة أخرى .





♦ يتم طرد الشحنة وفك الفلتر القديم ولحام فلتر جديد ونكلة خطوات التجهيز والتغليف كما سبق في المرة الأولى على أن يتم التدفئة بحرص بالذار أو بماء ساخنة على المبخر لثناء عمل للتغليف لضمان التخلص من الرطوبة وعدم حدوث سد مرأة أخرى .

لستخدام المسارون لعلاج سد الرطوبة :

تقوم بعض الشركات بتصنيع وبيع مادة تسمى للساوندون THAWZONE وهو نوع من لفواز للكحول وأي كحول يعتبر ملئ للتجمد بحيث أنه يوجد بوضع بعض قطرات منه مع مركب التبريد فله بخليط بمركب للتبريد ويسير معه خلال الدائرة بحيث إذا كان يوجد رطوبة بالدائرة فلن المسارون يقوم بالتفاعل معها ومنع تجمدها مرة أخرى، بحيث لا تسبب سد مرأة أخرى مع العلم بأن المسارون ملئ للتجمد ولا يمتص الرطوبة لاما الفلتر فإنه يمتص الرطوبة .

تأثير المسارون للضار على الصناعط :

يؤثر المسارون تأثير ضار على الصناعط حيث أنه مثل أي كحول مادة نشطة تسبب تلف عزل الملفات مما قد يسبب تلف الصناعط كما قد يتفاعل ويفك جزيئات الزيت وذلك لا يحدث إلا بعد فترة طويلة (شهور وليس أيام) لذلك يفضل عدم استخدامه وفي حالة استخدامه يتم تفريغ الدائرة من الشحنة التي بها سارونون وإعادة الشحن مرة أخرى . ولكن لماذا يلجأ البعض لاستخدام المسارون ؟.

أسباب لاستخدام المسارون :

كما سبق فإنه عند حدوث سد رطوبة فإنه يجب تغيير الفلتر وإعادة الشحن وقد يحدث لحيواناً في حالة كثرة كمية الرطوبة في الدائرة أن يحدث سد رطوبة مرة أخرى بعد إعادة الشحن ويتم إهدار وقت وتكلفة لذلك يلجأ البعض لاستخدام المسارون بحيث أنه سيضطر لإعادة الشحن ثانية ولكنه لن يضطر لتغيير الفلتر وإعادة التجهيز وفي نفس الوقت ستقل جداً احتمالات حدوث سد رطوبة مرة أخرى بعد إعادة الشحن .

طريقة استخدام المسارون عند حدوث سد رطوبة :

- ♦ بعد فك وإزالة سد الرطوبة كما سبق يتم فك خرطوم الجيدج الخاص بأسطوانة الغاز من عد الجيدج ثم يتم قلب الجيدج كما بالشكل وتكون للمحابس مغلقة ثم يتم وضع نقاط المسارون مكان وصلة خرطوم الجيدج .
- ♦ لدفع المسارون للدخول في الثلاجة يتم فتح محبس أسطوانة الغاز قليلاً جداً ليخرج الغاز من خرطوم الأسطوانة طارداً ألممه الهواء من الخرطوم ولثناء ذلك يتم ربط



الخدمة والأخطاء

للخرطوم في الجيدج ثم يتم فتح محبس الأسطوانة ثم محبس الجيدج لإعطاء شحنة غاز تقوم بدفع الساوندون لدخول الدائرة (لمدة 5 ثواني تقريباً) .



- بعد ذلك يتم تشغيل الصافط لكي يمر مركب للتبريد المخلط بالساوندون في كل الدائرة ل يستطيع الساوندون أن يصل إلى الرطوبة في المبخر (يتم للتشغيل لمدة حوالي 10 دقائق وكلما طالت المدة يكون أفضل) .

- والآن قد تم حل مشكلة الرطوبة بالساوندون ولكن كما سبق يجب إخراج الساوندون من الدائرة حتى لا يؤثر على الصافط على المدى البعيد لذلك يتم عمل

تفريغ وإعادة شحن للثلاجة ولكن هذه المرة سيكون التفريغ والشحن سريعاً عن أول مرة حيث لن يتم تغيير الفلتر وإعادة التجهيز كما أن التفريغ يمكن أن يكون سريعاً حيث أن الهدف هو التخلص من مركب التبريد المخلط به الساوندون فقط

شحنة التنظيف:

لحوائناً يقوم البعض باستخدام الساوندون قبل البدء في الشحن وبعد انتهاء التفريغ الذاتي بحيث يتم التأكيد على عدم احتمال حوت مدد رطوبة بعد الشحن فيقوم الفني بإعطاء شحنة فريون بسيطة مع بعض الساوندون سوف يلي ويقوم بتشغيل الصافط لعدة دقائق ثم يقوم بعمل تفريغ سريع لهذه الشحنة فوراً بعد ذلك في الشحن وتسمى هذه الشحنة للمخلطة بالساوندون شحنة للتنظيف ويتم عملها كالتالي :

بعد انتهاء عمل التفريغ الذاتي والتأكد من أن الهواء الخارج من كابلاري التفريغ قد قلل جداً كما سبق يتم وضع نسبة من الساوندون في أي وعاء صغير (عادة يتم استخدام خطاء الفلتر في ذلك

كما بالشكل) ويتم وضع كابلاري التفريغ بدخول الساوندون ثم يتم فصل الصافط فيتم سحب وشفط الساوندون إلى الدائرة وقبل انتهاء كمية الساوندون يتم خفض وقطع نهاية لكابلاري بقصافة بحيث لا يدخل هواء خلف الساوندون للدائرة ثم بعد ذلك يتم شحن الثلاجة بشحنة فريون قليلة (لعدم إهدار كمية فريون كبيرة) ويتم تشغيل الصافط لكي





تُلف هذه الشحنة في الدائرة وتدفع أمامها الماوندون للدخول إلى المixer لامتصاص بوللي لرطوبة وبعد حوالي دقيقة أو دقيقة يتم قطع طرف كابلاري للتغريغ وعمل تغريغ لشحنة للتظيف التي بها ملاوندون لمدة دقيقة أخرى تفريها ويتم بعد ذلك تكملة خطوات الشحن كما سبق وإن لا أنصح بعمل هذه العملية وإن كنت لا تستطيع أن تقول لها خطأ .

ملاحظة:

إذا كان سد لرطوبة يحدث كثيرا في ثلاجات مختلفة فإن ذلك يدل على أنه يوجد خطأ في أسلوب العمل والخطوات حيث أنه إذا كانت الخطوات سليمة فلنادرًا ما يحدث سد تم فيما سبق شرح شحن الثلاجة للباب الواحد وبذلك تم فعلاً شرح جميع العمليات عملية الشحن وفيما يلى سوّي شرح شحن باقي الأجهزة من حيث التفاصيل التي قد تكون مختلفة لكل جهاز.

شحن الثلاجة البابين

عملية التجهيز والتغريغ في الثلاجة البابين تماماً مثل الثلاجة الباب الواحد.

عملية الشحن مثل الثلاجة الباب الواحد في جميع الخطوات باستثناء الآتي:

- ❖ الفترة اللازمة لوصول الثلاجة البابين لدرجات التبريد الطبيعية تكون لطول من الثلاجة للباب الواحد حيث أن الثلاجة البابين تعطى درجات تبريد أعلى وإن ذلك يلزمها وقت لطول لذلك نجد أن الوقت اللازم للثلاجة البابين للبدء في ضبط الشحنة قد لا يقل عن ساعة وقد يصل أحياناً لأكثر من ساعتين .

- ❖ ضغوط شحن الثلاجة البابين تكون ما بين 7 P.S.I في الصيف إلى 3 في الشتاء تقريباً أي أنها أقل من ضغوط الثلاجة للباب الواحد وذلك لأنه كما سبق فإنه كلما زادت برودة المixer قل الضغط وبما أن برودة البابين أشد من برودة الباب الواحد لذلك يكون ضغطها أقل.

- ❖ علامات ضبط الشحنة في الثلاجة البابين هي نفس علامات الثلاجة للباب الواحد مع الوضع في الاعتبار أن المرابي في كابينة الثلاجة البابين هي جزء من المixer لذلك إذا تم تشميع جميع أجزاء الفريزر ولم تشمع المرابي فيكون معنى هذا لقص الشحنة أي يجب لضبط الشحنة أن يحدث تشميع في الفريزر بكماله وكذلك يحدث تشميع في المرابي بكمالها .

- ❖ في حالة استخدام ترمومتر أثناء عملية الشحن فإن الحصول على الخاص به يتم تثبيته كما سبق بجلب بباب للأرمومتر أي على المرابي لذلك يلاحظ أن درجة الحرارة تنخفض ببطء شديد لفترة طويلة مع أن برودة الفريزر تكون شديدة حيث أنه بعدها يصل كل الفريزر لدرجة البرودة الطبيعية تبدأ المرابي في البرودة بسرعة ونجد أن درجة الحرارة تنخفض سريعا



شحن الديب فريزر

عملية التجهيز والتغليف في الديب فريزر مثلاً في الثلاجة الباب الواحد تماماً.

عملية الشحن في الديب فريزر مثلاً في الثلاجة الباب الواحد والبابين باستثناء الآتي :

♦ إذا كانت الثلاجة للبابين تحتاج لفترة لطول من الباب الواحد في ضبط الشحنة لأنها تطلى ببرودة أشد فأن الديب فريزر يحتاج لفترة لطول من الباب الواحد كل الأجهزة لأنها يعطى ببرودة أشد من كل الأجهزة لذلك يحتاج الديب فريزر لوقت يتراوح ما بين حوالي ساعتين وأربع ساعات على الأقل لضبط الشحنة.

♦ إذا كان ضغط شحن البابين أقل من ضغط شحن الباب الواحد لأنها تطلى ببرودة أشد فأن الديب فريزر يكون ضغط شحنه أقل منباقي كل الأجهزة لأن برونته أشد لذلك ضغط شحن الديب فريزر يكون ما بين 4 P.S.I في الصيف إلى صفر وأحياناً يصل إلى 2 تغليف (تحت الصفر) في الشتاء تقريباً.

ما معنى أن يتم شحن الديب فريزر في الشتاء أحياناً على ضغط تغليف ؟

عندما يكون ضغط المبخر في الصيف مثلاً 4 P.S.I فله في الشتاء ومع بروادة الجو ينخفض الضغط أحياناً إلى الصفر ومعنى هذا أن كمية مركب التبريد بالمبخر كما هي لم تقل ولكن ضغط مركب التبريد في المبخر يكون مساوي للضغط الجوى ومع درجات للبرودة الأشد قد ينخفض الضغط إلى أقل من الضغط الجوى أي أقل من الصفر أي تغليف وبالتالي ليس معنى هذا عدم وجود ثاز بالسحب وإنما توجد نفس كمية الغاز المعاذدة ولكن ضغط هذه لكمية في المبخر يكون أقل من الضغط الجوى أي أقل من الصفر.

♦ علامات ضبط الشحنة في الديب فريزر هي نفس العلامات في الثلاجة الباب الواحد

ملحوظة هامة:

مسورة للراجع في الديب فريزر مثل الثلاجة الباب الواحد والبابين إذا حدث و تكون عليها تعريف مياه لو تشمع ثلج فهذا معنى هذا أنه يوجد زيادة في الشحنة حيث يوجد اعتقاد خاطئ لدى البعض بأن مسورة راجع الديب فريزر يجب أن تكون بها ثلج وهذا غير صحيح .

شحن الثلاجة التوفروست

عملية التجهيز والتغليف مثل الثلاجة الباب الواحد تماماً.

عملية الشحن مثل الثلاجة الباب الواحد باستثناء الآتي :

♦ درجة بروادة الثلاجة التوفروست أشد من الثلاجة البابين ولكن أقل من الديب فريزر لذلك فأن ضغط الشحن بها يكون ما بين هذان الجهازان ويكون ما بين 5 P.S.I في الصيف و 2 P.S.I في الشتاء تقريباً.



الخدمة والأخطار

❖ علامات ضبط الشحنة في التوفروست متلماً في الثلاجة الباب الواحد ولكن مبخر التوفروست يكون خير مناخ للنظر أو لليد للإحساس بتشميع المواسير به لذلك إما أن يتم ضبط الشحنة عن طريق برودة الرائع وفصل الترمومتر فقط مع الإحساس ببرودة الهواء في المبخر وإما أن يتم ذلك للوجه الأمامي للمبخر لكي تظهر مواسيره وبالتالي يتم الضبط عن طريق التشميع أيضاً.

ملحوظة: ٣

يقوم البعض عد شحن الثلاجة التوفروست بفصل مروحة المبخر ويتم ضبط الشحنة عن طريق العلامات المعتادة بدون فصل الترمومتر وذلك يعود لأن يكون الشحن في وقت أقل حيث لا يحتاج المبخر للتبريد هواء الثلاجة كلها لكي يسمع كلها ولكن يمكن تشميع للمبخر سريع حيث أنه لا يوجد مروحة تساعد ببرودة مواسير المبخر لباقي الثلاجة . وهذه الطريقة لا تعتبر خطأ ولكن لا يمكن الاطمئنان لضبط الشحنة إلا بعد إعادة تركيب وتشغيل مروحة المبخر وبالتالي فصل الترمومتر .

شحن مبرد المياه

عملية التجهيز والتغليف مثل الثلاجة الباب الواحد تماماً.

عملية الشحن مثل الثلاجة الباب الواحد في أساساتها ولكنها تختلف في الآتي:

❖ بما أن مبرد المياه تبريد وليس تجميد فان ضغط شحنه يكون أعلى من أي ثلاجة ويكون ما بين 20 P.S.I صيفاً و 12 P.S.I شتاءً تقريباً لو كان يعمل بغربيون 12 أو 134a أما إذا كان بغربيون 22 فيكون ضغط شحنه ما بين 40 صيفاً و 28 شتاءً
❖ كما سبق في شحن أجهزة التجميد كثلاجات والدبل فريزر فان ضبط الشحن المبدئي يكون تقريباً ضعف للضغط المتوقع وفي أجهزة التبريد أيضاً يتم البدء بشحنة مبدئية بضغط أعلى ولكن ليس للجفاف وإنما مرة وربع فقط أي أنه إذا كان المتوقع شحن مبرد المياه على 18 مثلاً فيتم ضبط بداية الشحن على حوالي 22 تقريباً

❖ علامات ضبط الشحنة في مبرد المياه هي برودة الرائع وفصل الترمومتر وتغليف جميع مواسير المبخر أو حدوث تشميع خفيف بها ويمكن أن يصل التغليف لمسورة الرائع ولكن في لولها فقط وإذا وصل التغليف إلى مسورة سحب الضاغط فيكون معنى هذا أن الشحنة凍結了.

ملحوظة: ٤

يجب أن يتم ضبط الشحنة أثناء وجود مياه دلخل خزان للمبرد ويفضل للبعض بأن يتم شحن المبرد بدون مياه وضبط شحنته مبدئياً وذلك يأخذ وقت أقل وبعد ذلك يتم إدخال المياه وإعادة ضبط الشحنة بعد أن تبرد المياه بداخله .



شحن ثلاجات العرض

مثل شحن أي جهاز من العلائق شرحهم حيث يتم التجهيز ثم التفريغ ويلاحظ أنه في بعض الثلاجات للكبيرة يوجد أحياناً زجاجة بيان يكون بها مبين رطوبة (تم شرح ذلك بالتفصيل في كتاب الدواائر الميكانيكية) وبعد عمل التفريغ تكون لون مبين للرطوبة لصفر ومع البدء في عمل التفريغ يتتحول اللون تدريجياً للأخضر وكلما كانت للرطوبة كلما أعمق اللون ويجب الانتهاء إلى أنه في حالة وجود محبس كهربائي في نهاية المكثف فإنه يكون مغلق أثناء حمل الدائرة لذلك إذا تم التفريغ من بلف السحب فقط فإنه يكون قد تم تفريغ المبخر فقط ولذلك ولتفريغ المكثف أيضاً يجب التفريغ من بلف السحب فقط فالله يمكن توصيل التيار بلف الخدمة السحب والطرد معاً أما إذا تعذر ذلك لأي سبب فإنه يمكن توصيل التيار بلف للمحبس لفتحه ويتم التفريغ من بلف السحب فقط وبالطبع يكون الأفضل لتفريغ من البلفين معاً. أما في الشحن فيراهى درجة بروادة ثلاثة للعرض بحيث يتم معاملتها من حيث زمن وضيقط الشحن مثل أي جهاز من العلائق شرحهم فإذا كانت ثلاثة عرض مياه خازية مثلاً فهتم معاملتها مثل مبرد للمياه تماماً وإذا كانت ثلاثة عرض لحوم وأسماك مجده أو ما شابه فتتم معاملتها مثل الدوب فريزر وهذا .

استخدام محابس الخدمة الخاصة بالضاغط في حالة وجودها:

كما سبق في كتاب الدواائر الميكانيكية فإنه يوجد بعض الضواغط في ثلاجات العرض يوجد بها على ماسورتي السحب والطرد محابس الخدمة محبس السحب وممحبس للطرد ويتم استخدام هذان للمحبسان في التفريغ والشحن وقياس ضغوط الدائرة وطريقة استخدام هذه المحابس تم شرحها في كتاب الدواائر الميكانيكية .

شحن التكييف للشباك

يختلف شحن التكييف عن شحن الأجهزة السابق شرحها في كثير من التفاصيل وإن كانت أساسيات الشحن واحدة.

عملية تجهيز التكييف:

في الأغلب لا يطأط التكييف قبل شحنه لكل خطوات التجهيز السابق شرحها وإنما فقط يتم إصلاح العطل وتركيب بلف الشحن بمسورة الخدمة ثم يتم تفريغه وشحنه وذلك لأنه في الأغلب لا يوجد فلتر في التكييف لكي يتم تفريغه ولا يحتاج التكييف مع كل شحن للتنظيف لأنه نادرًا ما يحدث به سد زيت . لذلك يمكن تخصيص تجهيز التكييف في خطوتين فقط هما إصلاح العطل ولحام بلف بمسورة الخدمة.

عملية التفريغ في التكييف للشباك :

هل يحتاج التكييف للتفريغ ؟

جهاز التكييف يحتاج للتفريغ قبل الشحن منه مثل جميع الأجهزة السابق شرحها ويوجد للأسف اعتقاد خاطئ عند أغلب الفنيين في مصر بأن التكييف لا يحتاج للتفريغ ليقوم



الخدمة والأخطار

للفني أحياناً بضغط كمية من الغاز في التكييف ثم فتح محبس الجيدج وطرد هذه الشحنة بحيث يخرج منها أغلب الهواء الموجود بالدائرة وبعد ذلك يقوم الفني بالشحن وهذا بالطبع خاطئ ولكن لماذا يشك البعض في احتياج التكييف للتفرغ؟ سبب ذلك أن جهاز التكييف نادرًا ما يحدث به سد رطوبة وبالتالي حتى لو تم شحنه مع وجود هواء ورطوبة فإنه قد يعمل بدون سد وذلك عكس كل الثلاجات وأجهزة التجميد ولكن لماذا يحتاج التكييف للتفرغ؟

بالطبع يحتاج التكييف للتفرغ مثل أي جهاز آخر لبعضين مما:

- لأن وجود هواء في الدائرة يسبب ارتفاع ضغط المكثف (لأن الهواء لا يتحول لسائل) وهذا يؤدي لانخفاض كفاءة التبريد والأهم أنه يكون حمل ضغط على الضاغط ويجهده .

- وأيضاً لأن الرطوبة في الدائرة قد تسبب حدوث صدأ في جسم الضاغط من الداخل كما أنها تتفاعل مع زيت الضاغط وتكون أحياناً مما يؤدي لثلف الضاغط . لكل ما سبق فإنه يجب عمل تفريغ للتكييف.

طرق تفريغ التكييف :

هي نفس الطرق السابق ذكرها في الثلاجة وهي التفريغ بطلمية أو بكمان خارجي أو التفريغ الذاتي وفي حالة التفريغ بطلمية أو بكمان خارجي تكون الخطوات مثلاً سبق في الثلاجة تماماً .



وصلة في نهاية المكثف لعمل تفريغ ذاتي

التفريغ الذاتي للتكييف الشباك :
لا يوجد فلتر في الأغلب في تكييف الشباك ولكي يتم عمل وصلة للتفريغ يتم عمل كابلاري للتفريغ في أي مكان في المكثف يكون سهل اللحام به وأحياناً يوجد في بعض لجهزة التكييف في نهاية المكثف وصلة مشتركة تسمى تي T كما بالشكل فإذا وجدت هذه الوصلة يكون من الأسهل لحام كابلاري للتفريغ ب نهايتها وإذا لم توجد يمكن عمل ثقب في أي كوع من أكواع المكثف للحام الكابلاري به لعمل وصلة للتفريغ .

بعد عمل وصلة التفريغ ولحام بلف الشحن في ماسورة الخدمة وتركيب الجيدج يتم تشغيل للضاغط للبدء في التفريغ الذاتي وفي حالة وجود لوبرشر يتم تشغيل للضاغط بصورة مباشرة بالضغط على زر للوبرشر لو يعمل كويري عليه لكي يمكن تشغيل للضاغط أثناء التفريغ ولكن يجب إلا تطول عملية التفريغ الذاتي أكثر من 5 دقائق حتى



الخدمة والأخطار

ولو كان هناك هواء لازال يخرج من كابلاري التفريغ خرفاً على الضاغط ثم بعد ذلك يتم عمل بيرج (مطرد هواء) بالغاز مثلاً في الثلاجة ثم يتم خفض وتحام لكابلاري التفريغ ثم يتم فصل الضاغط .



ملحوظة: ٣)

يمكن لحام بلف خدمة في نهاية المكاف كما بالشكل بدلاً من لحام قطعة كابلاري بحيث يتم عمل تفريغ ذاتي من هذا البلف كما يتم قياس ضغط للمكاف أيضاً وذلك مسروق بالتصنيع أكثر في شحن الإمبليوت .

شحن التكييف الشباك :

بعد عمل التفريغ وقبل تشغيل الضاغط يتم إعطاء شحنة مبدئية بضغط حوالي 70 P.S.I. ثم يتم تشغيل الضاغط وضبط ضغط الشحنة للمبدئي ويتم كل ذلك وأسطوانة التفريغ تكون معدولة أي يتم الشحن بالغاز . ولكن يفضل أغلب لغبيين شحن التكييف بالسائل حيث يتم قلب الأسطوانة والشحن بالسائل ؟

لماذا يتم قلب الأسطوانة والشحن بالسائل ؟
دائرة التكييف كبيرة وتحتاج لكمية غاز كبيرة وكما سبق في شحن الثلاجة فلنـه عندما تتبخر كمية كبيرة من سائل مركب التبريد بداخل الأسطوانة يسبب ذلك حدوث تبريد شديد بها قد يسبب تكون ثلج عليها من الخارج مما يسبب انخفاض ضغطها وعدم سريان الغاز منها ودخوله للدائرة وعدها يجب تدفئة الأسطوانة كما سبق وأسهل من ذلك أن يتم قلب الأسطوانة وشحن الدائرة بالسائل وليس الغاز مما يوفر الوقت ولكن يجب للتأكد على أن ذلك يتم فقط قبل تشغيل الضاغط وأن لا يتم تشغيل الضاغط إلا بعد حوالي 5 دقائق لكي نضمن تبخر كل السائل بداخله وبعد ذلك يتم عدل الأسطوانة ونكلمه الشحن بالغاز .

ملحوظة هامة: ٤)

في حالة فريونات 12 و 134 و 22 يتم الشحن هاز أو سائل حسب رغبتك كما سبق ولكن في حالة باقي الأنواع مثل 502 و 404 و 410 و 407 فيجب شحنها سائل (الأسطوانة تكون مقوية) لأنها عبارة عن مخلوط من عدة غازات وإذا تم شحنها في صورة غاز فقد تختلف نسبة المخلوط أي تدخل نسبة من الغاز الأخف أكثر من الغاز الأثقل أما في حالة شحن السائل فإن نسبة مخلوط مركب التبريد تتقل كما هي ضغوط شحن التكييف الشباك :

لتكييف دائرة تبريد وليس تجميد ويعمل بفريون 22 لذلك ضغط شحنه يكون ما بين 40 P.S.I 75 P.S.I شتاء إلى صيفاً تكريباً حسب حرارة الجو وكما سبق في شحن



الخدمة والأخطاء

للثلاجة فإن الضغوط دائماً تقريبية حيث يوجد علامات لضبط الشحنة متلماً مبقي في الثلاجة. (النظر جدول لضبط الضغوط في باب الجداول)
علامات ضبط شحنة التكييف للثبات :

تختلف علامات ضبط الشحنة في التكييف عن الثلاجة تماماً حيث أنه في التكييف يوجد علامة وحيدة أصلية لضبط الشحنة وهي تعريف ماسورة الراجع في الثلاجة لو وجد تعريف على ماسورة الراجع تكون الشحنة زلادة لما في التكييف فعندما تكون الشحنة مضبوطة يجب أن يوجد تعريف على ماسورة الراجع ولكن يجب إلا يصل التعريف حتى جسم الضاغط فإذا وصل للتعريف على ماسورة الراجع حتى جسم الضاغط دل ذلك على وجود شحنة زلادة وفي حالة زيادة الشحنة بكمية كبيرة فإن جسم الضاغط نفسه يعرق ماء أما إذا كانت ماسورة الراجع باردة ولكن ليس بها تعريف فإن ذلك يدل على وجود نقص في الشحنة . وفي حالة ضبط الشحنة يوجد تعريف على كل مواسير المبخر . لما الترمومترات والذي كان من أهم علامات ضبط الشحنة في الثلاجة فليس له أي علاقة بضبط شحنة التكييف فإن الترمومترات في التكييف قد يفصل بسبب أن درجة حرارة الهواء الطبيعية قد تكون هي درجة فصل الترمومترات والشحنة غير مضبوطة.

ملحوظة:

في حالة نقص الشحنة في التكييف تجد أنه لا يوجد تعريف على ماسورة الراجع ويلاحظ أيضاً وجود تشميع على بداية المبخر وفي حالة ضبط الشحنة تجد أن هذا التشميع قد تحول لتعريف ماء بسبب حدوث تشميع على بداية المبخر في حالة نقص الشحنة هو أن الضغط يكون منخفض في المبخر بحيث أن السائل الداخل للمبخر يتاخر مريعاً محدثاً تجميداً لكن في بداية المبخر فقط حيث أن كمية السائل الداخلة للمبخر تكون قليلة لأنه يوجد نقص في الشحنة.

زمن ضبط الشحنة في التكييف للثبات :

يمتاز جهاز التكييف أنه يحتاج إلى وقت قصير في عملية ضبط الشحنة حيث أنه غالباً في حوالي 15 دقيقة يكون قد ظهرت عليه علامات ضبط الشحنة.

ملاحظات على شحن التكييف للثبات:

- بالطبع يجب ذلك للتكييف وإنزاله من على العاطل لكي يمكن شحنة .
- يجب الحرص لثأر الشحن من لعن أي أسلك غير معزولة أو من لعن ريشة المروحة لثأر حملها.
- كما هو واضح فإن شحن التكييف أسهل من شحن الثلاجة بسبب أنه يحتاج لخطوات أقل ولأنه يحتاج لوقت أقل.



شحن التكثيف الإسبيلوت


- يختلف شحن التكثيف الإسبيلوت عن شحن التكثيف للشبك في اختلافين فقط هما :
- أن التكثيف الإسبيلوت يتم شحنه وهو بمكاله ولا يتم فكه لو إنزاله .
 - أن التكثيف الإسبيلوت به بلقون للسحب والطرد كما سبق في شرح كتاب الدوائر الميكانيكية وبالتالي يتم استخدام هذان البلagan في الشحن والتغريغ وذلك بالطبع أسهل من تكثيف الشباك .

للحشون والتغريغ عن طريق بلوف الخدمة في تكثيف الإسبيلوت :

كما سبق يوجد في التكثيف الإسبيلوت على ماسورة السحب (الواسعة) بلف يتم استخدامه في قياس ضغط المبخر وبالتالي في الشحن ويتم توصيله بالعداد الأزرق في الجيدج فليس من المنطقي أن يتم لحام بلف للشحن في ماسورة الخدمة مع وجود بلف فعلا على ماسورة السحب . أما الماسورة الأقل في القطر (ماسورة نهاية المكثف) فيكون عليها بلف آخر يسمى بلف الماسورة الواسعة (السحب) وللعداد الأحمر في الجيدج تقيلين ضغط المكثف ويمكن عمل تغريغ ذاتي منه مع ملاحظة أنه في الأنوااع القديمة قد تكون للبلوف في لوكيير الوحدة الداخلية ولبعضها بالوحدة الخارجية .


ملحوظة هامة:

يجب الانتباه هنا تم شرحه في كتاب الدوائر الميكانيكية بخصوص احتمال وجود ثلاثة بلوف في أجهزة تكثيف الإسبيلوت وبالتالي في هذه الحالة يتم دائما توصيل العداد الأزرق (الضغط المنخفض) ببلف الماسورة الواسعة (السحب) وللعداد الأحمر (الضغط العالي) ليس ببلف الماسورة الصغيرة لأنها أحيلنا تكون بدلاً عن المبخر وإنما ببلف الثالث فهو الذي يكون متصل بنهاية المكثف .






التقريغ عن طريق بلفي للخدمة (السحب والطرد) في تكييف الإسبيكت: في حالة التقريغ بطلمية أو بكماس خارجي يتم توصيل الخرطوم الذي في منتصف الجيدج بالطلمية ويتم تشغيلها ثم يتم فتح المحسان الأزرق والأحمر بالجيدج بحيث يتم عمل تقريغ من جانبى الدائرة المبخر والمكثف في نفس الوقت فيكون التقريغ لفعلن وأسرع . وبعد النتهاء زمن التقريغ يتم خلق للمحسان ثم خلق للطلمية .




التقريغ الذاتي في التكييف الإسبيكت:

- 1) يتم توصيل الجيدج ببلف السحب كالمعتاد وتكون للمباس مغلقة ويتم تركيب خرطوم آخر ببلف الطرد ويكون غير مربوط بشيء من الجهة الأخرى ثم يتم تشغيل للضاغط وإذا لم يعمل الضاغط ففصل





للويشر في حالة وجوده يتم توصيل ملفه بالتيار مباشرة أو للضغط على الزر للخاص به طوال مدة التفريغ وعندما يبدأ الضاغط في العمل يخرج الهواء من خرطوم بلف الطرد أي أن بلف الطرد في هذه الحالة يقوم بنفس عمل كابلاري للتفريغ في الثلاجة



(2) بعد انتهاء التفريغ الذاتي يتم عمل بيرج (طرد الهواء بالغاز) وذلك لأن يكون الخرطوم الذي في منتصف الجيدج متصل بأسطوانة الغاز ويتم عمل بيرج لخرطوم أسطوانة أولاً

ثم يتم فتح المحبس الأزرق بالجيدج ليتم إعطاء دفعه غاز لبلف السحب بحيث تمر على كل الدائرة وتخرج في النهاية من خرطوم بلف الطرد (كما سبق في الثلاجة) وبعد ذلك يتم تركيب خرطوم بلف الطرد في مكانه بالعداد الأحمر وتكون المحبس مقللة كل ذلك لثناء حمل للضاغط ثم يتم للشحن .

تفريغ الأسهلية بالمحلمين :


يتم تركيب الجيدج وتوصيله كالمعتاد في بلف السحب في المحبس الكبير ويتم تركيب خرطوم في بلف الطرد كما سبق مع الانتهاء إلى أن بلف الطرد يكون في الأغلب غير بلف المحبس الصغير وإنما يكون بلف للثالث كما سبق في كتاب الدوائر الميكانيكية ثم يتم غلق المحبس الصغير بالمقاييس الألانية للخاص به وبعد ذلك يتم تشغيل للضاغط ليبدأ الهواء في الخروج من خرطوم بلف الطرد وبعد حوالي ثلث دقائق يتم إعطاء شحنة فريون لعمل بيرج كما سبق ثم يتم فتح محبس الطرد للنهاية وتنكملة الشحن كالمعتاد . مع ملاحظة إن التفريغ الذاتي في حالة غلق محبس الطرد يكون أفضل من التفريغ الذاتي في حالة عدم وجود محابس والسابق شرحه .



الوحدة الخارجية

③

الوحدة الداخلية




للشحن:

بعد عمل التفريغ يتم للشحن بالسائل (الأسطوانة مقلوبة) فيتم فتح المحبس الأحمر فقط (الخلص بالمكثف) وبعد أن يرتفع الضغط لحوالي 70 P.S.I يتم خلق للمحبس ويتم

الوحدة الخارجية

الوحدة الداخلية





الخدمة والأخطاء

ارجاع الأسطوانة لوضعها الطبيعي و يتم تشغيل الضاغط وبعد ذلك يتم تكميل الشحن بالطريقة المعتادة مثلاً سبق في التكيف الشباك مع ملاحظة احتمال حدم عمل الضاغط في البداية في حالة وجود لوبرشر كما سبق في عملية التفريغ الذاتي.

ضغوط شحن التكيف الإسبليت:

هي نفس ضغوط شحن التكيف الشباك لأن الدائرة واحدة ودرجات الحرارة واحدة.

ملحوظة هامة:

بعد انتهاء الشحن يتم فك الخرطوم ويفضل ذلك خرطوم بلفسحب لثناء عمل الضاغط لأن ضغط السحب يكون منخفض وبالتالي لا يتسرّب غاز كثير لثناء ذلك أما خرطوم بلف للطرد فيجب فكه بعد فصل الضاغط بحوالى ثلات دقائق وذلك مهم جداً حيث أن ذلك الخرطوم لثناء عمل الدائرة يسبب خروج كمية كبيرة من السائل من شحنة الدائرة والبرودة الشديدة التي يسببها هذا السائل قد تؤدي لتأكل بيرة الباف كما قد تسبب لاحتراق اليد ويفضل للأمان أكثر أن تقوم بذلك الخرطوم سريعاً بقطعة قماش.

شحن التكيف في الشتاء :

عادة يتم شحن التكيف في الصيف ولكن إذا أضطرر لشحن التكيف في الشتاء فإن الضغوط تكون منخفضة بدرجة كبيرة وغير طبيعية لذلك من الممكن بالنسبة للتكيف الإسبليت أن يتم ذلك خطأ الوحدة الخارجية بحيث لا يمر هواء كثير عليه وإنما يمر من أعلى للجهاز فترتفع حرارة المكثف قليلاً لتقارب من ظروف التشغيل في جو الصيف . أما بالنسبة للتكيف الشباك فيمكن وضع أي خطأ على فتحات سحب الهواء للمكثف للوصول لنفس النتيجة .

شحن تكيف السيارة



بلوف الخدمة في تكيف السيارة :

في أي تكيف سيارة يوجد بلفي خدمة واحد على السحب والأخر على الطرد مثلاً في التكيف الإسبليت وتوجد هذه البلوف أحيلانا على وصلتي السحب والطرد في الضاغط نفسه ولحياناً يكونان على خرطيم السحب والطرد كما سبق في كتاب الدوالر الميكانيكية .

بلوف الخدمة في السيارات الحديثة:

في السيارات الحديثة تكون بلوف الخدمة عبارة عن وصلات سريعة تسمى كبلار Coupler تم شرحها في الجزء الخاص بالعدد .



الخدمة والأخطاء

محاليس الخدمة:

في بعض أنواع تكييف السيارات (وخصوصاً السيارات الكبيرة) يوجد بدلاً من بلوف للشحن محاليس خدمة مثل العلبة شرحتها في ثلاثة العرض .

لتغليف:

يجب تغليف تكييف السيارة بطلوبة تغليف لو على الأقل بكامن خارجي ويجب عدم تغليفه ذاتي لأن سد الرطوبة كثير الحدوث به كما أن لاحتمال ثلف زيت الصابغ من الرطوبة يكون أكثر . ويتم للتغليف من المكثف والمبخر أي من المحبس الأحمر والمحبس الأزرق في الجيدج في نفس الوقت للوصول للتغليف جيد.

للشحن:

يجب الانتهاء لنوع الغريون ويكون ذلك مكتوب عادةً على لوحة بيانات الصابغ ويتم للشحن كما سبق في التكييف الإسبليت ويتم تشغيل موتور السيارة لتشغيل الشاحن ويتم ضبط الشحنة على ضغط حوالي 30P.S بال بالنسبة لغريون 12 أو 134a ويكون موتور السيارة أقل سرعة ويتم ضبط الشحنة على ماسورة الراجمع كما سبق وبعد ذلك يتم زيادة سرعة موتور السيارة للتأكد من ضبط الشحنة أكثر مع ملاحظة أنه كلما زادت سرعة المотор كلما قل الضغط في المبخر (العداد الأزرق) وهذا لا يهم في شيء المهم أن يتم ضبط تغليف ماسورة الراجمع كما سبق .

ملحوظة:

بما أنه عادةً يوجد لوبرشر فإن الصابغ لن يعمل في البداية إلا بعد إعطاء شحنة كبيرة وقد يفصل بعد ذلك إذا انخفض الضغط وحد إكمال الشحن ووصول الضغط للنسب الطبيعية لا يفصل الصابغ ويمتثل في العمل بالتنظيم .





الباب الثاني

الأخطال

ويشمل

أخطال دائرية للتبريد

أخطال دائرية للهواء

أخطال دائرية للماء وصرف الماء

أخطال العزل

الأخطال الكهربائية

أخطال التثبيت والتركيب وجسم الجهاز

* الوظيفة الأساسية للقني هي إصلاح الأخطال وهذا يعتمد في الأساس على فهم الدوائر وأساليبها وذلك كان موضوع الكتابين السابقين وسوف نبدأ فيما يلي بـأخطال دائرية للتبريد



أخطاء دائرة التبريد

يوجد بدائرة التبريد الضاغط وبالي مواسير الدائرة وأحياناً للبف العاكس
أخطاء الضاغط الميكانيكية

سوف يتم فيما يلي شرح أخطاء الضاغط الميكانيكية فقط لما أخطأ الضاغط الكهربائية
فسوف يتم شرحها ضمن الأخطاء الكهربائية. والأخطاء للميكانيكية التي يمكن أن تحدث
في أي ضاغط تكون كالتالي:

- **التقويت**
- **التفش**
- **نظر الزيت**
- **حدوث صوت غير طبيعي**

◆ عطل تقويت الضاغط :

لتقويت هو انخفاض في كفاءة السحب والطرد في الضاغط والتقويت يحدث بنسب
مختلفة فيمكن أن تختفي كفاءة السحب والطرد بنسبة بسيطة ويمكن بنسبة كبيرة
ويمكن أن يصبح التقويت كاملاً أي أن الضاغط يعمل ويدور ولكن لا يوجد أي سحب
لو أي طرد على الإطلاق . ولا يهم معرفة الجزء الذي تلف وسبب التقويت بداخل
لضاغط لأنه لا يمكن إصلاح الضاغط المحكم الغلق لذلك ما يهم هو معرفة إذا كان
يوجد تقويت بالضاغط أم لا لذا سبب التقويت فهو غير مهم.

أعراض التقويت:

للضغط:

قبل عمل الضاغط تكون الضغوط متعادلة أي أن ضغط المبخر يكون هو نفس ضغط
المكثف وعندما يعمل الضاغط السليم يسحب من المبخر ويضغط للمكثف فينخفض
ضغط المبخر ويارتفاع ضغط للمكثف أما في حالة حدوث تقويت فإن ضغط المبخر
يكون أعلى من الطبيعي لأن الضاغط لا يستطيع السحب بنفس الكفاءة الطبيعية ويضغط
للمكثف يكون أقل من الطبيعي لأن الضاغط لا يستطيع أن يضغط بالكفاءة الطبيعية أي
أن في حالة حدوث تقويت تقارب الضغوط من بعضها فينخفض ضغط المكثف ويارتفاع
ضغط المبخر وذلك ينبع نسبة التقويت الحادث . أما في حالة للتقويت للكامل فلن
ضغوط لدائرة تتخل متعادلة لأن الضاغط لم يعمل لأن معنى للتقويت الكامل أن
لضاغط يدور ولكن لا يسحب ولا يضغط إطلاقاً.

مثلاً على للضغط في حالة عطل التقويت :

على سبيل المثال لو فرض أن هناك ثلاثة باب واحد كانت للضغط بها قبل تشغيل
لضاغط متعادلة وحوالي 40 P.S.I مثلاً فإنه عند تشغيل لضاغط لو كان سليم فإن



ضغط المكثف يرتفع حتى 120 P.S.I مثلاً وضغط المبخر ينخفض حتى 7 P.S.I مثلاً وهذا هو الوضع الطبيعي ولكن في حالة حدوث تقويت كامل فإن الضغوط ستظل متعادلة كما هي 40 P.S.I كما لو أن الضاغط لم يعمل أما في حالة للتقويت الجزئي فأن ضغط المكثف يصبح 80 P.S.I مثلاً والمبخر يصبح 20 P.S.I مثلاً وهكذا.

أهمية الضغوط في الكشف على التقويت :

من أسهل طرق الكشف على التقويت هي قياس الضغوط كما هو موضح في المثال السابق ولكن هذه الطريقة لا يوجد لها أهمية في حالة عدم وجود بلوف خدمة بالجهاز فمثلاً في جميع لجهزة التكييف الإسبليت يوجد بلوف للسحب والطرد كما سبق وبالتالي يمكن معرفة التقويت في حالة حدوثه عن طريق قياس الضغوط وبسهولة . وحتى في حالة وجود بلف واحد فقط على مسورة الشحن في بعض الأجهزة يمكن قياس ضغط المبخر فقط من هذا البلف وفي حالة حدوث التقويت سوف نجد أن ضغط المبخر مرتفع كما سبق ولكن في حالة عدم وجود أي بلوف بالجهاز فيتم الكشف عن عطل التقويت عن طريق باقي الأعراض التالية.

برودة في المبخر :

بالطبع في حالة التقويت تقل برودة المبخر حسب نسبة التقويت وبالطبع في حالة التقويت الكلمي لنجد برودة إطلاقاً في المبخر مع ملاحظة أنه في حالة التقويت فإن برودة المبخر تقل من أوله لأخره بصورة عامة لأنه هي عطل للتبريد وللذى سيتم شرحه فيما بعد نجد أن بدالية المبخر تكون برونته أشد من المعتاد وبباقي المبخر برونته أقل من المعتاد ولكن لجمالي تبريد المبخر يكون ضعيف أيضاً.

السخونة في المكثف :

في حالة التقويت تقل سخونة المكثف حسب نسبة التقويت وهي حالة التقويت الكلمي لا توجد أي سخونة في المكثف إطلاقاً.

سخونة الضاغط:


في حالة التقويت ترتفع حرارة الضاغط لدرجة كبيرة حيث أنه لا يوجد غاز بارد راجع ومسحوب له ليقوم بتبريد كالمعتاد وأيضاً لأنه يعمل باستمرار لأن الترموموستات لا يفصل لأن للتبريد يكون ضعيف أو منعدم .

كيفية التأكد من عطل التقويت :

بدون قياس الضغوط ومن خلال الأعراض السابق ذكرها (الانخفاض في برودة المبخر وسخونة المكثف) لا يمكن التأكد من عطل التقويت حيث أن هذه الأعراض تتشابه مع عدة أخطال أخرى مولتى ذكرها فيما بعد ولا يمكن ابداً التأكد من عطل التقويت إلا بعد قطع مواسير الدائرة وقد سبق ذكر ذلك في عملية تجهيز الثلاجة حيث أنه عندما يتم قطع الفلتر القديم يتم تشغيل الضاغط واختبار ضغطه باليد كما بالشكل




بحيث إذا تم التغلب على ضغط الكباس باليد لفترة طويلة يكون الضاغط به تقويت ويتم استخدام نفس الطريقة في جميع الأجهزة .



ملاحظة هامة: ٣٥

يحدث أحياناً أن يتم قطع الفلتر من ثلاثة (لو نهاية المكثف مع الكابلاري) وتشغيل الضاغط لاختبار للتقويت من نهاية المكثف فتجد أن الضغط ضعيف وتحكم بذلك على أن الضاغط به تقويت ولكن في الحقيقة يكون الضاغط سليم ولكن الخطأ الذي وقعت فيه هو أنه لم تقم بقطع ملصقة السحب لو الخدمة ولكنك قطع الفلتر فقط وبالتالي فإن الضاغط يسحب من المبخر ثم من الكابلاري وبما أن الكابلاري ضيقة للقطر فلن كمية الهواء المسحورة منها تكون قليلة جداً وبالتالي يكون ضغط الضاغط ضعيف مع أنه سليم كما بالشكل .

للخلاصة: في حالة لاختبار عطل التقويت يجب أن يتم فتح ملصقة السحب أو الخدمة .
لتتأكد من عطل للتقويت عن طريق التجديج :



هذه الطريقة أدق من لاختبار للتقويت باليد وهي أن يتم لحام بلف في طرد الضاغط لو في نهاية المكثف ويتم تشغيل الضاغط وخلق محبس للجيديج لقياس ضغط الكباس ويفضل أن يتم ذلك بالعداد الأحمر (عداد الضغط العلوي) وفي حالة الضاغط للسليم نجد أن مؤشر للعداد يرتفع باستمرار نتيجة الضغط وإذا استمر



لوضع على ذلك فإنه إما أن الجيدج مختلف أو أن الضاغط نفسه مختلف من قوة وارتفاع الضغط لذلك يجب أن يتم فصل الضاغط سريعاً قبل أن يصل لتهابية تدرج الجيدج لما إذا لم يستطع الضاغط أن يرفع الضغط في الجيدج إلا لحد معين وثبت المؤشر على أي ضغط (مهما كان هذا الضغط) فهذا يدل على حدوث تقوية في الضاغط . أما في حالة لارتفاع الضغط باستمرار وفصل الضاغط قبل أن يصل للضغط لتهابية الجيدج ومعرفة أنه سليم كما سبق فإنه يمكن التأكيد أكثر عن طريق متابعة مؤشر الجيدج بعد فصل الضاغط فإذا هبط مريضاً فهذا يعني ذلك أن الهواء للمضغوط يرجع من دخل الأجزاء الميكانيكية للضاغط إلى داخل الحلة ثم يخرج من السحب وهذا يدل على أن به تقوية أما في حالة الضاغط للعليم فإن مؤشر الجيدج سيظل ثابت على نفس الضغط أو يهبط ولكن ببطء شديد ولكن يجب التأكيد من وصلات الربط بغر لطيم الجيدج لأنه يمكن أن يكون التسريب منها ولو من الضاغط .

ملحوظة:

في حالة قيام ضغط للكبس من ماسورة الطرد نجد أن الضغط يرتفع سريعاً لما في حالة قيام الضغط من نهاية المكثف لأن الضغط يرتفع ببطء نوعاً ما وذلك لأن الوقت اللازم لأن يصل المكثف بكلمه لضغط على يكون بالتأكيد أكبر من الوقت اللازم لكي تصل ماسورة الطرد فقط لهذا الضغط لذلك ليس المهم سرعة لارتفاع الضغط ولكن المهم في النهاية القيمة التي يصل لها .

نوع آخر من التقوية :

لتقوية السابق شرحه هو النوع الأكثر انتشاراً ولكن يوجد نوعين آخرين من التقوية كل لنتشاراً وهما :

• التقوية بعد فترة من عمل الضاغط

• التقوية الموقت نتيجة فتح باب التسريب الداخلي في الضاغط .

لتقوية بعد فترة من عمل الضاغط :

هذا حطل غير منتشر ولكن يمكن حدوثه وهو أن يعمل الضاغط بصورة طبيعية في بدالية التشغيل ثم بعد فترة ومع سخونة الضاغط يبدأ للتبريد في المبخر في الانخفاض نتيجة أن الضاغط يحدث به تقوية وذلك نتيجة أنه مع سخونة الضاغط تبدأ سرعته في الانخفاض لوجود احتكاك شديد بين أجزاءه ونتيجة لانخفاض سرعته تخفض وبالتالي قوة سحبه وضنه أي يحدث به تقوية وبعد أن يتم فصله لفترة حتى يبرد ثم يتم تشغيله يعمل بصورة طبيعية لفترة ويعود للتقوية مرة أخرى وهذا يلاحظ أنه مع بهذه وظهور التقوية نجد أنه يوجد لارتفاع في الأمبير (نتيجة الاحتكاك) .



الخدمة والأعطال

التقويت المؤقت نتيجة فتح بلف تمرير للضغط الداخلي بالضاغط (الريلف فالف) Relief Valve:

هذا للبلف يوجد في بعض الكبسات وخاصة ذات القدرات الكبيرة وقد تم شرحه في كتاب الدوائر الميكانيكية ويحدث أحياناً في حالة ارتفاع ضغط المكثف جداً في بعض الأعطال التي سيتم شرحها فيما بعد أن يقوم هذا البلف بفتح الطرد على السحب من الداخل لحماية الضاغط وعندما يتم فصل الضاغط ينفل هذا البلف ويعود للضاغط للسحب والطرد بصورة طبيعية أي أن الضاغط سليم وليس به أي عطل ولكن العطل يكون بالدائرة ولذلك في حالة قياس ضغوط دائرة ووجدت متعادلة أو متقاربة أي يوجد تقويت فله يجب أن يتم فصل الضاغط لفترة (حوالي 5 دقائق) ثم تشغيله مرة أخرى فإذا عمل بصورة طبيعية وحدث الفرق المعتاد في الضغوط ولكن لوحظ أن ضغط المكثف يرتفع لدرجات أعلى من الطبيعية ثم فجأة يتم سماع صوت التدفّع للغاز داخل الضاغط نتيجة فتح هذا البلف وتتعادل أو تقترب الضغوط فهذا يدل على أن الضاغط سليم ولا يوجد به تقويت وإنما العطل يكون بالدائرة.

علاج عطل التقويت:

فيما سبق تم شرح الكشف على عطل التقويت فإذا تم التأكد من أن الضاغط به تقويت فيكون علاج التقويت هو نفع علاج أي عطل يحدث بداخل أي ضاغط محكم الغلق وهو أن يتم استبداله بضاغط جديد بنفس المواصفات.

ملحوظة:

يحدث أحياناً أن يتم إصلاح الضاغط القديم حيث يتم سكب الزيت منه ثم قطع غطاء حلة الضاغط واستبدال الجزء الميكانيكي أو الكهربائي (حسب الجزء الذي به عطل) بأخر من ضاغط قديم به عطل مختلف وبعد ذلك يتم لحام غطاء الحلة (لحام كهرباء) ويوجد ورش متخصصة في عمل ذلك ثم بعد تصليحه يتم شحن الضاغط بزيت جديد وبهذه الطريقة يعمل الضاغط ولكن لا يمكن ضمان عمره فأحياناً يستمر هذا الضاغط لمدة ستين وأحياناً يعطى في نفس يوم تركيبه في الجهاز.

♦ عطل القفل أو الزرجلة في الضاغط :

للضاغط به قفل أو به زرجلة أي أنه قد ارتفعت حرارته لدرجة عالية جداً مما سبب تمدد للأجزاء المعدنية بداخله أثناء عمله مما يتبع عليه التبعاج بعض أجزاءه وبالتالي حدوث القفل.

أعراض القفل:

عند تشغيل الضاغط لا يستطيع الدوران ويحدث به صوت زن (قد لا يمكن سماعه) ويسحب لمبير عالي ثم يفصل أو فرلود . ولكن يجب الانتباه إلى أن نفس هذه الأعراض



الخدمة والأعطال

قد تحدث نتيجة بعض الأعطال الكهربائية التي سوتم شرحها فيما بعد لذلك إذا تم الكشف على الأجزاء الكهربائية ووجدت سليمة فيكون معنى ذلك حدوث قطع في الصنا白衣.

علاج عطل للقطف في الصنا白衣 :

لولا يتم محاولة ذلك قطع الصنا白衣 بدون طرد شحنة لدائرة بحيث إذا عمل الصنا白衣 لا يحتاج لإعادة الشحن وتنتم محاولة ذلك القطع بالطبع بعد الانتظار حتى يبرد الصنا白衣 لو يتم تبريده بقطعة قماش مبللة (يتم عمل كمادات له) وطرق محاولة ذلك القطع كالتالي :

محاولة ذلك للقطف عن طريق الطرق (الدق) على الصنا白衣 :


للطرق على الصنا白衣 هدفه أن يتم تحريك الأجزاء الداخلية للصنا白衣 على أمل أن يسبب هذا ذلك للقطف ويتم الطرق بأي آداه ثقيلة ومن أي جانب وأحياناً يتم الطرق بالقدم لأكثر من طرفة متولية ، ويفضل أن تتم عملية الطرق أثناء توصيل للتيار الكهربائي بحيث قد تساعد قوة المجال المغناطيسي مع قوة الطرق في محاولة ذلك للقطف حيث أن الأوقروود يحتاج لعدة ثوالث قبل أن يفصل وخلال هذه الفترة يتم الطرق على الصنا白衣 .



محاولة ذلك للقطف عن طريق توصيل الصنا白衣 بثولت عالي :

فإذا كان الضغط يعمل بـ 220 فولت يتم توصيله بـ 380 فولت وبالطبع هذه الطريقة لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا توفر مصدر للثولت العالي أي مصدر ذو ثلاثة فازات والهدف من هذه الطريقة أن الثولت العالي يؤدى لعمل مجال مغناطيسي قوى قد يستطيع ذلك قطع الصنا白衣 وبالطبع فإن الثولت العالي سوف يسبب احتراق ملفات الصنا白衣 إذا استمر لفترة لذلك يجب تجربة هذه الطريقة لمدة لا تزيد عن 3 ثوالث تقريباً وسواء عمل أو لم يعمل للصنا白衣 فيجب فصل الثولت العالي بعد ذلك حتى لا يحرق الصنا白衣 .

ويتم توصيل الصنا白衣 كالتالي :



يتم فصل ورفع مجموعة الضاغط الكهربائية (الأوفنود والريلاي والكيلستور) ووجدت (ثم يتم توصيل الطرف المشترك C بأي طرف فاز من الثلاثة

فازات ويتم توصيل طرفي التشغيل والتقويم S, R مع بعضهما بطرف فاز آخر أي يتم توصيل الضاغط بفازاتان (أي فازاتان يكون بينهما 380 فولت) وليس بغاز ونيوترال كالمعتاد وذلك لمدة ثواني قليلة كما سبق وفي حالة عدم ذلك القش يتم التجربة مرة أخرى بعد عكس الفازتين مكان بعضهما.

محاولة ذلك للقش بكيلستور ذو سعة كبيرة :

إذا كان نظام الضاغط أنه يعمل بدون كيلستور فيتم توصيله بكيلستور بسعة كبيرة (100 ميكروفارد مثلاً) لمدة ثلاثة ثوانٍ تقريباً فقد يستطيع الكيلستور ذلك القش الضاغط بال مجال المغناطيسي للقوى الناتج من شعذات الكيلستور . أما إذا كان نظام الضاغط أنه يعمل بكيلستور (سواء تشغيل لو تقويم أو الاتنان معاً) فيمكن تركيب كيلستور بسعة أكبر من الموجود (الضعف تقريباً) ويتم للتوصيل لحوالى ثلاثة ثوانٍ كما سبق لأنه إذا طالت مدة التوصيل فقد يحرق الضاغط بسبب كبر سعة الكيلستور .

محاولة ذلك للقش بعد طرد الشحنة :

كل المحولات ذلك القش السابقة يتم بدون طرد الشحنة كما سبق ولكن إذا لم تنجح أي من هذه المحولات فيتم قطع ماسورة الخدمة وطرد الشحنة للقديمة ثم يتم محاولة ذلك القش بأي من الطرق السابقة مرة أخرى وأحياناً نجد أن هذه المحولات لا تجدي أثداء وجود للشحنة وبعد طرد الشحنة نجد أن أحدى هذه الطرق قد نجحت في ذلك القش نظراً لعدم وجود ضغط بالدائرة ، وأحياناً إذا لم تنجح لا من هذه الطرق في ذلك القش حتى بعد طرد الشحنة فإنه يتم ذلك الضاغط ورفعه فوق الأرض بحوالي 25 سنتيمتر ثم إلقائه (رميه) على الأرض بشدة لعل أن يؤدي هذا لاهتزاز الأجزاء الميكانيكية بشدة قد تؤدي لذلك القش وبعد ذلك يتم توصيله بالتيار لمعرفة إذا كان للقش قد تم فكه أم لا فإذا لم تفلح كل هذه الطرق يتم تغييره بأخر جيد بنفس الموصفات كالمعتاد في أي خطأ من أخطاء الضاغط .



ملاحظات على عملية محاولة فك قفل للضاغط :

- محاولة فك القفل في الأغلب لا تجدي ولكن لن يضرر في شيء أن تقوم بالتجربة.
- يتم تجربة فك القفل بدون أي خوف على حدوث مشاكل بالضاغط حيث أنه يوجد لاحتمال إما أن تنجح أي طريقة ويعمل للضاغط وهذا هو الهدف وإنما لا وعدها يتم تغيير الضاغط وبالتالي لمهمها حدث داخل الضاغط نتيجة محاولة فك القفل فضرره في النهاية هو للتغيير وبالتالي لن تحدث أي خسارة جديدة .
- ماذا يحدث إذا تم فك قفل للضاغط ؟

إذا تم فك قفل للضاغط يجب تشغيله لفترة لا تقل عن ساعة أو حتى فصل التزموستات حيث يمكن أن يحدث أن يتم فك قفل الضاغط وبعد أن يعمل نجد أنه لا يوجد تبريد نتيجة وجود عطل آخر (تقويت لو تسريب لو ما شابه) فلستئذ من ذلك أن العطل الموجود بالذاكرة نتاج عنده أن الضاغط قد ارتفعت حرارته وقفل وبالتالي لملاس العطل ليس القفل ولكن عطل آخر سبب للقفل وبالتالي بعد فك القفل يجب إصلاح العطل الأسلعى .

كما أنه يحدث أحياناً أن يتم فك القفل ويعمل الضاغط وبدأ في إعطاء تبريد بالمبرد ولكن بعد أن ترتفع حرارة الضاغط قليلاً يعود القفل مرة أخرى ومعنى ذلك أن هذا الضاغط قد حدث خلونة بأجزائه الميكانيكية بحيث أنه كلما ارتفعت حرارته يقفل وبالتالي في حالة فك قفل ضاغط ثم قفل مرة أخرى يكون معنى ذلك أنه يجب استبدال الضاغط .



❖ عطل نظر الزيت في الضاغط:

يحدث أحياناً أن يتعرض الضاغط لحرارة عالية جداً تؤدي حوث أي عطل في الدائرة وذلك يسبب تبخر كمية كبيرة من الزيت وبالتالي لختلاط بخار مع غاز مركب للتبريد وبالتالي يقوم الضاغط بطرد كمية كبيرة من الزيت إلى الدائرة ولكن هذا ليس العطل الذي نقصد فيه هذه صفة طبيعية في أي ضاغط سليم حيث أنه عندما يتم علاج سبب السخونة العالية في الضاغط فإنه يعود لحالته الطبيعية ولن ينظر الزيت . أما عطل نظر الزيت المقصود هنا هو أن للضاغط ينظر زيت مع طرد الغاز حتى وهو بارد .

للكشف على عطل نظر الزيت في الضاغط:

عندما يحدث عطل نظر الزيت تستمر الدائرة في العمل بصورة طبيعية حتى يودي نظر الزيت إما إلى انخفاض كمية الزيت بالضاغط وبالتالي إلى حدوث قفش بالضاغط وإما إلى حدوث سد زيت بمixer الدائرة وهذا هو الاحتمال الأكبر . وهذا يعني أن نظر الزيت لن يكشف عن نفسه إلا بعد أن يسبب عطل آخر غالباً يكون سد زيت .

مثلاً يوضح كيفية الكشف على عطل نظر الزيت بالضاغط:

قد يحدث عطل سد زيت في بعض الدوائر (وهذا العطل سيتم شرحه فيما بعد) وبعد أن يتم تخطييف الدائرة من الزيت الذي بها ثم إعادة شحنها تعمل بصورة طبيعية لفترة (عدة أيام مثلاً) ثم يحدث نفس عطل السد مرة أخرى حيث أنه قد تم علاج العطل الغير أساسي وهو سد الزيت أما للعطل الأساسي والذي سبب السد هو أن للضاغط ينظر زيت لم يتم علاجه وبالتالي لن يظهر عطل نظر الزيت إلا مع حدوث عطل سد الزيت . ولا يمكن معرفة عطل نظر الزيت إلا بأن يتم قطع ماسورة طرد الضاغط الداخلية للمكثف ويتم تشغيل الضاغط ومتابعة للهواء الخارج من الضاغط فإذا طرد الضاغط بعض نقاط زيت ثم أصبح الهواء الخارج ليس به زيت دل ذلك على أن للضاغط سليم حيث أنه من الطبيعي أن يوجد بعض من الزيت في غرف وناسورة طرد للضاغط من الداخل لما إذا استمرت نقاط الزيت في الخروج من طرد الضاغط فإن هذا يدل على حدوث عطل نظر الزيت بالضاغط .





إصلاح عطل نظر الزيت بالضاغط:

عطل نظر الزيت مثل عطل التقويت والقش يجب أن يتم تغيير الضاغط بأخر جديد بنفس المواصفات مع ملاحظة أن تغيير زيت الضاغط لن يفيد في إصلاح هذا العطل.

نظر زيت الضاغط الجديد:

يحدث أحياناً أنه عند شراء ضاغط جديد فإنه عند تجربته نجد أنه ينظر زيت وذلك بسبب أنه أثناء النقل والتخزين قد يكون قد مال بشدة أو تم كليه فدخل زيت السحب لداخله ولغرف الداخلية ولذلك عند تجربته يقوم بنظر هذا الزيت مع أن الضاغط سليم فإذا حدث ذلك يتم توصيل خرطوم بلاستيك نظيف بين ماسورتي السحب والطرد (أي يتم غلق الماسورتان على بعضهما) ويتم تشغيل الضاغط لفترة حوالي 15 دقيقة فإذا نظر كمية من الزيت من ماسورة الطرد وعاد الزيت لماسورة السحب وبعد ذلك قلت جداً كمية الزيت المطرودة فإنه يمكن تركيبه في الدائرة حيث أن المشكلة قد انتهت أما إذا استمر الضاغط في نظر الزيت فيكون به عطل ولا يجوز تركيبه بل يجب إرجاعه للمتجر .

♦ عطل حدوث صوت غير طبيعي بالضاغط :

يحدث أحياناً أن يكون صوت الضاغط عالي كصفة به وهذا ليس عطل وإنما العطل المقصود هنا هو أن الضاغط أصبح يحدث صوت لم يكن موجوداً قبل ذلك وتحتاج لشكل هذا العطل فلاحياناً يحدث بالضاغط صوت زنة عالية مستمرة وأحياناً صوت زنة تحدث على فترات متقطعة وأحياناً يحدث صوت خبطة شديدة واهتزاز عند فصل الضاغط أو ما شابه ذلك.

الكشف عن عطل حدوث صوت غير طبيعي بالضاغط :

يتم وضع اليد على أجزاء دائرة التبريد المختلفة فإذا أمنت الصوت عند وضع اليد على أي جزء يدل ذلك على أن هذا الجزء هو الذي يهتز ويحدث الصوت وعلاوه يتم تثبيته جيداً ولعده برفق عن الجزء الذي يهتز بجانبه ولكن إذا لم يمتنع الصوت عند إمساك كل الأجزاء يتم وضع اليد على الضاغط فإذا أحسست لليد ببنية الصوت بداخل الضاغط دل ذلك على أنه يوجد ياي (سوسته) من المثبت بهم الأجزاء الداخلية في الضاغط قد لامست (وذلك قد يحدث أحياناً بدون سبب واضح) .

إصلاح عطل حدوث صوت غير طبيعي بالضاغط :

لا يمكن إصلاح أي عطل دخل الضاغط المحكم الغلق كما سبق لذلك يتم تجاهل هذا العطل طالما أن الدائرة تعمل بصورة طبيعية وليس لهذا العطل تأثير على عمل الضاغط.



أعطال لبلف العاكس الميكانيكية

يمكن أن يحدث في لبلف العاكس عطلين هما : التقش والتقويت .

❖ عطل تقش لبلف العاكس :



أحياناً يحدث تقش بالأجزاء الداخلية في لبلف العاكس بحيث أنه يثبت على وضع ولا يتحرك للوضع الآخر بحيث أن الشكوى تكون أن جهاز التكيف يعطي تدفئة حتى على وضع التبريد لو يعطي تبريد حتى على وضع التدفئة أي أنه ثابت على وضع باستمرار ولا يتغير وضعه من تبريد لتدفئة أو العكس .

للكشف على عطل التقش في لبلف العاكس :

يتم الكشف أولاً على الملف كما سوف يأتي في الأعطال الكهربائية فإذا لم يكن العطل في الأجزاء الكهربائية فيكون معنى ذلك أنه يوجد تقش في لبلف العاكس .

علاج عطل التقش في لبلف العاكس :

يتم محاولة للطرق على لبلف المرشد والبلف العاكس كله فقد يستجيب لذلك ويتحوال وضعه أي يفك التقش فلن لم يستجب فإنه يتم تغيير لبلف العاكس بأخر جديد .

❖ عطل التقويت في لبلف العاكس :

يحدث أحياناً أن يثبت الغطاء الداخلي في لبلف العاكس في المنتصف بحيث يكون للطرد مفتوح على السحب من داخل لبلف فتسبب نفس أعراض التقويت وبالتالي عندما يكون جهاز التكيف الذي به بلف عاكس به أعراض تقويت كالتعليق شرها يتم أولاً للتتأكد من عدم تقويت لبلف العاكس قبل اتهام الضاغط بالتقويت .

للكشف على عطل تقويت لبلف العاكس وعلاجه :

عندما يتم الكشف على أعراض التقويت بالدائرة يتم فصل وتوصيل لبلف العاكس عدة مرات ويفضل الطرق عليه أثناء ذلك بحيث إذا كان فيه تقويت قد يبدأ في الحركة ويعود لوضعه الطبيعي فإذا حدث ذلك يكون قد تم إصلاح العطل ولا لستمر التقويت فإنه يجب قطع مواسير الدائرة والكشف عن تقويت الضاغط كما سبق فإذا وجد أن لضاغط سليم فإن العطل يكون في لبلف العاكس وبالتالي يتم تغييره بأخر جديد .

الاستقاء عن وضع التدفئة في جهاز التكيف في حالة عطل لبلف العاكس :

في البلاد الحارة مثل مصر فإن العميل يحتاج للتكييف أساساً لتجفيف ولا تكون التدفئة في الشتاء مهمة إلا قليلاً فإذا تقش لبلف العاكس على وضع التبريد فيمكن أن يترك هذا للعطل كما هو دون إصلاح إذا أراد العميل ذلك وبالتالي يعمل الجهاز تبريد فقط . لما إذا تقش لبلف العاكس على وضع التدفئة فبدلاً من تغيير لبلف



الخدمة والأعطال

العاكس بأخر جيد يمكن أن يتم إلغاء البلاط العاكس حيث يتم قطع مواسيره الأربع ثم يتم لحام طرد الصاعظ في المكثف وسحب الصاعظ في المبخر بحيث تصبح دائرة تبريد عادلة وبذلك يتم إلغاء التدفئة ويعمل الجهاز تبريد فقط وذلك لتوفير ثمن البلاط العاكس الجديد إذا كان العميل لا يحتاج للتدفئة.

الأعطال الميكانيكية لباقي أجزاء دائرة التبريد


يمكن أن يحدث في باقي أجزاء دائرة التبريد عطلين هما: التسريب والسداد.

❖ عطل التسريب :

قد يحدث عطل للتسريب في دائرة التبريد لعدة أسباب وهي :



- دخول مكونة في مواسير فريزر الثلاجة أثناء تكسير ثلج للفريزر عن طريق العميل (وهذا أسلوب خاطئ بالطبع) .
- حدوث خس في ماسورة مما أدى لحدوث شرخ بها .
- حدوث صدا (أكمدة) في أي ماسورة حديد ولعلنا حدوث صدا في جسم الصاعظ في حالة متوقف ماء باستمرار على منطقة معينة به (أحيلًا يحدث ذلك أسفل طبق صرف المياه في الثلاجة للبلدين) .
- حدوث تملح في أي ماسورة ألومنيوم .
- حدوث احتكاك ماسورة بمسورة أخرى أو بجسم الجهاز واهتزازها مما قد يزددي في النهاية لحدث ثقب بها .
- حدوث ثقب في لحام قديم لم يكن ملحوظاً جيداً.
- حدوث كسر في بلاز من بنوز روزينة الصاعظ الكهربائية كما بالشكل.
- حدوث تهريب من لايكور أو محبس أو أي وصلة ربط وخصوصاً في التكييف الإسبليت
- حدوث تهريب في بلاط الخدمة بسبب عدم ربط بكرة للبلاط جيداً أو تلفها وخصوصاً إذا لم يكن غطاء البلاط مربوط بإحكام.





التسريب الخبيث:


يحدث أحياناً أن يكون للتسريب صغير جداً وفي ناحية الضغط للمنخفض بالدائرة لدرجة أن شحنة الثلاثة مثلاً التي تحتاج عد قطع ماسورة الخدمة إلى حوالي دقيقة واحدة لكي تتسرب كلها قد تحتاج لعدة شهور لكي تتسرب نفس هذه الشحنة في حالة للتسريب الصغير لذلك يطلق على هذا النوع تسريب خبيث .

أعراض التسريب:

- انخفاض ضغط وبرودة المبخر حيث أنه كلما قلت الشحنة كلما قلت ولنخفض ببرودة المبخر وتتلاطم ببرودة المبخر بالقدر الذي تقل به الشحنة فقد نجد أن المبخر لا يوجد به تبريد على الإطلاق في حالة تسرب الشحنة بكمالها أو قد نجد أنه يوجد تبريد ولكنه ضعيف في حالة وجود جزء من الشحنة لم يتسرب بعد .

لمثلة على انخفاض ببرودة المبخر في حالة نقص الشحنة:

- في الثلاثة للباب الواحد لو في الديب فريزر مثلاً نجد أن بدبابة للمبخر يوجد بها تبريد طبيعي (ولد يكون أشد من الطبيعي لانخفاض الضغط متلماً تم الشرح في حالة نقص الشحنة) ولكن للجزء الأخير من المبخر لا يوجد به أي تشمع .



- في الثلاثة للبابين نفس أعراض الباب الواحد ولكن قد يظهر العطل في صورة أن للتجميد في الفريزر طبيعي وفي الكابينة لا يوجد تبريد حيث أن المرآب هو نهاية للمبخر .

- في التكيف قد نجد أن بدبابة للمبخر بها تشمع وبرودة في باقي المبخر ضعيفة (نفس أعراض نقص الشحنة السابق ذكرها في عملية الشحن) وفي حالة وجود لوبرمتر فإنه يفصل الضاغط كما سبق .

- انخفاض ضغط وسخونة المكثف: حيث أنه كلما قلت الشحنة كلما انخفضت سخونة المكثف بنفس نسبة لغاز المتعرية.



الخدمة والأعطال

* أهم أعراض التسريب هو أنه أحياناً يوجد تعرق زيت على مكان التسريب حيث أنه أثناء تسرب الغاز يخرج معه الزيت المختلط به ويتصادم الغاز أما للزيت فيبقى على مكان التسريب ولا يوجد أي سبب آخر لتعرق الزيت غير التسريب لذلك يكون هذا هو أهم أعراض التسريب لأن العرض الوحيد الذي يؤكد حدوث تسريب . ولكن أحياناً يحدث تسريب بدون حدوث تعرق زيت.

كيفية التأكد من حدوث تسريب في حالة عدم وجود تعرق زيت:

يتم قطع ماسورة الخدمة أو فتح بلف العصب إذا كان موجود فإنه إنما لن يخرج غاز على الإطلاق ولما تخرج شحنة صغيرة لمدة ثواني فقط فيكون معنى ذلك حدوث سد حيث تكون شحنة الدائرة كلها محبوسة في المكثف. لذلك يتم تشغيل الضاغط فإذا لم يستطيع الضاغط أن يعمل وسحب أمبير مرتفع دل ذلك على وجود ضغط على بالمكثف أي أن العطل يكون سد أما إذا عمل الضاغط بصورة طبيعية يكون معنى ذلك أن العطل تسريب.

ملحوظة:

إذا كان للتسريب في المبخر وتم فصل الدائرة لمدة يوم كامل على الأقل وعدد إعادة تشغيلها وجد أن التبريد قد انخفض بوضوح عن ما سبق فهذا يدل على أن العطل تسريب حيث أنه أثناء فصل الدائرة وتعادل الضغوط فإن ضغط المبخر يكون أعلى أثناء الفصل فيكون معدل تسرب الغاز أكبر . أما إذا أعطت الدائرة نفس درجة التبريد للضعيف بعد يوم كامل من فصلها فهذا يرجح أكثر أن يكون للعطل ليس تسريب وإنما عطل آخر (سد مثلاً).

كيفية الكشف عن مكان التسريب :

في حالة حدوث تعرق زيت أو في حالة سماع صوت التسريب أو الإحساس به باليد فإنه يكون قد تم معرفة مكانه بسهولة أما إذا لم يكشف التسريب عن نفسه بكل ما سبق ولكن تم التأكد من وجود تسريب بالدائرة بإحدى الطرق السليمة والمطلوب معرفة مكان للتسريب لعلاجه فإنه يجب ضغط الدائرة ضغط على الكشف عن مكان التسريب .

ضغط الدوائر للكشف عن التسريب :

عندما يراد ضغط دائرة للكشف عن التسريب يتم الضغط بغاز النيتروجين أو بالفريون لو بالهواء وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

ضغط الدوائر بالنيتروجين :

هو أفضل الطرق نظراً لأنه غاز خامل لا يتفاعل مع مكونات أي دائرة وليساً لأنه غاز أمن حيث لا يشتعل ولا ينفجر وغير سام ولا يؤثر على البيئة كما أن ضغطه يكون عادة عالي . فإذا توفر غاز النيتروجين فهو أفضل طرق للضغط .




الخدمة والأعطال

ضغط الدوائر بالفريون :

إذا كان هاز النيتروجين لا يتوفر فيمكن ضغط الدائرة بالفريون. وعيوب هذه الطريقة أنها أكثر تكلفة حيث أن مركب التبريد عادة يكون أعلى من النيتروجين وأنها ضارة بيئياً وأن ضغط مركبات التبريد قد لا يكون على الدرجة المطلوبة.

ضغط الدوائر بالهواء :



إذا توفر كمبيسور هواء أو صانع خارجي (كما سبق في شرح الصانع للخارجي المستعمل في عملية التبريد) فيمكن ضغط الدائرة بالهواء ضغط عالي وبدون أي تكلفة وفي حالة عدم وجود أي إمكانيات أو مصدر للضغط يلجأ البعض لضغط الدائرة بالهواء عن طريق صانع الدائرة نفسه

وذلك بأن يتم قطع ماسورة الراجع ويتم لحام بلف شحن بنهايتها وتركيب الجيدج عليها ثم يتم تشغيل الصانع ليبدأ في ضغط الدائرة بكل منها وعندما يصل الضغط في الجيدج للقيمة المطلوبة يتم فصل الصانع ويتم للبدء في الكشف عن الهواء أن الهواء به دائماً نسبة رطوبة ومع الضغط تكتاثف هذه الرطوبة داخل الدائرة مما قد يؤدي لحدوث سد رطوبة بالدائرة بعد شحنها مع أنه يتم تفريغها قبل الشحن ولكن من كثرة كمية الرطوبة التي نتجت من الضغط قد لا يكون للتبريد الطبيعي كافي وأيضاً قد تسبب للرطوبة حدوث أكسدة للأجزاء الحديدية في الدائرة ولزيت الصانع . وقد لا يحدث كل هذا وتصر العملية بسلام .

ملاحظات على عملية ضغط الدوائر للكشف عن التسريب :

- لا يتم ضغط الدائرة التي بها مواسير لومونيوم (كما في مixer بعض الثلاجات) لضغط أعلى من 1.80 P.S.I حتى لا تتفجر هذه المواسير . أما الدوائر التي تكون كلها من النحاس (مثل أغلب أجهزة التكييف) فيمكن أن تضخط بضغط عالي



الخدمة والأخطاء

- يحضر التسخين بأي طريقة على أي جزء من الدائرة أثناء وجود ضغط بها وإنما يحدث بها لفجار من زيادة الضغط نتيجة التسخين.
- يحضر تشغيل للضاغط أثناء ضغط الدائرة حيث أنه مختلف في ثواني (غالباً يحدث به تقويت) من قوة الضغط ولكي لا يحدث ذلك حتى عن طريق أي شخص قد لا يعرف أن الدائرة بها ضغط يتم لف شريط عازل (شريط لحام) على قوشة الجهاز أو عن طريق فصل سلك التيار العمومي عن مفتاح العملية الذي يمد للجهاز بالتيار الكهربائي إذا وجد أو على الأقل يتم كتابة ورقة ولصقها على مصدر التيار الذي يمكن تشغيل للجهاز من خلاله .
- يجب لاستخدام عداد الضغط العالي في الجيدج (العداد الأحمر) إذا كان للضغط المستخدم عالي .
- يوجد عدة أجهزة وطرق للكشف عن التسريب تم شرحها في الجزء الخاص بالعدد وأشهرها هي رغاوي الصابون

الكشف عن التسريب تحت الماء :

توجد بعض الأجزاء التي يصعب توجيه الكشف عن التسريب بها بالطرق العادي مثل المبخر المطبوع بالثلاثية الياب الواحد ومثل ملفات المبخر أو المكثف الجيري مثلاً في أجهزة التكييف وبعض الأجهزة الأخرى ولذلك يتم اللجوء أحيلياً للكشف عن التسريب بذلك هذا الجزء وضيقه ووضعه في وعاء كبير به ماء وغمره تحت الماء بحيث يتم مشاهدة وملاحظة مكان خروج فقاعات الغاز وبالتالي معرفة مكان التسريب (مثلاً هو متبع في الكشف على إطار السيارات) وهذه الطريقة جيدة جداً ولكن لا يمكن استخدامها إلا في الأجزاء التي يمكن فكها والتي لا تختلف بوضعها في الماء كما أنه يلزم لتنفيذها وعاء كبير يسع لجزء المراد للكشف عنه .

الكشف عن التسريب في الأجزاء المحمولة بالفوم :

في الديب فريزر وبعض الثلاجات توجد مولسير محقونة بالفوم كما سبق في كتاب الدولافر الميكانيكية (المبخر والبودر وأحيليا المكثف) وفي حالة حدوث تسريب وبعد ضغط الدائرة ووجد بعد فترة أن الضغط يتضخم في الجيدج ولكن لم تجد تسريب في الأجزاء التي بخارج العزل. لذلك يكون التسريب في المولسير المعزولة ولمعرفة مكانه يتم ضغط الدائرة كلها بدون البودر أي يتم قطع ماسوريتي البودر ولحام قطعة ماسورة نحاس بدلاً منه ويتم ضغط الدائرة كما سبق ويتم الانتظار لفترة لمتابعة الضغط فإذا لتضخم الضغط في الجيدج دل ذلك على وجود التسريب في المبخر أما إذا لم يتضخم الضغط وثبت فلن ذلك دل على أن التسريب كان في البودر أما إذا كان المكثف كله معزول في الفوم فيمكن قطع بدايته من طرد للضاغط ونهايته من حند الفتر وسد أحد



الخدمة والأعطال

للطرفين باللحم وتركيب بلف على الطرف الآخر وضغط المكثف وحده ومتابعة الضغط هل ينخفض أم سيقى ثابت كما هو.

ملاحظات على عملية اختبار للسرير في اللوم للمحقون:

- يجب أن تترك الدائرة مضغوطة وقت طول التأكيد من عدم وجود تسريب فمثلاً قد تجد بعد نصف ساعة أن الضغط ثابت ولكن بعد ساعتين مثلاً قد ينخفض والمدة تختلف حسب قوة الضغط وحسب حجم التسريب لذلك إذا انخفض الضغط سريعاً فإن ذلك يدل على وجود للتسريب ولكن إذا لم ينخفض يجب أن تترك الدائرة على الأقل 3 ساعات للتأكد.
- يجب بعد أن يتم ضغط الدائرة أن يتم الكشف على التسريب في خرطيم ووصلات الجيدج فقد يكون التسريب بها ولوس بالدائرة وبالتالي يحدث خداع للفني.
- في حالة ضغط الدائرة بالديتروجين أو بالهواه فإن الضغط قد ينخفض درجتين لو ثلاث درجات على الجيدج وبشت وهذا شيء طبيعي ولوس معنى ذلك أنه يوجد تسريب . أما في حالة الضغط بمركب التبريد فإن الضغط قد ينخفض بنسبة أكبر وبعد ذلك وبشت كما أن اختلاف حرارة الجو يؤثر على الضغط فمثلاً إذا تم للضغط في وسط النهار في جو حار لضغط معين فله عدد قيادة الضغط في الليل في جو أقل حرارة مثلاً سيكون أقل وبالطبع ليس معنى ذلك أنه يوجد تسريب ولكن لا يحدث ليس لو شاك فإنه يمكن ترك الدائرة لمدة أطول فإذا استمر الضغط في الانخفاض تأكد حدوث تسريب أما إذا انخفض بضع درجات وبشت بعد ذلك تأكيد عدم وجود تسريب .

علاج عطل للسرير:

إذا كان التسريب في لحام قديم:

يتم تنظيفه (بورق صنفرة) ثم إعادة اللحام بسيكة الفضة.

إذا كان التسريب في مسورة تحامن:

يتم تنظيفها ولحامها بسيكة الفضة مع محاولة لمنع انتاج سبب حدوث التسريب بحيث إذا كان للسبب أنه يوجد لاحتكاك بين المسورة وأي جزء لغير يتم بإعادتها لثلاثي حدوث نفس العطل مرة أخرى.

إذا كان التسريب في مسورة حديد:

يتم التنظيف جيداً ولحامها بسيكة الفضة مع استخدام مساعد اللحام ويجب التأكيد من عدم حدوث أكمنة (صدأ) في بلالي الملعورة لأنه في هذه الحالة يتم قطع الجزء الذي به صدأ ويتم تغييره بمسورة لحام.



الخدمة والأخطاء

ملحوظة: ٣

في بعض الثلاجات أو الدبب فريزر يوجد جزء من المكثف على شكل شبكة لأسفل للثلاجة كما بالشكل وكثيراً ما يتتساقط ماء على هذا الجزء مما يسبب حدوث صدأ وتسريب به ويفضل في هذه الحالة إلغاء هذا الجزء والتعويض بدلاً منه بلفة مواسير نحاس كما سوف يلي في حالة التسريب بالفيوندر.



إذا كان التسريب في ممسورة الألومنيوم:

لحام الألومنيوم أصعب من لحام الحديد والنحاس وذلك مشرح بالتفصيل في الجزء الخاص بعمليات اللحام ولكن يجب التأكيد من عدم وجود تملح يطلقه الألومنيوم. ويكون للحام بسيطة لحام الألومنيوم أما إذا كان التسريب في ممسورة الألومنيوم لا يمكن فكه مثلاً في المرالية في الثلاجة البابين أو في الفريزر المطبوع في بعض الثلاجات البابين والدبب فريزر الرامي فيتم اللحام بمعجون اللحام البارد (الإيبوكسي أو الديفكون) كما هو مشرح بالتفصيل في الجزء الخاص بعملية اللحام .

ملحوظة: ٤

إذا كان التسريب نتيجة أن العميل قد استخدم مكينة في تكسير ثلج الفريزر كما سبق فعله بعد علاج التكسير يجب تغيير زيت الضاغط كما سوف يأتي فيما بعد حيث قد يكون قشرب ماء لداخل الفريزر ونزل على سحب الضاغط ثم على الزيت.

إذا كان التسريب في بلف الخدمة:

بلف الخدمة قد يوجد في بعض الثلاجات والدبب فريزر وتكييف الشباك ويوجد في كل لجزء التكييف الإرسيلون و يحدث تسريب في بلف الخدمة لعدة أسباب وهي :

- عدم ربط إبرة البلف جيداً
- تعرض إبرة البلف لحرارة عالية تسبب تلف الجولات بها وقد يحدث ذلك نتيجة اللحام أو نتيجة التعرض لحرارة الضاغط العالية أو حرارة الشمس
- عدم ربط غطاء للبلف جيداً حيث أنه يمنع للتسريب في حالة تلف إبرة البلف
- خروج سائل مركب للتبريد أثناء ذلك خرطوم الجودج من بلف الضغط للعلى حيث أحولها يودي بذلك لتلف چولات إبرة البلف ولكن يتم تجنب ذلك يتم فصل الدائرة



الخدمة والأعطال

والانتظار حتى تتعذر الضغوط وبالتالي يتغير العائل وبعد ذلك يتم فك خرطوم الجيدج .

لعلاج حدوث تسرب في بلف الخدمة يتم محاولة ربط الإبرة جيداً فإذا لم يجدي ذلك وكان للتسريب ضعيف يمكن لف مانع للتسريب (تيفلون) ثم ربط غطاء البلف جيداً ويفضل أن يكون الغطاء به جوان .

بالطبع العلاج الأمثل لتسريب إبرة البلف هو تغييرها ولكن ذلك يستلزم إعادة الشحن بعد ذلك . ويمكن فك إبرة البلف وتركيب الإبرة الجديدة سريعاً أثناء خروج الغاز بحيث لا يتم خسارة الشحنة بكمتها وبعد ذلك يتم زيادة الشحنة وضبطها .

إذا كان التسريب في وصلات الربط (اللاواكيه أو شفة الفلير) :

- قد يحدث للتسريب في اللاواكيه أو الفلير نتيجة إما لحدث اهتزاز لدى ذلك صمامولة الربط قليلاً وإما لحدث شرخ في الصمامولة أو شفة الفلير ولعلاج ذلك يتم لولا التأكيد على ربط الصمامولة جيداً فإذا لم يؤدي ذلك لمنع للتسريب يتم فك الصمامولة ورؤيتها إذا كان بها أي شرخ أو كسر فإذا وجد يتم تغيير الصمامولة وعمل شفة فلير جديدة ثم الربط وإعادة الشحن أما إذا لم يوجد أي شرخ فيتم لف مانع تسريب (تيفلون) جيداً ثم إعادة الربط والشحن وفي نظام اللاواكيه قد يكون بسبب أيضاً تأكل الجوان المانع للتسريب بداخل اللاكتور وعندما يتم فك اللاكتور والتتأكد من عدم وجود أي شرخ باللاكتور يتم تغيير الجوان ثم إعادة الربط والشحن ويمكن في حالة تلف اللاكتور مثل أن يتآكل من القلاعوظ للخلص به نتيجة ربطه بطريقة خطأ مثلاً فإنه يمكن قطع اللاكتور القديم ولحام آخر جديد بدلاً منه كما يمكن إلغاء اللاكتور حيث يتم قطع اللاكتور القديم ولحام للماسورتان ببعضهما مباشرة وفي حالة وجود بلف خدمة في هذا اللاكتور فيمكن عمل وصلة مشتركة T في هذه الماسورة بحيث يتم لحام بلف خدمة جديد بها ويمكن عمل ذلك عن طريق قطعة كابلاري لأنه يكون لحامها أسميل.

الباء اللاكتور ولحام بلف مكانه



طريقة أخرى للحام البلف
بكابلاري





الخدمة والأعطال

إذا كان التصريب في ماسورة محقونة بالفوم:

- إذا كان التصريب في المكثف المحقون بالفوم ف يتم إلغاءه و تركيب مكثف خارجي حسب حجم الثلاجة .

- إذا كان التصريب في اليوودر فقط ف يتم إلغاءه بقطع ماسورته ثم يتم التعويض بمواسير نحاس بدلاً منه حيث أنه لو فرضنا أن اليوودر في الثلاجة كان طوله 4 متر مثلاً فإنه إذا تم إلغاءه تكون قد جعلنا المكثف أقل من الطول الطبيعي له وهذا يسبب ارتفاع ضغط المكثف ويسبب حمل على الضاغط لذلك يجب وضع 4 متر مواسير

نحاس ولها كما بالشكل ولها
بدلاً من اليوودر
بحيث نحافظ على
حجم المكثف
الأصلي ويتم
معرفة طول
اليوودر بالتقريب
 فهو لا يمكن
رؤيته لأنه يداخل
الفوم ولكن يمكن
استنتاج طوله
بالتقريب من خلال تصورنا لمساره حول حلق الباب.



ملاحظات:

- يكون اليوودر عادة نفس مقاس ماسورة المكثف فإنه لتوفير التكلفة وتوفير المساحة يقوم البعض بوضع ماسورة نحاس ذات القطر الأكبر ولكن بنصف الطول المفترض أي أنه إذا كان المطلوب وضع 4 متر من مقاس المكثف فإنه يمكن وضع 2 متر من المقاس الأكبر .
- يقوم البعض بقطع جزء من شبكة مكثف ثديم ووضعه بدلاً من اليوودر حسب الطول المطلوب ويتم تثبيت هذا الجزء في مكثف الثلاجة بأي طريقة .
- إذا كان التصريب في المبخر المحقون داخل الفوم ف يتم إلغاءه و عمل فريزر خارجي يسمى قميص سليم شرحه فيما بعد .

◆ حلول المسألة :

يوجد خمسة أنواع من عطل المسألة وهي :

- عطل اللحام - عطل للرطوبة - عطل للخضں - عطل للشوائب - عطل للزيت .



الخدمة والأعطال

سدد اللحام :

تم التقويه هذه في عملية اللحام وهذا السدد لا يعترض ضمن الأخطاء التي قد تحدث في دائرة كانت مملوقة ثم حدث بها عطل وإنما يحدث فقط أثناء اللحام أي قبل الشحن .

سدد الرطوبة:

مثل سدد للحام تعلماً حيث تم للتقويه عنه أثناء عملية الشحن ويحدث أثناء الشحن فقط .
سدد الخنفس :

هو أن يحدث ثني أو خض لمسورة مما قد يؤدي لحدوث اختناق وسد بها وهو منتشر أكثر في مواسير لجزء تكيف الإسبليوت . أو عند فك وتركيب أي جزء بالدائرة قد يحدث خض للمواسير وعادة يكون واضح بالنظر .

سدد الشوكاب :

يمكن حدوثه في أي دائرة ولكن يكثر حدوثه في الثلاجة والدبي فريزر التي يكون المكلف بها من الحديد حيث لحيواناً يؤدي تأكسد الحديد لفرز شوكاب تسبب السدد .

سدد الزيت :


يحدث في المبخر أو الكابلاري نتيجة لما حمل الجهاز أثناء النقل بطريقة خطأ أو وجود عطل نظر زيت بالضغط أو تعرض الضاغط لحرارة عالية تؤدي لأن ينطر زيت بالدائرة .

أنواع السدد من حيث حجمه :

يمكن أن يكون السدد كلى أي سدد للمسورة بكل منها وبالتالي يمنع مرور مركب التبريد تماماً . ويمكن أن يكون السدد جزئي أي أنه سبب حدوث اختناق وضيق داخل المسورة وقلل كمية مركب التبريد التي تمر منه .

أعراض السدد الكلى :

- بما أن السدد عادة يحدث في الكابلاري فإن مركب التبريد كله يكون محبوس في المكثف ويحدث تفريغ للمبخر (نفس أعراض سدد الرطوبة السابقة شرحها في عملية الشحن) لذلك فإن ضغط للمبخر يهبط ويصل للتفریغ لما ضغط المكثف فيكون أقل من الطبيعي قليلاً بالرغم من وجود كل الشحنة به ولكنه يكون بارد





الخدمة والأخطاء

لذلك يكون ضغطه أقل من الطبيعي

- لا يوجد أي تبريد في المبخر ولا صوت بخ لأنّه لا يوجد سائل يدخل المبخر
 - يبرد المكثف تماماً وكان الضاغط فصل حيث لا يوجد أي مريان لمركب للتبريد بالمكثف وكان المكثف في هذه الحالة مثل أسلوانة مركب التبريد مليء بالسائل ولكن لا يوجد به أي حركة ولا أي حرارة
 - ترتفع حرارة الضاغط جداً حيث لا يفصل ولا يوجد خاز بارد مسحوب يقوم بتبريده كالمعتاد
 - عند فصل الضاغط أحياناً يحدث به رجة أو خبطة شديدة حيث يكون الضغط على المكبس عالي مما يسبب لرئاده عند فصله ولكن ليس دائماً يحدث ذلك
 - عند فصل الدائرة وإعادة تشغيلها فإن الضاغط يزن ويسحب أمبير عالي ولا يستطيع الدوران ويفصل أو فرلود وذلك لأنّ الضاغط لن يستطيع بهذه الدوران إلا بعد تعديل الضغوط والانخفاض ضغط المكثف وهذا يحدث في حالة الدائرة العلية بعد حوالي 3 دقائق على الأكثر لما في حالة السدد فلن يحدث تعادل ضغوط وبالتالي لن يصل الضاغط مرة ثانية إلا بعد فترة طويلة جداً .
- ويتم التأكد من حدوث السدد بقطع مواسير الدائرة.


أعراض السدد الجزئي :

يحدث السدد للجزئي عادةً في الكلبلاري لو في المبخر لو في الفلتر أو في مواسير التكييف الإسبليت وتختلف أعراضه حسب مكانه .

أعراض السدد الجزئي في الفلتر:

يكون له شكل مميز جداً حيث يحدث تبريد في الفلتر وللذي من المفترض دائماً أن يكون دائئن فلحياناً يكون بارد فقط وأحياناً يكون به تعرق ماء ولحياناً يصل للتبريد في

بارد



للفلتر لأنّ يحدث به تسميع (ثلج)
ولكن ما سبب حدوث تبريد في
لفلتر في حالة حدوث سدد جزئي
به ؟

السبب هو أنّ السدد يسبب حدوث خنق بداخل الفلتر يشبه ما تقوم به الكلبلاري (أي أنّ السدد كأنه كلبلاري صغير) وبالتالي الجزء الذي بعد السدد يصبح كأنه مبخر يخرج إليه للسائل على شكل رذاذ ويتبخر به ويحدث تبريد به .



أعراض السدد الجزئي في المبخر :

يكون له شكل مميز أيضاً حيث نجد أن للجزء الأخير من المبخر به تبريد والجزء الأول لا يوجد به تبريد ويوجد أعلى تبريد في مكان السدد وتفصير ذلك أن الجزء الأول في المبخر من الكلبلاري وحتى مكان السدد يكون مليء بسائل مركب التبريد الذي يحاول التسخين والمرور ولكن للسدد يعوقه لذلك هذا الجزء لا يحدث به تبريد أما لجزء الثاني من المبخر والذي بعد السدد فلن السائل يبدأ في الخروج إليه في صورة رذاذ أي أن السدد يكون كالكلبلاري فيبدأ حدوث تبريد فيما بعد السدد (وهي نفس فكرة السدد في الفلتر السابقة).

أعراض السدد الجزئي في الكلبلاري :


إذا حدث السدد الجزئي في جزء ظاهر من الكلبلاري فسوف نجد تشميع ثلج على مكان السدد كما سبق في سدد الفلتر ونجد أن تبريد المبخر ضعيف جداً أما إذا حدث السدد في نهاية الكلبلاري من عند المبخر فنجد أنها نفس أعراض الشحنة للناقصة أي أن بداية المبخر بها تبريد جيد ولكن بالقرب من المبخر لا يوجد به تبريد حيث أن كمية سلال مركب للتبريد التي تمر من الكلبلاري تكون قليلة وهذه الأعراض تتشابه مع عطل التسريب ويتم التأكد من العطل بعد قطع الدائرة.

أعراض السدد الجزئي في مواسير التكييف الإسبليت :

يحدث أحياناً خس في أحد مواسير التكييف الإسبليت مما يسبب حدوث سدد جزئي بالجهاز وتختلف أعراض هذا السدد إذا حدث في ماسورة الغاز (الكبيرة) عن لو حدث في ماسورة السلال (الصغرى) كما يلى :

حدوث سدد خس في ماسورة الغاز :

يسبب هذا العدد ورقة الضغط فيما قبله (في المبخر) ويقل فيما بعده (في سحب الضاغط) وتختفي بروده المبخر ونجد أنه يوجد تعرق وتبريد جيد على ماسورة الراجل وهذا هو الشيء الملتف للنظر في هذا العطل حيث أن عادة عندما تقل البرودة في المبخر نجد أنه لا يوجد تبريد ولا تعرق ماء على ماسورة الراجل حكم ما يحدث في هذا العطل . وللكشف عن هذا العطل يتم قطع ولد العزل من على المواسير





الخدمة والأعطال

وخصوصاً في الأماكن التي بها تكروي وثنى ويلاحظ عند ملقطة الشخص أنه يوجد تبريد ضعيف فيما قبله وتبريد جيد فيما بعده.

للضغط في حالة حدوث خسق في ماسورة الرأجع :

نجد أنه ضغط بلف الطرد (المكثف) شبه طبيعي أما ضغط بلف السحب فله يكون أقل من الطبيعي. وإذا ظننت أن الشحنة لاقصية فهذا خطأ حيث أنه عند نقص الشحنة يكون ضغط المكثف أقل من الطبيعي كما يوجد تبريد شديد (تشبع) فهو بداية للمبخر ولا يوجد تعرق على ماسورة الرأجع أي عكس أعراض هذا العطل تماماً . حدوث سد خسق في ماسورة السائل :

نجد أن ضغط المكثف أعلى من الطبيعي وضغط المبخر أقل من الطبيعي والتبريد يكون ضعيف في المبخر وتكون الأعراض شيئاً ما بعكس التغيرات ما عدا أن ضغط المكثف يكون مرتفع.

لتتأكد من حطل العدد :

يكون أحياناً من الصعب أن يتم التأكد من حدوث سد إلا بقطع مولسير الدائرة وخصوصاً إذا كان لا يوجد بلوغ خدمة وبالتالي لا يمكن قيام ضغوط الدائرة وقطع ماسورة الخدمة ثم ماسورة الرأجع ثم الفلتر لو نهاية المكثف سيتم الوصول لمعرفة للعطل فإذا وجد غاز بالدائرة فيكون لumen تعرق وإذا تم اختبار ضغط الضاغط ووجد جداً فلا يكون للعطل تقوية وإذا لم يخرج هواء من ماسورة الرأجع عدد تنظيف الدائرة يكون للعطل سد وكل هذه الخطوات تم شرحها بالتفصيل في عملية التجهيز التي تسبق التفريغ والشحن .

علاج حطل العدد :

في حالة سد الخسق يتم قطع الجزء الذي به خسق ولحام الماسورة مكثفه . أما في حالة سد الشوايب أو للزيت فومن تنظيفه أما إذا كان العدد في الفلتر فالطبع يتم تغييره وإذا كان في الكابلاري يتم محاولة تنظيفه كما سوف يلى فإذا لم تنجح محاولة تنظيفه فيتم تغييره . ولكن يجب ملاحظة أنه إذا وجد أن سبب العدد هو حدوث صدأ بالمكثف العدد متلماً في بعض التثبيات والديب فريزر فلا يمكن بالتنظيف ولكن يجب تغيير المكثف أيضاً

تنظيف العدد بضغط الكبام :

يتم فتح لو قطع ماسورة الخدمة ثم ماسورة الرأجع متلماً هو مشروح بالتفصيل في عملية التجهيز للشحن ثم يتم تشغيل الضاغط ليسحب الهواء ويطرده ليخرج من ماسورة الرأجع بعد أن يمر في الدائرة كلها ويتم ضغط وخلق ماسورة الرأجع باليد حتى يرتفع الضغط ثم يتم رفع اليد وفتح ماسورة الرأجع فجأة ليخرج الهواء باندفاع ويخرج معه الزيت أو الشوايب التي قد تكون هي المسيبة للعدد وتعتبر عملية التنظيف بهذه الطريقة طلما استمر خروج زيت حتى يتم التنظيف من الزيت (يفضل مراجعة هذه



للخطوة في عملية التجهيز للشحن السابق شرحها) ولكن إذا لم يخرج هواء من ماسورة الراجمع أي أن ضغط للكباس لم يستطع أن يتقلب على السدد فيكون معنى ذلك أن السدد غالباً في الكابلاري حيث أنها المكان الوحيد الذي لا يستطيع ضغط للكباس أن يتقلب على السدد بها لأنها ضيقة جداً .

ملاحظات على عملية التنظيف العميق : ٣٦

- يخرج للهواء من ماسورة الراجمع بضغط ضعيف لأنه يمر من خلال ماسورة الكابلاري الضيقة ليصل للراجمع ولذلك إذا كان الزيت في المبخر بكميات كبيرة فإنه يفضل أن يتم قطع الكابلاري من عند بداية المبخر بحيث يتم ضغط المبخر منفصلاً بدون للكابلاري فيكون الضغط أشد وخروج الزيت أسهل ولكن ذلك لا يمكن تنفيذه إلا في حالة المبخرات للنحاس الغير محقونة بعزل الفوم (مثل مبخرات أجهزة التكيف).
- كما سبق في عملية التجهيز للشحن فإن التدفئة على المواسير لثاء التنظيف تساعد في طرد الزيت ولكن يجب أن تكون التدفئة بحرص ولا تصل للحرارة للسع اليد عند وضعها على المواسير لأن التسخين لأكثر من ذلك مع وجود ضغط قد يؤدي لانفجار المواسير .

للتقطيف عن طريق غاز ذو ضغط عالي :

بدلاً من ضغط الجزء العراد تنظيفه بضغط الهواء بالضاغط يمكن الضغط بغاز ذو ضغط عالي والمنتشر استعماله في ذلك هو غاز النيتروجين إذا كان متوفراً مثلاً هو مشرح في ضغط الدوائر في عطل التعمير العميق.

للتقطيف عن طريق سائل مركب التبريد :

لسائل دائم له القدرة على التنظيف أكثر من الغاز فمثلاً عندما يكون هناك جزء به لزيرية فإن تنظيفه بالماء يكون أفضل بكثير من تنظيفه بالهواء لذلك يكون تنظيف أي دائرة بالسائل أفضل من الغاز ولكن يجب أن يكون السائل المستخدم ليس له أي تأثير على مكونات الدائرة فمثلاً لاستخدام البنزين أو الكحول أو ما شابه من السوائل المنظفة قد تسبب أذراً لها للمتباعدة بعد التنظيف ثلف للضاغط لذلك يمكن استخدام سائل مركب تبريد للدائرة في التنظيف ولكن حسب سائل مركب للتبريد هو أنه سريع للتغير بحيث يتغير لثاء مروره في مواسير الدائرة ويتحول لغاز فلا يقوم بالتنظيف جيداً كما أنه يسبب بروادة في المواسير ويكون ثلج بداخلها قد يسبب سد رطوبة فيما بعد لذلك لا يفضل استخدام أي سائل مركب التبريد في التنظيف.

كيفية ضغط الدائرة بغاز ذو ضغط للتنظيف:

يفضل ضغط الجزء المطلوب تنظيفه فقط من الدائرة وليس الدائرة كلها (لما المبخر لو المكافف) بحيث مثلاً إذا كان المطلوب تنظيف المبخر يتم قطع الماسورة في بدليته من



عند الكابلاري ولحام بلف شحن بها وتوصيله بخرطوم الجيدج ثم بأسطوانة الغاز لو مصدر للضغط ويتم قطع ماسورة نهاية للمبخر أيضاً (الراجع) بحيث يتم فتح محبس الجيدج لضغط الغاز ويخرج الغاز من ماسورة الراجع .

ملاحظات:

- للتخلص بالغاز أو بالسائل يحتاج بعض الإمكانيات ويكون مكلف نوعاً ما لذلك عادة يتم التنظيف بالهواء في الحالات العادية لما إذا كان السد شديد وضغط الهواء لا يجدي فيمكن الجوء لهذه الطرق .
- إذا كان السد هو سد زيت فيجب قطع طرد الضاغط والتتأكد من أن الضاغط لا ينطر الزيت حتى لا يتكرر العطل بعد فترة (راجع عطل نظر الزيت السابق شرحه)
- في حالة سد الزيت فإنه بعد عمل التنظيف وخروج زيت بكميات كبيرة فإنه يجب تغيير زيت الضاغط كما سبقت فيما بعد .

السد الغير قليل للتنظيف :

إذا تم قطع ماسورة الراجع للتنظيف الدائرة وتم تشغيل الضاغط ووُجد أنه لا يوجد خروج هواء من ماسورة الراجع وأن صوت الضاغط يبدأ في الارتفاع لأنه يضغط بمستمر ولكن الهواء لا يخرج من الدائرة فمعنى ذلك أنه يوجد سد كلي يكون غالباً في الكابلاري كما سبق وفي هذه الحالة يجب فصل الضاغط سريعاً حتى لا يتلف من ارتفاع الضغط في الدائرة وغالباً لن تجدي محاولات تنظيف السد في هذه الحالة وإنما يتم تغيير الكابلاري القديمة بأخرى جديدة .

السد الغير قليل للتنظيف في الكابلاري المحاطنة بالفوم:


إذا كان السد في الكابلاري ولم تستجب لمحاولات التنظيف فإنه يتم تغييرها كما سبق ولكن إذا كان للمبخر محقون بداخل الفوم ولا يمكن فكه متلماً في الثلاجة البابين والدبب فربما وبالتالي لا يمكن تغيير الكابلاري فإنه يتم حمل الآتي :

بعد التأكد من أن السد في الكابلاري بعد قطع ماسورة الراجع كما سبق فإنه يتم قطع بدلة الكابلاري من حد الفتر وعدها سيخرج للهواء للمحبون في المكثف متدفعاً من لفترة ثم يتم ضغط ماسورة الراجع القديمة من للمبخر والتي تم قطعها للتنظيف (ضغط هواء أو غاز) ويمكن عمل ذلك عن طريق لحام بلف خدمة في ماسورة الراجع لو حتى تليين خرطوم لماسورة الراجع وربطه بأنبوب (كولي) وتوصيل هذا للخرطوم إما بضاغط خارجي أو بأسطوانة خارج ومن المفترض أن يمر الهواء من ماسورة الراجع إلى للمبخر ثم يخرج من بدلة الكابلاري الذي تم قطعه من لفترة (أي يتم ضغط لدائرة بعض لتجاهها) ولكن في الأغلب لن يخرج الهواء لأن الكابلاري بها سد لم يتم قطع حوالي 20 مليمتر من أول جزء من الكابلاري فإذا بدأ الهواء في الخروج يكون معنى ذلك أن السد كان في الجزء المقطوع لما إذا لم يخرج هواء بعد القطع لم يتم



للخدمة والأعطال

قطع 20 ملليمتر آخر ويتابع القطع حتى نصل لنهاية الجزء الظاهر من الكابلاري فإذا لم يخرج الهواء دل ذلك على أن الجزء الذي به سد هو الذي داخل للفوم فإذا حدث ذلك يتم إلغاء الكابلاري والمعبر كله وعمل التعمق للعلب شرحه . لما إذا خرج الهواء بعد قطع جزء من الكابلاري فيتم شراء كابلاري بنفس القطر فإذا كان يمكن تقليل قطر الكابلاري عن طريق مقاييس الكابلاري المنشورة في الجزء الخاص بالمعدة .



ما إذا كان لا يوجد مقاييس لقياس الكابلاري فيمكن شراء كابلاري حسب المقاييس الموجودة بجدول الكابلاري ثم يتم قطع الطول المطلوب بضيقه بدلاً من الذي تم قطعه ويتم لحام قطعة للكابلاري الجديدة في باقي الكابلاري القديمة عن طريق جلبة نحاس كما هو موضح في الجزء الخاص باللحام لما إذا كان السد في جزء الكابلاري الذي داخل الفوم فإنه يتم عمل قياس كما سوف يأتي فيما بعد .

❖ تغيير زيت الضاغط:

كما سبق في كتاب الدوائر الميكانيكية فإن الضاغط الجديد يكون مشحون بالزيت الخاص به ويظل الضاغط طوال عمره لا يحتاج لتغيير لزيت أو لترويده ولكن أحياناً تحدث أعطال تستلزم تغيير زيت الضاغط .

حالات تغيير زيت الضاغط:

- في حالة حدوث تعريب في الفريزر واحتمال تعريب ماء داخل المولمير وبالتالي سقوطه على زيت الضاغط ويحدث ذلك كثيراً عندما يقوم العميل بتكسير ثلج فريزر للتلاجة بسكونة كما سبق .
- في حالة نقص كمية زيت الضاغط ويحدث هذا عادةً عندما يحدث سد زيت بالدائرة وعد التنظيف نجد أن كمية لزيت الخارجة كبيرة وبالتالي تكون كمية زيت الضاغط قد نقصت مع التأكد من أن الضاغط لا يوجد به خطل نظر الزيت كما سبق .



الخدمة والأعطال

- في حالة فتح الضاغط لعمل إصلاح بداخله حيث أنه كما سبق في أخطاء الضاغط فلن البعض يقوم بمحاولة إصلاح الضاغط بقطعه وتغيير الأجزاء الداخلية التالفة به وفي هذه الحالة يتم سكب الزيت القديم وشحن الضاغط بشحنة زيت جديدة بعد الإصلاح .
- في حالة أن يظل الضاغط معرض للهواء فترة طويلة حيث أن الزيت يتكون وتتغير خواصه فمثلاً إذا كان المطلوب إصلاح دائرة بها عطل تسرب أي لا يوجد بها شحنة وظلت بدون شحنة لعدة شهور فيجب إصلاح التسريب وأيضاً تغيير الزيت .

ملحوظة:

الزيت يؤثر بصورة كبيرة على عمر الضاغط لذلك إذا لم يتم تغيير الزيت عند حدوث حالة من الحالات السلبية ومع ذلك لم تحدث مشكلات وصلات الدائرة جيداً فلن الضاغط في هذه الحالة لن يعيش العمر الافتراضي الذي كان يجب أن يعيشه .

نوع الزيت :

تم شرح أنواع الزيت بالتفصيل في كتاب الدوائر الميكانيكية ويجب الانتباه لشراء نوع الزيت المناسب لنوع مركب التبريد المستخدم حسب ما جاء في شرح أنواع الزيت ويفضل شراء زيت من الأنواع الجيدة وإن كانت خالية الثمن حيث أنه كما سبق يؤثر على عمر الضاغط .

كمية شحن الزيت بالضاغط :

هذا بالطبع موضوع مهم ويجب أولاً التنبه على نقطتين هما:

- **أولاً :** كمية الزيت في الضاغط كمية تقريبية حيث أنه كما سبق في شرح للضاغط في كتاب الدوائر الميكانيكية فإن الزيت يوجد بأقل للحلة وطنمية للزيت تسحب منه لأعلى فإذا زادت كمية الزيت أو نقصت بنسبة بسيطة فإن يؤثر ذلك في شيء ولكن إذا نقصت الكمية بدرجة كبيرة فذلك بسبب سخونة الضاغط وقد يحدث به عطل فتش أما إذا زادت كمية الزيت بنسبة كبيرة فإن ذلك قد يؤدي لارتفاع أمبير للضاغط لأن الزيت يسبب تقل ومقاومة لحركة العضو الدوار .
 - **ثانياً:** كمية الزيت في الضاغط تعتمد في الأساس على حجم جسم الضاغط (للحلة) فإذا فرضنا أنه يوجد ضاغط $\frac{1}{2}$ حسان وضاغط خمس $\frac{1}{4}$ لها نفس للحلة وبالتالي متكون لهما نفس كمية الزيت .
- ويوجد أربع طرق لتحديد كمية الزيت وهو كما يلي من حيث الأفضلية:




الخدمة والأعطال

(1) تحديد كمية زيت الضاغط حسب المكتوب على لوحة بياناته :

أحياناً يكون مكتوب على لوحة بيانات الضاغط كمية لزيت خاصة به وتكون هذه لكمية مكتوبة عادة بالتر أو السنتيمتر المكعب وكما هو موضح في الجزء الخالص بوحدات القياس فإن 1000 سنتيمتر مكعب هو 1 لتر لذلك فإن لوحة بيانات الضاغط الذي بالشكل مكتوب عليها أن كمية لزيت هي 455 سنتيمتر مكعب أي حوالي 450 سنتيمتر مكعب (الكمية تقريرية كما سبق) أي لأن من نصف لتر بـ 50 سنتيمتر مكعب فيمكن أن يقوم للفني بالتجوء لأسطوانة مدرجة وتحدد الكمية بها ولكن كثيراً من الفنيين يقوم بتحديد الكمية بالتقريب عن طريق أي عبوة نظيفة معلومة الحجم فمثلاً زجاجة للمياه الغازية يوجد بها أحجام مختلفة وكل عبوة مكتوب عليها حجمها فمثلاً للعبوة

بالرسم مكتوب عليها
350 ملي لتر أي
350 سنتيمتر مكعب
فيتعمدتها مرة و½
يكون قد تم تحديد كمية
450 سنتيمتر مكعب
تقريباً وإن كان بالطبع
الأسطوانة المدرجة
لفضل ولدق.



(2) تحديد كمية زيت الضاغط من على الإنترنت :

حيث يتم الدخول على أي موقع بحث ويتم كتابة الرقم الكودي الموجود على لوحة بيانات الضاغط بجانب كلمة compressor specification ثم يتم الدخول للصفحات الناتجة واحدة تلو الأخرى حتى نجد مواصفات الضاغط ومنها كمية لزيت مثلاً :

في لوحة بيانات الضاغط في الشكل السابق لو لم يكن مكتوب كمية لزيت يتم عمل بحث بالجملة التالية: compressor specification PW4.5K9

(3) تحديد كمية زيت الضاغط حسب الكمية القديمة :

تحديد كمية لزيت عن طريق المكتوب على لوحة بيانات الضاغط كما سبق هي لفضل طريقة ولكن إذا لم يكن مكتوب على لوحة البيانات كمية لزيت فيتم تحديد لكمية عن طريق الكمية القديمة إذا كانت لم تنقص أي أنه حد تغليف الدائرة وجدت نظيفة ولا يوجد بها إلا كمية زيت قليلة جداً وبالتالي بعد سكب الزيت القديم يتم شحن الضاغط بنفس الكمية من لزيت الجديد .



الخدمة والأعطال

4) تحديد كمية زيت الضاغط حسب القانون التقريري :

إذا كانت لوحة بيانات الضاغط ليس بها كمية الزيت ولا كانت كمية لزيت القديمة قد نقصت فإنه يتم للجوء للعلاقة التقريرية التالية التي توضح كمية لزيت التقريرية التي يتم شحنها للضاغط حسب حجم الجسم مع ملاحظة أن هذه العلاقة تعتبر أقل للطرق لكن لتحديد كمية الزيت ولكنها أحياناً قد تكون الطريقة الوحيدة .:

- يتم قياس ارتفاع حلقة الضاغط من أعلى نقطة لأسفل نقطة كما بالشكل
- يتم قياس محيط حلقة الضاغط من أسفل وعادة يكون هذا هو أقل قطر لحلقة الضاغط ويفضل عمل ذلك بقطعة سلك ثم قياسها كما بالشكل
- يتم تحديد كمية لزيت التقريرية حسب العلاقة التالية:

$$\text{كمية الزيت (سم مكعب)} = \text{محيط حلقة الضاغط (سم)} \times \text{ارتفاع حلقة الضاغط (سم)} \times \text{رقم ثابت} \quad (cm^3)$$

$$0.44 \times 13 \times 43 = 245$$



مثلاً:

إذا كان الارتفاع هو 13 سنتيمتر والمحيط 34 سنتيمتر فأن كمية لزيت التقريرية تكون كالتالي:

$$0.44 \times 13 \times 43 = 245$$

مع ملاحظة أن هذا ليس قانون وإنما علاقة تقريرية من وضعى أنا وبالتالي تكون أقل للطرق في الدقة ولا يصح بالجوء لها إلا في حالة تعذر للطرق السابقة .
خطوات تغيير زيت الضاغط:

يتم قطع مواسير الضاغط من الدائرة وفك مسامير تثبيته وفك المجموعة الكهربائية المتصلة بالروزينة الخاصة به ثم يتم رفع وإخراج الضاغط خارج الجهاز ثم يتم سكب لزيت القديم من مسورة السحب أو الخدمة بحربت يتم إملاء الضاغط كما بالشكل لسحب



الخدمة والأعطال


للزيت من المسورة حتى تمر كل كمية الزيت في الضاغط وهذا قد يحتاج لعدة دقائق حيث أن لزوجة الزيت حالية وبالتالي يسقط بيته .

ملحوظة: ٣٦

يجب أن تكون ماسورة الخدمة وماسورة السحب الآتئان مفتوحتان فإذا كانت واحدة منها مغلقة فإن الزيت لن يستمر في المنسوب من المسورة الأخرى حيث يجب أن يدخل هواء بدلاً من الزيت المنكب .

بعد سكب الزيت القديم يتم حمل ما يعرف بحمام الزيت أي غسل للضاغط من الداخل من بوافق الزيت القديم فتم شحن الضاغط بكمية صغيرة من الزيت الجديد (حوالي $\frac{1}{4}$ الشحنة الكلمة) ثم يتم تشغيل الضاغط لنصف دقيقة ثم يتم سكب هذه الشحنة مرة أخرى . ويتم شحن كمية الزيت هذه إما عن طريق سرنجة وإما عن طريق أن يتم تلييس خرطوم في ماسورة السحب أو الخدمة ويتم وضع هذا الخرطوم في الزيت ويتم تشغيل الضاغط لكي يسحب الزيت ولن يتم ذلك إلا إذا

قام لفظي بغلق ماسورة السحب الأخرى باليد كما بالشكل فلكي يسحب الضاغط من لحدى ماسورتي السحب يجب أن تكون الأخرى مغلقة .



الزيت الجديد




الخدمة والأعطال

بعد عمل حمام للزيت يتم معايرة وتحديد كمية الزيت التي سيتم شحطها كما مبين ثم يتم شحن للضاغط بهذه الكمية بنفس الطريقة السابقة.

بعد ذلك يتم ترك الضاغط يعمل لمدة حوالي 10 دقائق وكلما كانت المدة أطول يكون أفضل لأنه قد يطرد للضاغط بعض الزيت من ملصورة الطرد وهذا الشيء طبيعي ولكن إذا تم طرد هذا الزيت في الدائرة فقد يسبب حدوث مدد بها.

تغیر زیت ضاغط تکمیف سیاره:

يوجد طبہ في أعلى جسم للضاغط لتغيير الزيت كما بالشكل يتم فكها ثم يتم قلب الضاغط لكي يتم سكب الزيت القديم منها وبعد ذلك يتم قلب الضاغط بحيث يتم سكب بولقي الزيت من فتحتي السحب والطرد كما بالشكل ثم يتم شحن الضاغط بالزيت الجديد من نفس الطلبة ثم يتم ربطها مرة أخرى .




* القبicus:

إذا حدث تسريب في مواسير المبخر التي بداخل عزل اللゴم في الثلاجة البالبين وللديب فریزر فيوجد اختيار من لكثين إما أن يتم شراء ثلاجة جديدة وإما أن يتم عمل القبicus وهو علاج له عيوب كثيرة كما سوف يلئي ولا يوجد حل ثالث حتى الآن لذلك فالقبicus بالرغم من عيوبه إلا أنه يمكن مقبول في الأغلب من العميل إذا كان للبديل له هو خسارة الثلاجة كلها وعمل قبicus للديب فریزر يكون أسهل نوعاً ما من الثلاجة للبالبين لأن في الثلاجة يتم عمل فریزر ومرليه أي يكون للقبicus قطعتين أما في الديب فریزر فيكون جزء واحد لذلك سلبياً أولاً بقبيص للديب فریزر .



الخدمة والأخطاء

قبرص الدب فريزر:
كوفية شراء القبرص:



يتم أخذ مقاسات كابينة للدب فريزر من الداخل بالضبط كما في الدب فريزر الموضع بالشكل ويتم أيضاً أخذ مقاسات الجزء الذي ي أعلى للضاغط وللذي يطلق عليه بالعامية السلم.

يوجد ورش في مصر متخصصة في عمل القبرص (أغلبها في شارع نجيب الريحانى بمنطقة العتبة في وسط القاهرة) حيث يطلب للفني من البائع قبرص للدب فريزر بالمقاسات التي تم رفعها فيقوم للفني بالورشة بتنصيف قبرص بمقاسات متساوية بحيث يمكن إدخال هذا القبرص بداخل الفريزر القديم ويكون كما بالشكل له مامورتان بدالية ونهاية وفي نهايته يوجد مجمع ويكون جسم القبرص من الألومنيوم والمواسير الملفوقة عليه من النحاس (ويمكن عملها من الألومنيوم أيضاً لأنها أرخص في السعر ولكن تكون لطراف الدخول والخروج من النحاس لسهولة لحامها) وتكون هذه المواسير مثبتة في جسم القبرص عن طريق شرائح الومنيوم ومسامير برشام لالومنيوم ويخرج من أسفل القبرص ثلاثة مواسير وهم بدالية المبخر ونهايته الثالثة هي لثبيت بالب للترموستات بداخلها.





الخدمة والأعطال

شراء الكبلاري :

من العوامل المؤثرة جداً على كفاءة عمل الدائرة بعد تركيب القميص هو مقاس الكبلاري لذلك يجب شرائها بالمقاس المضبوط حسب الجدول للخاص بذلك في باب الجداول للفنية.

خطوات تركيب قميص للدبب فريزر :

- يتم قطع ماسورة الراجع القديمة والكبلاري القديمة لإساح مكان لمواسير القميص.
- يتم عمل ثقبين في أرضية الدبب فريزر أحدهما لتمرير ماسورتي القميص والأخر لباب الترmostات ويتم ذلك بأن يتم غلق ماسورتي القميص بأي طريقة (لف شريط لحام عليهما مثلاً) ثم يتم وضع بعض الزيت (أو أي مادة أخرى) بحيث يتم تركيب القميص في مكانه فتصطدم ماسورتيه بأرضية الدبب فريزر ويسكب الزيت أو المادة التي يتم دهانها عمل علامة في مكان الاصطدام وبالتالي يمكن تحديد للمكان الذي سيتم عمل ثقب به لكي تخرج منه ماسورتي القميص .
- يتم إخراج القميص من مكانه ثم يتم ثقب مكان لمواسير بالشليور أو بالدق ويراعى لثناء ذلك غلق مواسير بلقي الدائرة (الضاغط والمكثف) لكي لا يدخل إليهما شوائب



- يتم تركيب القميص في مكانه بحيث تخرج ماسورتيه من الثقب الذي تم عمله .





الخدمة والأخطاء

- يتم لحام الكابلاري في ماسورة دخول القميس ويجب الانتهاء هنا إلى أن دخول القميس يختلف عن خروجه بسبب وجود المجمع حيث أن الماسورة المتصلة بالمجمع هي خروج القميس والتي يتم توصيلها بسحب الضاغط ولكن لا يحدث خطأ لو حيرة بعد تركيب القميس وعند اللحام فلن أنه عادة تكون ماسورة الراجع لطول وبالتالي بعد التركيب وعند اللحام لا يحدث خطأ.
- يتم تجهيز ماسورة الراجع من حيث قطع الطول الذي قد يكون زائد بها وعمل للتنظيف والتتوسيع (السودج) اللازم ولكن لا يتم لحامها إلا بعد لحام الغلائر كما سبق في شرح الشحن .
- يتم لف جزء من الكابلاري على الجزء الظاهر من ماسورة الراجع لعمل للمبادر الحراري.
- يتم غلق للفتحة التي تم تجها لمرور المولسir بحشو قطع من العزل (لفوم) لو بأي طريقة أخرى ويفضل غلقها بعد ذلك من أسفل بالسلوكون . ويتم عزل ماسورة بداية المبخر لأنه سيتكون عليها ثلج إذا لم تعزل .
- يتم بعد ذلك تركيب باب الترموموستات في الماسورة الخاصة به والتي تكون مثبتة على جسم القميس وتكون نهايتها بجانب ماسوري القميس .
- بعد ذلك يتم عمل التجهيز والتغليف والشحن مثلما سبق في أي ديب فريزر مع ملاحظة الآتي :
- صوت بخ مركب التبريد والذي يتم سماعه في أي دائرة أثناء عملها يكون أعلى في حالة القميس حيث أن الكابلاري أصبحت خارج الديب فريزر من عند نهايتها وهذا شيء طبيعي .
- مهما كانت جودة عمل القميس فلن يعطي كفاءة التبريد التي كانت قبل تركيبه لذلك فمن الطبيعي أن نجد أن معدل التبريد قد صار ليغاً ويجب للصبر على القميس ليصل للدرجة المطلوبة أكثر من المعتاد في حالة الديب فريزر للسلام الشم لين يستطيع أن يصل لدرجة فصل الترموموستات في النهاية .



الكابلاري الجديدة

الراجع




الخدمة والأخطاء

- إذا لم يصل الدبب فريزر لدرجة الفصل فيمكن زيادة الشحنة قليلاً فإذا حدث تشمع بسيط على مسورة الراجمع ولكن بعد ذلك فصل للترmostات فيتم قبول هذه النتيجة .
- إذا كان التبريد بداخل القميص مقبول ولكن لم يصل لدرجة فصل للترmostات فيمكن رجلاثة الترmostات لفصل عند أقصى درجة تبريد وصل إليها الفريزر (تم شرح رجلاثة الترmostات في كتاب الدوائر الكهربائية) .

ثبيت القميص:

يكون القميص معلق في مكانه بدون ثبيت ولكن الأفضل أن يتم ثبيته ويتم ذلك عن طريق حمل عدة تقويب في كل جانب من جوانب القميص في الشفة الخارجية للقميص بالشنيور بحيث ينفذ التقويب إلى طبق وجسم الدبب فريزر ويتم الربط إما بمسامير بورمه أو بمسامير برشام الومنيوم ويفضل المسامير لبرشام حيث أنها لا تصدأ كما أنها ليس لها رأس عالية ولا تحنك بباب عند خلقه .
يتم ثبيت القميص بعد انتهاء الشحن وذلك لأنه إذا حدث أي خطأ أثناء العمل ويكون المطلوب ذلك القميص يكون ذلك أسهل قبل ثبيته.



عيوب القميص :


- كما سبق فإن للقميص عيوب كثيرة وهي كالتالي :
- كفاءة للتبريد تكون أقل ولهم معنى أن الترmostات يفصل أن كفاءة للتبريد محدودة حيث أنه لو فرضنا أن الدبب فريزر كان يصل لدرجة الفصل في ساعتين مثلاً ولصبح يصل إليها في 4 ساعات فمعنى ذلك أنه في الجو الحر لو عند فتح الدبب فريزر كثيراً فإنه لن يصل لدرجة الفصل إلا كل فترة طويلة جداً وسيحدث تجميد للمأكولات واللحوم بيشه وبصورة .
- حجم للفرizer يكون أقل .
- شكل للفرizer يكون أسوأ .
- عمر الصانع الافتراضي يكون أقل .

ولكن مع كل تلك العيوب إلا أنه كما سبق إما أن يتم عمل القميص لو يتم شراء دبب فريزر جديد.



قبيص الثلاجة البالبين:

في جميع الأسسات قبيص الثلاجة البالبين مثل قبيص الدبب فريزر ولكن يختلف فقط في أن قبيص الثلاجة البالبين يكون عبارة عن جزأين وهذا الفريزر والمرآية فإذا كان التسريب في المرآية ظاهرة (الغير معزولة) فيمكن لحامه على البارد كما سبق ولكن غير ذلك يتم عمل قبيص ومرآية بغض النظر عن نوع ومكان العطل بالمبخر وبالمقدمة للقميص يكون كما بالشكل مثل قبيص الدبب فريزر تماماً ولكن يختلف في أنه لا يوجد به مجمع ولا يوجد به مكان لثبيت بالب الترمومترات أما المرآية فأنها تكون كما بالشكل بها مجمع وبها جرب لثبيت بالب الترمومترات . مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا كانت المرآية القديمة محقرنة داخل القوم فإنه يتم عمل قبيص ومرآية كما سبق بحيث يتم تركيب المرآية الجديدة ظاهرة



داخل الكابينة بدلاً من المرآية المحقرنة بدلخال القوم أو يمكن شراء مرآية الومنيوم مطبوعة حيث أنه يباع منها بعض الأشكال ويجب أن يكون حجم المرآية مناسب لحجم الكابينة وليس أكبر وليس أصغر بكثير ويكون طرف في المرآية من النحاس . لما إذا كانت المرآية القديمة الومنيوم مطبوعة فيمكن ذلك مسامير تثبيتها وقطع ماسورتها بمنشار حدادي أو قصادة بحيث يتم لحام ماسورتين نحاس في طرفها ويتم استخدامها وتوصيلها مع القبيص بدلاً من شراء مرآية جديدة .

وبالنسبة للقميص يتم رفع مقاساته وعمله متلماً سبق في الدبب فريزر ويتم شراء الكبلاري متلماً سبق .

خطوات تركيب القميص والمرآية في الثلاجة البالبين :

- يتم ذلك مكافئ الثلاجة .
- يتم عمل علامة لمكان ثقب مواسير القميص في ظهر الفريزر متلماً سبق في الدبب فريزر ولكن أيضاً يتم عمل ثقب في الكابينة في ظهر المرآية لتخرج منه ماسورتي المرآية أي يتم حمل ثقبين ثقب ل MASORTI الفريزر وثقب ل MASORTI المرآية .
- يتم تركيب القميص والمرآية بحيث يخرج من خلف الثلاجة 4 مواسير . على أن تكون للمواسير مختلفة لحمليتها كما سبق في الدبب فريزر .



الخدمة والأخطاء



يتم لحام الكابلاري في أي ماسورة من ماسوراتي القميص ولا يوجد فرق بينهما يتم لحام الماسورة الأخرى (خروج للفرizer) فيدخول المرارية ولا يمكن عكس ماسوراتي للمرارية فطالما يوجد مجمع في المرارية فيجب أن تكون الماسورة المتصلة بالمجمع هي خروج المرارية الذي يتم توصيله بسحب الضاغط لذلك وكما سبق في قموص الدبب فرizer تكون ماسوراتي المرارية لعددهما لطول من الأخرى للتمهيز .

يتم تطويل ماسورة نهاية المرارية (الراجع) بقطعة ماسورة نحاس لحامها في سحب الضاغط ولكن لا يتم لحام سحب الضاغط إلا بعد لحام الفلتر كما سبق في تجهيز الثلاجة للشحن .

يتم لف الكابلاري على ماسورة الراجع لعمل مبادل حراري ولكن يوجد ملاحظة مهمة هنا وهي أن الماسورة القصيرة للواصلة بين نهاية الفرizer وبداية المرارية والتي تم لحامها في ظهر الثلاجة هذه الماسورة ليست ماسورة الراجع وإنما هي جزء من المبخر لذلك لا يجوز تلامس الكابلاري معها وعمل مبادل حراري بينهما .

يتم عزل وسد النتحتين اللذين تم فتحهما في ظهر الثلاجة ويتم أيضاً عزل الماسورة للوصلة بين الفرizer والمرارية (عزل للمواسير مذروح بالتفصيل في الجزء الخاص بالعمليات على الموسير) لأنه إذا لم يتم عزلها سينت تكون عليها تأثير بكميات كبيرة .

يتم تركيب باتب للترmostات في الجراب الخاص به على المرارية

يتم إلغاء اليودر والتعریض عنه بمواسير كما سبق حتى ولو كان سليم .





الخدمة والأخطال

لماذا يتم إلغاء اليوردر في حالة عمل القميص ؟
 للقميص علاج مكلف ويه حبوب كثيرة كما سبق لذلك فإنه إذا حدث تعرّف باليوردر بعد تركيب القميص بفترة فإن العميل سيتكلف ثمن إصلاح العطل والشحن مرة أخرى بالإضافة لتكلفة تركيب القميص والشحن في المرة الأولى فيكون العميل قد تكفل بكلفة حلية والتوجه لا تتحقق هذه التكلفة كما أنه عند تثبيت القميص بالشنجور بعد انتهاء الشحن قد يحدث تقبق في مواسير اليوردر كما أنه أيضاً للتبريد في الثلاجة بعد تركيب لا يكون بنفس الدرجة الأصلية وكل ما سبق فالأفضل للعميل أن يقوم الفني بإلغاء اليوردر والتعريض عليه بمواسير نحاس كما سبق .

ثم يتم تكميله خطوات الشحن كالمعتاد مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الخاصة بالشحن السابق ذكرها في الباب فريزر .
سخان المرالية :

إذا كانت المرالية القديمة بها سخان وتم إعادة توصيلها بالقميص فيظل السخان كما هو لما إذا كانت المرالية القديمة محقونة فإنه الأفضل أن يتم شراء وتركيب سخان على المرالية الجديدة وإن كان في الأغلب لا يقوم الفني بعمل ذلك لكي لا تزيد التكلفة المادية لعمل القميص على العميل .

للقميص المطبوخ:
 كما سبق في كتاب الدواير الميكانيكية فإنه يوجد نوع من المبخر من الألومنيوم يسمى مبخر مطبوع ويوجد منه بعض المقاسات يتم بيعها في المتاجر فإذا كان مقاس أحد هذه المبخرات مناسب لمقاس فريزر للثلاجة فإنه يمكن تركيبه بدلاً من القميص السابق شرحه وبالطبع يكون هذا أفضل في الكفاءة وفي الشكل . أما بالنسبة للمرالية فإنها أيضاً يباع منها مقاسات مختلفة ويتم اختيار أي مرارية يكون مقاسها مناسب للكابينة .

ملحوظة:

للفريزر والمرالية يكونان من الألومنيوم ولكن تكون طراف المواسير من النحاس لسهولة اللحام



ملحوظة علامة على أعطال دائرة التبريد: سبب

أغلب أعطال دائرة للتبريد يمكن معرفتها والكشف عليها بسهولة عن طريق قياس الضغوط وبالتالي يصبح الكشف على الأعطال أسهل في حالة وجود بلوف خدمة في الجهاز مثلاً في التكييف الإسبليت لذلك في حالة عدم وجود بلف خدمة مثلاً في أغلب الثلاجات يمكن تركيب بلف على ماسورة الخدمة بدون طرد الشحنة القديمة ليمكن قياس الضغط والكشف عن العطل ويتم ذلك كالتالي :

يتم خفض وسط ماسورة الخدمة بيئمة خفاسة ولا يتم ذلك البسنة بل تكون مغلقة على ماسورة الخدمة ثم يتم قطع نهاية ماسورة الخدمة وبالتالي لن تخرج الشحنة بسبب خس الماسورة ثم يتم لحام بلف في الماسورة وبعد ذلك يتم تركيب الجيدج ثم يتم ذلك البسنة لخفاسة ويتم الضغط على مكان الخس بالاتجاه العكسي لكي يتم فتح الماسورة قليلاً ومرور الغاز للجيدج وبالتالي يتم تشغيل للضغط ويتم الضغط والكشف على الأعطال كما سبق كما يمكن استخدام للبلاف الثاقب المذكور في باب العدد.

أعطال دائرة الهواء

في أي جهاز توجد دائرة هواء خاصة بالمدخن ودائرة هواء خاصة بالكشف.

❖ أعطال دائرة هواء المدخن :


تكون ثلوج يكميلت كبيرة على المدخن في الثلاجة ولديب فريزر :






للثج والأعطال

للثج هو عبارة عن بخار ماء (رطوبة) تكاثفت على مواسير المبخر وتحولت للثج وتكون عادةً كمية الثج في الصيف أكثر من الشتاء بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الهواء صيفاً وكذلك معدل فتح الباب ودخول هواء للمبخر يكون أكثر وهذا شيء طبيعي ولكن الغير الطبيعي أن تكون كميات الثج أكثر من المعتاد ويحدث ذلك نتيجة دخول الهواء بكميات كبيرة للمبخر وذلك يكون لما لوجود ثلف في جوان الباب وإما لعدم إحكام خلق للباب فأحياناً يكون الباب به اعوجاج (مفتول) أو أن يكون الباب ساقط لأمسق أو به ميل للجانب نتيجة عدم إحكام ربط مفصلة الباب أو نتيجة حدوث صدأ أو كسر في الجزء الخاص بمفصلة الباب أو لسوء استخدام الجهاز حيث ربما يترك العميل الباب مفتوح لفترات طويلة وأحياناً يقوم العميل بدفع الباب بشدة لغلقه فيحدث ارتداد الباب لعدة مليمترات ويظهر للعميل أنه متعلق مع أنه مفتوح قليلاً.



عيوب بالجوان



عيوب بصاج الباب





الخدمة والأعمال

للكشف على عطل تكون ثقب بكميات كبيرة على المبخر في الثلاجة والباب فريزر :
يتم أولاً الكشف على إحكام خلق جوان الباب من كل الأجهذب والزروايا وذلك بالنظر فإذا وجد جزء غير محكم ويقوم بتسريب للهواء فيكون هذا هو سبب تكون الثاقب لكثير كما يتم الكشف بالنظر أيضا على إحكام خلق الباب بالنظر أما لا وجد أن الجوان والباب ليس بهما أي مشاكل وأن الباب محكم للغلق من كل للزروايا ومع ذلك يتكون ثقب بكميات كبيرة على المبخر فلن ذلك يدل على أنه يتم فتح الباب كثيرا ولمدة طويلة .

ملاحظات:

- الترمومتر ليس له علاقة بكمية الثلج في الفريزر فإذا ثُلُف الترمومتر ولم يفصل لا يؤدي ذلك لتكون ثلج بكميات كبيرة .
 - أحيلنا يوجد تجمع ثلج بكميات كبيرة في جانب معين من المبخر وذلك عادةً يكون بسبب أن جوان الباب يكون غير محكم وبه تسرب في هذه المنطقة بالتحديد وبالتالي عندما يدخل الهواء والرطوبة للمبخر من هذه المنطقة يكون ثلج في أول جزء من المبخر بقائه .

تكون ثقى بعمليات كبيرة علم مرتلية النلاجة اليمين :

للمرأة هي جزء من المبخر لذلك عندما يتكون تلنج بكميات كبيرة عليها فإنه قد يكون للنفس الأسباب السابقة ولكن يضاف إليها أيضا احتمال عدم فصل الترمومتر حيث أن للمعتاد أن يحدث إذابة لتلنج المرأة عند فصل الترمومتر فإذا كان الترمومتر لا يفصل لن يحدث إذابة للتلنج على المرأة . كما أنه في حالة المرأة الظاهرة يضاف لاحتمال تلف مخان المرأة وهذه الأعطال سيتم شرحها مع الأعطال الكهربائية .

هل تكون شمع بكميات قليلة يعتد حمله أيضاً؟

بالطبع لا فالحكم هنا ليس على كمية الثلج وإنما على التبريد فإذا كان التبريد جيداً فلن
قلة كمية الثلج تعتبر ميزة وليس عطل.

معلقى أشكال وفراهم الفارس :

لحياناً يكون للثاج المتكoron مصمت صلب ويحمل للون الشفاف أكثر من الأبيض فيكون



معنى ذلك أنه قد تحول من حالة الماء إلى حالة للثلج ببطء نوعاً ما. لما إذا كان الثلج هش ومفتت ولونه أبيض ناصع (جليد) كالملح فيكون معنى ذلك أنه قد تحول من الماء للثلج بسرعة وهذا بالطبع يعني أن البرودة في المغرب شديدة.



وأحياناً يكون الثلج في المبخر على شكل لصافع معلقة في أعلى المبخر (سقف المبخر) ولحياناً يكون على شكل لصافع على أرضية المبخر وسبب ذلك أن الثلج لحياناً وأناء فصل الترمومترات يبدأ في الذريان من على سقف المبخر (من المفترض إلا يحدث هذا) وعندما تعمل الثلاجة مرة أخرى تتحول نقطاً للمياه السائلة إلى ثلج إما قبل أن تسقط من على سطح المبخر أو بعد تسقط على أرضية المبخر ويحدث ذوبان للثلج هذا أثناء فصل الترمومترات إما لأن الترمومترات لا ينظام في العمل كأن يفصل لمدة طويلة وإما لأن الباب غير محكم الغلق جيداً وبه تعریب مما يؤدي لدخول هواء ساخن وتعریب هواء بارد للخارج مما يسبب انصهار بعض الثلج .

علاج خطأ تكون ثلج بكميات كبيرة:

إذا كان العطل بسبب قطع في جوان الباب فيتم تغييره كما في الفك والتركيب . أما إذا كان العطل بسبب عدم إحكام جوان الباب وحدث تعریب هواء منه بالرغم من عدم وجود قطع به فإنه يتم بإصلاحه عن طريق أن يتم حشو الجوان بالقطن في المنطقة التي بها تعریب من خلفه لكي يحدث لتفاخ في الجوان ثم يتم غلق الباب وسكب ماء شديد السخونة على الجوان ولا يتم فتح الباب إلا بعد أن يبرد الجوان جيداً والهدف من ذلك هو أن الماء الساخن يسبب زيادة في مرونة الجوان (ويصبح طرى جداً) وعندما يبرد يعود للمرونة الطبيعية له ولكن يكون قد أخذ الشكل الجديد (طبع) بحيث إذا تم نزع القطن من خلف الجوان بعد برونته فإنه يظل على الشكل الجديد الذي اكتسبه وبذلك يكون قد تم علاج تعریب جوان الباب .

لما إذا كان التعریب بسبب اعوجاج صاج الباب (مفترق) فإنه يتم عده بأن يتم وضع أي شيء سميك (يمكن القلم مثلاً) ما بين الباب وجسم الثلاجة ثم يتم غلق الباب والضغط بشدة على الباب في المنطقة التي بها اعوجاج للخارج بحيث يحدث اعوجاج للداخل وبالتالي يعود الصاج للوضع الطبيعي .

خطأ حدوث تهوية بمفصلة الباب :

يتم فك مفصلة الباب قليلاً ثم يتم دفع الباب وإرجاعه للوضع الطبيعي ثم يتم ربط مسامير المفصلة جيداً مع ملاحظة أنه يحدث أحياناً أن يعود الباب لل撐وط مرة أخرى بسبب حدوث ثلف بين المسامير كما هو مذكور في أعطال التثبيت في آخر هذا الباب .

خطأ عدم إمكانية فتح باب الفريزر بعد غلقه إلا بعد فترة :

يحدث أحياناً في الباب فريزر وفي بعض الثلاجات أنه عند غلق الباب يحدث له شفط وكأنه يوجد ضغط عليه من الخارج ولا يمكن فتحه إلا بعد فترة من غلقه وعدد محلولة فتحه بالقوة قد يسبب هذا كسر في مقبض الباب وسبب ذلك أن الهواء الساخن الذي يدخل للفريزر يحدث له تبريد سريع بعد غلق الباب مما يؤدي لانخفاض الضغط بداخل الفريزر عن الضغط الجوى بالخارج ولكن بعد الانتظار فترة يحدث تعریب بسيط للهواء من الخارج للداخل عن طريق جوان الباب مما يؤدي لتعامل الضغوط داخل



للخدمة والأعطال

وخارج الفريزر وعندتها يمكن فتح الباب بسهولة ولكن إذا كان لا بد من فتح الباب سريعاً فإنه يمكن فصل الجوانب قليلاً عن الباب باليد أو بأي أداة رفيعة (مسطرة أو سكينة مثلاً) للسماح للهواء بالدخول وعندتها يمكن فتح الباب بسهولة . ويلاحظ أن هذه الظاهرة تنتشر أكثر في الأجهزة الجديدة حيث يكون جوانب الباب لازال محكم جداً ولا يسرّب هواء بسهولة ولكن مع مرور الزمن يبدأ للجوانب في التعرّيب وعدم إحكام الغلق فتختفي هذه الظاهرة .

أعطال دائرة الهواء في الثلاجة التوفروست :

تعتمد الثلاجة التوفروست في فكرة عملها وكفاءة أدائها على دائرة الهواء أكثر من أي ثلاجة أخرى لذلك فإن أعطال دائرة الهواء في التوفروست أهميتها أكبر وهي كالتالي :



- عطل تلف مروحة المبخر
- عطل حدوث سد في ملف المبخر بالثلج
- عطل حدوث سد في هواء الكابينة

عطل تلف مروحة المبخر في الثلاجة التوفروست :

إذا حدث عطل في مروحة المبخر وهذا عطل كهربائي فإن للتبريد سينعدم في الفريزر وكذلك في الكابينة وذلك لعدم تحرك الهواء وعدم نقله للبرودة وهو عطل سهل الكشف عليه وسيتم شرح أسبابه وحلائه مع الأعطال للكهربائية .

عطل حدوث سد في ملف مبخر التوفروست بالثلج :

هذا العطل من أكثر الأعطال حدوثاً في الثلاجة التوفروست حيث يحدث أحياناً أن يتکاثر الثلوج جداً على ملف المبخر ولا ينوب كالمعتاد بحيث ينبع عن ذلك ضعف للبرودة تدريجياً حتى تتعدم في الفريزر وكذلك في الكابينة حيث نقل كمية الهواء المتحركة تدريجياً حتى ينعد المبخر تماماً بالثلج فلا يمر هواء على الإطلاق ويوجد أسباب كهربائية كثيرة تسبب هذا العطل سيتم شرحها مع باقي الأعطال للكهربائية ويمكن أن يحدث هذا العطل بسبب أن يكون العميل لم يغلق باب الفريزر جيداً مما



ثلج طبيعي

ثلج زائد (سد)



الخدمة والأعطال

يسبب دخول رطوبة بكميات كبيرة كونت ثلوج بكميات كبيرة أيضاً ولم تستطع المخانات ان تذوب كل هذا الثلوج فيستمر هذا العطل . كما يمكن ان يحدث هذا العطل نتيجة حدوث مدد شوائب في زعافن المبخر بحيث أصبح يعرق مرور الهواء وبالتالي يسبب تكون ثلوج وعدم حدوث تبريد بالفريزر .

ملاحظة:

عطل تكون الثلوج على مبخر التوفروست بكميات كبيرة قد يظهر في صورة ان خطاء المبخر يتكون عليه ثلوج من ناحية الفريزر بحيث يمكن رؤية طبقة الثلوج هذه وأيضاً قد يسبب هذا العطل تكون ثلوج على ماسورة الراجم في خلف الثلاجة من أعلى خروجها علاج عطل حدوث مدد في مبخر بالثلوج :

بعد أن يتم التأكد من أن هذا العطل ليس بسبب كهربائي كما سوف يأتي في شرح الأعطال الكهربائية يتم فك وجهاز المبخر وإزالة الثلوج بماء ساخنة والتأكد من عدم وجود شوائب هي المسيبة للسد حيث إذا كانت موجودة يتم تنظيفها بماء ساخن وفرشاة كما يمكن لف كاملة للتالمر لتشغيل السخان .

عطل حدوث سد في هواء الكابينة بالثلاجة للتوفروست :

يحدث أحياناً أن يكون التبريد في الفريزر جيد ولكن لا يوجد تبريد في الكابينة وذلك بسبب أن الهواء البارد الهازي من الفريزر للكابينة يحدث به سد وذلك بسبب إما حدوث سد في مجرى صرف الماء أو حدوث سد في بوابة الهواء الأوتوماتيكية بالكابينة كما يلي:

حدوث سد في مجرى صرف الماء:

كما سبق في شرح دائرة الهواء في الثلاجة للتوفروست في كتاب الدواير الميكانيكية فإنه عادة تكون فتحة صرف الماء في الفريزر هي نفسها فتحة صب أو رجوع الهواء من الكابينة للفريزر وبالتالي عند حدوث سد وترانك للمياه بها فلنها تحول الثلوج يقمع رجوع الهواء من الكابينة للفريزر وبالتالي تتوقف دائرة الهواء في الكابينة وبالتالي ينخفض التبريد في الكابينة.

يوجد سبب آخر لحدوث سد في مجرى صرف الماء وهو أنه يحدث أحياناً أن تكون سكة صرف الماء سالكة وليس بها سد ولكن يحدث أن تكون قطعة للعزل (الفوم) التي بين الفريزر والكابينة قد وصل إليها تسريب ماء وامتلأت بالماء ومع عمل الثلاجة تحول الماء إلى ثلوج ولا يذوب هذا الثلوج مع ثلوج المبخر ولكن يظل متجمداً كما هو فيؤدي ذلك لتجمد المياه التي في مجرى الصرف مما يؤدي لحدوث سد بصرف الماء وبالتالي سد دائرة الهواء في الكابينة كما سبق .



للخدمة والأعطال

حدوث مسد في بولبة الهواء الأوتوماتيكية بالكابينة:

يوجد في بعض للثلاجات النوفروست بولبة للتحكم في هواء الكابينة لآوتوماتيكية تم شرحها في كتاب للدولائر الميكانيكية ولحيواناً يحدث أن تغلق هذه البولبة ولا تفتح وبالتالي تمنع الهواء من النزول للكابينة.

علاج عطل حدوث مسد في هواء الكابينة في النوفروست :

إذا كان السد في مجرى صرف الماء فيتم إذابة الثلج ببياه ساخنة ويتم تسليكه المجرى بقطعة ملوك أو أي شيء مشبه إلى أن ينزل الماء من المجرى إلى الحوض بأفضل الثلاجة .

وإذا كان للسد بسبب تسرب الماء للعزل وتحوله لثلج كما مبقي فلن يتم فك قطعة العزل هذه ثم يتم تجفيفها في الشمس أو بأي طريقة أخرى ثم يتم تركيبها وغلق كل الأماكن المحتمل تسرب الماء منها لطبقة العزل هذه بالسلكون ولكن قد لا يجدي كل هذا ومن الأفضل أن يتم شراء سخان سلك صغير ووضعه بداخل أو حول مجرى الصرف و透過ه على التوازي مع باقي سخانات المبخر بحيث يعمل معهم ويعمل تجمد الثلج في مجرى الصرف .

لما إذا كان للمعد في بولبة الهواء الأوتوماتيكية فتتم فكها وتجريتها بسائل الغليون متلماً يتم تجربة الترمومترات فإذا تحرك الغطاء بها واستجاب للتبريد والتسعين فلن يتم تركيبها مرة أخرى لما إذا كانت تالفة ومنتفقة باستمرار فتتم إما تغييرها وإما يتم ثنيها للخارج وفتحها باستمرار بحيث يربط الهواء مباشرة على الكابينة بدون تحكم .

أعطال دلترا الهواء في مبخر التكييف :

حطل تكون ثلوج على مبخر التكييف للشبكة :

يحدث لحياناً أن لا يعطي جهاز التكييف برودة بسبب عدم خروج هواء من الجهاز وذلك بسبب تكون ثلوج على مبخر التكييف يسبب مسد لدلترا الهواء ويصل الثلوج حتى ماسورة للرائع في الضاغط .

لأسباب تكون ثلوج على مبخر التكييف الشبكة :

- حدوث مسد في فلتر الهواء بسبب عدم مرور الهواء على المبخر وبالتالي ترتفع برودة المبخر بسبب عدم مرور الهواء عليه فيكون ثلوج .





للخدمة والأعطال

- حدوث سد في زعنف المبخر (أثرية مع الماء تكون طين يسبب سد) مما يؤدي لعدم مرور الهواء على المبخر مما يسبب ثلوج كما سبق .
- عطل تكون ثلوج على مبخر التكييف الإسبرليت :



الوضع الطبيعي



ثلج على المبخر

يتكون ثلوج على مبخر تكييف الإسبرليت لنفس السببين السابقين وهم حدوث سد بفلتر الهواء أو سد بزعنف المبخر بالإضافة للأسباب الآتية :

- حدوث عطل بمبروشة المبخر حيث لا يمر هواء على المبخر ويؤدي ل تكون ثلوج .
- حدوث عطل بالدائرة الكهربائية يؤدي لعمل الوحدة الخارجية وفصل الوحدة الداخلية أي عدم عمل المروحة بالوحدة الداخلية وسيتم شرح ذلك بالتفصيل مع الأعطال الكهربائية .

مع ملاحظة أنه يمكن معرفة هذا العطل بسهولة بالنظر إلى ملسوقة الراجل في الوحدة الداخلية بدون فك الجهاز .



الوضع الطبيعي



ثلج على الراجل



ملاحظات:

- عندما تتعطل مروحة التكييف الشباك لا يسبب ذلك تكون ثلوج على المبخر مثلاً يحدث في التكييف الإسبليت وذلك لأن مروحة تكييف الشباك عندما يحدث بها عطل فإن المكثف لا يبرد وبالتالي يرتفع ضغطه جداً مما يسبب ارتفاع أمبير للضاغط ثم يفصل أوفرلود وبالتالي لن يوجد تبريد في المبخر.
- عندما يوجد نقص في الشحنة فهذا كما سبق يؤدي لتكون ثلوج على بدأبة المبخر وهذا يختلف عن حدوث سد للثلج في المبخر حيث أن الثلج المتكون نتيجة نقص الشحنة لن يسبب حدوث سد في الزعاف وإن يعوق حركة الهواء.
- عندما يكون ترمومترات التكييف به عطل ولا يفصل وترتفع البرودة في المكان بشدة فإنه قد يتكون تشميع ثلوج على مواسير المبخر ولكن ذلك لن يسبب سد في دائرة الهواء كما أنه في حالة سد للثلج لا يوجد تبريد إطلاقاً في المكان.
- تكون ثلوج على المبخر يؤدي لتكون ثلوج على ماسورة الراجمع كما سبق.

علاج عطل حدوث سد بالثلوج في زعاف المبخر:

إذا كانت المشكلة حدوث سد في فلتر الهواء فيتم فكه وتنظيفه وإذا كانت المشكلة وجود سد في زعاف المبخر فيتم شمل المبخر كما سوف يأتي في عملية صيانة التكييف وإذا كان العطل في مروحة المبخر فيتم تغييرها كما سوف يأتي في الأخطاء الكهربائية وكذلك أيضاً إذا كان العطل كهربائي.

❖ أخطاء دلتة الهواء في المكثف :

تنقسم أخطاء دلتة الهواء في المكثف إلى عطاليين أساسين وهما : ارتفاع حرارة المكثف أكثر من الطبيعي وهذا هو العطل الأكثر إنتشاراً وعطل انخفاض حرارة المكثف أكثر من الطبيعي وهذا هو العطل الأقل إنتشاراً .

عطل ارتفاع حرارة المكثف أكثر من الطبيعي :

يحدث أحياناً أن ترتفع حرارة المكثف بصورة شديدة وذلك يؤدي إلى ضعف للتبريد في المبخر أي أنه كلما ارتفعت حرارة المكثف أكثر من الطبيعي كلما انخفضت برودة المبخر ، كما أن ضغط المكثف يرتفع مع ارتفاع الحرارة أكثر من الطبيعي وفي حالة وجود هاي برش فأنه يفصل الضاغط لحمايته . وارتفاع ضغط المكثف يؤدي لارتفاع لمبير للضاغط مما يؤدي لفصل الأوفلود وقد يؤدي لحدث قش بالضاغط أو حرق ملفاته وقد يؤدي هذا العطل لفتح بلف تسريب الضغط الداخلي بالضاغط (relief valve) إذا كان موجود مما يظهر العطل وكأنه تقويت (راجع هذا في عطل التقويت السالق شرحه).



الخدمة والأخطاء

لأسباب لارتفاع حرارة المكثف أكثر من الطبيعي :

لولا في المكثفات ذات التبريد الطبيعي (بمروحة) :

ترتفع حرارة المكثف الطبيعي للأسباب التالية :

- وضع الجهاز في مكان مغلق وحرج جداً.

- وضع الجهاز بحيث يكون للمكثف ملاصق للحائط أو ستارة أو ما شابه بحيث لا يصل إليه الهواء جيداً.

- وضع الجهاز بجانب مصدر للحرارة مثلأً عندما توضع الثلاجة بجانب موقد طهي (بوتاجاز).

- وجود عوائق على سطح المكثف كالأتربة أو ورق جرائد أو ما شابه.

ملاحظات:

- ينطبق هذا الكلام على المكثف المحفون داخل لفوم حيث أن جسم الجهاز الصاج الملائم لمواشير المكثف يعتبر هو سطح للتبريد له لذلك يراعى تهوية جسم للجهاز في هذه الأماكن جيداً.

- يحدث أحياناً العطل في أوقات معينة فقط وفي أوقات أخرى يصل الجهاز بصورة طبيعية وذلك لأن حرارة الجو قد ترتفع في أوقات معينة وليس في كل الأوقات، كما سبق يسبب ضغط ارتفاع حرارة المكثف ضعف في التبريد بالمبخر ولكن ذلك مختلف تماماً عن أخطال التقويم والتسريب والعدد والتي تسبب ضعف بروادة المبخر أيضاً حيث أن كل هذه الأخطال يصلحها بروادة في المكثف أما في هذا العطل فيكون المكثف ساخن جداً.

- للتأكد من هذا العطل يتم إبعاد الجهاز لمكان به تهوية أفضل وإن كان يوجد مروحة فيمكن تسلط المروحة على المكثف ولكن من مسافة بعيدة نوعاً ما فإذا بدأت لبرودة في الارتفاع وبعد قليل فصل الترموموستك دل ذلك على أن الدائرة سليمة وأن المشكلة في تهوية المكثف.

- قد يسبب لارتفاع حرارة المكثف حدوث سد زيت بالدائرة حيث أن الضاغط يسخن جداً مما يؤدي إلى نظر الزيت

ثانياً في المكثفات ذات التبريد الجيري (بمروحة) :

ترتفع حرارة المكثف ذو المروحة لنفس الأسباب للسابق ذكرها في المكثف الطبيعي بالإضافة للأسباب الآتية:

- حدوث عطل في مروحة المكثف بحيث توقف عن الدوران أو تتخفض سرعتها.

- حدوث سد في زعاف المكثف وقد يحدث هذا السد نتيجة خس هذه الشرائح أو نتيجة الأتربة أو للطين أو الزيوت إذا كان للجهاز موضوع في مطبخ أو مكان به بخار زيت كثيف.



- وجود حلزون للهواء خلف المكثف يعيق حركة الهواء.
- وجود مكثف جهاز آخر بجانب هذا المكثف بحيث يخرج الهواء الساخن من مكثف ويدخل على المكثف الآخر أي يؤثر أحدهما على الآخر .
- تسحب المروحة من على المكثف لو تطرد عليه حسب نظام الجهاز نتيجة لوجود خطاء يحيط بالمكثف فإذا تم ذلك ورفع هذا الغطاء فإن الهواء يتسرّب منه بدلاً من أن يمر على المكثف وذلك يؤدي لضعف كمية الهواء التي تمر على المكثف وبالتالي لسخونته .


علاج ارتفاع حرارة المكثف:

إذا كانت المشكلة بسبب مكان الجهاز الغير مناسب فيجب تغيير المكان أما إذا كانت المشكلة بسبب وجود شوائب وأتربة على زعانف المكثف (سدد في زحلق المكثف) فهتم تنظيف المكثف كما سوف يأتي في عملية الصيانة الدورية.

عمل عكس اتجاه مروحة المكثف في تكييف السيارة :

كما سبق لي شرح دائرة تكييف السيارة في الكتاب الثاني (الدواجن الكهربائية) فإن مروحة مكثف تكييف السيارة تعمل بـ 12 فولت تيار مستمر أي طرف سالب وطرف

وجب فإذا تم عكس طرف المروحة فإنها تدور في عكس الاتجاه وبالتالي بدلاً من أن تقوم المروحة بسحب الهواء من واجهة السيارة إلى الداخل (في اتجاه الهواء المصطدم بواجهة السيارة أثناء سيرها) فلنها تقوم بطرد الهواء عكس اتجاه





للخدمة والأعطال

فيحدث عندها أن للتكييف يعمل بصورة طبيعية لثناء سير السيارة ببعضه ولكن في السرعات العالية يضعف التكييف جداً بسبب أن الهواء الطبيعي يعاكس هواء المروحة مما يسبب مخونة للمكيف بدرجة كبيرة . ويمكن للتأكد من هذا العطل بسهولة بأن توضع ورقة خفيفة أمام شبكة السيارة حيث يجب أن يحدث شفط للورقة باتجاه السيارة عن طريق المروحة فإذا حدث العكس يتم فك طرف مотор المروحة وعكسهما .

أعطال دائرة الماء ونظام صرف الماء

أعطال نظام صرف الماء في الثلاجة ذات الباب الواحد :

هو عطل وحيد يحدث أحياناً وهو أن يوجد تعريق مياه أسفل درج للمياه للموضوع يُسلق التفريز器 مما يسبب تساقط مياه على الأرفف العليا بالكاينة ويحدث ذلك عادة إما لوجود شرخ بدرج المياه وإما لوجود ثلوج داخل الدرج حيث تتكاثف المياه على أسفل الدرج نظراً لبرودة الثلوج وظاهر هذا العطل بصورة أوضاع إذا وجد تسرب بجهون الباب حيث تتكاثر الرطوبة . وعلاج هذا العطل هو تغيير الدرج أو لحامه بالسلكون إذا كان به كسر أما إذا كان الدرج ملن بالثلوج فوتم تفريغه من الثلوج ويتم التأكد من عدم تسرب بجهون الباب .

أعطال صرف الماء في الثلاجة للبابين:

عطل حدوث سدد في مجرى صرف الماء الخاصة بالمرابي :
 يحدث أحياناً سدد في مجرى لو ماسورة لصرف الماء الخاصة بالمرابي مما يسبب امتلاتها بالماء وبالتالي يسقط الماء على أرضية الكاينة ولعلاج هذا العطل يتم تسليك وتنظيف للمجرى بمسمح رفيع أو بوضع قطعة خرطوم والفتح فيها ثم يتم سكب كمية من المياه الساخنة بالمجري لضمحل تنظيفها جيداً ، مع ملاحظة أنه في بعض الثلاجات تكون ماسورة الصرف بها كوع كما سبق في شرح دوائر الماء ولذلك لا يتم الضغط بالمسيخ بشدة بعد التنظيف ولكن برفق .

عطل حدوث شرخ بطبق صرف المياه الخاص بالكباسن :

يحدث لحيواناً كما سبق أن يحدث سدد في ماسورة صرف الماء بالكاينة ولذلك لا تسقط مياه على الطبق المثبت فوق الضاغط مما يؤدي لارتفاع حرارته جداً وبالتالي يتصير منه جزء أو يحدث به شرخ مما قد يؤدي بعد ذلك لسقوط المياه على الضاغط وحدث صدأ به لو سقطت المياه على الأجزاء الكهربائية مما قد يؤدي لتلفها أو لحدوث ماس كهربائي . ولذلك يجب تغيير الطبق والتأكد من أنه لا يوجد سدد بمحسورة الصرف .



للخدمة والأخطال

أخطال صرف الماء في الثلاجة للنوفروست :

يحدث أحياناً سد في فتحة أو ماسورة صرف الماء مما يؤدي لتركم الماء في الحوض الخاص بها وال موجود بالأسفل للمبخر مما يؤدي لتجمد هذه المياه باستمرار وكما سبق في أخطال دائرة الهواء فإن ذلك قد يسد فتحة سحب الهواء من الكابينة وبالتالي لا يحدث تبريد في الكابينة .

وأحياناً يسقط الماء من الفريزر إلى داخل الكابينة من فتحة الهواء نتيجة حدوث شرخ في الأجزاء البلاستيكية بين الفريزر والكابينة.

أخطال صرف الماء في التكييف :

العطل الوحيد هو سقوط الماء من التكييف لداخل المكان بدلاً من سقوطه في الخارج وهذا يكون له عدة أسباب .

لأسباب تساقط مياه التكييف بداخل المكان:

- حدوث سد في فتحة صرف الماء .
- حدوث ميل للجهاز في الاتجاه المعاكس لوضعه الطبيعي .
- سقوط خرطوم الصرف من الماسورة المثبت بها في التكييف الإسبليت .
- حدوث خس (ثني) في خرطوم الصرف أو حدوث تمويج (البجاج) به بسبب تجمع الماء .
- ارتفاع خرطوم الصرف عن مستوى الجهاز .
- في حالة أن يكون خرطوم الصرف موضوع بداخل وعاء (جردن مثلاً) قد يحدث أن يمتهن هذا الوعاء لأخره بالماء مما يسبب مقاومة لسقوط الماء من الخرطوم .
- حدوث صدأ في حوض مياه التكييف الإسبليت إذا كان من الصاج أو حدوث شرخ به إذا كان من البلاستيك .
- قد تساقط المياه بسبب تكون ثلج على المبخر وعندما يتفسر هذا الثلج يكون كميات كبيرة من المياه أو مع الدفء الهوائي تتدلى قطع صغيرة من الثلج في اتجاه خروج الهواء .
- قد يحدث أحياناً أن تكون المياه المتتساقطة هي نتيجة تعرق المولسبر التي تصل بين الوحدتين في التكييف الإسبليت إذا كانت غير معزولة جيداً .

ملحوظة:

كل الأسباب السليمة ذكرها لسقوط المياه بداخل المكان يمكن بسهولة الكشف عليها ومعرفة السبب بتتبع المياه المتتساقطة بالنظر .



علاج عطل تساقط الماء من التكيف بداخل المكان:

إذا كان السبب حدوث سد في فتحة لو خرطوم الصرف ففيتم تنظيفها إما بإدخال سلك أو سوخ بداخلها وإما بالذبح فيها حتى يمرى الماء مع ملاحظة الآتي :

- لا يتم الذبح في نهاية خرطوم الصرف من أسفل و تكون بداخله لازالت متصلة بمسورة الصرف حيث أنه أحياناً عندما يحدث ذلك تتدفع المياه بفعل الذبح وتحدث طرطشه قد تصل للأجزاء الكهربائية ويكون هذا خطراً خصوصاً في حالة وصول المياه لكارت الريموت كنترول لذلك يتم ذلك بفتح الخرطوم أولاً من الجهاز ثم للذبح فيه من عند الجهاز وليس من أسفل .

- يحدث أحياناً أن يتم تنظيف ماسورة وخرطوم الصرف وبعد عدة أيام يعود للسد مرة أخرى وذلك بسبب أن حوض المياه يكون به رواسب (طين) كثيرة تتجمع مع مريان الماء وتسبب سد ولذلك يجب بعد تنظيف السد أن يتم تنظيف الحوض بالكامل لأن يتم سكب المياه ساخنة كثيرة به بحيث تقوم هذه المياه بغسل وتنظيف الحوض من الرواسب التي به .

- حدوث سد نتيجة تراكم الأتربة (لطين) قد يكون بسبب أن فلتر الهواء غير موجود أو به قطع وبالتالي يصل التراب للمixer ويسقط مع المياه مما يسد ذلك يجب التأكد من سلامة الفلتر .

- يحدث أحياناً أن يكون السد بسبب قطع الصدا المتتساقطة من أجزاء من جسم التكيف الصاج ولذلك قد يتكرر السد كل فترة حتى بعد تنظيف حوض المياه حيث يستمر تساقط قطع الصدا باستمرار طالما لم يتم حل مشكلة الصدا .

* إذا كان السبب هو حدوث ميل في الجهاز في الاتجاه المعاكس لاتجاه سقوط المياه فإذا كان التكيف شباك فإنه يمكن رفعه من الأمام بوضع أي قطع رفيعة من الخشب تحته. أما إذا كان التكيف بسبيل ففيتم رفع الوحدة الداخلية وخلعها بحرص حتى لا يحدث خفض في المواسير ويقوم شخص لآخر بمحاولة رفع حامل لو معمل لوحدة الداخلية من الأداة التي حدث بها انخفاض .

* لما إذا كان سبب مقطط المياه هو حدوث صداً أو ثرث في حوض المياه فإنه إذا كان الحوض من البلاستيك أو الفوم يتم تنظيفه جيداً ثم تجفيفه من الماء ثم لحامه بالعلوكون .

* لما إذا كان حوض الجهاز من الصاج وبه صداً فإذا كان جزء صغير ولازال الصدا في بداخله ففيتم تنظيفه جيداً وصفرته بورق صنفرة ثم مسح الثقب به عن طريق أي مادة مناسبة (معجون دهان السيارات أو بيتومين حازل أو ما شابه) لما إذا كان صداً شديد ودم أرضية الحوض بسبة كبيرة فيجب تغيير الحوض أو تصنيع حوض بدلًا منه .



للخدمة والأعطال

أعطال دلترا الماء في مبرد المياه :

عطل عدم نزول مياه من حنفيات مبرد المياه :

هذا العطل عادة يكون سببه هو تكون ثلج في خزان مبرد المياه بسبب إما عدم فصل الترموستات ولما حدوث عطل في السلوانويد الخاص بالماء في حالة وجوده وهذه الأعطال سيتم شرحها مع الأعطال الكهربائية .

عطل حدوث تسريب مياه من خزان المياه :

في حالة أن يكون خزان المياه نظام عوامة فلن بالطبع للسبب في تسريب المياه يكون في تلف العوامة ويرجع تغييرها. أما إذا كان خزان المياه نظام خزان مغلق فلن للتسريب يحدث عادة نتيجة عدم فصل الترموستات وتكون ثلج بداخل الخزان بسبب ضغط شديد فيحدث شرخ في الخزان ولذلك يجب عند إصلاح هذا العطل ولحام الشرخ يجب للتأكد بعد ذلك من فصل الترموستات حتى لا يحدث العطل مرة أخرى .

أعطال العزل

عطل حدوث انتفاخ في القوم :

يحدث أحياناً أن يتسرّب الهواء من حلقوم ليصل لمواسير المبخر في الثلاجة الباردة أو في الديب فريزر مما يؤدي لتكون ثلج على مواسير المبخر بداخل العزل ويضيق الثلج على جسم الفريزر ويفصله عن المواسير وعن القوم وهذا العطل يسمى انتفاخ في القوم ويؤدي إلى شغف للتبريد في منطقة الانتفاخ حيث أن الثلج يعزل برودة المواسير وهذا العطل ليس له إصلاح إلا بعمل لقميص كما سبق .

الأعطال الكهربائية

تعتبر الأعطال الكهربائية أسهل نوعاً ما من الأعطال الميكانيكية وذلك لأنها أسهل في الكشف عليها وغالباً تكون أسهل في إصلاحها. وأجزاء الدوائر الكهربائية تكون كثيرة ومتعددة ولكن أي دلترا كهربائية تتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي:

(1) مصدر التيار والأسلاك والروزنات

(2) الملف والمسخان

(3) الكونتاك





وسيتم فيما يلي شرح أعطال هذه الأجزاء بصورة عامة ثم بعد ذلك سيتم شرح أعطال كل الدوائر

1) أعطال مصدر التيار والأسلاك والروزنېتات :

مصدر التيار:

يوجد ثلاث أعطال معتادة في أي مصدر تيار كهربائي وهي:

- عطل عدم وجود تيار
- عطل انخفاض للثولت
- عطل ارتفاع للثولت

عزل عدم وجود تيار:

في الأغلب يكون السبب في هذا العطل هو حدوث فصل وقطع في أحد أسلاك مصدر للتيار أو حدوث فصل في المفتاح العمومي المغذي لمصدر التيار لذلك إذا وجد أن جهاز ما لا يعمل فيجب قبل ذلك أي جزء في الجهاز والكشف عليه أن يتم لولا الكشف على مصدر التيار (لبريزة أو المفتاح الآوتوماتيك لو للمفتاح ذو الفوز أو ما شابه) ولا يجوز الكشف عن التيار بالمنفذ التست لأنه يكشف عن طرف الفاز فقط ولن نعرف إذا كان يوجد قطع بالتيونترال أم لا ولا يفضل فحص الثولت بالأثيرميتر ولكن يمكن الأفضل أن يتم الكشف عن التيار بأي لمبة .

عزل انخفاض للثولت :

من المفترض أن يكون الثولت 220 ثولت ويمكن أن يرتفع أو ينخفض قليلاً دون حدوث مشاكل ولكن العبدأ العام هو أنه كلما انخفض الثولت كلما انخفض أمبير السخالات واللمبات ومواءمته المرلوج . والسبب في ذلك هو أن كل هذه الأجزاء عندما يتم توصيلها بثولت منخفض فلنها تعطي قدرة أقل أي أن لمبة تقل إضاءتها والسخان تقل حرارته والمروحة تقل سرعتها وبالتالي ينخفض أيضاً الأمبير أما في الضاغط فإنه عند توصيله بثولت منخفض فقد لا يستطيع أن يبدأ في الدوران ويسحب أمبير على وأما أن يفصل الأوفرلود وإما أن يحرق الضاغط وقد يستطيع الضاغط أن يبدأ في الدوران ولكنه يسحب أمبير عالي وذلك لأن التشغيل أو القدرة المطلوبة من الضاغط تقل تقريباً ثانية وبالتالي لكي يستطيع الضاغط أن يعطي نفس القدرة بثولت أقل فإنه يستهلك لمبير أعلى وأسباب انخفاض الثولت عادة إما أن السلك العمومي الوصل للمكان قطرة أقل من الأحمال والأجهزة الموجودة بالمكان لو أن السلك طويل جداً أو يكون بسبب أن شبكة الكهرباء في هذه المنطقة مصممة لأحمال أقل وتم زيادة الأحمال على نفس الشبكة وعادة يحدث ذلك في فترات للليل . فإذا كان السبب في السلك بداخل المكان يتم تغييره بسمك أكبر أما إذا كان السبب في شبكة الكهرباء فالحل الوحيد هو تركيب مثبت للجهد (إسبيلازير) الذي تم شرحه في كتاب الدوائر الكهربائية .



ملحوظة: كهربائي

يحدث أحياناً أن يوثر عطل انخفاض التوتر على ضاغط جهاز معين ولا يوثر على ضاغط جهاز آخر في نفس المكان حيث أن الضاغط تختلف من حيث قدرتها على العمل بفولت منخفض .

عطل ارتفاع التوتر :

يحدث هذا العطل حادة عندما يكون هناك أعمال لصلاح في الكيلب العمومي للمغذي للمكان مما قد يسبب توصيل 380 فولت بطريق الخطأ وهذا يؤدي لحدوث حرق لأغلب مكونات الأجهزة وبالذات للكروت الاليكترونية والضواط

الأسلاك والروزيتات:

يوجد ثلاثة أخطاء محتمل حدوثها في أي روزيتة أو سلك وهم:


شورت كهربائي في الروزيتات
احتراق ولصهار للأسلاك أو الروزيتات
قطع في الأسلاك أو الروزيتات

عطل حدوث شورت في روزيتة صومية للتيار :

يحدث أحياناً أن يتكون كريون (كريون) من نوع جيد التوصيل للتيار الكهربائي على روزيتة التيار العمومية في الجهاز بحيث يقوم بالتوصل بين طرف في التيار الفاز والديوترايل وبالتالي يحدث شورت عد التوصيل للتيار وقد لا يظهر هذا العطل بالقياس بالأكميتر ويمكن معرفة هذا للعطل بأن يتم فك كل الأسلاك المتصلة بالروزيتة ماعدا طرف في التيار فإذا حدث شورت عد التوصيل يكون السبب في الرозيتة ففيتم تغييرها .

عطل حدوث لاصهار أو احتراق للأسلاك أو الروزيتات:

قد يحدث أحياناً أن ينصهر أو يحترق جزء كهربائي مثل روزيتة أو سلك في الجهاز بدون وجود أي تلف في أي جزء آخر في الجهاز وعند تغيير الجزء للتلف يعمل للجهاز بصورة طبيعية وعادة يكون هذا للعطل بسبب حدوث تلامس غير جيد في أحد التوصيلات حيث أن ذلك يؤدي إما لحدوث شرارة كهربائية تسبب مخونة هذه المنطقة وحدوث حرق بها وإما لانخفاض التوتر الذي يمر من هذه المنطقة وبالتالي ارتفاع





للخدمة والأعطال



لمبير الضاغط وارتفاع الأمبير قليلاً يؤدي لسخونة للتوصيلات وانصهار عزلها . لذلك يراعى دائماً عند عمل أي توصيلات كهربائية وخصوصاً في حالة الأجزاء ذات القدرة الكبيرة والتي تستهلك أمبير مرتفع أن يكون للتثبيت والتلامس جيد ولحياناً يحدث هذا العطل في فيشة للألاجة حيث تتصهر ويكون سبب ذلك أنها غير مشببة جيداً في البروزيات :

قد يحدث قطع في أي سلك أو في أي روزيته توصيل وفي هذه الحالة نجد أن الأجزاء المتصلة بهذا السلك لا تعمل وللكشف على هذا العطل يفضل أن يتم الكشف بلعبة (أي لمبة) بحيث عند توصيل لللمبة بين طرفيين وتضئ دل ذلك على وجود تيار ويتم المرور باللمبة على أجزاء الدائرة بحيث عند الوصول للجزء الذي لا تضئ عنده اللعبه يكون للقطع في السلك الواسع لهذا الجزء .

2) أعطال الملف والسسخان :

لملف:

كما سبق في كتاب الدوائر الكهربائية فإن الملف يوجد في أجهزة التبريد والتكييف في صور متعددة فإنه يوجد في الضواحيط وفي موافير المراوح ومولتير موجهات الهواء الخ. ويمكن في أي ملف حدوث ثلاث أعطال وهي:

- عطل قطع في الملف
- عطل حرق أو انصهار عزل الملف (التحميص)
- عطل بدو للتحميص.

عطل قطع في الملف :

يحدث لحياناً أن يرتفع الأمبير في الملف مما يسبب لانصهار جزء به وانقطاعه وبالتالي عند محاولة تشغيل هذا الملف فإنه لا يعمل ولا يمر فيه التيار ولا يسحب أي لمبير ، وعند قياسه بالأوم لا يعطي أي فramaة .

عطل الانصهار عزل الملف (احتراق أو تحميص الملف):

قد يسبب ارتفاع الأمبير العالى أو ارتفاع حرارة المотор أن ينصهر عزل الملفات وتلامس الملفات بعضها دون حل دون أن تتقطع بحيث يصبح الملف فإنه قطعة سلك وبالتالي عند توصيل الملف بالتيار فإنه يحدث شورت (قصر) ولحياناً عند قياس هذا الملف بالأوم مع الجسم المعدنى يعطي فramaة حيث أن السلك أصبح يلامس الجسم بعد لانصهار العزل .



للخدمة والأعطال

عطل بده التحميص :

إذا كان التحميص هو الصهار العزل كما سبق فإن بده التحميص هو البداء في الصهار للعزل أي أن الملف جزء من عزله الصهار وفي هذه الحالة عند توصيل الملف بالتيار فإنه يعمل ولكن بأمير أعلى من الطبيعي وسخن وهذا الملف يكون في طريقه للاحتراق الكامل ولا يمكن تفادى ذلك .

الكشف على أعطال الملف :

يتم قياس طرف الملف بالأكميتر فإذا لم يعطي قراءة يكون به قطع وإذا أعطي قراءة صفر أو لم يكن قد احترق لما بالنسبة لبدأ التحميص ففيما تشغله وقياس الأمبير فإذا كان أكبر من المكتوب على لوحة البيانات يكون به بده تحميص مع التأكيد من عدم وجود أعطال ميكانيكية تسبب ارتفاع الأمبير .

السخان :

السخانات توجد في أجهزة للتبريد والتكييف في عدة صور كما مبى في كتاب الدواير الكهربائية فهي توجد أحياناً على حق الباب أو على المرآب في بعض الثلاجات البابين وتوجد أيضاً على المبرد في الثلاجة التوفرونت وتوجد أحياناً في أجهزة للتكييف للتدافئة ويوجد عطلين محتمل حدوثهما للسخان هما:

- عطل حدوث قطع في السخان وبالتالي لا يعمل على الإطلاق وهو العطل الأكثر إنتشاراً في السخان .
- عطل حدوث شورت في السخان

ملحوظة:

لا يوجد عطل يسبب ارتفاع أمبير السخان .

الكشف على أعطال السخانات :

في حالة الشك في عدم عمل السخان يتم قياس الثولت للوائل للسخان بالأكميتر لو بلعبه كما مبى في المواتير ويمكن توصيل السخان مباشرة بالتيار وتجربته .
إصلاح أعطال السخانات:

في حالة حدوث حرق في أي سخان يتم تغييره بأخر جديد مع مراعاة قدرة السخان باللوات وحجمه لكي يمكن تركيبه بنفس وضعه .

ملحوظة:

إذا كان يوجد سخان سليم ونريد معرفة قدرته يتم تشغيله وقياس الأمبير الذي يسحبه ثم يتم معرفة بالولت عن طريق قانون القدرة $\text{الولت} = \text{الثولت} \times \text{الأمير}$.



(3) أخطاء الكونتاكت :

يوجد ثلاثة أخطاء يمكن حدوثها في أي كونتاكت وهم :

- عطل حدوث عزل بالكونتاكت
- عطل حدوث التصال دائم في الكونتاكت
- عطل حدوث تلامس غير جيد بالكونتاكت .

عزل حدوث عزل بالكونتاكت :

يحدث أحياناً أثناء فصل وتوصيل الكونتاكت حدوث شرارة كهربائية شديدة تسبب تكون رواسب موداء من الكربون على طرفه وهذا الكربون يكون من نوع رديء للتوصيل للتيار الكهربائي لذلك فإنه عند توصيل الكونتاكت لا يحدث تلامس بين طرفيه ولا يمر التيار بسبب وجود عزل من الكربون لذلك يقال عندها أن الكونتاكت عزل (أو بالعربية كربن لو شربن مشقة من للكربون الذي هو لشربون) وبالتالي لن يعمل الجزء المتصل معه هذا الكونتاكت .

عزل حدوث التصال دائم في الكونتاكت :

قد يحدث أحياناً أن تسبب الشرارة الكهربائية الشديدة بين طرفي الكونتاكت عند توصيله أن ينصهر جزء منه من حرارة الشرارة الكهربائية وبعد أن يتصل طرفي الكونتاكت يبرد ويلتجم طرفي الكونتاكت مع بعضهما بحيث لا يتم فصلهما بعد ذلك ويحدث اتصال دائم في الكونتاكت (ويقال عندها بالعربية إن الكونتاكت لدع) .

عزل حدوث تلامس غير جيد في الكونتاكت :

قد يحدث أن يكون بعض العزل على طرفي الكونتاكت كما سبق ولكن هذا العزل لا يسبب عدم التلامس وإنما تظهر المشكلة في صور أخرى حيث أحياناً تؤدي هذه المشكلة لأن يقوم الكونتاكت بتوصيل أحياناً ولا يقوم بالتوصيل في أحياناً أخرى لو يحدث أحياناً أن يسبب هذا الاتصال غير الجيد انخفاض التفوت الذي يمر من طرفي الكونتاكت مما يؤدي إما إلى حدم حمل الجزء الكهربائي المتصل بالكونتاكت جيداً أو يؤدي إلى لرقاء الأمبير في الضاغط (في حالة أن يكون هذا الكونتاكت متصل بالضاغط) ويؤدي ذلك أيضاً لسخونة الكونتاكت .

عزل العايس :

يحدث أحياناً أن جزء كهربائي يكون متصل بطرف الفاز في الدائرة يحدث به تلامس مع جسم الجهاز ليصبح جسم الجهاز كله متصل بطرف الفاز وعندما يقوم شخص بملامسة جسم الجهاز يسرى التيار الكهربائي من طرف الفاز الذي بجسم الجهاز إلى الأرض التي تعتبر لوتوزال من خلال جسم ذلك الشخص فيحصل بمرور التيار في جسمه وهذا ما يعرف بالعايس . ويحدث ذلك في الأجهزة الغير متصلة بطرف أرضي (سبق شرح الأرضي في كتاب الدوايز الكهربائية) . والعايس له درجات مختلفة قد يسبب الشعور



للخدمة والأعطال

يتتمثل بسيط وقد يؤدي للموت وذلك حسب قوة تلامس الفاز مع جسم للضاغط ودرجة تلامس الشخص مع الأرض . ويحدث الماس لعدة أسباب هي:

- سقوط ماء على أي جزء كهربائي غير معزل (مثل الترمومترات مثلاً) .
- حدوث بده تحميص في أي موتور كهربائي أي انهايار العزل في جزء من الملفات.
- حدوث حرق (قطع) في سلك أي سخان قد ينتج عنه تلامس هذا السلك مع الجسم.
- قطع العزل من على أي سلك في الدائرة وتلامس هذا الجزء مع جسم للجهاز .

للكشف على وجود الماس :

لا يتم أبداً الكشف على وجود الماس بفك التست وقد سبق شرح ذلك في كتاب الدوائر الكهربائية . ويتم أحياناً الكشف عن الماس عن طريق الإحساس بلمس الجهاز باليد ولكن هذا بالطبع خطير وغير عملي ولطريقة الصحيحة والأمنة للكشف عن الماس أن يتم توصيل لمبة بين جسم للجهاز في منطقة مخصوصة وغير معزلة وبين الطرف النيونتال في مصدر للتيار (يتم معرفته بالفك التست) فإذا أعلنت لمبة أي ضوء يكون يعني ذلك وجود ماس بالجهاز وتكون قوة الماس على حسب قوة إضاءة اللumen .




علاج عطل الماس:

يوجد علاج مرتقب لعطل الماس وقد لا يعطي نتيجة في كل الأحوال وهو أن يتم عكس رفع الغشة في الدببة أو أن يتم عكس طرف في التيار إذا كان الجهاز يعمل بدون فوترة والهدف من ذلك أنه عند عكس طرف في التيار فإن الجزء المسبب للماس المتصل بطرف الفاز سيصبح متصل بطرف النيونتال وبالتالي يظل سبب الماس موجود ولكن بما أنه متصل بالنيونتال فلن يؤثر على أي شخص يلامس الجهاز ولكن هذا للعلاج لا يجدي في كل الأحوال حيث أنه أحياناً يكون الماس بسبب جزء مثلاً في نصف ملفات موتور ولذلك من التدابير سيفصل جزء من التيار (الفاز) لجسم الجهاز . كما أنه في حالة الأجهزة التي تعمل بفوترة فأننا لا نضمن أن العمل يتوقف فوراً في الاتجاه



الخدمة والأعطال

المطلوب لذلك يكون هذا العلاج مؤقت أما العلاج الدائم فهو أن يتم للكشف والوصول لمكان حدوث هذا الماس وعلاجه .



ملاحظات:

- من ما سبق يمكن فهم لماذا يحدث الماس في الجهاز أحياناً ولا يحدث في أحيان أخرى حيث أنه عند تركيب الفيشة يوضع يتم الإحساس بالماس وعند تركيبها بوضع آخر لا يمكن الإحساس بالماس
- أيضاً مما سبق يجب الانتهاء عند الكشف عن الماس لأنه يجب الكشف مرتين بحيث يتم عكس وضع الفيشة في المرة الثلاثية

العلاج الأساسي لقطع الماس هو معرفة سببه وإصلاحه وذلك عن طريق أن يتم فصل وإلغاء الجزء المشكوك فيه وتشغيل الجهاز بدونه فإذا اختفى الماس يكون هذا الجزء هو للسبب للماس. ومثال على ذلك إذا كان الماس في ثلاجة باب واحد فأن الشك يكون أكثر في الترموموستات حيث يحدث كثيراً أن تسقط مياه من الغرifer على جدران الكابينة لو على باب الترموموستات وتصل دلائل الترموموستات وتسبب حدوث الماس والتتأكد من ذلك يتم فك الترموموستات وخلع طرفي السلك المتصلين به وتنوصلهما ببعضهما أي تشغيل الثلاجة والضغط بدون الترموموستات فإذا اختفى الماس يكون معنى ذلك أن الماس كلن بسبب الترموموستات ويجب عددها تغيير الترموموستات وليس تجفيفه حيث أنه غالباً ما يكون بداخله سداً بسبب لسترار الماس حتى بعد تجفيفه . لما إذا لستمر وجود ماس حتى بعد إلغاء الترموموستات فربما يكون الماس بسبب حدوث بدء تحميص في الضاغط ولا يشترط أن سبب ذلك ارتفاع في الأمبير فقد يكون التحميص في بدلاته وللتتأكد من ذلك يتم تشغيل الضاغط بسلك خارجي بعيداً عن دائرة الثلاجة أي لنالجزء الوحيد المتصل بالتيار الكهربائي في كل دائرة الثلاجة ويكون هو الضاغط فقط فإذا لستمر وجود الماس دل ذلك على أن الضاغط هو السبب ولكن إذا اختفى الماس فإن السبب يكون في أي جزء آخر بالدائرة وإذا كان الماس بسبب الضاغط فلا يمكن عمل أي شيء في ذلك ويتم عكس الفيشة كما سبق وستمر للثلاجة بهذا الوضع حتى يتلف الضاغط في يوماً ما ويتم تغييره



الخدمة والأعطال

بعد فهم الأعطال الرئيسية في الدائرة الكهربائية سنتم فيما يلي شرح أعطال الدوائر

❖ الأعطال الكهربائية لدائرة الضاغط :


كما سبق في الكتاب الخاص بالدوائر الكهربائية فإنه يوجد عدة نظم لدائرة الكهربائية للضاغط كالتالي

- الضاغط نظام ريلاي تيار
- الضاغط نظام الريلاي للترمستور
- الضاغط نظام ريلاي تيار أو ريلاي للترمستور وكيمستور للتقويم
- الضاغط نظام كيمستور التشغيل فقط
- الضاغط نظام كيمستور التشغيل وكيمستور للتقويم وريلاي التفوت

وتحتختلف الأعطال حسب كل نظام كما يلى

أعطال دائرة الضاغط ذو ريلاي تيار:

دائرة الضاغط تتكون من ملفات للتقويم وملفات التشغيل والأوفرلود وريلاي للتيار وتكون أعطالها كالتالى



للضاغط لا يعمل ولا يحدث أي صوت ولا يسحب أي لمبير:

معنى هذا أن التيار الكهربائي لا يمر في دائرة الضاغط ولا يمكن ذلك هنا في ملفات للتقويم مثلاً لأنه لا يسحب حتى أي لمبير ولا يزن الأجهزة المحملة:

- عدم وصول تيار لدائرة الضاغط
- فصل بالأوفرلود الخارجي أو الداخلي
- قطع بملفات التشغيل في الضاغط
- قطع بملف لريلاي



للكشف على العطل:

لمعرفة وجود أو عدم وجود تيار بدائرة الضاغط يتم إما قياس التفوت بالأكوميتر عند الطرفين المتصلين بالضاغط وإما يتم توصيل لمبة (أي لمبة) بطرفين الضاغط (وهذا أسهل وأوضح من القيام بالأكوميتر) فإذا لم يعطي الأكوميتر قراءة أو إذا لم تضيء اللامبة دل ذلك على عدم وصول تيار لمجموعة الضاغط وبالتالي لا يكون العطل في مجموعة الضاغط وإنما يتم الكشف على باقي أجزاء وتوصيات الدائرة كما سوف يأتي فيما بعد.

لما إذا كان يوجد تيار يصل للضاغط ومع ذلك لا يعمل فيكون العطل به فيما أن يتم قياس الريلاي والأوفرلود والضاغط بالأوم بالأكوميتر وإنما أن يتم تشغيل الضاغط بدون الأوفرلود وبدون الريلاي (عن طريق توصيل لا S مع ال R بمفك أو بزر جرس) كما سبق في كتاب الدوائر الكهربائية فإذا عمل الضاغط يكون العطل في الريلاي أو الأوفرلود ويتم الكشف عليهما بالقياس بالأوم وإنما إذا لم يعمل الضاغط حتى بدون الريلاي والأوفرلود يكون معنى ذلك أن الضاغط هو للتالف.

ملاحظات:

- إذا كان الضاغط ملخن فقد يكون سبب عدم عمله هو فصل الأوفرلود الداخلي لذلك يجب الانتظار حتى يبرد الضاغط أو تبريده بسبب ماء طيه ولكن بعد فصل التيار العمومي عن الجهاز ويراعى إلا تصل المياه للأجزاء الكهربائية بحيث يعود للتوصيل مرة أخرى فإذا لم يعمل بعد أن تم تبريده يكون الضاغط قد تلف
- في حالة الشك في الضاغط يتم قيام لطرافه بالأوم بالأكوميتر ثم تشغيله بدون أوفرلود وريلاي كما سبق .
- كافية قياس أي جزء في الدائرة الكهربائية تم شرحها بالتفاصيل في كتاب الدوائر الكهربائية.

الضاغط لا يستطيع الدوران وزن وسمب أمبير خالي ويفصل أوفرلود:

معنى هذا أنه يوجد تيار يمر في دائرة الضاغط ولكن الضاغط لا يستطيع بدأ الدوران

الأسباب المحتملة:

- حدوث قطع بملفات التقويم حيث لا تستطيع ملفات التشغيل وحدتها أن تقوم بتشغيل الضاغط .
- وجود عزل على كونتاكت الريلاي حيث لا يقوم وبالتالي بتوصيل ملفات التقويم .
- لانخفاض التفوت بدرجة كبيرة بحيث لا يستطيع الضاغط أن يبدأ الدوران.

للكشف على العطل:

كما سبق يتم إما قياس الريلاي وملفات الضاغط بالأوم وإنما تجربة الضاغط بدون الريلاي . أما بالنسبة للتفوت فوتم قياسه بالأكوميتر



ملحوظة: ٣٦

إذا تم للكشف ووجد أن كل الأجزاء سليمة فيكون العطل ميكانيكي أي نقش بالضاغط حدوث شورت حموي عند توصيل الضاغط :
أي أنه عد توصيل فيشة الجهاز لتشغيل الضاغط يحدث شورت وتتصال مفاتيح للحملية الأسباب المحتملة :

- حدوث حرق (تحميص) بملفات التشغيل أو ملفات التقويم .

للكشف على العطل:
يتم قياس ملفات الضاغط بالأوم و يتم قياسها أيضاً مع جسم الضاغط كما سبق في كتاب الدوائر الكهربائية .

للضاغط يبدأ في الدوران ولكن بعد قليل يفصل أوفرلود وعندما يعود للتوصيل يفصل بعد قليل مرة أخرى وهكذا باستمرار :
أي أن الضاغط يعمل لمدة ثانية ويفصل باستمرار وأحياناً يطلق على هذا العطل أن الضاغط يسيكل الأسباب المحتملة :

- حدوث عطل بالأوفلود بحيث يفصل مع أن الأمير الطبيعي .
- حدوث لصال دائم (لدع) في كونتاكت الريلاي بحيث لا يفصل بعد أن يبدأ الضاغط في الدوران وتنстوي ملفات التقويم في الدائرة وتحسب أمير علي فيفصل الأوفلود .
- حدوث به تحميص في ملفات التشغيل حيث يسحب الضاغط أمير أعلى من الأمير الطبيعي له لفصل الأوفلود .
- انخفاض التوتر عن المدى الطبيعي مما يسبب ارتفاع الأمير .
- حدوث تذبذب في التوتر نتيجة حدوث لصال غير جيد في الفيشة أو في أي كونتاكت متصل مع الضاغط

للكشف على العطل:


يتم قياس أمير الضاغط فإذا كان طبيعي ويكون العطل في الأوفلود لما إذا كان الأمير مرتفع فعلاً فيتم تجربة الضاغط بدون الريلاي فإذا استمرت المشكلة حتى بدون الريلاي فيتم قياس التوتر فإذا كان مضبوط يكون للعطل حدوث به تحميص في ملفات التشغيل

ملحوظة: ٣٧

في العطل السريع يكون المكثف بارد لما إذا كان للمكثف شديد الحرارة فإن العطل لا يكون كهربائي وإنما ميكانيكي كما سبق في الأعطال الميكانيكية حيث أن الضغط يرتفع بالمكثف وبالتالي يرتفع الأمير ويفصل الأوفلود .



أعطال دائرة الضاغط ذو قريلاي الترمستور:



الذى يختلف فقط عن النظام السابق هو للريلاي الترمستور وله عطالي وهما إما أن يحدث به شورت أى يقوم بتوصيل طرفي S و R بصورة دائمة فيعمل الضاغط ولكن يستمر في مسحب أمبير عالي ويفصل لوفارلود بعد ثولتي . وإنما أن يحدث فصل بالريلاي بحيث لا يوصل ملفات التقويم بالدائرة فيزن الضاغط ويسحب أمبير عالي ولا يدور

ويفصل لوفارلود وكما سبق يمكن التأكد من عطل الريلاي الترمستور بسهولة إذا تم تشغيل الضاغط بدون ريلاي وعمل بصورة طبيعى.

أعطال دائرة الضاغط ذو الكبساتور:

تم فيما سبق شرح أعطال الضاغط نظام ريلاي التيار وريلاي الترمستور لما باقى نظم تشغيل الضاغط فهي تكون بكبساتور لذلك يجب أولاً فهم أعطال الكبساتور

أعطال الكبساتور :

يحدث للكبساتور ثلاث أعطال هم :

- عطل حدوث فصل في الكبساتور
- عطل حدوث شورت في الكبساتور
- عطل حدوث انخفاض في سعة كبساتور التشغيل.

عطل حدوث فصل في الكبساتور :

إذا أدى أصبح كأنه غير موجود وفي حالة قياس الكبساتور بالأوم فإنه لا يعطي قراءة .

عطل حدوث شورت في الكبساتور :

إذا حدث هذا العطل فلن تتمكن ملفات التقويم من التسخين مباشرة حيث أن للكبساتور في هذه الحالة أصبح كأنه قطعة ملاك تتصل بين ملفات التشغيل وملفات التقويم باستمرار وفي حالة قياس الكبساتور بالأوم فإنه يعطي قراءة بتصورة مستمرة

عطل حدوث انخفاض في سعة كبساتور التشغيل :

يحدث أحياناً أن تخفض سعة كبساتور التشغيل وبالتالي يعمل المотор ولكن بأمير أعلى من الأمبير الطبيعي وهذا يؤثر على عمل الضاغط كما سوف نرى ولكن هذا العطل إذا حدث في كبساتور التقويم يكون غير مؤثر ولا يظهر حيث أن كبساتور التقويم سعته تقريرية

أعطال دائرة الضاغط نظام ريلاي التيار أو ريلاي الترمستور وكبساتور التقويم:




للخدمة والأعطال

كل الأعطال السابقة تكون كما هي ولكن يضاف عليها أنه في حالة عطل أن الضاغط لا يستطيع الدوران ويذرن ويسحب لمبير على ويفصل أو فرلود فيمكن بالإضافة لما سبق أن يكون للمبيب هو حدوث فصل في الكباسطور ويمكن التأكيد من ذلك بقيامه بعمل دائرة للضاغط نظام كباسطور التشغيل فقط:

للتسهيل سيتم شرح أخطاء هذا النظام مع أخطاء الضاغط نظام كباسطور التشغيل وكباسطور التقويم وريلاي لفولت حيث أن الفكرة واحدة كما يلي
أخطاء دائرة للضاغط نظام كباسطور التشغيل وكباسطور التقويم وريلاي لفولت :

حدث شورت في كباسطور التقويم أو كباسطور التشغيل :
لا يوجد أي فرق بين حدوث شورت في ليا من الكباسطوريين لأنهما متصلان على التوازي وبالتالي إذا حدث شورت في ليا منها فإنه يقوم بعمل شورت على الآخر وبالتالي يقوم بتوصيل طرف S و R في الضاغط بصورة مباشرة فإذا حدث ذلك فإن الضاغط سيسحب لمبير على وأما وفصل أو فرلود وأما وفصل مفتاح للحماية العمومي عدم دخول كباسطور التقويم في الدائرة :

يحدث ذلك إما لحدث فصل (قطع) في كباسطور التقويم وإما لحدث عزل على كونتاك트 الريلاي بحيث لا يقوم بتوصيل كباسطور التقويم وهو حالة حدث هذا العطل غالباً لن تحدث أي أعراض حيث أن كباسطور التشغيل وحده بدون كباسطور التقويم يمكن التشغيل للضاغط بدون مشاكل .



حدث انصال دائم (ندع) في كونتاكط الريلاي :

يؤدي ذلك لعدم فصل كباسطور التقويم وبالتالي بعد دقائق يتلف كباسطور التقويم وأحياناً يكون نتفه واضح بالنظر حيث يحدث شرخ في جسم الكباسطور أو في طبقة الأمان الموجودة به ولكن بعد ذلك يعمل للضاغط بكباسطور التشغيل فقط مثل العطل السابق ولكن الملاحظة الظاهرة في هذا العطل هي أنه عندما يتلف كباسطور التقويم يجب قياس ريلاي لفولت بحيث إذا كان العطل به يتم تغييره لكن لا يسبب تلف كباسطور التقويم مرة أخرى .



حدوث قطع (فصل) في كيبلستور التشغيل :

إذا كانت دلالة الضاغط نظام كيبلستور تشغيل فقط بدون كيبلستور تقويم وريلاي فإن الضاغط لن يبدأ في الدوران ويذن وإنما أن يفصل أوفرلود وإنما أن يفصل مفتاح للحملية الخاص بالجهاز . أما إذا كان الضاغط نظام كيبلستور تقويم وكباستور تشغيل فإن الضاغط سوف يبدأ في الدوران بكاباستور للتقويم وبعد أن يفصل الريلاي كاباستور للتقويم فوصبح الضاغط بدون كاباستورات ولا ملفات تقويم أي تعمل ملفات التشغيل وحدها لذلك فإن الضاغط يسحب أمبير عالي وإنما أن يفصل أوفرلود وإنما أن يفصل مفتاح للحملية الخاص بالجهاز (الأوتوماتيك) .

حطل حدوث انخفاض في سعة كيبلستور التشغيل :

إذا كان كاباستور التشغيل مثلاً 40 ميكرو فاراد وأصبحت 25 ميكرو فاراد فإنه في هذه الحالة ميعلم الضاغط ولكنه يسحب أمبير أعلى من الطبيعي ويفصل أوفرلود بعد فترة للكشف على أخطاء الضاغط نظام كيبلستوري التشغيل والتقويم وريلاي الفولت :

في حالة حدوث أي عطل من الأعطال السابقة يتم الكشف على أجزاء مجموعة الضاغط وهي كاباستور التشغيل وكاباستور التقويم وريلاي الفولت والأوفرلود والضاغط نفسه كما سبق في كتاب الدوائر الكهربائية . فإذا وجد جزء تالف يتم تغييره ولكن يمكن مديداً قياس الأمبير على طرف السلك المتصل بملفات التشغيل فقط (الطرف R في الضاغط) وكذلك قياس الأمبير على طرف السلك المتصل بملفات التقويم فقط (الطرف S في الضاغط) فإذا كان لا يوجد أمبير في أحدهما دل ذلك إنما على وجود قطع بالسلك أو قطع بالملف في الضاغط وفي حالة عدم وجود أمبير في ملفات التقويم دل ذلك على الاحتمالين السابعين بالإضافة لاحتمال حدوث قطع في الكاباستور . أما إذا كان الملفان يسحبان أمبير وتم قياس الكاباستوران ووجد أنه لا يوجد أعطال بهما فإن ذلك يدل إنما على انخفاض الفولت أو على وجود عطل ميكانيكي بالضاغط وهو التش كما سبق .

للكشف عن عطل انخفاض سعة كيبلستور التشغيل :

يتم تغيير واستبدال الكاباستور بأخر جديد بنفس السعة فإذا عمل المотор بصورة طبيعية ويعمل بأمير طبيعي يكون معنى ذلك أن الكاباستور القديم هو الذي كان سبب أن الضاغط يعمل بأمير أعلى من الطبيعي ويمكن قياس سعة الكاباستور والتتأكد منها بالقانون التالي

$$\text{سعة الكاباستور} = \frac{\text{الأمير}}{\text{الأمير}} \times 3185 \div \text{الفولت}$$

وقد سبق شرحه بالتفصيل في الكتاب الخاص بالدوائر الكهربائية .

ملحوظة:

يحدث في الضواحي الصغيرة أنه في حالة حدوث أي حطل يسبب ارتفاع الأمبير فإن أوفرلود يفصل أما في الضواحي الكبيرة نوعاً ما فإن الأمبير العالي قد يسبب



الخدمة والأخطاء

فصل الأوفرلود أو قد يسبب فصل المفتاح الآوتوماتيك أو المفتاح ذو الغيرز والذي يعتبر مصدر التيار بالنسبة للجهاز وذلك لأن الأمبير العالي الذي تسحبه للضاغط الكبيرة عند حدوث عطل قد يكون أعلى من أمبير مفتاح الحماية للمغذي للجهاز ولذلك لا يكون من السهل التفريق بين حدوث شورت نتيجة احتراق ملف أو تلامس فاز مع نيوترون وبين عطل الكياسنور أو الفرش.

إصلاح أخطاء دائرة الضاغط:

في حالة حدوث قطع أو تحمواص في ملفات الضاغط يتم إما استبداله بضاغط جديد بنفس القدرة والمواصفات وإما إصلاح الضاغط القديم كما جاء في الأخطاء المركبة وهذا غير مضمون ولا يفضل كما سبق ولكن إذا تم إصلاح الضاغط يجب تركيب مجموعة كهربائية جديدة له خوفاً من أن تكون أحد الأجزاء للكهربائية القديمة هي سبب ثغرة مع ملاحظة أنه في حالة احتراق الضاغط فلن يزيد قد يتكون به لحماض لذلك يجب تنظيف الدائرة جيداً قبل تركيب الضاغط الجديد.

الأوفرلود :

إذا كان للعطل به يجب تغييره بأخر جيد بنفس القدرة ونفس المواصفات.

ريلاي التيار أو الريلاي الترموموستور أو ريلاي الثولت :

إذا حدث عطل من أي نوع في أي منهم يتم للتغيير بريلاي بديل مع الوضع في الاعتبار بأن ريلاي التيار يجب أن يتم تغييره بنفس القدرة والمواصفات أو يتم تغييره بريلاي ترموموستور.


تركيب ريلاي الثولت بدلاً من ريلاي التيار :

كما سبق فإنه يمكن تركيب ريلاي ترموموستور بدلاً من ريلاي التيار في حالة عدم وجود ريلاي التيار المناسب ولكن يمكن تركيب ريلاي ثولت بدلاً من ريلاي التيار وإن كان هذا غير معتاد ولكن للعلم وللظروف الخاصة يتم توصيل ريلاي الثولت مع الضاغط بدلاً

من ريلاي التيار كما بالشكل ويكون التوصيل عن طريق أسلاك بتراميل.

للكياسنورات :

يتم تغييرها بنفس المساحة مع الوضع في الاعتبار أن كياسنور للتغريم يمكن تغييره بمساحة أقل أو أكبر قليلاً إذا تم الاضطرار لذلك.





❖ أخطال دائرة المروحة :

ت تكون المروحة كهربياً من الملفات والكباستور وميكانيكياً من الجلب التخلص المثبت عليها أكسن للمروحة والريش المثبتة على الأكسن وبالرغم من أنها الآن في الجزء الخاص بالأخطال الكهربائية إلا أنه يوجد صعوبة في الفصل بين الأخطال الكهربائية والأخطال الميكانيكية في موتور المروحة لذلك سنتم شرح أخطال المروحة الميكانيكية والكهربائية معاً فيما يلي :

الأخطال المحتمل حدوثها في موتور المروحة :

- عطل لاحتراق ملفات موتور المروحة وحدث تصميم مما يؤدي لحدوث ثورت بها .
- عطل حدوث قطع في كباستور المروحة حيث لا تتصل ملفات التقويم وبالتالي لا يبدأ المотор في الدوران ونفس الأعراض تحدث في حالة القطع في ملفات التقويم .
- عطل حدوث فصل في الكباستور أو انخفاض في السعة .
- عطل حدوث تشنج في الجلب .
- عطل حدوث تأكل في الجلب (يسمى بالعامية بوش) .
- عطل حدوث احتجاج أو كسر في ريشة المروحة .

للكشف على أخطال موتور المروحة :

المروحة لا تعمل على الإطلاق ولا تسحب أي لمبير :

قد يكون لا يوجد تيار كهربائي يصل لموتور المروحة لذلك يجب قيام الثولت بالأكمونيتز أو بلمية أو توصيل موتور المروحة بمصدر تيار خارجي وحالها فإذا لم تعمل دل ذلك على أن بها حرق في الملفات .

المروحة لا تعمل وتسحب لمبير عالي :


يحدث ذلك لعدة أسباب كالتالي :

- حدوث تشنج بالجلب بسبب عدم الدوران
- حدوث تأكل شديد في الجلب أو في الأكسن حيث أن العضو الدوار (الروتور) يميل قليلاً عن وضعه ويصبح غير متزن في المركز مما يجعل المجال المغناطيسي يفرمله بدلاً من أن يسبب دورانه كالمعتاد .
- حدوث تشنج لريشة المروحة في جسم الجهاز المحيط بها نتيجة تحرركها من مكانها أو وجود عائق داخلاً أو حدوث كسر لجزء منها داخل ما بين أجزاء الريشة وبسبب حدوث تشنج لريشة وبالتالي للموتور .
- حدوث قطع أو انخفاض في سعة الكباستور
- حدوث قطع في أحد ملفات التسخين أو التقويم .



للكشف على العطل :

إذا كان السبب في ريشة المروحة فإن الكشف يكون سهل بمجرد النظر وإذا كان السبب حدوث قطع في الجلب فإنه يمكن معرفته بأن يتم إداررة ريشة المروحة باليد حيث يجب أن تكون سهلة الدوران بدون مجهود من اليد ولكن إذا كانت ثقيلة ويلزم مجهود لإدارتها دل ذلك على حدوث قطع في الجلب . وللكشف على عطل حدوث تأكل (بوش) في الجلب لو في الأكسن يتم محاولة تحريك المотор لأعلى ولأسفل ولكن المotor لا يدور فالجليتين مع تثبيت جسم المotor باليد الأخرى جيدا فإذا تحرك الأكسن من عند الجلب ما يلزم تكريبا واحد ملي لوكثير دل ذلك على حدوث تأكل . أما إذا كان السبب هو حدوث قطع في الكيلستور فيجب تجربة المروحة بكيلستور آخر للتتأكد من ذلك . وإذا لم تعمل أيضاً بالكيلستور السليم يتم قياس أطراف المotor مع بعضها بالأوم بالألفومتر حيث يجب أن تعطى كل الأطراف قراءة مع بعضها فإذا وجد طرف لم يعطى قراءة دل ذلك على حدوث قطع بال ملفات .



ملاحظات هامة :
• يكون من الصعب قياس كيلستور المروحة لذلك في حالة الشك فيه يتم تغييره بأخر سليم لتجربته وهذا يكون أوضاع وأسهل ولويس المقصود هنا أنه كلما حدث شك في الكيلستور يتم شراء آخر جديد ولتحمما في المعتاد يجب أن يوجد معك في شنطة العدة كيلستور مروحة سليم (ولتكن 5 ميكروفاد مثلاً) فإذا حدث شك في كيلستور المروحة يتم تركيب الكيلستور السليم بدلاً منه للتجربة فقط فإذا عملت المروحة جيداً وتتأكد أن للعطل في الكيلستور يتم تغييره بنفس السعة الأصلية .

عدد قياس مقاييس أطراف موتور المروحة لاتهم القيم حيث أنه المطلوب معرفة إذا كان به قطع أم لا .

يحدث لحياناً أن موتور المروحة لا يستطيع بده الدوران ولكن عدد إدارته باليد يبدأ في الدوران ويصل ولما أن يكون العطل ميكانيكي مثل أن يكون قطع أو تأكل بسيط في الجلب وقد يكون عطل كهربائي مثل قطع في الكيلستور أو في الملفات كما



الخدمة والأعمال

سوق ويمكن التمييز بين العطل الميكانيكي في الجلب والمعطل الكهربائي في الكابستور والملفات بأن يتم إداررة ريشة المروحة باليد في عكس اتجاه دورانها الأصلي حسب للسهم الذي يكون مرسوم على جسم المотор فإذا بدأ في الدوران عكس الاتجاه دل ذلك على أن المعطل كهربائي (كابستور أو ملفات) أما إذا لم يستجب المotor للدوران عكس الاتجاه وقيل أن يدور ضد إدارته باليد في الاتجاه المضبوط فقط دل ذلك على أن الأجزاء الكهربائية سليمة والمعطل في الجلب حيث أن الذي يحافظ على اتجاه الدوران ليس الجلب وإنما الأجزاء الكهربائية . المروحة لا تبدأ في الدوران إلا على السرعة المعتادة فقط ولكن بعد ذلك يمكن نقلها

ذلك يعني أن المотор يحتاج لعزم شديد عند بدأ الدوران (التقويم) وذلك يكون إما بسبب حدوث قفل أو تكمل في الجلب ببساطة وإما لانخفاض سعة لكباستور وكما سبق يتم الكشف عن ذلك بتغيير لكباستور بأخر سليم فإذا استمر العطل يكون في الجلب .

للمروحة تعمل بسرعت معينة ولا تصل بسرعات أخرى :

إذا كانت السرعة التي لا تعمل هي السرعة المنخفضة فقط فله يكون نفس الأسباب في العطل للسايق بالإضافة لاحتمال حدوث فصل (قطع) في ملف للسرعة المنخفضة. أما إذا كانت السرعة التي لا تعمل هي سرعات أخرى غير المنخفضة (المتوسطة أو العالية) فلن العطل يكون في عدم وصول تيار لهذه السرعات أي في المروحة (المفتاح) الخاص بالسرعات أو في كارت الريموت كنترول حيث أن معنى أن المروحة تعمل على السرعة المنخفضة أن ملفاتها من الدخل كلها سليمة.

عمل ارتفاع صوت المروحة عن الطبيعي :

قد يحدث هذا العطل بصورة دائمة وقد يحدث مع مراعاة
معينة فقط وسبب حدوث ذلك للعطل إما أن يكون حدث
تآكل في جلب المرروحة بحيث أصبح الأكسن يهترز بداخلها
وإما أن تكون ريشة المرروحة بها احوجاج أو بها تربات
طينية بحيث لختل اتزانها وأصبحت تهتز أو أن تكون ريشة
المرروحة قد تحركت قليلاً من مكانها وأصبحت تحتك بجسم
للهائز أو قد يكون السبب عدم ثبيت جسم موتور
المرروحة جيداً. ويتم الكشف على ثبيت جسم موتور
المرروحة وعلى ثبيت ريشة المرروحة وعلى وجود رواسب
طينية عليها فإذا وجد أن كل هذا سليم يكون العطل في
الجلب.



رواسب طبیعت




ملاحظات: ٣

- في أي عطل من الأعطال الخاصة بالمروحة إذا كان العطل بسبب الجلب فله تجد لن حرارة الجلب من الخارج وحرارة الأكس تكون أعلى من حرارة جسم المотор لما إذا كانت حرارة جسم المотор كلها عالية ففي الأغلب يكون العطل كهربائي .

قطع التزان:

- في بعض الأحيان يضع المصانع قطع من المعدن مثبتة على ريشة المروحة كما بالشكل لكي تسبب لزان للريشة لثناء الدوران وفي حالة منقط هذه القطع فالمروحة تهتز وتحدث صوت مرتفع وقد يكون هذا سبب للعطل



عطل التخلص سرعة موتور المروحة :

- يحدث هذا العطل عادة نتيجة انخفاض سعة الكبلستور وأحياناً يمكن ملاحظته بالنظر لو بالإحساس بقوة دفع الهواء . كما يوجد لجهاز لقياس سرعة الدوران ويوجد أجهزة لقياس سرعة الهواء ولكن لا تتوفر للكثيرين لارتفاع ثمنها . وكما سبق لا يمكن التأكيد من للكبلستور القديم إلا بتجربة المروحة بكبلستور آخر مطابق بل نفس السعة أو أكبر .

إصلاح أعطال المروحة:

- في حالة حدوث حرق بملفات موتور أي مردوحة يتم تغيير المotor بأخر جديد وفي حالة حدوث نقش أو تأكل في الجلب للنحاس لموتور المروحة يجب أيضاً تغييره بأخر جديد حيث أنه عادة في حالة إصلاح موتور المروحة بإعادة لف ملفاته أو بتغيير الجلب له فإنه لا يعيش إلا لفترة قصيرة وعند تغيير موتور مردوحة يجب مراعاة أن يكون المotor الجديد مماثل للمotor القديم من حيث القدرة وحجم جسم المotor وطول الأكسن وطريقة تثبيته حيث أن تركيب موتور بمواصفات مختلفة سوف يؤدي إلى حدوث مشاكل بما في كمية الهواء التي يضخها وإما في تثبيته وتركيب الريش الخاصة به .

ملحوظة: ٤

- في حالة حدوث نقش بجلب المotor يمكن محاولة ترتيب الجلب ومتى شرح ذلك في عملية الصيانة الدورية مع الوضع في الاعتبار أنه إذا تم ترتيب جلب وعمل مotor المروحة لفترة وبعد ذلك عاد للنقش مرة أخرى دل ذلك على أنه حدث خشونة بالجلب ويجب تغيير المotor .



❖ أخطاء التعبئة :

لللمبة توجد في أجهزة التبريد والتكييف في عدة صور كما سبق في كتب الدواوين الكهربائية فهي قد توجد في كابينة الثلاجة والديب فريزر وثلاجات العرض للإضاءة وقد توجد في أي جهاز للإشارة .

الأعطال المحتمل حدوثها في اللعبه :

الاعطل الوحيد هو أن تحرق اللعبه (ينقطع سلكها) ولا تعمل وبالتالي إذا كان العطل أن اللعبه لا تعمل فيكون معنى ذلك بما أن اللعبه قد احترقت أو أنه لا يصل إليها تيار كهربائي ولا لظن أن هذا العطل يحتاج لشرح أكثر من ذلك بالنسبة لما تم شرحه في الأعطال السابقة .

❖ أخطاء الترموميترات :

للترموميترات جزء كهربائي موجود في كل أجهزة التبريد والتكييف والأعطال المحتمل حدوثها في الترموميترات هي .

- حدوث لصال دائم في الترموميترات (أي لا يفصل) .
- حدوث قطع (فصل دائم) في الترموميترات .
- عدم التنظام في عمل الترموميترات (خلل في درجات الفصل والتوصيل) .

للكشف على أخطاء الترموميترات :

للضغط يعمل بالستيرلر ولا يفصل :

قد يحدث ذلك نتيجة عدم وجود تبريد جيد لوجود عطل آخر في الجهاز لذلك يتم أولاً للتأكد من درجة البرودة بالجهاز فإذا كانت ضعيفة فإن الترموميترات ليس لها علاقة بهذا العطل أما إذا كان التبريد طبيعي فقد تكون كل المشكلة أن الباب قد تحرك من مكانه وأصبح لا يحصل بالدرجة المضبوطة فإذا كان الباب مثبت في مكانه فيجب تغيير الترموميترات .

للضغط لا يعمل :

قد لا يعمل للضغط لأسباب كثيرة تم ذكر أغلبها في أخطاء الضغط وقد يكون السبب هو حدوث قطع بالترموميتر ولكن يمكن للكشف على ذلك يتم قياس طرف الترموميتر بالأوميتر لمعرفة إذا كان موصل لم لا أو يمكن عمل كورتي (شورت) بين طرفي الترموميترات أي يتم إلغاء الترموميترات عن طريق توصيل قطعة سلك بين طرفي الترموميترات أو عن طريق توصيل طرف في الترموميترات ببعضهما فإذا عمل الضغط دل ذلك على أن سبب الفصل هو الترموميترات ويجب تغييره .

عدم التنظام فصل وتوصيل للضغط:

معنى ذلك للعطل هو أن للضغط يدور ويفصل لفترات غير طبيعية فقد يعمل للضغط لفترات طويلة ويفصل لفترات قصيرة أو قد يعمل لفترات قصيرة ويفصل لفترات



الخدمة والأعمال

طويلة لو قد يعمل لفترات طبيعية ولكن عندما يفصل يظل فاصل لفترات طويلة... الخ ولكن في الحقيقة الفترات التي يعمل ويفصل فيها الضاغط ليست هي المهمة وليس لها مقياس فالثermوموستات ليس تايمر وإنما النظام للبرودة والحرارة هو المقياس فمثلاً قد يفصل الضاغط قبل أن تصل البرودة للدرجة المطلوبة فمعنى هذا أنه يعمل لفترات قصيرة أو قد يفصل الضاغط عند الدرجات العادمة ولكن يظل فاصل حتى بعد أن تصل للبرودة جداً (بعد أن يبدأ الثلج في الانصهار في الثلاجة أو الدب فريزر) ومعنى هذا أن للضاغط يفصل لفترات طويلة وقد يكون سبب الفصل هو الأوفرلود مثلاً وليس للترموستات لذلك وللكشف عن هذا العطل يتم إعاد باتب للترموستات عن مكانه بحيث لا يحس بدرجة للبرودة فإذا استمر للضاغط في العمل ولم يفصل وارتقت للبرودة في الجهاز دل ذلك على أن العطل في الترموموستات أما إذا فصل للضاغط بعد فترة فإن ذلك يدل على أن الذي يسبب فصل للضاغط جزء آخر (غالباً يكون الأوفرلود).

سلام عطل الترمومترات :

وتم تغيير الترمومترات ولكن يجب الانتهاء لأنه لا يجوز تركيب ترمومترات أي جهاز على جهاز مختلف كما سبق في شرح كتاب الدواوين الكهربائية ويجب الانتهاء لملحوظة أنه يجب تثبيت بالب الترمومترات في المكان المخصص له بإحکام لأنه إذا تم تثبيت بالب بحيث يكون ملمس المكان المخصص له ولكن بدون إحكام إما أنه لن يحصل لو سيفصل ولكن بعد فترات لطولة من المفترضة . ويستثنى من ذلك بالطبع ترمومترات الأجهزة التي يوجد بها مرروحة على المبشر مثل الثلاجة للتوفروست وجهاز التكثيف لأن البالب يكون معلق في الهواء وسيتم شرح كيفية ذلك وتركيب الترمومترات في الأجهزة المختلفة فيما بعد.

كيفية شراء و ترميم سلات جديد:

عند شراء ثرمومترات جديدة يجب الاهتمام بأربعة أشياء وهي درجات الفصل والتوصيل ويوجد جدول بهذه الدرجات في باب الجداول وطول البالب حيث إذا كان الثرمومتر الجديد ذو بالب قصير فلن يصل لمكان تثبيته . أما إذا كان ذو بالب طويلاً فلا يوجد مشكلة في ذلك وللحجم وطريقة التثبيت وقد سبق شرح هذه النقطة في كتاب الدوائر الميكانيكية .



ملحوظة:

يوجد ثرموموستات خلص بثلاجات العرض يعمل على درجات من 30+ إلى 30- مئوية اي يعمل على كل ثلاجات العرض التبريد والتجميد ويكون البالب الخاص به سميكة كما بالشكل ويتم تطبيقه في الهواء ولا يلامس المولسir .



❖ أخطاء مفاتيح التشغيل :

توجد مفاتيح التشغيل في أجهزة التبريد والتكييف كما سبق في كتاب الدوائر الكهربائية في عدة صور مثل مفتاح لمبة للكلبينة في الثلاجة والديب فريزر ومفتاح التبريد السريع أو التشغيل والفصل العمومي في الديب فريزر وتوجد أيضاً في التكييف في صورة مفتاح التشغيل العمومي ومفتاح سرعات المروحة ومفتاح موجهات الهواء والمفتاح عبارة عن كونتاكт وقد تم ذكر أخطاء الكونتاكتس فيما سبق والمعطلين الأساسيين هنا إن وجدت نصل في الكونتاكتس أو أن يحدث تصال دائم في الكونتاكتس . وبالتالي في حالة عمل أي جزء في الجهاز بصورة دائمة لو إذا لم يعمل أي جزء في الدائرة فلن للسبب قد يكون الكونتاكتس (المفتاح) الخاص بهذا الجزء لذلك يتم إما قياس المفتاح بالأوم بالأفوميتر وإما تشغيل الجزء الذي لا يعمل مباشرة بدون المفتاح لمعرفة إذا كان العطل في المفتاح أم لا .

إصلاح عطل مفتاح التشغيل العمومي في جهاز التكييف:

إذا حدث عطل بمفتاح التشغيل العمومي يتم تغييره بأخر بنفس النوع وإذا لم يوجد نفس النوع يتم تركيب أي مفتاح آخر وقياسه وتحديد لطرازه كما سبق في كتاب الدوائر الكهربائية ثم توصيله وفي هذه الحالة يجب تعديل اللوحة التي على واجهة التكييف للمكتوب عليها لوضع المفتاح القديم ويتم كتابة لوحة جديدة بأي طريقة مناسبة لأوضاع المفتاح الجديد للمختلف ولكن من الأفضل والأرخص أن يتم تركيب ريموت كنترول بدلًا من المويتش والترمورومات كما سوف يلى في أخطاء الريموت كنترول.

❖ الأخطاء الكهربائية للثلاجة التوفروست :

كما سبق في كتاب الدوائر الكهربائية فإن الدائرة الكهربائية للتوفروست دائرة متنوعة بها لفكار مختلفة وأعطالها تكون أهم وأكثر من باقي ثلاجات لذلك سيتم شرح أعطالها بصورة مفصلة عن باقي الأجهزة . وتكون الدائرة الكهربائية للتوفروست من الضاغط بالمجموعة الخاصة به وأحياناً مروحة المكافف والساخنات والترموسيك ولمبة ومفتاح للكلبينة ومروحة للمبخر والتايمر . وأغلبية هذه الأجزاء تم شرح أعطالها بصورة عامة فيما سبق باستثناء التايمر .

أخطاء التايمر في الثلاجة التوفروست :

تحصر أخطاء التايمر في أنه قد يسبب عدم عمل السخان أو الضاغط أو كلابها أو قد يسبب أن يعمل أحدهما بصورة مستمرة ولا ينقط للزمن الآخر ويمكن حصر أخطاء التايمر في ثلاث أخطاء أساسية كالتالي :

• عطل عمل الضاغط بصورة مستمرة أو عدم عمل السخان:

حيث ينتج عن ذلك عدم إذابة ثلج المبخر وبالتالي حدوث سد في زعناف المبخر بالثلج مما يؤدي لعدم سريان الهواء وبالتالي عدم وجود تبريد فريزر أو كلبينة الثلاجة



وألكشف عن هذا العطل يتم إدراة الكلمة للتايمر باليد لنقل التايمر إلى زمن إزاحة التائج ويتم معرفة ذلك بسماع صوت تكّة كونتاكٌ التايمر فإذا فصل الضاغط وعمل السخان (ويمكن معرفة ذلك بقولس الأمبير حيث إن لم يمبير السخان لـ كل من أمبير الضاغط عادة) وبعد فترة بدأ التائج في التذبذب فلن ذلك يؤكد أن كل أجزاء الثلاجة سليمة باستثناء التايمر حيث هو الذي لا يشغل السخان إلا بإدارته الكامنة به باليد لما إذا تم سماع صوت تكّة الكونتاكٌ وفصل الضاغط فعلاً ولم يعمل السخان فإنه يتم ذلك طرف تلك سلك السخان من التايمر وتوصيله بالتيار مباشرةً لتجربته فإذا عمل بصورة طبيعية دل ذلك على ثلف التايمر أما إذا لم يعمل السخان فيكون العطل إما في السخان أو في الترموديسك . وفي حالة إدارة الكلمة باليد وعمل الضاغط بصورة مستمرة فيكون العطل في التايمر .

• عطل عمل السخان بصورة مستمرة أو عدم عمل الضاغط :

حيث ينبع عن ذلك عدم وجود تبريد على الإطلاق في المبخر نظراً لعدم عمل الضاغط ويمكن الكشف على هذا العطل كما سبق عن طريق فصل الضاغط من التايمر وتوصيله بالتيار مباشرةً فإذا عمل الضاغط دل ذلك على ثلف التايمر .

• عطل عدم عمل مروحة المبخر :

في حالة التايمر ذو الخمسة طراف يكون للمروحة طرف منفصل عن الضاغط ولذلك في حالة حدوث عزل على كونتاكٌ للمروحة بالتايمر فلن كل الأجزاء ستعمل بصورة طبيعية باستثناء مروحة المبخر وفي هذه الحالة لن يحدث تبريد في لفريزر ولا في الكابينة وألكشف عن هذا العطل يتم فصل طرف المروحة من التايمر وتوصيلها بالتيار مباشرةً فإذا عملت المروحة دل ذلك على عطل التايمر لما إذا كانت المروحة تعمل عن طريق ترموديسك فيجب عمل كوييري بين طرفيه وإلغائه فإذا عملت المروحة دل ذلك على أن العطل بالترموديسك .

• عطل عدم حصل الضاغط بعد انتهاء إزاحة التائج :

كما سبق في كتاب الدوائر الكهربائية فإنه يوجد دوائر في الثلاجات الديفروست يكون للنظام بها هو أنه عند البدء في عمل السخان يفصل ويقف موتور التايمر عن العمل حتى يذوب التائج وعندما يচس الديفروست ثرمومستات (الترموديسك) بـ إزاحة التائج فإنه يقوم بتوصيل موتور التايمر لمدة حوالي دقيقة ليبدأ بعد ذلك الضاغط في العمل (راجع ذلك في كتاب الدوائر الكهربائية) فإذا ثلف هذا الديفروست ثرمومستات وأصبح لا يوصل فإنه بعد إزاحة التائج لا يحصل على الضاغط مرة أخرى وعند قياسه لا يعطي قراءة ولنعرف من ذلك أنه ثالف ويتم تغييره .

❖ أعطال الريموت كنترول :

الريموت كنترول جزء إلكتروني وعندما يحدث به عطل يجب أن يتم إصلاحه أو تغييره والذي يستطيع إصلاح الريموت كنترول هو فني الإلكترونيات وليس فني للتبريد والتكييف فيما مجالان مختلفان تماماً وإذا كان فني التبريد والتكييف يملك




بعض المعلومات والخبرات في مجال الإلكترونيات فممكن أن يحازل أولاً ويجب إصلاح الريموت كنترول وذلك حسب قدر معلوماته ولكن يبقى دائماً في النهاية الحل إما في إصلاح الريموت كنترول عن طريق فني الإلكترونيات أو تغييره بريموت كنترول جديد كما سوف يتم شرحه فيما بعد ولكن تحديد إذا كان العطل في الريموت كنترول لم لا (للكشف عليه) وفكه وتركيبه بعد إصلاحه وهذه بالطبع مهمة فني للتبريد والتكييف .

للكشف على الريموت كنترول :

ليا كان نوع العطل أو الشكوى في التكييف فالمطلوب تحديد هل للعطل في الريموت كنترول أم فيباقي أجزاء دائرة التكييف وذلك له طريقتان إما أن يتم الكشف على الريموت كنترول بلعبة أو الكشف على باقي أجزاء التكييف منفصلة .

للكشف على الريموت كنترول بلعبة :

سبق شرح هذه الطريقة في كتاب الدواير الكهربائية بالتفصيل حيث يتم ذلك للريموت كنترول من الجهاز بكل أجزاءه (الكارت والسينورات كلها ووحدة الريسيفر.....الخ) ويتم توصيل التيار كهربائي لكارت الريموت كنترول لتشغيله ويتم توصيل اللعبة على ريلاي للضاغط كأن اللعبة هي للضاغط وتشغيل وضع التبريد ثم توصيل اللعبة على ريلاي السخان أو البلف للعكس وتشغيل وضع التدفئة ثم توصيل اللعبة على كل الأوضاع سرعة من سرعات المروحة وتشغيل هذه السرعة فإذا أضاعت اللعبة في كل الأوضاع على كل الريليات دل ذلك على أن الريموت كنترول سليم أما إذا لم تنسى اللعبة على الإطلاق أو أضاعت في لوضاع وفي لوضاع آخر لم تنسى دل ذلك على وجود عطل بالريموت كنترول .





ملاحظات: ٣٦

- لكي يمكن تجربة الريموت كنترول كما سبق يجب أن تكون كل أجزاءه متصلة به فمثلاً إذا تم فك سينسور من الكارت فيما أن الريموت كله لن يعمل وإنما أن بعض لريليهات لن تعمل .
- لكي يمكن تجربة الريموت كنترول كما سبق فيجب أن يكون الذي على علم بنظام عمله فيمكن أن يظهر أن الريموت كنترول به عطل لأن به جزء ما لا يعمل ولكن يكون السبب في عدم عمل هذا الجزء أن الذي يجعل طريقة تشغيله ويكون لريموت سليم والأفكار المختلفة لريموت كنترول تم شرحها في كتاب الدوائر الكهربائية .
- في حالة وجود تأخير زمني (تأخير ديلي) لتشغيل الضاغط يجب الانتظار حتى يمر هذا الزمن لمعرفة إذا كان ريلاي الضاغط يعمل أم لا .
- في حالة عمل لريموت كنترول يتم التأكد من عمل سينسور الترمومتر بالتبريد والتلفة عليه وبضبط الحرارة على أقل درجة ونقطها لأعلى درجة لكي يمكن معرفة إذا كان السينسور سليم ويتحكم في التبريد والتلفة أم لا .

للكشف على الريموت كنترول بتجربة باقي أجزاء دائرة التكيف :
يمكن الكشف على الريموت كنترول عن طريق تجربة باقي أجزاء دائرة التكيف التي لا تعمل فمثلاً إذا كان العطل في الجهاز أن السخان لا يعمل فقد يكون السبب حدوث عطل في السخان أو الترموديوكس لو قد يكون للعطل في الريموت كنترول لذلك يمكن توصيل السخان بالتيار مباشرة بدون الريموت كنترول فإذا عمل السخان دل ذلك على أن العطل في الريموت كنترول لما إذا لم يعمل السخان دل ذلك على أن العطل في السخان أو في الترموديوكس أو في التوصيلات .

للكشف على بعض الأجزاء في الريموت كنترول :
كما سبق فإنه إذا تم التأكد من العطل بالريموت كنترول وبباقي أجزاء الدائرة مسلمة فإن محاولة بإصلاحه يتم عن طريق في الإلكترونيات ولكن يوجد بعض الأجزاء التي يمكن الكشف عليها وتغييرها دون الحاجة للجوء إلى الإلكترونيات مثل وحدة التحكم للأمانية والسينسورات .

فصل الفيوز :

إذا كان يوجد بكارت الريموت فيوز فيمكن فكه وتواسه بالألومنيوم كما بالشكل فإذا لم يعطي قراءة فيتم تغييره .





عطل عدم عمل وحدة التحكم اللاسلكية في الريموت كنترول :



* قد لا يعمل الريموت كنترول بسبب أن يكون العطل في وحدة التحكم اللاسلكية ويتم الكشف عليها بأن توضع واجهة وحدة التحكم اللاسلكية لمم كاميرا رقمية أو كاميرا الانترنت أو كاميرا موبيل و يتم الضغط على أي زر بوحدة التحكم فإذا ظهر في شاشة للكاميرا ضوء يخرج من واجهة وحدة التحكم كأنها مصباح (لمبة) عادية يكون معنى ذلك أن وحدة التحكم اللاسلكية سليمة ويكون العطل في باقي أجزاء الريموت كنترول

- * إذا لم يظهر هذا الضوء يتم تغيير البطارية الخاصة بها فقد تكون فارغة وإذا لم تعمل بذلك يدل على تلف وحدة التحكم اللاسلكية.
- * لحياناً تجمع أثرية على الرسيفر بحيث لا تصل إليه الأشعة من وحدة التحكم وللتتأكد من ذلك يتم لك للوجه البلاستيك للرسiver وتنظيفه وتنظيف الرسيفر نفسه وتجربة للجهاز قبل تركيب وجه الرسيفر لمعرفة النتيجة .
- * لحياناً يكون مفتاح الطوارئ الموجود بجانب الرسيفر قد ضبطه على وضع تبريد لو تدفئة بدون قصد ووحدة التحكم لا تتحكم في الجهاز إلا إذا تم إرجاع مفتاح الطوارئ للوضع الطبيعي له .

عطل فصل كلارت الريموت كنترول وإصدار إنذار :

كما سبق في شرح الدوائر الكهربائية للريموت كنترول في الكتاب الثاني من هذه السلسلة فإنه يوجد سينسور (حساس) مثبت في اتجاه الهواء المسحوب للجهاز وأحياناً يوجد سينسور لغير مثبت على ملف الوحدة الداخلية ولحياناً يوجد سينسور ثالث مثبت على ملف الوحدة الخارجية فإذا أحس أي سينسور بوجود مشكلة فإنه يقوم بفصل كلارت الريموت كنترول كحماية ولكن في بعض الأنواع تم تصميم الكلارت بحيث أن أحد الأlements المثبتة في وحدة الرسيفر في واجهة للجهاز تقوم بعمل فلاش (أي تضيء وتطفئ مرتديعاً لعدة مرات) وكل سينسور يقوم بعمل فلاش بعد مرات محدد يختلف حسب السينسور فسينسور ملف الوحدة الداخلية يعطي إشارات في حالة إحساسه بتكون تلخ عن الإشارات التي يعطيها في حالة إحساسه بعد وجود تبريد بعد فترة من تشغيل للجهاز مثلاً حيث أن العطلين مختلفين وبالتالي تكون إشارتهما مختلفة وتسمى هذه الإمكالية بوظيفة التشخيص الذاتي للأعطال . ولكن هذه الإشارات تختلف من جهاز لأخر وتقوم الشركات المنتجة بعمل قائمة بهذه الإشارات ومعها وتوزيعها على الغيرين لديها وفي بعض الأجهزة التي بها شاشة عرض بوحدة الرسيفر تكون الإشارات



للخاصية بالأعطال عبارة عن رمز وغالباً يكون الرمز المستخدم هو حرف E لاختصاراً الكلمة Error أي خطأ مثلاً E1 تعني خطأ ما و E2 تعني خطأ آخر وهذا موجود جدول في باب الجداول للفنية ببعض إشارات الأعطال لبعض الأجهزة.

ملاحظات: ٣٦

- إذا حدث عطل في جهاز في إعطاء إشارات كما سبق فلن عدم معرفة الفني لمعنى الإشارات لن يكون عائق في البحث عن العطل وإصلاحه فإذا إشارات الأعطال هي وسيلة للتسهيل على الفني ولكن بدونها يمكن الكشف عن العطل بالطرق المعتادة قد يفصل كارت الريموت كونترول ويعطي إشارات أعطال ليس بسبب إصمام السينسور يوجد مشكلة كما سبق وإنما بسبب عطل السينسور نفسه لذلك يجب قياس السينسور والتتأكد من صلامته كما يلى :

للكشف على السينسورات :

سينسور هو عبارة عن مقاومة تتغير قيمتها بتغير درجة الحرارة وقد لا يعمل الريموت كونترول أو لا يقوم بتشغيل أجزاء في الجهاز بسبب حدوث عطل في أحد السينسورات فإذا لمكن معرفة ذلك يتم تغيير السينسور التالف فقط

ولا يتم فك الريموت كونترول بكتلته. وللكشف على أي سينسور يتم فكه من الكارت وقياس مقاومته بالأكميتر فإذا لم يعطى أي قراءة هل ذلك على أنه تالف وإذا أعلى قراءة يتم للتبريد ثم التدفئة عليه (التبريد يتلاج أو بعاه باردة والتدفئة بفركه باليد مثلاً) فإذا تغيرت قيمة المقاومة مع للتبريد والتدفئة يكون سليم أما إذا لم تتأثر يكون تالف.

ملاحظات: ٣٧

- إذا كان الموكب الخاص بالسينسور لطرازه رقيقة بحيث لا يمكن قواستها بطرف الأكميتر يمكن تركيب قطعه سلك مصنوع للتوصيل بطرف الأكميتر . أو يتم تفثير عزل السلك وقياس السينسور ثم يتم لف السلك بشريط لحام عازل كل طرف على حده .

عد قياس السينسور لا يتم معرفة قيمة المقاومة أو هل تنخفض قيمتها لم تزيد كل ما يتم هو أن تتأثر بالتبريد والتدفئة وتتغير قيمتها .

بلغاء سينسور المبخر :

إذا وجد أن سينسور التلاج الذي يكون مثبت على ملف للمبخر تلف ولا يعطي قراءة يجب تغييره بأخر جديد ولكن في الحالات الطارئة يمكن إلغائه وتوصيل مقاومة بدلاً منه وفي الأغلب تكون قيمتها 10 كيلو أوم وإن كان الأصح هو عدم إلغائه.



إصلاح الريموت كنترول بالتدفئة على الكارت الإلكتروني :

يحدث أحياناً أن يوجد عطل بالريموت كنترول وبعد ذلك للكارت الإلكتروني وتتفتت طى اللزار من ناحية اللحامات كما بالشكل فــله يعمل بعد ذلك بصورة طبيعية ويوجد ملاحظات على هذه العملية :

- للتدفئة تكون بحرص شديد حتى لا يحدث انصهار أو

تلف لمكونات الكارت الإلكتروني المطلوب فقط هو تدفئة بسوطة وليس تسخين ولذلك يجب وضع الكارت فوق اللزار من بعد قليلاً بحيث لا تلامس اللزار للكارت مباشرة وتحريكه وكل بضعة ثوانٍ يتم اختبار مدى الحرارة في الكارت باليد حتى لا يسخن بدرجة كبيرة ويتلف.

- يتم تدفئة كارت الريموت كنترول وكارت للرسifer وكذلك السينسورات .
- سبب أن هذه الطريقة تؤدى لحياناً لإصلاح الكارت غير معروف بالتحديد وهذا لرأه مختلف ولكن لمهم أنها أحياناً تعطى نتيجة ويتم إصلاح الريموت .
- هذه الطريقة هي محاولة لن تضر في شيء فإذا لم يعمل الريموت كنترول فيتم إصلاح لو تغير الريموت كما سبق .

تركيب كارت ريموت من نوع مختلف :

في حالة عدم توافر إمكانية تغيير كارت الريموت كنترول بنفس النوع فيمكن تركيب أي كارت ريموت من نوع آخر بالشروط التالية :

أولاً : يجب تغيير الكارت الإلكتروني بالرسifer والسينسورات ووحدة التحكم الخاصة به أي لا يمكن تركيب أي جزء خاص بوحدة ريموت كنترول من نوع على نوع مختلف بل يجب تركيب الريموت الجديد بكل أجزائه .

ثانياً : يجب أن يكون نظام التدفئة في الريموت الجديد نفس نظام الجهاز فلا يجوز تركيب ريموت كنترول بنظام سخان على جهاز تكييف نظام بــف عاكس أو العكس .

ثالثاً : إذا كان للجهاز لا يوجد به كونتاكتور فيفضل تركيب كونتاكتور للضاغط لكي يتم توصيل الكارت الإلكتروني بالضاغط مباشرة كما سبق في كتاب الدواير الكهربائية

◆ أعطال الكونتاكتور:

للكونتاكتور عبارة عن ملف وكونتاكت لذلك فالاعطال المعتمد حدوثها به هي حدوث قطع بالملف أو حزق على الكونتاكت أو حدوث تصال دائم (لدع) في الكونتاكت.



عطل حدوث قطع في ملف الكونتاكتور :

إذا حدث ذلك فبالطبع لن تعمل الوحدة الخارجية والكشف عن هذا العطل يتم للضغط على كونتاكت للكونتاكتور بمفك ممزوج فإذا عمل للضاغط يتم الكشف عن التيار على طرف ملف الكونتاكتور بلعبة فإذا لم تضيء اللعبة دل ذلك على وجود عطل آخر بالدائرة الكهربائية أما إذا أضاءت اللعبة ومع ذلك لا يوصل الكونتاكت دل ذلك على حدوث قطع بالملف كما يمكن قياس مقاومة الملف بالأكوميتر بعد فصل طرفى الملف منه ولكن للكشف بلعبة يكون أسهل وأفضل .

عطل عزل على كونتاكت للكونتاكتور :

إذا حدث ذلك فلن تعمل الوحدة الخارجية كما في العطل السابق ولكن في هذه الحالة نجد بالنظر أن كونتاكت الكونتاكتور منجب لأسفل ومتصل وعدد الكشف عن التيار بلعبة على طرفى دخول الكونتاكت نجد أنه يوجد تيار ولكن عند للكشف عن التيار عند طرفى الخروج لا نجد تيار فidel ذلك على وجود عزل على كونتاكت الكونتاكتور .

عطل حدوث لداع في كونتاكت الكونتاكتور :

في هذه الحالة تعمل الوحدة الخارجية باستمرار حتى بعد فصل الوحدة الداخلية وقد يسبب ذلك تكون ثلج على المبشر والتتأكد من هذا العطل يتم فصل ملف الكونتاكتور بمفك أحد طرفيه وتشغيل الجهاز فإذا استمر الكونتاكتور في التوصيل دل ذلك على حدوث لداع به .

❖ بعض الأخطال الكهربائية الخاصة والهاممة :

فيما سبق تم شرح الأخطال الكهربائية الأساسية بصورة عامة بحيث يمكن أن يتم لاستنتاج أي عطل مختلف عن ما سبق من خلال الأفكار والأساليب السليقة شرحها ولكن توجد بعض الأخطال الغير معندة لو للهامة ويجب التركيز عليها ومعرفتها وهي كما يلى :

حدوث شورت (قصر) عمومي لحظة فتح باب الثلاجة :

لا يكون للعطل في المفتاح لأن المفتاح لا يسبب شورت ولكن يكون العطل حدوث اتصال بين طرف في دوارة اللعبة حيث أنه عند فتح الباب يصل التيار إلى الدوارة فيحدث وبالتالي شورت عند فتح الباب .

احتراق لمبة الكلينين في الثلاجة باستمرار كل فترة قصيرة :

سبب هذا العطل أن اللعبة تتصل مضامنة حتى بعد أن يتم خلق الباب وبالتالي ترتفع حرارتها حتى تحرق بعد عدة أيام وأحياناً يؤدي هذا العطل إلى حدوث احتراق جزئي لغطاء اللعبة المصنوع من البلاستيك وسبب ذلك أن يكون قد حدث اتصال دائم (داع) في مفتاح اللعبة لو أن مفصلة باب الثلاجة قد تحرك قليلاً من مكانها بحيث أصبح للباب لا يضغط على المفتاح ولسهولة الكشف على ذلك العطل يتم فتح الباب والإحساس بحرارة اللعبة باليد فإذا كانت ساخنة دل ذلك على أنها كانت مضامنة أثناء خلق الباب ثم



يتم الضغط على المفتاح فإذا ظلت مضاءة دل ذلك على أن المفتاح تالف أما إذا فصلت اللعبة مع الضغط على المفتاح يكون معنى ذلك أن الباب لا يضغط على المفتاح ويتم ضبط مفصلة الباب .

عطل حدوث التصال دائماً (داع) في الأوفرلود :

أي أن الأوفرلود لصيغ لا يفصل وبما أن باقي أجزاء الجهاز سليمة فإن للتبريد سيكون طبيعي وفصل الترمومسات طبيعي وبالتالي لن تكون هناك أي شکوى ولكن عندما يرتفع الأمبير لأي سبب في يوم ما فلن الضاغط سوف يحرق حيث أن الأوفرلود لن يفصل ومعنى ذلك أن عطل الأوفرلود هذا لن يظهر إلا بعد احتراق الضاغط أي إنك لن تقابل هذا العطل إطلاقاً إلا بعد أن يحرق الضاغط .

عطل عدم فصل ضاغط الثلاجة البابين ذو الترمومسات نظام الثلاثة أطراف :

قد يحدث أن تكون البرودة في الثلاجة البابين شديدة ومع ذلك لا يفصل الضاغط مما يعني أن الترمومسات تالف كما سبق وعد تغييره بأخر جديد نجد أن نفس المشكلة ما زالت موجودة لأنه قد يكون السبب في ذلك هو حدوث شورت في سخان المرايه وهذا عطل نادر الحدوث ولكن إذا حدث فإن سخان المرايه يصبح كفطعة سلك متصلة بطرف الترمومسات وبالتالي يفصل الترمومسات بصورة طبيعية ولكن يستمر الضاغط في العمل بفعل الشورت الحادث في الترمومسات عن طريق السخان لذلك يفضل في حالة عدم فصل الضاغط في الثلاجة البابين التي بها سخان مرايه إما أن يتم فصل طرف السخان وتتشغيل الثلاجة بدونه فإذا فصل الضاغط بعد قليل دل ذلك على أن الترمومسات سليم والسبب في السخان ولما قوام السخان بالأوم بالأنوميتر حيث يجب أن يعطي فرامة مقاومة عالية وليس صفر أوه .

عدم فصل الضاغط في الثديب فريزر ذو مفتاح للتبريد السريع :

هذا العطل يشبه العطل السابق حيث أن برودة الثديب فريزر قد تكون شديدة ومع ذلك يعمل الضاغط باستمرار وقد يتم تغيير الترمومسات ويظل العطل كما هو ولذلك يجب لولا للتأكد من أن مفتاح التبريد السريع في وضع الفصل حيث أنه كما سبق في كتاب الدواير الكهربائية فإن مفتاح التبريد السريع بسبب عمل الضاغط باستمرار ولكن أحياناً يحدث داع (التصال دائماً) في مفتاح التبريد السريع بحيث يظل موصل الضاغط حتى وهو في وضع الإيقاف لذلك يجب قبل تغيير الترمومسات فصل طرف سلك مفتاح للتبريد السريع وإلا فإنه فإذا فصل الضاغط دل ذلك على أن العطل في المفتاح .

عطل فصل التويرشر في جهاز التكييف بالرغم من أنه لا يوجد به أعطال في التبريد :
يحدث أحياناً أن يقوم للعميل بتشغيل الجهاز على وضع التبريد في الشتاء عن طريق لخطا وبالتالي ومع برودة الجو تتلف ضغوط الجهاز فيفصل التويرشر وعندما يقوم الغني بالضغط على زر الرى مت الخاص بالتويرشر وبالتالي إعادة تشغيل الجهاز فإنه يعمل بصورة طبيعية لأنه لا يوجد أعطال به .



كما يحدث أحياناً أن يكون هناك عطل بالريموت كنترول بسبب عمل الضاغط باستمرار و عدم قصبه فإذا قام العميل بفصل التكيف من المفتاح العمومي للمغذي للجهاز فلن تحدث مشاكل ولكن إذا قام العميل بفصل الجهاز عن طريق الريموت كنترول فلن للوحدة الداخلية متصلة ولكن الوحدة الخارجية مستمرة في العمل مما يؤدي لتكون ثلج على المبخر وبالتالي يرودته وبالتالي لانخفاض ضغطه وبالتالي فصل التوربوشر وعندما يقوم للعميل بتشغيل الجهاز في اليوم التالي فلن الوحدة الخارجية لن تعمل إلا بالضغط على زر الرى مت في التوربوشر وعندما يعمل الجهاز بصورة طبيعية إلى أن تكرر المشكلة مرة أخرى وللكشف عن ذلك يتم فصل الجهاز من الريموت لمعرفة إذا كانت الوحدة الخارجية مستمرة في العمل لم تتصل .

عطل ثالف كياسنور التشغيل باستمرا :

يحدث أحياناً أن يتلف كياسنور التشغيل كل فترة قليلة ويتم تغييره ويتألف مرة ثانية وهكذا . ويحدث هذا عادة بسبب ارتفاع أمبير الضاغط قليلاً عن الطبيعي لفترة طويلة ويمكن أن يحدث ذلك لعدة أسباب مثل حدوث بدء تحميص في الضاغط أو ارتفاع حرارة المكثف لدرجة عالية أو لانخفاض الثولت عن الطبيعي أو حدوث تلامس غير جيد في أحد التوصيلات كما سبق لذلك إذا تكرر هذا العطل فيجب عدم الاكتفاء بتغيير للكياسنور بل يجب محاولة معرفة سبب ارتفاع الأمبير .

عطل فصل المفتاح الآوتوماتيك أو المفتاح ذو الفيوز كل فترة :

كما سبق في كتاب الدواير الكهربائية فإن الأجهزة ذات القدرات الكبيرة مثل أجهزة التكيف لا تعمل بفوضة ولكن يتم تشغيلها عن طريق إما مفتاح لتوبيك أو مفتاح ذو فيوز وأحياناً يحدث أن يفصل هذا المفتاح كل فترة وبعد إعادة توصيله نجد أنه لا يوجد أي أعطال أو أعراض غير طبيعية في الجهاز ولكنه بعد فترة يفصل ثانية وقد يحدث هذا العطل لعدة أسباب كالآتي:

- قد يحدث أحياناً أن يقوم العميل بفصل الجهاز وإعادة تشغيله سريعاً أو أنه يحدث انقطاع للتيار الكهربائي وعودته سريعاً قبل أن تتعادل الضغوط لذلك يسحب الضاغط لمبير عالي بسبب فصل المفتاح لما إذا كان للجهاز التكيف بريموت كنترول به إمكانية للذيل دولي (تأخير عمل الضاغط 3 دقائق) السابق شرحها في كتاب الدواير الكهربائية فيتم لستبعد هذا الاحتمال .

- قد يكون السبب هو انخفاض الثولت في بعض الأوقات كما سبق .

- قد يكون السبب هو حدوث تلامس غير جيد في أي نقطة توصيل سواء في الجهاز أو في المفتاح العمومي نفسه مما يؤدي لارتفاع الأمبير أحياناً كما سبق .

- قد يكون المفتاح الآوتوماتيك قد ثالف مما يسبب فصله مع أن الأمبير يكون طبيعي

- قد يكون المفتاح العمومي ذو الفيوز قدرته أصغر من قدرة الجهاز .



الخدمة والأعطال

والتكشف عن هذه الاحتمالات يجب أن يكون بدقة وقد يأخذ وقت طويل للوصول للسبب الحقيقي للمشكلة.

أعطال التثبيت والتركيب وجسم الجهاز:

عطل لك أي جزء بعد ربطه جيداً وتكرار ذلك:

يحدث ذلك كثيراً في مفصلة باب الثلاجة ويكون سبب ذلك أن سن المسamar لو لصالمة الخلاصه به قد حدث به تأكل (نعومة في السن) وفي هذه الحالة يتم تغيير المسamar أو لصالمة حسب الجزء للتالف ولا يفدي محاولة ربط المسamar بقوه .

أعطال تثبيت باب الثلاجة:

من الممكن أن يحدث سقوط الباب بسبب حدوث تهوية لمسامير مفصلة الباب وهذا العطل سبق شرحه . كما يحدث أحياناً أن ينكسر لو يحدث صدأ في مكان مفصلة الباب من أسفل مما يؤدي لسقوط الباب لأسفل عد فتحه ولعلاج هذا العطل إما أن يتم تركيب وردة في مفصلة الباب لكن لا يسقط لأسفل وإما أن يتم تركيب قطعة صاج لو لومنيوم تسمى رقعة يتم تثبيتها في صاج الباب في منطقة المفصلة عن طريق مسامير برشام ويتم تقب مكان لصياغ المفصلة وإما أن يتم عمل سمسرة ودوکو للباب كما يلى .

السمسرة والدوکو:

يحدث أحياناً صدأ في الصاج لجسم الثلاجة أو أي جهاز ويكون للحل هو عمل سمسرة للصاج ثم دهانه بالدوکو ومجال السمسرة والدوکو مختلف تماماً عن مجال للتبريد والتكييف وله خبراء مختلفة وعدة خلاصه ويوجد بعض ثنيين للتبريد والتكييف في مصر يقومون بعمل السمسرة والدوکو وهذا شئ جيد ولكن غير ملزم وفني للتبريد والتكييف الذي لا يستطيع عمل سمسرة ودوکو لا يعتبر مقصراً أو عده عيب وتحصر مسئولية فني للتبريد والتكييف في ذلك جسم الجهاز إذا كلن يمكن فكه والذهاب به لورشة سمسرة ودوکو (يوجد الكثير منها في شارع نجيب الريحانى بمنطقة العتبة بالقاهرة) حيث يقوم فني السمسرة بقطع الأجزاء التالفة ولحام قطع صاج جديدة بدلاً منها أما في حالة الثلاجات المحقونة بالفوم والتي لا يمكن فكها ففيتم قطع الأجزاء التالفة ولكن لا يمكن لحام قطع الصاج الجديدة حتى لا يحرق الفوم ولكن يتم تثبيت قطع الصاج بمسامير برشام وبعد ذلك يتم عمل معجون للصاج ثم دهانه بالدوکو .



باب الثالث

الصياغة الدورية

يوجد بعض الأجهزة لا تحتاج لصيانة دورية ويتم العمل فيها عند حدوث أعطال فقط مثل التلاجة الباب الواحد والبابين والذوفروست وللديب فريزر ويوجد أجهزة تحتاج لعمل صيانة دورية حتى وإن لم يحدث بها أعطال مثل أجهزة التكييف والتلاجم للعرض الكبيرة ومبردات المياه الكبيرة .

العنف من الصيانة الدورية :


الهدف منها هو أن يظلّ للجهاز عمل بأعلى كفاءة ممكّنة له وأن يتم خفض احتمالات حدوث أعطال مستقبلية به وأن يتم لكتشاف أي عطل قد يحدث في بدارته قبل أن يسبب أعطال أكبر.

خطوات الصيانة الدورية:

- ١) أهم خطوات الصيانة الدورية هي تنظيف المكثف وخصوصاً إذا كان مكثف جيري بمروحة ويتم ذلك عن طريق بلالور الهواء بأن يتم تشغيل الجهاز ونفع التراب الموجود على المكثف بلالور الهواء من جميع الاتجاهات وبسبب تشغيل الجهاز هنا هو أن تساعد المروحة على طرد التراب الخارج من المكثف مع ملاحظة الآتي:
 - يجب الانتباه لعدم وصول البلالور لريشة المروحة لأنه أحياناً أثناء التنظيف يسبب البلالور حدوث كسر أو ثني لريشة مروحة المكثف إذا تلامس معها فيجب الانتباه لذلك.
 - في حالة التكثيف الإسليوت يمكن ذلك غطاء الوحدة الخارجية لتنظيف التراب من داخل المكثف ولكن يجب الانتباه إلى أنه لا يجب أن يترك الجهاز يعمل لفترة طويلة (أكثر من حوالي دقيقتين) بدون هذا الغطاء لأن ذلك بسبب عدم مرور الهواء على المكثف وبالتالي لارتفاع حرارته وضغطه وبالتالي لارتفاع أمبير وحرارة الضاغط واحتمال فصل الأوفزيلود أو حدوث قطع بالضاغط.



- بالنسبة للتكييف الشباك يتم تنظيف المكثف من الخارج فقط فإذا أردنا تنظيفه من الجهة الأخرى فلديه إيجار لجهة حتى منتصفه من الحاطن وتنظيفه من داخل المكان بدفع الهواء عليه إلى الخارج.



- تنظيف المكثف من التراب شيء هام جدا حيث أن احتدال حرارة المكثف تزددي لخوض أمبير الضاغط وزراعة كفاءة للتبريد وبالتالي أيضا خفض استهلاك الجهاز للكهرباء وزراعة عمر للضاغط والكباستورات الخاصة به .

(2) يتم ذلك فلتر الهواء من جهاز التكييف وتنظيفه فإذا كان نوع الفلتر من الألومنيوم أو من الشبك فيمكن غسله بالماء أما إذا كان من الألياف الأسفنجية فيتم تنظيفه بالهواء فقط حيث أنه قد يتقطع عند غسله بالماء مع ملاحظة أنه كلما كان الجهاز قريبا من الأرض كلما اتسع للفلتر أسرع وأحتاج لتنظيف كل فترة لفتر.



(3) يتم سكب ماء ساخن على المبخر ومتابعة سقوطه وحدوث صرف له وذلك للتأكد من أن عملية صرف الماء مضبوطة وكذلك لتنظيف حوض الماء من تجمعات الطين التي قد تكون متربعة به وقد تسبب عدوى في الصرف بعد ذلك.

(4) يتم للتأكد من ريش المراوح من حيث عدم ترسب طين عليها ومن حيث تثبيتها جيدا حيث أن ذلك قد يؤدي

رواسب طينية



الخدمة والأعطال

لحدوث اهتزازات شديدة بالموتور تحدث أصوات عالية والأخطر أنها تسبب تأكل في جلب للموتور مع مرور الزمن.

- 6) يتم تفريغ أمبير الضاغط والتأكد من أنه في المدى الطبيعي
- 7) يتم الكشف على الشحنة والتأكد من أنها مضبوطة.

ملحوظة:

يفضل أن يتم الكشف على الشحنة من خلال جودة البرودة في الجهاز ومن خلال ملسوسة للرائع وليس من خلال قياس الضغوط عن طريق بلوف الخدمة حيث أن كثرة قيام الضغوط من بلوف الخدمة ينتج عنه أنه في كل مرة يتم تركيب الجيدج وقياس الضغوط وفكه ثانيةً أن يحدث فقد لكمية من الغاز لا داعي لها كما أن كثرة استخدام البلاوف قد يؤدي لحدوث تلفيس بها ولحياناً يكون للجهاز يعمل بصورة جيدة وبعد قياس الضغوط يحدث به تلفيس من أحد البلاوف لذلك يفضل عدم قياس الضغوط إلا إذا كانت هناك أعراض غير طبيعية تستدعي قياس الضغوط.

8) آخر خطوات المبادلة الدورية أن يتم عمل كشف علم على أجزاء الجهاز بحيث إذا كان هناك عطل قد بدأ يحدث يتم تداركه وإصلاحه قبل أن يسبب مشاكل أكبر ومثال على ذلك إذا وجدت قطعة سلك قد بدء يحدث بها احتراق للعزل فذلك قد يؤدي بعد ذلك لاحتراق المotor المتصل به هذا السلك لو قد يؤدي لحدوث حريق داخل الجهاز. وأيضاً إذا بدأ حدوث صوت في المروحة نتيجة لعدم ثباتها جيداً أو لأن الريشة بها قد تحركت من مكانها أو نتيجة حدوث اعوجاج بالريشة فهذا قد يؤدي لتلف المotor نفسه فيما بعد بإصلاح العطل في بدألة حدوثه يكون أسهل وكل تكلفة من بعد ذلك وهذا من مهام الصيانة الدورية.

غسل الجهاز بالماء :

لحياناً تحتاج لغسل للجهاز بالماء وذلك في حالة أن يكون على ملف المكثف أو ملف للمبخر طين مترب (وليس تراب) بحيث يكون ضغط الهواء غير قادر على تنظيفه أو في حالة أنه بعد تنظيف المكثف بالهواء وجد أن ضغطه لا يزال مرتفع لذلك يتم لغاؤه للماء

غسل جهاز التكييف الشباك :

بعد ذلك للجهاز يتم تنظيفه بالهواء من التراب جيداً حتى لا يكون طين كثير عند غسله وبعد ذلك يتم تنظيف الأجزاء التي لا نريد أن يصل إليها الماء مثل موتور المروحة والأجزاء الكهربائية ويتم ذلك عن طريق قطع أو لكواوس بلاستيك كما بالشكل ثم يتم غسل للمبخر والمكثف جيداً بالماء ويجب أن يتم الغسل بضغط الماء عن طريق خرطوم وليس بسكب الماء وكلما كان ضغط الماء شديد يكون التنظيف أفضل ويفضل أن يتم ضغط الماء من الداخل للخارج (أي عكس اتجاه الهواء الطبيعي) ويراعى أن لا تجذب



وصول الماء للمروحة أو لريش الخلاصه بها لو للأجزاء الكهربائية قدر الإمكان وبعد ذلك يتم إمالة للجهاز قليلاً بوضع أي قطعة خشب لو أي شيء شبيه لأسفل الجهاز من ناحية لم يهل للناحية الأخرى ويتم تنظيف أرضية الجهاز من كل الطين المترسب بها جيداً ثم يترك للجهاز لفترة لكي يتتسافى ويتساقط الماء منه بعد ذلك يتم تجفيفه قليلاً بالهواء وخصوصاً موتور المروحة والأجزاء الكهربائية ، ثم يتم تركيبه .



غسل جهاز التكييف الإسبرلنت :

غسل جهاز التكييف الإسبرلنت مثل التكييف للشباك بحسبناء أنه لا يتم فكه وإنما يتم غسل الوحدتين في مكانهما وذلك بالطبع يكون أصعب فإذا تعذر وصول خرطوم ماء للجهاز فيمكن سكب المياه على المبخر والمكثف والتنظيف أثناء ذلك بفرشاة.

استخدام منظفات لتنقية جهاز :

يفضل عدم استخدام أي منظفات مع الماء ولكن إذا كان ماء المبخر أو المكثف به سد شديد أو زيوت لا يستطيع الماء تنظيفها فيمكن استخدام صابون سائل أو بنزرين للتظيف.





الباب الرابع

الفك والتركيب

ويشمل

تركيب التكيف

فك التكيف

فك وتركيب أجزاء الأجهزة المختلفة

أولاً: تركيب التكيف

قبل تركيب جهاز التكيف يجب أن لا عمل معاينة للمكان وهي عملية مهمة وضرورية حالية المعاينة

تكون خطواتها كالتالي:

1) تحديد قدرة التكيف المناسبة للمكان:

تحديد قدرة التكيف المناسبة هو شيء نسبي ومتغير ولا تستطيع أن تقول أنه يجب تركيب تكيف بقدرة معينة في هذا المكان. فإذا تم تركيب قدرة أكبر قليلاً أو أصغر قليلاً فلن ي يوجد خطأ في ذلك ولكن للبداية العام أنه إذا تم تركيب قدرة أصغر من المطلوب بدرجة كبيرة فإن التكيف لن يستطيع تحقيق الدرجة المطلوبة وأيضاً قد لا يفصل الترmostats لو قد يحصل بعد فترات طويلة . لما في حالة تركيب قدرة أكبر من المطلوب بدرجة كبيرة فإنه يمكن قد تم دفع تكلفة كبيرة بدون داع ويتطلب استهلاك تيار



كهربي بدون داع . مع ملاحظة أنه في حالة الاختيار بين قدرتين فان القدرة الأكبر تكون أفضل إذا كان لا يوجد مائع مادي ولا يوجد فرق إذا كان التكييف شباك أو إسليوت ويوجد علم يسمى علم حساب الأحمال الحرارية يتم من خلاله حساب كمية الحرارة الموجودة بالمكان لكي يتم اختبار قدرة الجهاز المناسبة وهذا يكون ضروري في حالة التكييف المركزي ولكن في حالة لجهاز التكييف الصغيرة المنزلية فلا يتم اللجوء لهذا العلم فالموضوع يكون بسيط من ذلك حيث يوجد أساس معين يتم حساب قدرة التكييف المناسبة عليه وهو مساحة المكان ويوجد حالات خاصة يتم فيها عمل بعض التعديلات على حساب القدرة ولكن على نفس الأساس كالتالي:

يتم تحديد مساحة المكان (الطول × العرض) و يتم حساب قدرة التكييف حسب وحدة القدرة المستخدمة أو المكتوبة على لوحة بيانات التكييف حسب العلاقات الآتية:

$$\text{قدرة لجهاز بالحصان} = \text{مساحة المكان بالمتر المربع} + 8$$

$$\text{قدرة لجهاز بلا B.T.U/HR} = \text{مساحة المكان} \times 1000$$

$$\text{قدرة لجهاز بالوات التبريد} = \text{مساحة المكان} \times 3000$$

$$\text{قدرة لجهاز بالطن تبريد T.R} = \text{مساحة المكان} + 12.5$$

مع ملاحظة أن هذه ليست قواليب ولكنها علاقات تقريرية .

مثال:

المطلوب تحديد قدرة التكييف المناسبة لغرفها طولها 5 متر وعرضها 4 متر وبالتالي مساحتها 20 متر مربع وبالتالي تحتاج هذه الغرفة لجهاز $\frac{1}{2}$ حصان أو 60000 وات تبريد (أي 60 كيلو وات) أو B.T.U/HR 20000 أو 1.6 طن تبريد .

وتحديد قدرة التكييف حسب العلاقات السابقة يتم تطبيقه في حالة الأماكن ذات الحمل الحراري العادي أي أن تكون غرفة في منزل وليس محل تجاري مثلا وأن يكون السقف بالارتفاع العادي وهو حوالي 3 متر وليس 5 متر مثلا وأن لا تكون هذه الغرفة في الدور الأخير حيث تسبب حرارة الشمس حمل حراري عالي في السقف (إلا إذا كان سطح المكان معزول حراريا) وألا يوجد أي أجهزة كهربائية تسبب حمل حراري عالي بالمكان إلا الأجهزة المعتاد تواجدها في أماكن المعيشة . أما في حالة وجود حمل حراري إضافي مثل الأمثلة السابقة فيتم حساب قدرة الجهاز حسب العلاقات السابقة ثم يتم ضرب القدرة في معامل يختلف حسب إحساس الفنـي عند المعاينة بمقدار الزيادة في الحمل الحراري بالمكان حيث في حالة زيادة الحمل زيادة بسيطة مثل أن يكون السقف مرتفع عن 3 متر أو أنه سيتم إطالة الموارس في التكييف الإسليوت فيتم ضرب القدرة في 1.25 (أي زيادة القدرة بمقدار الربع)

وفي حالة زيادة الحمل الحراري بنسبة أكبر مثل أن يكون المكان في آخر دور والسطح غير معزول فيتم ضرب القدرة في 1.5



وفي حالة زيادة الحمل الحراري بدرجة كبيرة كان يكون المكان عبارة عن محل مأكولات مثلاً أو أن يكون عدد الأشخاص في المكان كبير (مثل فصل دراسي) أو أن يكون للجهاز ميتم تركيبه في مدينة حارة (مثل لسوان). ففيتم ضرب القدرة في 1.75

ملاحظات:


- طالما لم يتم استخدام علم حساب الأعمال الحرارية فاي طريقة أخرى هي اجتهاد شخصي من بعض الأفراد وطالما يوجد اجتهاد يوجد اختلاف. لذلك يجب للتكييف أن الطريقة السليق شرحها هي اجتهاد شخصي مني قد يتفق وقد يختلف معها البعض فتحديد القدرة كما هو واضح وكما سبق شيء تقريبي.
- لا تختلف القدرة في حالة تركيب التكييف الشباك لو الإسبليت (القدرة واحدة)
- في حالة تطويل المولسir الخاصة بالتكيف الإسبليت بقدر كبير (12 متراً مثلاً أو أكثر) يفضل زيادة قدرة الجهاز القدرة الأكبر مباشرة.

ملاذا نفعل إذا كانت القدرة المطلوبة غير موجودة؟

مثلاً إذا كان المطلوب شراء تكييف $2\frac{1}{2}$ حصان من نوع معين ولكن الشركة المنتجة لهذا النوع تنتج قدرات $2\frac{1}{4}$ و 3 حصان ولا تنتج قدرة $2\frac{1}{2}$ حصان المطلوبة في هذه الحالة يتم شراء القدرة الأكبر لا 3 حصان أو الأصغر لا $2\frac{1}{4}$ حصان حسب ظروف حمل المكان الحراري وحسب قدرة العميل العاملية.

ملاحظات:

- جهاز التكييف يقوم بتكييف مكان واحد فقط وليس مكاتبتين حتى ولو كانوا مفتوحين على بعضهما وحتى لو كانت قدرة التكييف كافية للمكاتبين معاً فلو فرضنا أنه وضع تكييف في مكان كما بالشكل تكون قدرته مناسبة لمجموع المكاتبين معاً فإن الذي



سيحدث هو أن هذه الصالة ستحدث بها تكييف جيد للهواء وتحقق للدرجة ويفصل الترمومترات ولكن الغرفة لن يحدث بها إلا تأثير ضعيف جداً حيث أنها خارج دائرة



الهواء الخاصة بالتكيف وإذا تم تركيب تكييف قدرته مناسبة للصالات فقط فأن تعرّب بعض للتبريد للغرفة يُضعف تبريد الصالة ويجهد للجهاز بدون فائدة لذلك إما أن يتم تركيب جهاز لكل مكان أو يتم تركيب ستارة من قماش سميك نوعاً ما ويتم تركيب مكان واحد فقط منها وهذا الحل يعطى نتيجة مقبولة .

إذا كان التكييف سيتم تركيبه في محل أو أي مكان تجاري يكون الخروج والدخول به كثير فله يفضل تركيب باب بيأي (سوسته) بحيث يغلق لوتوماتيكيا بدون الحاجة لأن يقوم الزوار بإعادة غلقه بعد المرور منه وبذلك يتم لحفظ على درجة حرارة أو برودة المكان ويوجد حل أفضل ولكن مكلف ملبياً لكثير وهو الأبواب التي تغلق وتنفتح أوتوماتيكياً عندما يقترب أي شخص منها وذلك عن طريق خلية ضوئية تسمى لوتوسول ويكون مركب على الباب مotor كهربائي كما يمكن أيضاً تركيب باب مروحة كما بالشكل ولكنه يحتاج لمساحة كبيرة.




باب ذو خلية ضوئية

في بعض الأماكن التجارية لا يمكن غلق الباب بسبب كثرة للزوار حتى لو تم اللجوء للحلول السابقة فإنه عملياً سيكون الباب اغلب الوقت مفتوح لأستمرر الدخول والخروج بالمكان لذلك يتم تركيب ستارة هواء بأعلى الباب وهي كما بالشكل عبارة عن مotor مروحة بأكسجين مثبت عليه ريشتين بلاور مثل مotor للمixer في التكييف الإسبليت بحيث تسحب المروحة الهواء من المكان وتدفعه لأسفل على الباب بحيث تقل كمية الهواء المتسرية للخارج ولكن يعيّب ستارة الهواء إن صوت الهواء يكون مرتفعاً وإن للهواء الخارج منها يكون ضغطه عالي ويسبب الضيق للزوار أثناء مرورهم من تحتها

باب مروحة



سحب



طرد

2) تحديد مكان تركيب التكييف:

يختلف تحديد مكان تركيب التكييف الشباك عن التكييف الإمبليت
تحديد مكان تركيب التكييف الشباك:

بما أن تكييف الشباك يتم تركيبه في الحائط وبالتالي يتم فتح مكان له في الحائط لذلك يجب تركيب الشباك في الحائط المقابل للخارج (لشارع مثلاً) ولا يمكن بالطبع اختيار الحائط المقابل لغرفة أخرى مثلاً . وبعد أن يتم تحديد الحائط الذي سيتم التركيب به يتم تحديد مكان التركيب في هذا الحائط على أساس أن التكييف الشباك يجب أن يتم تركيبه بجانب أي فتحة (شباك أو باب أو بكونة أو ما شابه) وذلك لكي يمكن عمل صيانة للمكثف من الخارج بدون ذلك التكييف .



التركيب أسفل الشباك

التركيب داخل الشباك

اماكن غير مفضلة
لتركيب التكييف

بالنسبة لارتفاع التكييف فهذا شيء لا يؤثر كثيراً ولكن يراعى أن تكون دائرة الهواء التي يكونها التكييف دخل المكان أكبر ما يمكن وأن لا يوجد عوائق في طريق الهواء فإذا وجد أن مكان تركيب التكييف سيكون أفضل لدائرة الهواء عندما يكون مرتفع لو عندما يكون ملتفضاً يتم تخالا القراء على هذا الأسلس مع مراعاة أن لا يصطدم للهواء الخارج من الجهاز بالأشخاص مباشرة مثل أن يتم تركيب التكييف أسفل شباك ويكون موضوع أمامه مكتب فللحالمن أمام المكتب سيعرض للهواء مباشرة . ويجب



كذلك أن يكون مكان التركيب في الحاطط لا يوجد به بمنع التكسير فمثلاً مواسير للكهرباء بداخل الحاطط أو العاومود الخرساني أو الكمرة المسحلة أو مواسير المياه أو الغاز التي يخلف الحاطط كل هذه أسباب تمنع التكسير والتركيب ويجب الانتهاء لها.

تركيب التكييف الشباك بالحاطط للمطل على منزل :


مشكلة هذا المكان هو أن الهواء للعاون الخارج من المكثف قد يصطدم بالحاطط المقابل ويرتد للتكييف مرة أخرى وأيضاً قد يوجد شباك آخر في الحاطط المقابل وبالتالي قد يسبب الهواء الساخن الضيق للجار في الشباك المقابل لذلك فله يفضل عدم تركيب التكييف في المنور إذا كان يوجد اختيار آخر أما إذا كان المنور هو المكان الوحيد المتاح فأنه يفضل أن لا يقل طول المنور عن حوالي 3 متر.

تحديد مكان تركيب التكييف الإسليت :

يكون من الأفضل تحديد مكان تركيب الوحدة الخارجية أولاً وعلى أساس ذلك يتم تحديد مكان تركيب الوحدة الداخلية حتى لا نضطر لعمل تطويل للمواسير بين الوحدتين.

تحديد مكان تركيب الوحدة الخارجية :

لما كان تركيب الوحدة الخارجية محدودة نوعاً ما فيما أن يتم تركيب الوحدة على السطح إذا كان ذلك ممكناً أو يتم تركيب الوحدة في البلاكونة إذا وجدت بلكونة في المكان أو يتم تركيبها أسفل للشباك وهذا هو الوضع الأكثر انتشاراً وإن كان الأصعب.



ملاحظات: ٦

- كما سبق في اختيار مكان تركيب التكييف الشباك كذلك في اختيار مكان تركيب الوحدة الخارجية في الإسليت يجب أن يوحد في الاعتبار أن الهواء للعاون الخارج من الوحدة لا يصطدم بأي حلز ويرتد للوحدة مرة أخرى وكذلك إلا يخرج الهواء الساخن ويدخل لوحدة أخرى بجنبه ويسبب مشاكل بها وفي حالة أن ظروف المكان تجبرنا على وضع وحدتين خارجيتين أعلم بعضهما فيمكن أن يتم وضع الوحدتين كما بالشكل بحيث كل وحدة تطرد الهواء الساخن في اتجاه بعيد عن الأخرى.
- يمكن تركيب الوحدة الخارجية في منور واضح كما سبق في التكييف الشباك.
- يمكن تركيب وحدتين فوق بعضهما كما بالشكل.




الوحدة الخارجية في المنور



وحدتان فوق بعضهما

تحديد مكان تركيب الوحدة الداخلية :

يتم تحديد مكان تركيب الوحدة الداخلية على أساس عدة عوامل أهمها موديل الجهاز من حيث كونه أرضي أو سقفي أو حائطي وقد سبق شرح كل هذه الموديلات في كتاب الدوائر الميكانيكية و يتم تحديد المكان أيضاً مع مراعاة محاولة عدم تطويل المواسير بين الوحدتين وأن لا تظهر المواسير داخل المكان قدر الإمكان وإذا كان لابد من تطويل يمكن أقفال ما يمكن قدر الإمكان كذلك يراعى إمكانية فتح لفتحة لخروج المواسير من الوحدة الداخلية للوحدة الخارجية .



**تم تطويل المواسير
وتظهر داخل المكان**

**لم يتم تطويل المواسير
ولا تظهر داخل المكان**



الخدمة والأخطاء

(3) التأكد من أن قدرة عداد الكهرباء ووصلات الكهرباء العمومية:

يتم للتأكد من أن قدرة عداد الكهرباء ووصلات الكهرباء العمومية في المكان كافية لتحمل إضافة جهاز تكييف على الأحمال الموجودة فمثلاً إذا كانت قدرة عداد الكهرباء بالمكان 10 أمبير وكانت قدرة الجهاز $1\frac{1}{2}$ حصان مثلاً فإنه يستهلك تقريباً 6 أمبير وبالتالي يمكن تركيب الجهاز مع التبيه على العميل بألا يقوم بتشغيل أجهزة أخرى ذات قدرة كبيرة في نفس الوقت مع التكييف ولكن إذا كانت قدرة الجهاز أكبر من ذلك فيتم التبيه على العميل بأن يقوم بتعديل العداد بقدرة أكبر (40 أمبير) مثلاً أما في حالة الأماكن التي يتم تركيب عدة أجهزة بها فيجب أن يكون بها عداد نظم 3 فاز بحيث يتم توزيع الأجهزة على الثلاث فازات مع ملاحظة أن لوحة بيانات أي جهاز تكون مكتوب عليها الأمبير الذي يسحبه الجهاز.


(4) تحديد مكان مخرج الكهرباء العمومي للتكييف:

يتم تحديد مكان مخرج الكهرباء العمومية للتكييف بجانب مكان التركيب الذي تم تحديده والتبيه على العميل بأن يقوم بعمل توصيلة كهرباء عمومية بذلك مناسب لقدرة الجهاز (يفضل ألا يقل عن 4 مللي) ويجب أن يكون خط مفصل خاص للتكييف فقط من مصدر التيار العمومي إلى مخرج الكهرباء عند الجهاز عن طريق مفتاح انتراتيك أو مفتاح ذو فيوز وذلك عن طريق فني كهربائي.

عملية التركيب

تركيب التكييف الشباك:

يتم تركيب التكييف للشباك في الحال عن طريق حرق طق من الخشب وذلك لخفض الصوت ولسهولة التركيب ولذلك فيما بعد وإذا كان الجهاز الجديد لا يوجد معه حرق خشب فيتم عمله بحيث تكون مقاساته الداخلية أكبر من مقاسات الجهاز بحوالي 1 سنتيمتر في العرض وفي الارتفاع ولا يكون الحرق مضبوط بالضبط على مقاس الجهاز فإذا كانت مقاسات الجسم للخارجي للجهاز للعرض 40 سنتيمتر والارتفاع 60 سنتيمتر فيتم عمل للحرق الخشب بحيث تكون مقاساته الداخلية 61 و 41 سنتيمتر لما بالنسبة لعرض خشب للحرق فلا يهم كثيراً وإن كان المعتاد والمناسب أن يكون في حدود 15






ستتم تفريغها ببعض النظر عن سمك الحائط ويجب أن تكون زوايا الحلق قائمة وليس بها ميل.

خطوات التركيب:

- 1) يتم وضع الحلق على الحائط في مكان التركيب المقترن ثم يتم ضبط الحلق بميزان المياه بحيث لا يكون به أي ميل ويتم رسم المستطيل بالقلم على الحائط من الأبعد للخارجية بحيث يكون هذا هو المستطيل المطلوب تكسيره في الحائط لكي يتم تركيب الحلق بداخله.




- 2) بعد ذلك يتم البدء في عملية التكسير والتي تحتاج لمجهود بدني ويراعى فيها الآتي:
 - يتم فرش أي شيء على الأرض تحت منطقة التكسير بالغرفة حتى يسهل تجميع الردم بعد ذلك وحتى لا تسقط كتل ثقيلة أثناء التكسير تسبب ثقب أرضية الغرفة وخصوصاً إذا كانت من الخشب (باركيه).
 - يتم نقل أي أثاث أو أجهزة أو أي شيء قابل لل tanggal يكون قريباً من منطقة التكسير.
 - يجب الانتباه أيضاً لمكان سقوط الردم خارج المكان أثناء التكسير فإذا كان يوجد سيارات أو مارة أو أي شيء قابل لل tanggal فيجب محاولة إخلاء المنطقة التي في أسفل التكسير وإذا كان يوجد مثلاً جهاز تكييف أسفل هذا المكان يمكن تغطيته بقطعة خشب أو كرتون قوى . وإذا كان يوجد مارة في الشارع في هذا المكان يمكن لشخص آخر أن يقف بالأسفل للتكميم على من يحاول المرور بلن يبتعد من المرور تحت هذا المكان وهذه ملاحظات هامة جداً ولا يجب الاستهانة بها.
 - يمكن التكسير بثلاث طرق فيمكن قطع الحائط بصاروخ ذو قرص قطع كما يمكن التكسير بشنior دقيق قوى كما يمكن التكسير بأجهزة ومطرقة . وتختلف الإمكانيات من شخص لأخر . للمهم أنه يجب دائماً قدر المستطاع عدم خلخلة أي كثرة من الحائط أن يتم خلعها وإسقاطها بهدوء لداخل الغرفة وليس نظرها للخارج وذلك للأمان . كما يراعى عدم تشويه للحائط من الداخل قدر الإمكان لأن يتم تحديد



الخدمة والأخطال

- خطوط التكسير بالأجنة والمطرقة أولاً ثم يتم التكسير بعد ذلك إذا كان لا يوجد صاروخ قطع.
- (3) بعد لنتهاء التكسير يتم تركيب الحلق بداخل فتحة الحائط ويجب أن يكون الحلق غير محشور في الحائط وإنما يجب أن يكون دخوله سهل لكي لا يحدث به لبعاج.




- (4) يتم وزن الحلق بميزان المياه بحيث لا يكون به أي ميل و تكون لزوايا الأربعة به قائمة.
- (5) يتم تثبيت الحلق بالحائط تثبيت مبدئي عن طريق مسامير صلب بحيث يتم دق مساميرين أو ثلاثة في كل ضلع من الأربعة أضلاع.
- (6) يتم وضع ميزان المياه للتأكد من وزن الحلق مرة أخرى قد يكون قد حدث ميل نتيجة دق المسامير.
- (7) يتم بعد ذلك التثبيت النهائي للحلق عن طريق الأسمنت ومعه قليل من الجبس بالنسبة تقريباً 1 إلى 10 ويتم خلطهما جيداً بالماء بالتتابع لعمل المونة ثم يتم رش ماء على الحائط من الداخل والخارج وبينه وبين الحلق للخشب حتى لا يسبب التراب عمل عزل للأسمنت ثم يتم حشو الفراغات ما بين الحلق الخشب والحائط بالأسمنت وإذا وجد فراغ كبير نسبياً لا يتم حشو كله بالمونة وإنما يتم حشو قطعة زلط أو طوب بعد وضعها في الماء ويتم الحشو فوقها بالمونة ويتم التغليف بالمونة من الداخل والخارج تماماً.
- (8) عندما تبدأ المونة في التصلب يمكن تسويتها من الداخل والخارج والتخلص من الزيادات بفتح سطح المونة بقطعة خشب أو مسطرة معدن أو ما شابه.
- (9) بعد أن تتصلب المونة جيداً (بعض أقل من نصف ساعة ويفضل الانتظار أكثر وتحتختلف المدة حسب حرارة الجو وحسب نسبة الجبس بالمونة) يتم فك التكثيف من



العملية الصالحة الخاصة به (تسمى للكيسينج casing) ويتم إدخال الكيسينج في للحاق للخشب بحيث لا يظهر منه داخل الغرفة إلا للجزء اللازم لتركيب وجه الجهاز فقط (حوالي 1 ميليمتر فقط) أما باقى الجهاز كله ففيكون في الخارج.

(10) بعد ذلك يتم وضع ميزان للمياه على مجرى الكيسينج بالطول ويتم إمالة الجهاز قليلاً للخارج لكي تتسرب المياه من المبخر وتخرج للشارع وهذا العمل يجب أن يكون بسيط أي لا يتعدى 1 سنتيمتر بين مستوى الجهاز من الداخل ومن الخارج.



(11) يتم بعد ذلك تثبيت الجسم الصالحة في الحلق للخشب عن طريق ربطه بمسامير ربط (بورمه) مسامير أو ثلاثة في كل ضلع وأحياناً تكون أماكن هذه المسامير مفتوحة بجانبي للكيسينج لأن لم توجد هذه الأماكن يتم لتنعها بما يناسب (شنور) وإما بالدق على الصالحة وعمل ثقب به عن طريق مسمار صلب.



(12) بعد ذلك يقوم شخصان بحمل الجهاز ووضع لوحة على طرف الصالحة ثم إدخاله كما يتم



إدخال درج في المكان المخصص له ولحياناً يحدث أن تصدم قطعة صالحة من الكيسينج في أي جزء بالجهاز نفسه لذلك يمكن استخدام أي مفك كبير أو أي قطعة معدن كبيرة كuttleة لكي يمكن زيتها بين جسم الجهاز وبين الجهاز من أسفل أو أعلى أو من الأجناب لكي يتم زحزحة الجهاز ودفعه للداخل.



(13) بعد ذلك يتم توصيل طرف التيار للجهاز وتشغيله لتجربته فإذا لوحظ حدوث صوت زنه أو خطأ على يتم تجربة رفع الجهاز من كل جانب قليلاً بالعجلة حتى يتم الوصول للوضع الذي ينخفض فيه الصوت قدر الإمكان ويتم وضع قطعة خشب صغيرة تحت الجهاز في المكان المطلوب رفعه قليلاً لخفض الصوت. ويحدث أحياناً أن يكون الصوت بسبب اهتزاز زجاج في ذلكة بجانب الجهاز ولعلاج ذلك يتم حشر قطع عزل من أي نوع بين زجاج الشباك والحلق الخاص به أو يتم وضع سلايكون.

(14) يتم سكب ماء على المبشر لتتأكد من أن الماء سيسقط من المكان المخصص للصرف في خلف الجهاز وأن العين الذي تم عمله كافي.

ملاحظة:

إذا كان مكان سقوط الماء في الخارج غير مناسب والمطلوب صرفه في مكان آخر قريب من المكان تلييس خرطوم ماسورة الصرف وتوجيه الخرطوم للمكان المطلوب . ولكن إذا كانت فتحة صرف الماء عبارة عن ثقب بأسفل الجهاز ولا توجد ماسورة فيمكن تثبيت قمع وربطه أسفل فتحة الصرف وتلييس خرطوم به.



(15) في النهاية يتم تركيب البرولاز للخارجي الذي يأتي مع بعض الأجهزة لكي يخفى للحلق للخشب والمعونة ثم يتم تركيب وجه للجهاز.

ملاحظات علمية:

- في بعض أنواع الأجهزة يكون الضاغط مربوط بمسامير بقرة لكي لا يهتز بشدة أثناء النقل ويجب فك هذه المسامير قبل التركيب وإذا لم يتم فكها فإن صوت الضاغط يكون عالي أثناء التشغيل ولمعرفة إذا كان الضاغط من يجب فكه قبل التركيب أم لا يجب قراءة ذلك في كتالوج للتركيب الموجود مع الجهاز.

- أحياناً يتم تركيب التكييف الشباك بداخل الشباك ويتم القليل حوله بالخشب أو بالزجاج أو بالألومنيوم.





الغرفة



عمل فراغ حول للجهاز من الجابين لكي يمكن للجهاز أن يسحب الهواء من الفتحات

برواز



- في بعض الحالات يكون للحائط سميك جداً بحيث أن فتحات سحب الهواء للمكيف في جوانب الجهاز تسد دخل الحائط ولذلك في هذه الحالة يتم التكسير على مقاس للحاق الخشب ولكن بعد ذلك يتم التكسير بمعدل للخارج أي يتم توسيع الفتحة بحيث يتم

- عمل طبقة مونية على جوانب الحائط التي تم تكسيرها حتى لا تكون مصدر لتراب الحائط قد يدخل مع الهواء ويسبب سد في زعانف المكيف.

- في بعض أنواع لجهاز التكييف الشبك الصغيرة يكون كيتشنج للجهاز ليس على شكل سندوق كما سبق وإنما على شكل حرف L ويكون مثبت في الجهاز بمسامير من الأجداب ويكون مثبت به برواز معدني من الأمام. وعند تركيب هذا النوع لا يتم فك الكيتشنج وإنما يتم تركيب الجهاز بالكيتشنج مباشرة داخل للحاق الخشب حيث يتم ربط البرواز المعدني في للحاق الخشب.

تركيب المكيف الأسلاك :

خطوات التركيب :

1) تركيب الوحدة الداخلية :

من الممكن أن يتم تركيب الوحدة الداخلية على الحائط أو في السقف أو على الأرض تركيب الوحدة الداخلية على الحائط :

يوجد نظامين منشرين لطريقة تثبيت الوحدة الداخلية على الحائط وهما :

- للتثبيت عن طريق مسامير حرف L

- للتثبيت عن طريق حامل يسمى مسطرة .



الخدمة والأخطال

التثبيت عن طريق مسامير حرف L :



في بعض للموانيئ يوجد فتحتين في ظهر الوحدة الداخلية كما بالشكل بحيث يتم تركيب مسامير فيشور على شكل حرف L مقام 12 مللي ويتم تعليق الوحدة على هذين للمسامير ويتم ذلك بأن يتم لولا تحديد مكان الوحدة ثم يتم رسم علامة على الحاطط لمكان أحد للمسامير ثم يتم قياس المسافة بين الفتحتين وعمل علامة ثالثة بنفس المسافة على الحاطط ولكن يجب أن يكون لحد المسامير به ميل بسيط لأسهل عن الآخر ناحية مسورة

صرف الماء لذلك يتم قيام المسامير بين المسامير بمسطرة كبيرة أو قطعة خشب مستوية ويوضع ميزان للمياه عليها لضمان لزان لخط بين المسامير وبعد عمل علامة المسamar يتم عمل علامة أخرى تحت للعلامة الأولى بحوالي 1 سنتيمتر تكريباً لضمان للميل لصرف الماء . وبعد ذلك يتم ثقب مكان المسامير بالشديور ثم يتم تركيب الفيشر للبلاستيك وربط المسامير ويجب ترك فراغ بين رأس المسamar وبين الحاطط يسمح بمرور قيمة إصبع من اليد . ثم يتم تركيب الوحدة على المسامير.

ملاحظة:

في اطلب الأجهزة يكون حوض المياه به ميل وبالتالي لا تحتاج لعمل ميل عند تركيب الجهاز ولكن اطلب الفنيين يتضمنون عمل ميل أيضاً عند تركيب الجهاز للاطمئنان أكثر ولكن يجب ألا يكون هذا للميل كبير لدرجة ملاحظته بالنظر تركيب الوحدة الداخلية بنظم المسطرة :

المسطرة تكون قطعة صاج بها لماكن لربطها بمسامير في الحاطط حيث يتم وضع المسطرة على الحاطط ثم وزنها بميزان الماء وعمل علامات على الحاطط مكان المسامير ويتم ثقب لماكن المسامير بالشديور ثم يتم ربط المسطرة في الحاطط.







الشفة العليا



المسطرة



الشفة السفلية





ويوجد بالمسطرة كما بالشكل شفة بارزة للخارج قليلاً من أعلى وشقة أخرى من سفل بحيث أنه يكون في ظهر الوحدة الداخلية أماكن لتشقيق هاتان الشفتين بهما ويتم تعليق الشفة العليا لو لا ثم للضغط على الوحدة من أسفل لتشقيق الشفة السفلية كما بالشكل.

تركيب الوحدة الداخلية في السقف :

يوجد ثلاث نظم لتنبيت الوحدة الداخلية على السقف وهم نظم العاملين الجانبيين ونظم المسامير. ونظم الحامل الأ H

تركيب الوحدة الداخلية على السقف بنظام العاملين الجانبيين :



يكون العاملين كما بالشكل بحيث يتم تثبيتها في السقف بمسامير لتعليق الوحدة من الجانبيين على العاملين ويتم تثبيت حامل منها لو لا ثم يتم قياس المسافة بين جانبي

الخدمة والأعطال



للوحدة ويتم عمل علامة على مكان الحامل الآخر ثم يتم تثبيته ويتم تعليق الوحدة بين الحاملين ويتم تثبيت الحاملين في السقف عن طريق مسامير وخواص تسمى أكمون وهو عبارة عن فишتر من المعدن يتم تركيبه في السقف بعد عمل فتحات له بالمشنور ثم يتم ربط الحاملين بالمسامير الخاصة بهذا الأكمون .

وفي بعض الأنواع يوجد مع الجهاز الجديد قطعة كرتون تسمى شيلونه أو ياترون بها فتحات بأماكن المسامير لسهولة وضمان دقة لاماكن التقارب المطلوبة .

ملاحظات:


- يفضل دائماً استخدام الفيشر للبلاستيك في التثبيت في الحوائط للعلبة أما في الحوائط الخرسانية أو الأسقف المسلحة فيستخدم الأكمون ويقوم البعض باستخدام الفيشر البلاستيك في الأسقف وفي هذه الحالة يجب إلا يقل مقلسلف الفيشر أبداً عن 12 مللي ويجب التأكد من قوة التثبيت جيداً قبل تعليق الوحدة وإن كان بالطبع الأكمون المعدن أقوى وأفضل .
- يتم عمل ميل لصرف الماء عن طريق عدم ربط المسامير بين الحامل والسطح من الناحية التي بها خرطوم الماء للنهاية بحيث يكون بها سقوط تدريجياً لأسفل .
- يتم فك الجانبين للبلاستيك بجسم الوحدة الداخلية ليتمكن تعليق الحاملين في مكانهما وبعد التثبيت وربط المسامير جيداً يتم تركيب الجانبين مرة أخرى .
تركيب الوحدة الداخلية على السقف بنظام المسامير :
في بعض الموديلات تكون الوحدة الداخلية مجهزة بأن يتم تركيبها في السقف عن طريق 4 مسامير بحيث يتم ربط المسامير في السقف ولكن ليس ل نهاية لربط ثم يتم تعليق الوحدة كما بالشكل ثم يتم أحكام ربط المسامير .





ملحوظة 1:

في هذا النوع يكون في كل جبل مسامير . الأسفل بجلب المروحة يكون ظاهر أما الأعلى فيوجد له غطاء بلاستيك من الجلب كما بالشكل يتم فكه وبعد تعليق الوحدة وربط المسامير يتم إعادة تركيب الغطاء مكانه .




فتحة المسamar الأعلى - يجب فك الغطاء الخاص به

ملحوظة 2:

في هذا الموديل إذا كان المطلوب تركيب الجهاز على الحاط يتم ذلك عن طريق المسطرة الموجودة معه كما بالشكل .

تركيب الوحدة الداخلية على السقف نظام الحامل الإنش H :




في بعض الموديلات يكون نظام تثبيت الوحدة في المعنف بحامل كما بالشكل على شكل حرف H لذلك يسمى حامل إنش ويتم تثبيت هذا الحامل في المعنف كما مبين بالشكل ثم يتم تركيب الوحدة في الحامل



الخدمة والأخطاء

حيث يوجد بظاهر الوحدة مجرتان يتم تثبيتها مع المجرتان الموجودتان بالحامل مع ملاحظة أنه في تصميم الحامل يوجد ميل بسيط بحيث عدد تركيب الوحدة تكون مائلة للخلف حتى لا تتحرك مع الاهتزازات وتقع من الأمام وأيضا تكون نهاية كل مجرى مسدودة بحيث لا تسقط الوحدة من الخلف .

تركيب الوحدة الداخلية في حالة الأسطح المعلقة :



إذا كان المكان به سقف معلق فلن يكون ضعيف جداً ولا يمكن تعليق الوحدة عليه لذلك يتم رفع بلاطات السقف المعلق في منطقة التركيب ولا يتم تعليق الوحدة في السقف المعلق للعلوي عن طريق أكمون كما سيق ولكن يتم ربط الأسياخ قلاروطة (تسمى طيش) بحوث يتم ربط صامولتين في نهاية كل سيخ وزنتهم معاً بالربط ويتم تركيب السيخ في الأكمون في السقف ويتم ربطه عن طريق مفتاح للنهاية وبعد ذلك يتم تعليق الحامل على الأربع أسياخ وربطه بصواميل ولكن يجب ربط صامولتين لسفل كل

سيخ لأن صامولة واحدة تكون عرضه لأن تلك وتسقط مع الاهتزازات والصامولة الثانية الخارجية تسمى صامولة زنق ويراعى أن تكون لطول الأسياخ مناسبة لأن تكون الوحدة تحت السقف المعلق مباشرة أو حسب الارتفاع المرغوب . ثم يتم بعد ذلك تركيب بلاطات السقف للمعلق وإكمال التركيب كالمعتاد .

تركيب الوحدة الداخلية على الأرض :

يمكن أن يتم وضع الوحدة على الأرض بدون تثبيت ولكن يفضل تثبيتها بالمسامير الخاصة بذلك من الخلف حتى لا تتحرك ويحدث خض بالمواسير وفي حالة الوحدات الفري متعدد يتم وضعها على الأرض أو يمكن رفعها على الحاطط أو على حامل يتم عمله خصيصاً وذلك في حالة الأماكن لو التي لا يوجد بها أماكن خالية في أرضية المكان مثلاً يحدث أحياناً في دور العزاءات وبعض المحلات التجارية .




الخدمة والأخطار

(2) عمل فتحة خروج للمواسير من الوحدة الداخلية:

تسمى هذه الفتحة الشنيعة يوجد أماكن محددة في الوحدة الداخلية لخروج المواسير وخرطوم صرف الماء (للدرن) وأفضل مكان من حيث الشكل لخروج المواسير هو من ظهر الوحدة الداخلية إذا كان ذلك ممكناً كما يلي :

- بعد تركيب الوحدة الداخلية يتم رسم علامة على الحائط في الفتحة المخصصة لخروج المواسير من ظهر الوحدة ثم يتم فك الوحدة ثم يتم تكسير هذه الفتحة ويفضل أن أمكن تركيب ماسورة بلاستيك واسعة بها ويتم تثبيتها بأسمدة وأحياناً لا يتم تركيب هذه الماسورة ويتم إمرار المواسير من الفتحة مباشرة . ويراهي في تكسير الفتحة أو تركيب للماسورة البلاستيك أن يتم بعمل للخارج لسهولة صرف الماء . وميزة خروج المواسير من ظهر الوحدة هو أنه بعد تركيب الوحدة الداخلية وتوصيل المواسير فإن المواسير لا تظهر على الإطلاق من داخل المكان ولكن هذا يصلح فقط إذا كان الحائط المركب عليه الوحدة الداخلية خلفه شارع أو مكان يمكن التكسير خلاله ومد المواسير فيه حيث أنه لو كان خلف حائط الوحدة الداخلية يوجد شقة جار مثلاً فبالطبع لا يمكن حل ذلك

- في حالة عدم إمكانية خروج المواسير من ظهر الجهاز ويجب أن تمر المواسير داخل المكان المكيف لمسافة بحيث تخرج للوحدة الخارجية من أقرب مكان يمكن التكسير به في هذه الحالة يوجد في تصميم الجهاز أماكن محددة لخروج المواسير أما أن تكون فتحات في



جسم الوحدة كما بالشكل أو فتحات يتم كسرها ولها علامات في خطاء أو وجه الوحدة البلاستيكي كما بالشكل بحيث يتم إمرار المواسير من أحد هذه الفتحات وعيب هذا أن المواسير تكون مرئية بداخل المكان

ملحوظة:

يفضل ذلك طلب ماسوري للوحدة الداخلية وطرد الفيتروجين الموجود بها قبل تركيب الوحدة حيث أنها أحياناً تكون مريبوطة في المصنع بقوة ويكون فكها أصعب قبل تعليق الوحدة ويمكن الطرق على الطبيب قبل فكها لسهولة الفك .





(3) تركيب حامل الوحدة لخارجية:

يتم تركيب الوحدة لخارجية على حامل حديد يتم توريده مع التكبير يسمى شاسيه أو كابولي ويوجد 4 حالات لثبيت الكابولي كما يلى :

ثبيت الكابولي على الحائط :

المعتاد في هذه الحالة أن يتم الثبيت بداخل بلکونة أو على سور للبلکونة من الخارج لو من أسفل الشباك ويوجد بالكابولي

قطعتي حديد من الخلف تسمى (كانه) عبارة عن زاوية من الحديد وبها قطع لو شق كما بالشكل بحيث يتم أولاً ثني ضلعي الكانه في المنطقة المقطوعة كما بالشكل ثم يتم فتح وتكسير فتحتين في الحائط ليتم إدخال الكانهان بهما وثبيت الكابولي باسمته وبالطبع في كل هذه الخطوات يجب استخدام ميزان للمياه لوزن الكابولي .



ملاحظات:

- أحياناً يكون سك الحائط صغير وبالتالي لكي يتم إدخال الكانه لهاوتها قد يحدث عدد التكسير أن تنفذ الفتحة لداخل المكان ويتشوه الحائط من الداخل لذلك إذا كان يوجد سك في ذلك لصغر سك الحائط من الممكن أن يتم قطع زاوية الكانه لمسافة أزيد من القطع الموجود فعلاً عن طريق





- منشار حدادي بحيث يتم ثني زاويتي الكانة لمسافة أكبر وبالتالي يتم تقصير طول الكانة المطلوب لإدخاله في الحاطط ويجب أن لا يتم تقصير لكانه كثيرا حتى تستطيع الكانات حمل للكابولي بأمان .
- يجب أن يتم رش ماء على لفتحات قبل التثبيت بالأسمنت لكي لا يسبب التراب عزل الأسمنت عن الحاطط.
 - يفضل كبس قطع من الطوب أو الحصى مع الأسمنت لكي تحكم لحام للكابولي بقوه.
 - من المفترض أن يتم للتثبيت بالأسمنت فقط بدون جبع حيث أن الجبع يسبب تأكل في الحديد على المدى الطويل وبالتالي يجب الانتظار حتى يتصلب الأسمنت لفترة طويلة (حسب حرارة الجو ولكن لن تقل عن عدة ساعات) ولكن في أغلب الأحيان يتم إضافة قليلا من الجبع لزيادة سرعة تصلب الأسمنت وتحملا التركيب سريعا وفي هذه الحالة ينصح بأن تكون نسبة الجبع أقل ما يمكن وإلا تزيد عن نسبة 1 إلى 10 بالنسبة للأسمنت .
 - بالطبع إذا كان تثبيت الكابولي أسفل بلكونة يكون ذلك أصعب لأن تكون بداخل الغرفة وتقوم بالعمل في الخارج .



ملحوظة هامة جداً:

في حالة تركيب الكابولي لعل الشباك يجب أن لا تكون الوحدة الخارجية لعل الشباك بمسافة كبيرة وإنما يجب أن تكون قريبة قدر الإمكان لكي يمكن العمل وتركيب مواسير للجهاز وإصلاح أخطائه فيما بعد ولكن للشيء الأهم هو أن لا يرتفع للجهاز بحيث تحدث ملحة أنه بعد التركيب لا يمكن غلق الشباك لذلك قبل تركيب الكابولي والتكسير يجب اخذ مقاس الوحدة الخارجية بالكابولي لتحديد ما هي المسافة التي يجب نزولها من أول الشباك لتكسير مكان الكانات بحيث تكون النتيجة أنه بعد التركيب يمكن غلق الشباك بدون أن يصطدم بالوحدة الخارجية وأيضاً أن تكون للوحدة الفرب ما يمكن للشباك وفي متلوين اليد .




الخدمة والأعطال

تركيب الكابولي في حافظ أو عالمود خرساني : في حالة لحافظ الخرسانية أو العالمود المسلح لا يمكن تكبير فتحات التثبيت للكابولي لذلك يوجد في الكابولي 4 فتحات للتثبيت بالمسامير حيث يتم قطع الكلتان بمنشار ويتم عمل 4 علامات على لحافظ مكان الفتحات في الكابولي ثم يتم ثقب 4 ثقوب عن طريق منيور دقيق ويتم تركيب المكون كما سبق في شرح تركيب الوحدة الداخلية في السقف على أن لا يقل مقاسه عن 12 مللي ويتم تثبيت الكابولي عن طريق الربط أما في حالة الطوب للعادي فيكون الأفضل استخدام الكابلات .

تثبيت الوحدة الخارجية بربطها في سور حديد :

أحياناً يكون المطلوب تعليق وتثبيت الكابولي على سور البلاكونة للحديد مثلاً وأول شيء هو أن يتم التأكد من قوة سور الحديد واستطاعته أن يحمل الوحدة الخارجية بأمان ثم يتم قطع الكلتان في الكابولي ثم يتم عمل قطعتي حديد يشبهان المسطرة بحيث يتم عمل ثقبان في كل قطعة منها لكي يتم تثبيت الكابولي من خارج سور وربطتين للقطعتين للحديد من داخل سور وربطهما ببعضهما بمسامير وصلامولة ربط محكم ولكن يجب الانتباه لأنه يجب دائماً ربط صاملتين وليس صاملة واحدة لكي لا تنكسر الصاملة من الاهتزاز .





ملاحظات:

- يتم وضع قطعى الحديد بالطول (رأسياً) أو بالعرض (أفقياً) حسب نظام سور للحديد إذا كانت قطع الحديد به رأسية أو أفقية.
 - في حالة إذا كان سور من الألومنيوم وليس من الحديد فلا يصح أن يتم تعليق الجهاز عليه لأنه يكون ضعيف.
- ثبّت الوحدة الخارجية على الأرض :**

يتم ذلك إذا كان للجهاز سوت وضعه على السطح أو في حديقة المنزل لو في بكونة لم مر أو ما شابه . وفي بعض أنواع الأجهزة يتم توريد قاعدة مخصصة للثبيت على الأرض لاما في باقي الأنواع فيمكن ثبّت الوحدة على نفس الكابولي الخاص بالحائط ولكن لرفع الجهاز قليلاً عن الأرض حماية له من الصدأ ومن الأتربة التي تملأ أرضية المكان يمكن قطع الكابولين بالكابولي بحيث يتم قلبه ووضعه على الأرض ووضع الوحدة الداخلية على قاعدة الكابولي والتي كانت في الأصل ظهر الكابولي . كما يمكن وضع الوحدة على قطعى خشب سميكين حيث أنه في حالة تركيب الوحدة الخارجية على الأرض لا يكون من المهم ثبّتها .

ملاحظة:

يجب أن يراعى أن لا يصطدم الهواء الساخن الخارج من الوحدة الخارجية بأي حائط لكي لا يعود للجهاز مرة أخرى لذلك لا يتم تركيب الوحدة الداخلية في لرضية البكونة إلا إذا كانت واسعة بما يكفي لو كانت لها سور حديد أو ألومنيوم بحيث لا تسد الهواء

4) وضع الوحدة الخارجية على الكابولي:

إذا كان الكابولي مثبت من أسفل شباك أو من خارج بكونة بذلك يكون أصعب من أي وضع آخر في وضع الوحدة الداخلية على الكابولي حيث يقوم شخصان على الأقل بحمل الوحدة من الجانبين ثم يتم وضعها على سور البكونة أو الشباك أولاً

ثم بعد ذلك يتم إملالتها وإسقاطها على الكابولي وليس المهم ضبط وضعها في البداية وإنما المهم أن يتم التنزيل فقط وتحميل ثقلها على الكابولي وبعد ذلك يتم ضبط وضع الوحدة على الكابولي ويفضل ربطها بجذب كلونش لخفض الصوت كما بالشكل .





ملحوظة: كـ6

يقوم بعض الفنيين للأسف بالقفز والوقوف فوق الكابولي لاختبار قوة ثبيته كما يتم لحياناً عمل ذلك لربط أو توصيل مواسير أو أسلاك للوحدة الخارجية وهذا بالطبع شيء خاطئ لأن احتمال السقوط ولزد وحادة الإنسان أثمن بكثير من أي جهاز.



: (BACK 2 BACK)

معنى ذلك أنه يتم تركيب الوحدة الخارجية خلف الوحدة الداخلية فمثلاً كما بالشكل الوحدة الداخلية تحت شباك الوحدة الخارجية تحت نفس الشباك من الخارج ويفضل أغلب الفنيين هذا الوضع حيث أنه لا يتم تطويل المواسير ولا تظهر المواسير بداخل المكان.

5) مد للمواسير والأسلاك بين الوحدتين وعزلهم:

تكون المواسير ملفوفة ويتم قرد الجزء المطلوب حسب المسافة بين الوحدتين مع حساب المنحنيات في الطول ويجب عزل المواسير بلفها ببلاستيك وذلك لتحسين الشكل الجمالى وأيضاً لحماية عزل الأرم فلاكس الموجود على المواسير من الشمس والعوامل الأخرى وطريقة العزل هي أن يتم لف البلاستيك على المواسير وكابل للعزل والضغط بشدة لإحكام العزل ويكون النف حلزوني بحيث تدرجياً نصل لنهاية المسورة ويتم عزلها وفي النهاية يتم قطع العزل البلاستيك ولف نهايته بشرريط لحام (ربطة) موجود نظامين للعزل وهما العزل قبل تركيب المواسير والعزل بعد تركيب المواسير .




للعزل قبل تركيب المواسير :

يتم ذلك في حالة أن يكون خط سير المواسير يصعب الوصول إليه بعد التركيب وبالتالي لا يمكن عزلها بعد التركيب وفي هذه الحالة يتم مد كابلات السلك لواصلة بين الوحدتين بجانب المواسير بحيث يتم عزل المواسير والسلك معاً .



للعزل بعد تركيب وتوسيع المواسير :

يتم ذلك إذا كانت المواسير بعد تركيبها تكون في متناول اليد ويمكن الوصول إليها وعزلها بسهولة .



ملحوظة:

يجب خلق بدلية العاشرتان بشرط لحام لو بكون بلاستيك لو بالطبع الخامسة بها قبل إمرارها من لفحة بالحاط لمنع الأتربة.



تكييف المواسير:

من أهم وأصعب خطوات تركيب التكييف الإسبليت هي عملية تكييف المواسير حيث أنها تكون صعبة وحساسة جداً لأنه قد يحدث خنق للمواسير ولا يظهر بسبب العزل (الأرم فلكس) وبسبب مشاكل كثيرة في الضغوط وفي كفاءة للجهاز وبالطبع تكون المسورة الأكبر في القطر هي الأصعب في التكييف لذلك تقوم بعض الشركات بعمل آخر جزء من هذه المسورة على شكل مواسطه (باي) لسهولة التكييف. ويوجد شرح مفصل للتشي والتكييف في باب العدد والعمليات على المواسير.

6) تطوير مواسير التكييف الإسبليت:

يتم توريد ماسورتان نحاس مع أي تكييف إسبليت وتكون هاتان الماسورتان عادةً معزولتان بالأرم فلكس وعادة تكون أحجامهما كبيرة في القطر (مسورة الغاز) والأخرى ذات قطر أقل (مسورة السائل) وتحتاج الأقطار من نوع لآخر ومن قدرة لأخرى وهذا لا يهم في شيء ولكن المهم هو للطول حيث تختلف أطوال المواسير من شركة لأخرى ولكن الأكثر انتشاراً والحد الأنوى هو أن يكون طول المسورة الواحدة 3 متراً وتكون هذه المواسير ملفوفة فإذا كانت المسافة بين الوحدتين مثلاً 2 متراً فإنه يتم فرد هذا للطول فقط ويترك المتر الباقي ملفوف كما هو ويكون بجانب الوحدة الخارجية ولا يتم قطعه ولا توجد مشكلة في ذلك ولكن المشكلة تكون إذا كانت للمواسير قصيرة أي إنها مثلاً 3 متراً والمسافة بين الوحدتين مثلاً 7 متراً أي أنه المطلوب إضافة 4 متراً للمواسير لذلك يتم قطع شفة الفلير من ناحية واحدة وفك الصاملولة ويتم عمل توسيع (سودج) في المسورة بحيث يتم توصيل 4 متراً إضافية للثلاثة أمتار الأصلية عن طريق اللحام ثم يتم عمل شفة فلير لل نهاية المسورة الجديدة بعد تركيب الصاملولة بها ويجب أن يكون هذا الطول الإضافي معزول بالأرم فلكس وكل ما يتم عمله في أحدي الماسورتين يتم عمله في المسورة الأخرى وبذلك تصبح كل ماسورة بطول 7 متراً بعد أن كانت 3 متراً وبها لحام ولا يوجد اختلاف في باقي خطوات التركيب.

عيوب تطوير المواسير:

بالطبع تطوير المواسير هو شيء غير جيد حيث أنه قد يسبب إجهاد على الضاغط وقد يسبب الخلل في كفاءة للتبريد ولكن المشكلة الأهم أن إطالة المواسير وخاصة مسورة السحب (الغاز) يسبب عدم رجوع الزيت المخلط بالغاز عادةً في الدائرة للضغط بسهولة وهذا قد يؤدي لتلف الضاغط بالإضافة إلى أن العميل يقوم بدفع تكاليف تطوير المواسير . لكل ذلك يجب دائماً اختيار مكان تركيب التكييف بحيث تكون الوحدتان قريبتان من بعضهما بحيث لا تحتاج لتطويق المواسير ولكن أحياناً تكون ظروف المكان أنه إما أن يتم تركيب الوحدة الخارجية على مسافة بعيدة وإما لا يتم



لتركيب لذلك يكون لفني مضطر لتركيب الجهاز وتطویل المواسير طالما لا يوجد حل آخر وبالطبع كلما قل الطول الذي يتم إضافته يكون أفضل .

الحد الأقصى لإطالة المواسير :

لا يوجد حد أقصى لإطالة المواسير حيث أن لفني يكون مجبر على ذلك وليس له اختصار وأحياناً يقول البعض أن الحد الأقصى هو مثلاً 10 متر ولكن لنسائل للسائل هل لا أضطر لتطویل 11 متر فلن يفعل بالطبع سيطول لا 11 متر فإذا صادف بعدها جهاز يحتاج إلى 12 متر ماذا سيفعل لخ أي لهذا نقوم بتطویل المواسير حسب ظروف المكان التي تكون مجبرين عليها أي كان الطول مختلف ولكن إذا كان الطول للمضاف كبير (أكبر من 10 متر مثلاً) فيفضل عذ تحديد قدرة الجهاز المناسبة للمكان أن يتم اختيار قدرة أكبر من المناسبة لمساحة المكان (راجع ذلك في الجزء الخاص بالمعاينة) . وأيضاً يفضل أن يتم تغيير قطر الماسورة الكبيرة (المصب) بالمقياس الأكبر .

7) مصيدة للزيت oil trap ومصددة للسائل liquid trap :

تحت أحياناً مشاكل بسبب رجوع سائل الغريون والزيت للضاغط حيث أن رجوع سائل الغريون للضاغط قد يسبب تلفه والمطلوب منع ذلك وعدم رجوع الزيت من للمبخر للضاغط يسبب سخونة الضاغط وتلفه كما قد يسبب حدوث سد في المبخر والمطلوب للتأكد من رجوع الزيت ويتم ذلك على وضع الوحدة الداخلية بالنسبة للوحدة الخارجية ويوجد حالتين لذلك وهما :


- الوحدة الداخلية أعلى من الوحدة الخارجية :

في هذه الحالة يكون رجوع الزيت للضاغط أسهل وهذا جيد ولكن يمكن أيضاً رجوع السائل لذلك يفضل عمل مصددة سائل بجانب الوحدة الداخلية كما بالشكل



- الوحدة الخارجية أعلى من الوحدة الداخلية . لو في نفس المستوى :

في هذه الحالة يكون من الصعب رجوع السائل للضاغط وهذا جيد ولكن رجوع الزيت يكون أيضاً صعب لذلك يتم عمل مصددة زيت بجانب الوحدة الداخلية كما بالشكل حيث أن الزيت يتجمع في المصيدة ثم يحمله الغريون عذ سحب للضاغط له





ملحوظة: ٣٦

عمل هذه المصايد ضد التركيب شيء صعب جداً لذلك يقوم أغلب الفنيين بعمل مصيدة ضد الوحدة الخارجية عبارة عن ترك لفة أو اثنان من المواسير بجانب الوحدة الخارجية وذلك حسب الطول الراهن في التوصيات وذلك يكون أسهل بكثير ويوفّي بالغرض سواء من ناحية الزيت لو للسائل وسواء كانت الوحدة الداخلية أعلى أو أسفل.




(٨) ربط التوصيات بين الوحدتين:

بعد مد التوصيات بين الوحدتين يتم ربط التوصيات ومن المفترض أن شفة الغلير للنحاس مع الربط الجديد لا يحدث منها تسرب ولكن يقوم أغلب الفنيين لزيادة الاطمئنان بلف ماتع تعرّب (تيلفون) على سن القلاووظ قبل الربط وأحياناً يقوم البعض بلف التيلفون على الشفة للنحاس من الخارج .

نوع ربط الصامولة للنحاس :

هذه النقطة هامة جداً حيث أن ربط الصامولة للنحاس قد يظهر أنه شيء بسيط ولكن قد يتبع هذه مشاكل كثيرة فمثلاً يجب أولاً تركيب الصامولة وربطها بلفها باليد لأكثر من حوالي ثلاثة لفات لأنها إذا لفت لفة واحدة فقط وتصدّر تكون معنى ذلك أن من القلاووظ



لم يكن عمل في بدأ تركيب فلاً تم تكملة للربط بمفتاح فله سيعود تأكل في سن القلاووظ فإذا حدث تأكل في الصامولة فيمكن تغييرها بسهولة وعمل شفة جديدة للمسورة أما إذا حدث تأكل في سن قلاووظ المحبس بالجهاز فتكون مشكلة كبيرة حيث يجب تغيير المحبس كله ولو حام مواسير جديدة بدلاً منه وبالتالي تفريغ شحنة الجهاز (ويمكن إلغاء المحبس ولو حام المواسير ببعضها ثم إعادة الشحن) . لذلك يجب لف الصامولة باليد حوالي ثلاثة لفات على الأقل للاطمئنان ثم يتم تكملة الربط بالمفتاح المناسب ويجب أن يكون الربط محكم حتى لا يحدث تسرب من الصامولة ولكن إذا تم الربط بزيادة فإنه قد يسبب حدوث شرخ بالصامولة أو تأكل بسن القلاووظ النحاس لذلك يجب أن يتم للربط بقوة مقبض اليد وليس بقوة الذراع كله بعد الربط وقبل فتح محبس الوحدة الخارجية يجب أولاً التخلص من الهواء الموجود بالوحدة الداخلية والمواسير ويتم ذلك بما عن طريق عمل تفريغ للوحدة أو عن طريق عمل برج .




(9) عمل تفريغ للوحدة الداخلية قبل فتح محبس الوحدة الخارجية :

يتم توصيل طلمبة التفريغ بمحبس الوحدة الخارجية بحيث يتم توصيل خرطوم العداد الأزرق بمحبس الغاز (للمحبس الكبير) أما لخرطوم الذي في منتصف الجيدج ف يتم توصيله بطلمية التفريغ ويتم تشغيل الطلمبة وفتح محبس الجيدج للبدء في عمل تفريغ الوحدة الداخلية كل ذلك قبل فتح محبس الوحدة الخارجية وذلك لمدة لا تقل عن 10 دقائق (كلما مرت المدة يكون الفصل) وبعد ذلك يتم حلق محبس الجيدج أولاً ثم غلق الطلمبة بعد ذلك (راجع عملية التفريغ في باب الشحن).

عمل طرد للهواء (بيرج) للوحدة الداخلية بأسطوانة فريون:

في حالة عدم وجود طلمبة تفريغ يمكن طرد الهواء بأسطوانة فريون حيث أنه بعد توصيل وربط المواسير بين الوحدتين يتم تركيب الجيدج بأحد بلوф الخدمة (أي بلف



من البلفين) وتوصيله بأسطوانة لفريون ثم يتم فتح محبس الجيدج بحيث يبدأ الغاز في الدخول للوحدة الداخلية ثم يتم الضغط على إبرة البلف بالمحبس الآخر لفتحه ليخرج ويدفع أمامه الهواء الذي بالوحدة الداخلية كله وتستمر هذه العملية لحوالي 5 ثواني ثم يتم غلق محبس الجيدج وبذلك يكون قد تم طرد للهواء الذي بالوحدة الداخلية والمواسير

عمل طرد للهواء (بيرج) للوحدة الداخلية بنفس شحنة الجهاز


يتم فتح أحد المحبسين للحظة وخلفه سريعاً ثم يتم الضغط على بلف المحبس الآخر لفتحه بحيث يتم تسريب الغاز الذي دخل للوحدة الداخلية ليخرج الغاز ويدفع أمامه الهواء الذي بالوحدة الداخلية كله وتستمر هذه العملية لمدة حوالي 5 ثواني

بعد ذلك يتم فتح المحبسين حتى النهاية ثم يتم اختبار التسريب برشاوي لصاليون على اللوصلات التي تم ربطها وعلى البلوف وإذا وجد تسريب يتم زيادة ربط الصامولة قليلاً




بعد ذلك يتم تشغيل الجهاز وتجربته للتتأكد من ضبط شحنته كما جاء في الجزء الخالص

بشحن التكييف حيث قد يحتاج الجهاز لزيادة شحنته بدلاً من الجزء الذي تم تسريبه لثناء عمل عملية البيرج.



(10) فتح للمحالب:
بعد طرد الهواء يتم فتح للمحالب وإطلاق للشحنة يتم عمل اختبار تسريب على الصواميل فإذا وجد تسريب بأحد الصواميل يتم زيادة ربطه قليلاً حتى يمنع التسريب.



(11) توصيل خرطوم الصرف:

بعد ذلك يتم تركيب خرطوم الdrain (للصرف) في حوض الماء ويتم إخراجه للخارج مع المواسير لصرف الماء في الخارج وإذا كانت المواسير تسير لأعلى أو لمكان لا يصلح الصرف فيه فيتم وضع الخرطوم في أي وعاء أسفل الجهاز ويقوم العميل بتقريمه كلما يمتلئ.

(12) للتأكد من شحنة الجهاز وصرف الماء:

في النهاية يتم سكب ماء على المixer أو على الحوض بالوحدة الداخلية للتأكد من سريان صرف الماء بصورة طبيعية ثم يتم توصيل التيار العمومي للجهاز ويتم تشغيل للجهاز وتجربته ويتم التأكد من ضبط شحنة الجهاز كما هو منكور في باب الشحن.



كتاب التكليف

فک التکبیر الشیعی :

- يتم نصل طرف التيار الكهربائي للعمومي من الجهاز .
 - يتم ذلك لواجهة البلاستيكية للجهاز ثم يتم سحب الجهاز للخارج وإذا كان ذلك صعباً يمكن محاولة إخراج الجهاز عن طريق مفك عادة كبير أو أي قطعة حديد كبيرة وقوية تستخدم كمثلثة من أسفل الجهاز أو من الأجلب بالتبادل حتى يخرج الجهاز وإنزاله على الأرض.
 - يتم ذلك للبرولاز الخالص بالجهاز كما سبق في عملية التركيب ثم يتم نزع أي عزل ملبيين كيسنج للجهاز والحااط (السليكون مثلاً كما سبق في التركيب) ثم يتم ذلك مسامير تثبيت الكيسنج وتركيب واجهة للجهاز مكلناها لفظه لمكان تركيبه أو تخزينه

كتاب التكليف الالهي

عندما يكون المطلوب فك التكليف الإسبليوت لنقله لمكان آخر أو فك الوحدة الداخلية لعمل إصلاح بها فيختلف ذلك حسب نظم التكليف إذا كان نظام اللواكيير (النظام القديم) أو كان نظام المحابس (النظام الحديث) حيث أنه في حالة نظام اللواكيير يتم طرد المسحنة وفك لوواكيير الجهاز وبعد إعادة تركيبه يتم تفريغه وشحذه مع مراعاة الآتي :

- يتم خلق كل الوصلات واللوكيز سواء في الوحدتين أو في المعاشير (بقطع بلاستيك مثلاً أو بشرط لحام أو بأي طريقة أخرى) قبل ذلك من العلطة لضمان عدم دخول تراب لو أي شوائب أثناء ذلك والنقل والتركيب بعد ذلك .
 - يتم طرد للشحنة من بلوغ الخدمة ولا قبل ذلك اللوكير حتى لا يحدث الدفافع فجائي للغاز قد يسبب حدوث خصم للمعاشير أو قد يسبب أضراراً لل الفني لو قد يسبب خروج زيت يكميات كبيرة من الدائرة مع الغاز بالخارج .

يُوجَد عادةً جوان (سيل) بداخل كل لاقور وعاليًا بعد ذلك يكُون هذا الجوان قد تلف لذلك يتم إخراجه من مكانه وتركيب جوان جديد بدلاً منه بنفس المقلنس .

- عند تركيب التكييف يتم التركيب والتوصيل كما جاء في ل الجزء الخاص بتركيب التكييف ولكن بعد ذلك يتم عمل تفريغ وشحن للجهاز .

كما سبق فأن ميزة نظام المحابس في أنه يمكن تخزين شحنة الجهاز في الوحدة الخارجية ثم فكه و عند إعادة تركيبه يتم فتح للمحابس كله جهاز جديد حيث تكون شحنته في الوحدة الخارجية مثل أي جهاز جديد .





كيفية تخزين الشحنة في الوحدة الخارجية عن طريق المحبس :

- يتم تشغيل الجهاز ثم يتم غلق محبس السائل (الصغير) حتى تهليته ومع استمرار عمل الضاغط فلن يسحب كل الغز الموجود بالمixer ويضغطه في المكثف وبما أن الدائرة بها سد عن طريق المحبس للمغلق فلن كل الشحنة متجمعة في المكثف.

ملحوظة هامة : ص 6

إذا كان يوجد بالجهاز لو بشر أو هاي بشر فإن الضاغط سيفصل نتيجة فصل أحدهما (غالباً التويرشر يفصل لولا) ولن نتمكن من تكميل تخزين شحنة الجهاز لذلك يجب إما حمل كوبيري على طرف التويرشر أو الضغط على زر الري ست الخاص به أو الضغط على كونتاكت الكونتاكتر بذلك لا يستمرار توصيله وعدم فصل الضاغط .

- بعد حوالي دقيقة يتم خلق محبس الغاز (الكبير) ثم يتم فصل الضاغط وبذلك يكون قد تم تخزين الشحنة في الوحدة الخارجية.

ثالثاً: فك وتركيب أجزاء الأجهزة المختلفة

في حالة حدوث بعض الأعطال يكون للمطلوب ذلك بعض أجزاء للجهاز وإعادة تركيبها أو تغييرها كما أنه أحياناً يحدث أعطال في تثبيت وتركيب بعض الأجزاء لذلك سيتم فيما يلى شرح طريقة ذلك وتركيب أجزاء الأجهزة المختلفة مع الوضع في الاعتبار أن طرق التثبيت والتركيب التي تتبعها المصانع هي متنوعة ومتفيرة ولهم لها قواعد ثابتة وتتضمن أيضاً للاجتهاد ولكن يوجد نظم منتشرة ويوجد قواعد عامة يجب عليك أن تعرفها وهي ما سيتم شرحها فيما يلى :

مقدمة عامة في الفك والتركيب :

- عند ذلك أسلك من أي جزء كهربائي يفضل كتابة ألون الأسلك في ورقة ولعام كل لون للطرف المتصل به بالترتيب بحيث يكون من السهل عند إعادة التركيب أن يتم توصيل الأسلك بنفس الترتيب وذلك لختصار الوقت والجهود

- المبدأ العام المشهور في الفك والتركيب أن ترتيب التركيب عكس ترتيب ذلك أي أن آخر جزء تم فكه يكون أول جزء يتم تركيبه .

- إذا كان يوجد مروابيل بكاميرات ففضل تصوير أي جزء قبل فكه لكي يمكن الرجوع للصورة والتذكر منها إذا وجدت صعوبة ضد التركيب .

- يفضل الاحتفاظ بالمسامير التي يتم فكه بجانب كل جزء مفكوك حيث أن لحجم المسامير أحياناً تكون مختلفة وإذا تم وضعهم مختلطين فإنه قد يتم تركيب مسمار كبير بدلاً من مسمار صغير أو العكس ويفضل البعض بأن يتم تركيب المسامير في أماكنها حتى لا تضيع أو تختلط وذلك لحين التركيب مرة أخرى .



الخدمة والأخطاء

فك المسامير أو تصويمها التي بها صدأ:

يحدث كثيراً أن يكون المسamar أو الصاملولة المطلوب فكها به صدأ وبالتالي يكون الفك صعب جداً ويوجد بعض الطرق المتقدمة عند حدوث هذه المشكلة كالتالي:

- يتم لولا صنفراً الجزء الظاهر من المسamar الذي به صدأ (رأس المسamar أو باقي من المسamar إذا كان ظاهراً) ويتم ذلك بورق صنفراً أو فرشاء ملك.

- يتم بعد ذلك لدق طى المسamar أو الصاملولة بشدة لعدة مرات ويفضل حذف الدق على المسamar لأن يتم ذلك بالفك حيث أن الدق يحدث خلخلة للصدأ وليسا يؤدي لأن يحدد المفك نفسه مكان داخلي رأس المسamar المتتكل. بعد ذلك يتم تقطيع بعض قطرات زيت (أي نوع زيت) على من المسamar والصاملولة من كل الاتجاهات المتاحة ويلجأ البعض لوضع مزيل للصدأ ثم يتم بعد ذلك محاولة الفك مع ملاحظة أنه يجب الضغط على المفك بقوة لأنه أحياناً يفلت المفك من مكانه لثناء محاولة الفك مما يؤدي لتتكل رأس المسamar وكلما كان مقاس المفك مناسب لمقاس المسamar يكون ذلك أفضل.

- إذا كان رأس المسamar به تكل ولن يجدي استخدام المفك يمكن استخدام بنسنة لو قصافة لإدارة رأس المسamar حتى ولو لأول لفة فقط لأنه في المعتمد إذا لف المسamar لفة واحدة وتحرك فلن الفك يكون سهل بعد ذلك.

- إذا لم تجدي كل للمحلولات السليقة فإنه يتم قطع المسamar إما بمنشار حدلبي أو ببرى رأس المسamar بالصاروخ أو بالدخول في منتصف رأس المسamar بالشنيور بعد ذلك يتم تركيب مسامار جديد بصلملولة أو تركيب مسامار بورمه بمقاس أكبر من الأصلي لأن مكان المسamar القديم يكون قد اتسع أو يمكن استخدام البرشام الألومنيوم إذا كان ذلك متاح بدلاً من المسamar مع الأخذ في الاعتبار أن مسامير لربط أقوى من البرشام.

فك وتركيب لجزاء التلاجة والتدبي فريزر

فك وتركيب لضاغط

لولا الفك:

كما سبق في كتاب الدوائر الميكانيكية عادةً يكون الضاغط مثبت بأربعة مسامير وقواعد مطلطة وتكون ملسوقة للطرد والسحب ملحوظتان بال مختلف فإذا كان الضاغط القديم تلف وسوتم لستداله فيجب قطع المسامير من أقرب نقطة لجسم الضاغط حتى لا يتم تقصير مواسير الدائرة ولكن إذا كان الضاغط سويم فكه وإعادة تركيبه مرة أخرى لأي سبب فلا يتم قطع المسامير قريراً من جسم الضاغط وإنما يتم القطع في مكان بعيد عن جسم الضاغط لكي يمكن إعادة اللحام فيه مرة أخرى بسهولة.

قبل البدء في فك أي ضاغط يتم فك أصلك لروابط الكهربائية أو المجموعة الكهربائية به يتم بعد ذلك فك الأربع مسامير الخاصة بالضاغط ثم يتم رفع الضاغط من مكانه وفي حالة أنه سرعان تركيب الضاغط مرة أخرى فيجب الاحتفاظ بمسامير وقواعد التثبيت لكي يتم تركيبها مرة أخرى



تخزين الصماخت للذئب :

في حالة أنه يكون المطلوب تخزين صماخت قديم ولكنه سليم لفترة طويلة فلهذا قد يحدث به صدأ من الداخل وقد يتآكل الزيت الذي به وبالتالي عند استخدامه مرة أخرى سيعمل بصورة طبيعية ولكنه لن يستمر ويعيش العمر الطبيعي له لذلك نجد أن الصماخت الجديد يكون به نيتروجين لحمايةه من تلك العوامل ولذلك يفضل عند تخزين صماخت قديم أن يتم خفف ولحام ماسورة السحب ولحام بلف شحن في ماسورة الخدمة ثم يتم توصيل للبلف بأسطوانة مركب التبريد (نفس النوع الذي يعمل به الصماخت) وتكون مغلقة ويتم تشغيل الصماخت لمدة دقيقة على الأكثر لطرد الهواء وتغريمه من الداخل ثم يتم فتح الأسطوانة لإعطائه شحنة غاز صغيرة لتخرج أيضاً من الطرد ثم يتم لحام ماسورة للطرد كل ذلك أثناء حمل الصماخت وبعد اللحام يتم فصل الصماخت وإعطاء شحنة أخرى من الغاز لضغطه ثم يتم فك الخرطوم ببلف الشحن وخلقه جيداً وبذلك يكون قد تم شحن الصماخت بالغاز متلماً يكون الصماخت الجديد مشحون بالنيتروجين وبالتالي يتم تخزينه لأي فترة مهما طالت دون حدوث أي مشاكل به .

ثانياً لتركيب:

- قبل تركيب الصماخت يتم التأكد من وضع الصماخت بحيث يتم تركيبه بنفس الوضع الذي كان عليه . وقبل التركيب أيضاً يتم التثبيت الفراغ المطاط الأريعة به بدون جلب المسافة للمعدن .
- يتم إسقاط الصماخت في مكانه ووضع جلب المسافة ثم ربطه كما كان.
- يتم بعد ذلك لحام مواسير الصماخت وتوصيل الروزيت الكهربائية والمجموعة الكهربائية.

ثالث وتركيب المكثف

بالطبع المكثفات المحكونة بعزل لفوم لا يمكن الوصول إليها أو فكها .


يجب لفك أي مكثف قطع بدايته ونهايته أو فك لحامه حسب الظروف.

المكثف الشبكية:

وهو الموجود في أغلب الثلاجات يكون مثبت بمسامير ظاهرة بالنظر وفكها سهل.

المكثف الجيري (ذو العروحة):

تحتختلف طريقة تثبيته من جهاز لأخر ولكن في الأغلب يكون مثبت من أعلى أو من أسفل فقط وليس من الأجناب ويكون مربوط في جسم الجهاز وفي بعض الثلاجات والدبب فريزر يكون مثبت مع الصماخت على قاعدة من الصاج يجب سحبها أولاً ثم فك المكثف بعد ذلك وفي بعض أنواع الدبب فريزر والثلاجات يكون الصماخت والمكثف مثبتان بجانب بعضهما وأحياناً يكونان على قطعة صاج يتم سحبها برفق للخارج ثم يتم فك الصماخت بعد ذلك .



تركيب أي نوع وأي نظام يكون مثل ذلك وبعد ذلك يتم التحام ذلك وتركيب المبخر بالطبع للمبخر المحظون بعزل لفوم لا يمكن فكه .
ذلك وتركيب مبخر الثلاجة للباب الواحد :

لولا الفك:

في الأنواع القديمة يكون للفريزر معلق في الكابينة بأربعة مسامير ولأن الفريزر دائماً به ثلج وماه فأن هذه المسامير تكون من الألومنيوم ومربوطة في خواص (فوش) من البلاستيك وهذا الفيشر يكون مثبت في شريحة حديد بأعلى الكابينة من جهة العزل ولا يمكن رؤيتها إلا بفك الكابينة وقبل ذلك هذه المسامير يتم أولاً خلع وشد باب للترmostats من مكانه بجانب الفريزر ثم يتم خلع حوض المياه الموجود أسفل للفريزر وتركيب رف من رفوف الثلاجة بدلاً منه حتى يسقط للفريزر عند فكه وينتسب على هذا الرف بدلاً من سقوطه في الكابينة مما قد يؤدي لخس مواسير للفريزر ثم يتم قطع



فك مسامير التثبيت وضع رف تحت الفريزر فك بباب الترmostats




للكابلاري من عدد الفلتر وقطع ماسورة الراجع من عند سحب الضاغط .
ثم يتم فك مسامير المبخر بمفتاح بالمقاس المناسب بحيث يسقط للفريزر على الرف .
يتم بعد ذلك سحب الفريزر لخارج الثلاجة ويوجد نظامان لذلك في بعض الثلاجات
لتقويمة كان يوجد خطاء بلاستيك في طهير الثلاجة خلف للفريزر مثبت بمسامير بحيث
إذا تم فك هذا الغطاء يمكن سحب للفريزر من الفتحة التي يخلف الثلاجة .



فك المبخر من ظهر الثلاجة

لما في الأغلب تكون ماسورة الراجع والكابلاري تمران من
فتحة صغيرة بظهر الثلاجة كما بالشكل بحيث يتم فرد
الماسورة وسحب للفريزر من واجهة الثلاجة .
ثانياً للتركيب :

للتركيب يكون بنفس أسلوب الفك ولكن يراعى عند ربط
المسامير التي تثبت الفريزر في سقف الكلبينة لأن يتم
لضغط على لفريزر لأعلى لثناء لربط .



ملحوظة: صحيحة


ثناء فك أو تركيب الفريزر يراعى الانتهاء ل MASOURE للراجع
والكابلاري لأن أي حركة حنفية قد تؤدي لحدوث خسق
وخصوصاً من عند منطقة اتصال ل MASOURE مع للفريزر
لذلك يجب العرص . وبعد ذلك يتم لف الماسورة بعرص .

فك وتركيب مبخر الثلاجة للتوفروست :

- مثلما في الباب الواحد يجب قطع للكابلاري والراجع من ليفن الثلاجة .
- يتم ثولا ذلك واجهة للفريزر حسب نظام تثبيتها والتي لحياناً يكون بها المرودة .




- في حالة المبخر الأفقي الذي يكون بالأسفل أرضية الفريزر يجب بالطبع فك أرضية للفريزر حسب نظام تثبيتها .
- يتم فك مسامير تثبيت المبخر في جسم الثلاجة ثم يتم فك المخازن والتزود بهك وأي جزء يكون مثبت على المبخر أو على الأقل ذلك لطرف السلك الخاص بهذه الأجزاء لسحبها مع المبخر .



- يتم فرد ملسوقة الراجع في ظهر الثلاجة بحيث يتم سحب المبخر من داخل للفريزر للخارج من عند الباب .
- للتتركيب يكون بنفس أسلوب الفك ويراعى أيضاً الحرص لعدم خس المولسير فك وتتركيب الألواب
للثلاجة للباب الواحد:
يتم فك مسامير المفصلة العليا قليلاً بما يسمح برفع المفصلة وإخراج الباب .




لما للمفصلة السفلية تكون كما بالشكل ولا يوجد داع لفكها





التلاجة للبابين:

لذاك باب التريزر يمكن ذلك المفصلة العلوية فقط ولذاك البابين معاً يتم ذلك المفصلة التي



في المنتصف صباع بين البابين بلاستيك ويكون عمود المفصلة مركب في صباع بلاستيك بالباب كما بالشكل.

باب الدبب تريزد:

في النوع الرأسى يكون مثل التلاجة الباب الواحد أما في الدبب تريزد الأفقي ففي الأطهاب يكون مثبت عن طريق مفصلتان بهما ياي أو سوسته لكي لا يسقط الباب ويغلق بعد فتحه ويتم ذلك المفصلة عن طريق مساميرها للموضعية بالشكل .



المفصلة بغضانها



الباب مغلق





الباب مفتوح

تغيير اتجاه فتح الباب في بعض التلاجمات :

يوجد إمكانية في بعض التلاجمات في تغيير اتجاه فتح الباب بحيث يكون المعتمد لن الباب يتم فتحه ناحية اليمين ولكن يمكن تغيير أماكن المفصلات وفتحه ناحية اليسار وذلك في حالة إن كان وضع للتجارة وظروف المكان يكون الأفضل لها ذلك ويتم عمل ذلك بأنه لو لا يتم التأكد من وجود هذه الإمكانية حيث نجد أن كل مفصلة من مفصلات الباب لها مكان للمسامير وللتنبيت في نفس مكان المفصلة من الجهة الأخرى ونجد أن أماكن المفصلة في الباب نفسه لها أيضاً مكان في الباب من الجهة الأخرى وبالتالي يتم ذلك المفصلات ونقل كل شيء للجهة الأخرى وإعادة الربط مرة أخرى وبالنسبة لمقبض



للباب فإنه إما يكون له مكان أيضاً بحيث يمكن نقله للجهة الأخرى وإما يكون لا يوجد مقبض بباب بارز وبالتالي لا تحتاج لنقله.



المكان البديل للمسامير والمفصولة


مكان المفصولة العليا

ملحوظة:

أحياناً يتم تغيير اتجاه فتح الباب ليس لظروف المكان أو لطلب العميل ذلك وإنما لحدث سداً وتلف بباب بأماكن المفصولة وأصبح يوجد مشكلة في خلق وفتح الباب فيتم تغيير الاتجاه والاستفادة من أن لم يكن المفصلات في الجهة الأخرى لازلت سليمة

چوان للباب:



چوان للباب يكون من المطاط وفي أغلب الأنواع يكون بداخنه مغناطيس كما بالشكل .



المغناطيس

الچوان

وفي بعض أنواع الثلاجات وخصوصاً ثلاجات العرض عندما يكون الباب له لكرة لنقله فلين للچوان يكون بدون مغناطيس ويوجد طرق مختلفة لثبيت الچوان فمثلاً يوجد چوان يتم ثبيته عن طريق زنقه بخوصة معدن مريبوطة بمسامير في الباب كما بالشكل وفي بعض الثلاجات لا يوجد خوصة ولكن يتم زنق الچوان ببلاستيك خ丈اء الباب من الداخلي بدلاً من الخوصة . ويوجد چوان يتم ثبيته بنظام يسمى نظام الكبس أو للضغط حيث أن خ丈اء الباب من الداخلي يكون محكم مع الباب عن طريق مادة العزل وهي لفوم للمحقون والچوان يكون مزدوج بينهما وفي هذا النظام يكون الفك سهل بعد لفوم بقوة للخارج كما بالشكل لما التركيب غيره تكون أصعب حيث يتم فتح مليون باب الصاج وللخ丈اء البلاستيك بمفك والضغط على الچوان لتركيبه كما بالشكل .





ملحوظة:

في نظام الكبس الساقي يحدث أحياناً بعد التركيب أن يكون ضغط الغطاء للبلاستيك على الجوانب قد أصبح ضعيف نتيجة الفتح بينهما بالمنفذ أثناء التركيب مما يؤدي لفك الجوانب عند فتح الباب . فإذا حدث ذلك يجب عمل ثوب بالشنيور وربط شطام الباب في صاج الباب بمسامير بورمه (حوالي ثلاثة ثوب في كل جنب) حسب النظام السابق شرحه .

فك وتركيب الترموموستات

طبة الترموموستات :

طبة الترموموستات في الثلاجة الباب الواحد يكون عادة مثبت بها الترموموستات واللمبة وفي بعض الأنواع يكون مثبت بها مفتاح اللمة ومن حيث طريقة تثبيتها تكون أحيلاناً مربوطة بمسامير فقط بحيث يتم فك هذه المسامير لقطع العلبة بالترموموستات وأحياناً تكون العلبة مثبتة بمسمار واحد وباقى التثبيت يكون عبارة عن ريش بلاستيك وعند فك المسamar يتم خلخلة للعلبة بهدوء لكي لا تكسر الريش ويتم فك العلبة . أما بالنسبة



نظام الجوانب


الفك

التركيب

لطريقة تثبيت الترموموستات في العلبة فتكون إما بمساميرين وإما بضمولة.

علبة الترموموستات نظام السوككت :

في أغلب أنواع الترموموستات تكون الأسلاك الواسطة له عبارة عن كابل يخرج من العزل الذي في جسم الثلاجة وينهاية الأسلاك ترامل، وفي بعض الأنواع يكون كابل الأسلاك المتصلة بعلبة الترموموستات بذهاقة روزيتة كما بالشكل وتكون لطرف الترموموستات واللمبة والمفتاح متصلة بروزيتة مقابلة بحيث يتم تعشيق لروزيتان ببعضهما وعند فك العلبة يتم نزعها بشدة لفك الروزيتة .





تغيير الترمومسات في الثلاجة الباب الواحد :

يتم أولاً فك لكره الترمومسات وغطاء اللعبة كي لا ينقطع سلكها من الاهتزاز والحركة.

يتم ذلك مسامير تثبيت علبة الترمومسات ثم يتم فك الترمومسات من العلبة كما يتم نزع باب الترمومسات من الجرف الخاص به في الفريزر ويختلف مسار باب الترمومسات حسب نوع الثلاجة كما يلى .


• تغيير الترمومسات في الثلاجة الباب الواحد القديمة :

يمر البالب من خلف علبة الترمومسات بداخل العزل ويخرج من فتحة بجانب الفريزر



ويما أنه لا يمر بداخل ماسورة فله إذا تم سحب الترمومسات القديم لن يكون من الصعب تركيب باب الترمومسات الجديد لذلك قبل سحب الترمومسات القديم يتم ربط نهاية

للباب في قطعة طويلة من الخيط القوى ويراعى في لربط أن يتم لف الخيط لفتين على الباب ثم ربطه ربطه واحدة أو بالأكثر ربطتين لكي لا يكون ربط الخيط سميك لكي يمر بسهولة من الفتحة التي بالكافية وبعد ذلك يتم سحب الباب القديم بحيث يحل الخيط محل الباب ولثاء سحب الباب القديم يتم تحريكه عدة مرات ذهاب وعودة كلانا نقوم بعمل لشر بمنشار وذلك لتوسيع مكان الباب لتسهيل مرور الباب الجديد ويتم بعد ذلك لف الخيط من الباب القديم ويتم ربطه في باب الترمومسات الجديد .




أهم خطوة في تركيب الترمومسات هي أن يتم عمل ميل خفيف كما بالشكل لنهاية باب الترمومسات لكي يخرج الباب بسهولة عند وصوله لفتحة التي بجانب الفريزر ثم يتم سحب الخيط بهدوء لسحب الباب الجديد وعند وصول الباب لفتحة فله يجب محاولة إخراجيه بدون شد للخيط بقوة لكي لا يفلت الخيط من الباب ويجب لثاء سحب الخيط أن يتم دفع الباب باليد من أسفل من عذر مكان علبة الترمومسات ولا يمكن شد الخيط



فقط ولضمان أن العمل الذي تم عمله سيكون في اتجاه الفتحة وليس في اتجاه آخر يتم مسح الترمومستات كما بالشكل بحيث لا يلف أثناء التركيب .

إذا انقطع أو فلت لخيط أثناء لفك أو التركيب فإنه يتم عمل العمل لل السابق شرحة في نهاية الباب في الترمومستات الجديد ثم يتم قياس المسافة المطلوب دخولها بين حلبة الترمومستات وبين فتحة خروجه ويتم أخذ المسافة بالباب الجديد لتحديد المسافة التي سيدخلها ليصل لفتحة الخاصة به ثم يتم مسكه كما سبق ويتم إدخال الباب في مكانه والاعتماد على المحاولة المتكررة مع تحريكه في اتجاهات مختلفة حتى يحدث أن يظهر الباب من لفتحة الخاصة به ويتم سحبه وهذه الطريقة بالتأكيد تكون أصعب من سحبه بالخيط وتحتاج لوقت ومحولات أكثر ولكن في النهاية سوف تنجح بعد ذلك يتم تركيب الترمومستات والعلبة الخاصة به كما تم لفك .

بعد ذلك يتم تركيب بالبر الترمومستات في الجراب الخاص به في الفريزر ويجب كما سبق أن يكون محكم جيداً ولزيادة في طول الباب يتم إخفائها بعده خلف الفريزر لكي لا تصطدم بدرج المياه عند تركيبه .



بعد ذلك يتم تشغيل الثلاجة لفترة (حوالي 45 دقيقة على الأقل) للتأكد من فصل الترمومستات وفي حالة عدم فصله يتم تركه لوقت أطول وإذا لم يفصل بالرغم من ارتفاع البرودة بالرغم من ضبط كرة الترمومستات على أقل درجة فلنتم عمل رجلash له كما سبق في كتاب الدواير الميكانيكية .

ملاحظات:

- يمكن عمل توسيع بين كابينة للثلاجة البلاستيك وبين العزل بأن يوضع أي شيء (يد مفك مثلاً) بينهما بحيث يسهل التركيب .
- يمكن أن يتم تسليط ضوء مصباح صغير بين الكابينة والعزل لكي يمكن رؤية ظل الباب أثناء مروره والتحكم وبالتالي في مساره .
- في حالة ثني الباب بشدة فإنه سوف ينكسر ويتسرب الغاز الذي بدخله ويتلف لذلك يتم عمل ميل خفيف له ولكن بدون ثبيه بشدة أو خمسه .
- طالما أن الترمومستات 2 طرف فلا يوجد فرق في توصيل أحراشه ويمكن عكسهما



• يجب الانتهاء لوضع تركيب الترمومترات قبل تركيبه وتنبيه حيث يتم الأكروه الخاصة به ويتم لف الأكروه حكس عقارب المساعدة لضبط الترمومترات على وضع الإنفاق أو الصفر وبالتالي يتم معرفة الوضع المضبوط لتنبيه للترمومترات بحيث يكون قراءة الأكروه على الصفر مقابلة وظاهرة لذا لأنه إذا تم تركيب الترمومترات بأي وضع مختلف فلنجد أنه لكي يتم ضبط الترمومترات على وضع الإنفاق تكون الأكروه على رقم أو درجة غير الصفر .

• **تغيير الترمومترات في الثلاجة الباب الواحد الحديثة :**

كما سبق فإن تغيير الترمومترات في النظام القديم صعب ويحتاج لوقت طويل لذلك فإنه في الثلاجات الأحدث تم إمداد الباب بالترمومترات بخارج العزل إلى لفريزر بحيث يتم ذلك وتركيب الترمومترات بسهولة وبدون الحاجة لسحب القديم وتركيب الجديد بخطوة لأن الباب يكون ظاهر من داخل الكابينة بطوله ولكن في هذه الحالة يكون مركب على الباب قطعة خرطوم بلاستيك تسمى مكرونة كما بالشكل وذلك لكي يتم حل الباب (ماعدا نهايته) بحيث لا تؤثر عليه أي حرارة إلا للجزء المنتسب على لفريزر وغير معزول وعند تغيير الترمومترات يتم ذلك وسحب هذا الخرطوم من الترمومترات القديم وتركيبها لباب الترمومترات الجديد وهي حالة عدم وجود هذا للخرطوم يمكن شراء خرطوم حل (مكرونة) من محلات لوازم لف المولدين وتركيبه . (أي خرطوم يصلح وليس من الضروري أن يكون من نوع حازل)




ملحوظة: كـ ٦

من الممكن تركيب الباب الترمومترات الجديدة في الثلاجات القديمة بنفس النظام السابق أي من خارج العزل بشرط تركيب خرطوم على الباب كما سبق

• **تغيير الترمومترات في الثلاجة البابين :**

يكون الباب مثبت على المرآب فإذا كانت المرآب ألومنيوم ظاهرة خارج العزل يكون الباب مثبت في جراب بها كما بالشكل ويمكن سحبه لما في حالة المرآب المعزولة فيوجد نظامان فيما لو يمر الباب من عملية لترمومترات إلى وسط المرآب ويكون مثبت بقطعة بلاستيك أو ألومنيوم مربوطة بمسمار بحيث ترقق على الباب كما بالشكل مع مراعاة أن يتم لف نهاية الباب لكي يلامس سطح المرآب جداً . ويراعى كما سبق تركيب الخرطوم على الباب الترمومترات .



وفي الثلاجات البابين للحديثة تكون الباب غير ظاهر وعند ذلك عملية الترمومترات تجد أن الباب يمر بداخل ماسورة في عزل لفوم حيث أن نهايته تكون مثبتة على المرابي المحفورة بداخل الفوم ولا يمكن رؤيتها ولكن يتم سحب الباب القديم ثم يتم فويس الجزء الذي كان بداخل الماسورة بحيث يتم إدخال الباب الجديد مكانه نفس المسافة لكي نضمن وصوله للمرابي وفي هذه الحالة لا يتم وضع خرطوم على باب الترمومترات لأنها يكون معزول بداخل الماسورة الخالصة به ولكن يحدث أحياناً أن الباب القديم يكون محشور بداخل الماسورة بحيث أنه عند لا يخرج وبعد مسحه بشدة ينكسر ويظل باقي الباب بداخل الماسورة وهذا حيب من المصنع فإذا حدث ذلك لا يوجد حل غير أن يتم تركيب خرطوم على باب الترمومترات الجديد و يتم تركيبه من الخارج كما في النظم القديم ويتم تثبيت الباب على وجه المرابي عن طريق مسامير بورمه ووردة (يفضل أن تكون بلاستيك لكن لا تتصاداً) ولكن لا يتم تقب مولسير المرابي بالمسامير فإنه يتم تشغيل الثلاجة بعد تركيب الترمومترات الجديدة لفترة لا تقل عن ساحة تكريباً بحيث تبدأ مولسير المرابي في التشميع ويتم محلولة معرفة مكان المعاشير عن طريق أماكن وعلامات التشميع على سطح المرابي بحيث يتم التقب وربط المسامير بين ماسورتين ويتم لولا تخمين مسامير خشب (مسامير دق ولوس ربط) رفع ثم يتم عمل تقب به في راجهة المرابي لعمل مكان لربط المسامير للبورة فإذا أصعدت وصعد المسamar للساخن في ماسورة بداخل لفوم يتم تغيير مكان المسamar لأعلى أو لأسفل قليلاً.

• تغيير الترمومترات في الدبب فريزر الأفقي :


في بعض الأنواع الصغيرة يكون الترمومترات في ظهر الدبب فريزر معلق فوق الضاغط وفي أغلب الأنواع يكون الترمومترات مثبتة في لوحة الأنببات بواجهة الدبب فريزر وفي كل الحالات يكون مهل لفك وتمر الباب داخل ماسورة بالعزل وتكون بديلتها في الأسفل بجانب الترمومترات أما نهايتها فتكون في أعلى الدبب فريزر ولها



شطاء مربوط كما بالشكل بحيث يتم فك هذا الشطاء أولاً وفرد نهاية البالب ثم سحب البالب القديم من أسفل ثم يتم إدخال البالب الجديد بنفس الطريقة .



• تغيير الترمومترات في الدبب فريزر الرأسى :



يكون في الأغلب مثبت في شريحة أعلى الدبب فريزر ويتم فك هذه الشريحة أولاً لكي يمكن فك الترمومترات ولوحة للأسباب ويكون البالب مثبت على جراب في الجزء الأخير من مواسير المبخر ويمر من فتحة في ظهر الدبب فريزر إلى الترمومترات ويمكن سحبه بسهولة .





الخدمة والأعطال

• تغير الترمومستك في الثلاجة التوفروست :



تكون علبة الترمومستات إما في جانب الثلاجة كما سبق في الثلاجة للديبين وأيضاً في وجة الكابينة كما بالشكل وأحياناً تكون علبة الترمومستات في الفريزر لما بالباب للترمومستات فاما أن يكون طوله ويمر من ظهر الثلاجة ويدخل إلى الفريزر ويكون معلق في الهواء وإما أن يكون قصير ويكون معلق على فتحة نزول الهواء للكابينة .

• تغير الترمومستات في مبرد للمياه:


في بعض الأنواع يكون مثبت بداخل المبرد ولا يظهر حيث يجب ذلك غطاء الجهاز وفك الترمومستات من الداخل وفي بعض الأنواع يكون مثبت في ظهر الجهاز وليس من الأمام أما بالباب للترمومستات فيكون مثبت على خزان للمياه ويفضل كما سبق أن يكون معزول بخرطوم ماعدا نهايته .

ملحوظة: كـ ٢

يحدث أحياناً أن تسيل المياه من على المبخر على باب الترمومستات لتصل إلى جسم الترمومستات نفسه مما يسبب تلف الترمومستات أو يسبب حدوث عطل العامي لذلك يقوم البعض أحياناً بلف جسم الترمومستات بكلمه بقطعة بلاستيك (كيس مثلاً) لكي يتم حمايتها من الماء .

ذلك وتركيب المفاتيح واللمبات:

مفاتيح الأبواب يوجد منها نظارتين هما المقماح للكابين وللذى يتم تركيبه بالضغط عليه ويتم فكه عن طريق سحبه الخارج بذلك . والنظام الآخر يكون المقماح مثبت في علبة الترمومستات بحيث يتم فك العلبة لفك المقماح . وفي الديب فريزر يوجد نفس النظارتين وأحياناً تكون المفاتيح واللمبات كلها مثبتة في علبة واحدة يتم فكها كما بالشكل .





الخدمة والأخطاء

في بعض أنواع الدبب فريزر مواد الأفقي أو الرأسي يوجد ثقوب ومفتوح في الباب وبالتالي يصل كابل الأسلاك إليها ويكون طريقة التوصيل كما بالشكل ولحياناً يوضع غطاء بلاستيك على المفصلة لاخفاء شكل الكابل .



هك وتركيب سخان المراية:

يتم لولا ذلك طرفي سلك السخان من الترمومترات (أطراف السخان تكون واسعة بالترموسنت) ثم يتم ذلك مسامير تثبيت المراية والتي تكون عادة في زوايا المراية ثم يتم لزغ السخان والذي يكون مثبت على خلف المراية عن طريق كلبسات (مسامير بالضغط) من البلاستيك كما بالشكل ويراعى عدم إمالة المراية بشدة لكي لا يحدث خفف في ماسورتي المراية من أعلى وعند تركيب السخان الجديد يتم تثبيت السخان في نفس الكلبسات عن طريق الإحساس باليد لأنه لا يمكن رؤية هذه الكلبسات من الخلف ولكن يمكن رؤيتها من الأمام والإحساس باليد بهم من الخلف ويتم الضغط على السخان ليدخل في نفس الكلبسات مرة أخرى ثم يتم توصيل طرفي السخان بالترموسنت مرة أخرى .



من الخلف

من الأمام



فك وتركيب سخان الهبب :
 يتم أولاً فك المفصلة بين البالبين وذلك البالبين ثم يتم ذلك للمسار الموجود بالناحية الأخرى من قطعة الصاج الموجودة بين البالبين ويتم نزع قطعة الصاج هذه ويكون السخان ملصق على ظهرها كما بالشكل فيتم نزعه وتركيب السخان الجديد بدلاً منه وتوصيل طرفه كما كان السخان القديم متصلة وبعد التركيب متلماً تم لفك .



لذلك يتم إزالة المسار من العنصر المتصلاً ويعاد التركيب للسخان الجديد بدلاً منه وتوصيل طرفيه كما كان السخان القديم متصلة وبعد التركيب متلماً تم لفك .


فك وتركيب سخانات التوفروست :

سبق شرح كيفية فك مبشر التوفروست ولكي يمكن للوصول للسخانات يجب ذلك للبعض أولاً وعادة يكون السخان مثبت على مولسير للمبشر عن طريق كلبسات من المعدن وعند نزع السخان تسقط هذه الكلبسات ، وعادة يكون طرفي السخان يخرجان من فتحة في ظهر الثلاجة بحيث يكون أطراف الأساندak متصلة وملحومة خارج للفريزر حتى تكون بعيدة عن الماء .

لما إذا كان يوجد سخان من ورق الألومونيوم (فول) فيكون ملصق لعنق للمبشر ويتم نزع السخان القديم ولصق الجديد بدلاً منه .

فك وتركيب ثرموديسك وتوفروست ثرموموستات التوفروست :

يكون لما مثبت بكلبس معدن أو بصلمير ربط كما بالشكل .






ذلك وتركيب تلimer التوفروست :

تلimer التوفروست يكون موجود أحيلانا في خلف الفريزر وأحيلانا في الأسفل بجانب الضاغط . وأحيلانا يكون داخل علبة من البلاستيك يجب فكها أولاً . وعادة ذلك التلimer لا يوجد به صعوبات .


ملاحظات علمية على ذلك وتركيب:

في بعض الأحيان تكون مسامير التثبيت مخفية خلف خطاء بلاستيك كما بالشكل.



ذلك وتركيب أجزاء و التركيب


للتركيب الشبكي:





ذلك وتركيب الضاغط :

يتم ذلك التكيف لولا وإزاله على الأرض ثم يتم ذلك للضاغط. وفي أغلب أجهزة التكيف يكون أحد مسامير تثبيت الضاغط نظام صاملولة في مكان ضيق جداً بحيث لا يمكن لليد أن تصل إلى الصاملولة لفكها بعمق و تكون الطريقة الوحيدة هي استخدام لقمة ذلك يد طويلة مع ملاحظة أنه في إذا تم شراء ضاغط من نوع مختلف فلن قواعد التثبيت به قد يكون تصميماً مختلفاً بحيث لا يمكن تثبيت الضاغط الجديد بنفس المكان للمسامير لذلك يتم قطع مسمار أو مسمارين من قاعدة الجهاز وهذا اللذان لا يواجهان الأماكن المقابلة في قواعد الضاغط ويتم الالتفاء بتثبيت الضاغط بمساميرين فقط .



أشكال مختلفة لقواعد الضاغط

ذلك وتركيب المبخر:

يكون للمبخر في الأغلب مريوط بمسامير من الجانبين وعند ذلك هذه المسامير يتم إخراجها بحرص شديد ثم يتم قطع المولاسير من مكان يكون من السهل إعادة لحاته .





الخدمة والأخطاء




ذلك وتركيب ريشة المروحة: عادة يكون لأسن المروحة على شكل دائرة بها جزء عزل يسمى بطحنة بحيث يكون في جلبة ريشة المروحة مسامر زنق وعادة يكون من نوع الألنكية ويوجد فتحة في الريشة مقابلة للمسامير لدخول المفتاح . ويتم ذلك هذا للمسامير أولاً ثم يتم ذلك للريشة بعد ذلك . وأحياناً يكون تثبيت الريشة بدون مسامير وإنما تكون جلبة المروحة من البلاستيك ومشقوقة بحيث تتدخل بالزنق في الأكمام ويوجد كلبس معدن لتثبيتها وإحكامها بالشكل



ملاحظة:

توجد تفاصيل مهمة لكونية ذلك وتركيب ريشة المروحة في الجزء الخالص بذلك مروحة الوحدة الخارجية في التكيف الإسبليت .



ذلك وتركيب موتور المروحة: في أنواع الأنواع يكون المotor مثبت على قاعدة عن طريق لفizer معدن كما بالشكل .





فـك وتركيب البـلف العـاكس :

عند حدوث عطل في البـلف العـاكس يتم فكه عن طريق قطع الأربعة مواسير للخاصة به بمسكينة لقطع ولكن يجب أن يتم القطع من عدد لـحامات البـلف للعاكس حتى لا تضرر مواسير الجهاز وعـدما يتم لـحام البـلف الجديد يجب لـحـامـه بلـمـبة لـحـامـه ولا يمكن لـحـامـه بالـبـوري ويـجب أن يكون لـحـامـ كل مـاسـورـة مـسـورة مـسـورة قـدرـ الإـمـكـانـ حتى لا يـسـخـنـ جـسـمـ البـلفـ ويـتـلـفـ منـ الدـاخـلـ ويـجـبـ لـنـ توـضـعـ قـطـعـةـ قـمـاشـ مـبـالـلاـةـ بـلـمـاءـ عـلـىـ جـسـمـ البـلفـ لـثـاءـ الـلـحـامـ لـتـبـرـيـدـهـ وـيـفـضـلـ بـعـدـ لـحـامـ كـلـ مـاسـورـةـ أـنـ يـتـمـ تـبـرـيـدـ الـبـلفـ جـيدـاـ قـبـلـ الـبـدـءـ فـيـ لـحـامـ الـمـسـورـةـ التـالـيـةـ .ـ وـيـفـضـلـ الـبـعـضـ أـنـ يـتـمـ لـحـامـ لـرـبـاعـ قـطـعـ موـاسـيرـ فـيـ الـبـلفـ خـارـجـ لـتـكـيفـ أـوـلـاـ ثـمـ يـتـمـ لـحـامـ هـذـهـ الـمـوـاسـيرـ فـيـ جـهـازـ لـتـكـيفـ بـعـدـ ذـلـكـ حـتـىـ يـكـونـ لـلـحـامـ لـسـهـلـ وـأـمـنـ .ـ



أماكن لـحامـ المـواسـيرـ



مسـمارـ رـبـطـ المـلـفـ



ملحوظة: ٦

عند لحام البلف العاكس يتم لحامه بنفس الوضع القديم ونفس الاتجاه حتى لا يحدث العكس ونجد أنه عند تشغيل للجهاز تبريد يعمل لفترة مثلاً وإذا حدث أي خطأ ويكون غير معلوم وضع الماسورتان للخارجتان من البلف العاكس ليهما تتصل بالبلف الداخل للمكان وأليهما تتصل بالبلف الخارج للمكان فيمكن تجربة البلف قبل تركيبه بأن يتم توصيل ماسورة طرد للضاغط بمكانها في البلف العاكس عن طريق خرطوم مثلاً ويتم تشغيل الضاغط ويتم معرفة الماسورة للتالي يخرج منها الهواء باليد وبالتالي تكون هذه هي التي يتم توصيلها بالبلف الذي بخارج المكان الذي هو المكثف في وضع التبريد.


التكتيف الإسليت:

لوحدة الخارجية:

بالنسبة للضاغط إذا كانت الوحدة مثبتة على الأرض فيمكن ذلك الضاغط مباشرةً أما إذا كانت معلقة أسفل شباك أو خارج سور للبلكونة فيكون من الأمن والأسهل ذلك الوحدة الخارجية كلها وسحبها لداخل المكان لذلك وتركيب الضاغط.

فك وتركيب موتور وريشة مروحة في الوحدة الخارجية:

من أشهر أشكال ريشة مروحة المكثف هو الشكل للمبين والذي يسمى ريشة ودن الغيل وطريقة نكها كما بالشكل هو أن يتم فك مسامر الزنق ثم يتم الطرق عليها لداخل



شكل الريشة

مسamar الزنق

فك المسamar

الطرق لأسفل

ثم يتم سنفرة الأكس من كل الأجلاب ثم يتم سكب زيت على الأكس وبداخل مكان مسامر الزنق ثم يتم محاولة نزع لريشة الخارج مع لفها وتثبت الأكس . ويراعى أن لا يتم شد لريشة من طرفيها لكي لا تتكسر وإنما يتم شدتها من الجسم الدائري لها.



صنفرة الأكس

سكب زيت على الأكس

الطريقة الصحيحة لمسك الريشة

هذا قد يسبب كسر الريشة



التركيب :

للتركيب مثل ذلك ولكن يراعى أن يكون المسamar مقابل للجزء العدل (المبطوح) في الأكمام . كما يراعى أن لا يتم إدخال لريشة للنهاية حتى لا تختب بجسم المотор وإنما يتم إخراجها للخارج قليلا.




ملحوظة:

لحياناً يكون من الصعب جداً فك ريشة المотор بسبب الصدا في الأكس لذلك يمكن في هذه الحالة فك موتور العروحة بالريشة كما سوف يلى فيما بعد ثم يكون لك الريشة أسهل بعد فك المotor .

فك المotor :

يكون عادة المotor مثبت عن طريق ثلاثة أرجل كما بالشكل ومربوط بصواميل.





ملاحظات:


- في حالة لوحدة الخارجية الدائرية أو المربعة تكون المروحة مثبتة في شبكة من أعلى كما بالشكل بحيث يتم فك هذه الشبكة بالموتور بالريشة .
- في حالة عدم وجود موتور مرودة له نفس قواطع التثبيت (الأرجل) فأنه يمكن شراء حامل تثبيت مفصل وتركيبه على أي موتور كما بالشكل .



الوحدة الداخلية الأرضي مطلق:

فك وتركيب الواجهة:


في النوع الموضح بالشكل كمثال يتم سحب وجه الفلتر للخارج ثم يتم فك الأكيز المعدن الموجود بالمتصرف كما في الشكل 2 ثم يتم فك المسamar الموجود في كل جنب كما في الشكل 3 و 4 وبذلك يتم فك وجه الفلتر كما في الشكل 5 ويمكن فكه تماماً عن طريق سحبه بحرص للخارج كما في الشكل 6 و 7 وبعد ذلك يتم فك مسامير تثبيت وواجهة الجهاز من الجانبين ليتم فك واجهة الجهاز كلها كما في الشكل 8 .





الخدمة والأعطال

ويوجد مثال آخر على ذلك واجهة التكييف الأرضي متفق في الموديلات الأقدم وهو كما بالشكل يكون به بذر في كل جانب من أسفل وله مكان يدخل ويُعشق به في الجهاز بحيث يتم نزع للجانبين للخارج ليتم ذلك البذر من كل ناحية أولاً . ويوجد من أعلى بذر أيضاً في كل ناحية يكون ساقطاً في مكان خاص به في الجهاز ليتم رفع واجهة الجهاز لأعلى لكي يمكن فكها .



ذلك وتركيب ريش وموتور المروحة:

في الموديل الموضح بالشكل يكون موتور المروحة مثبت في حوض الماء من أسفل لذلك يتم ذلك حوض الماء عن طريق المسامير في الواجهة كما بالشكل ثم يتم ذلك خرطوم الصرف ثم يتم نزع للحوض للخارج بموتور المروحة بالريش كما بالشكل .




لما في الموديل الثاني للموضح بالشكل فلا يتم ذلك الحوض ولكن يتم ذلك خطاء ريش للمotor وتكون من البلاستيك كما بالشكل ويتم ذلك لفizer تثبيت المotor من الناحيتين كما سبق ثم يتم خلع المotor بالريشتين .






ذلك وتركيب حوض الماء السطحي:
في النموذج للموضع بالشكل ذكره بعد ذلك واجهة للجهاز يتم ذلك مسامير تثبيت الحوض من الجهتين وذلك خرطوم الصرف ثم يتم إزالة الحوض لأمسفلاً كما بالشكل.




الوحدة الداخلية الخاطي (نهاي وول):





الخدمة والأعطال

يتم فتح واجهة الفلاتر بأن يتم سحبه من الجانبيين لأعلى كما بالشكل حيث يوجد بذو ز بلاستيك تعلق في فتحات الجهاز . وعند فتح وجهة الفلاتر لا تسقط لأسفل وبالتالي لست مضطر لسندتها بيديك لأنه يوجد ذراع بلاستيك يسند الوجه من الداخل وعندما يتم خلق وجهة الفلاتر يتم دفع هذا الذراع للجانب لكي يسقط الوجه لأسفل.



ولذلك وجه الفلاتر وفصله عن الجهاز يتم رفعه لأعلى ثم سحبه للخارج حيث توجد مفصلات بلاستيك من أعلى كما بالشكل .






الخدمة والأعطال

ويوجد غطاء بلاستيك بمسامير خاص بالروزينة الكهربائية يمكن فكه كما بالشكل .



لكي يمكن فك جسم الوحدة الداخلية يتم ذلك مسامير تثبيته من أسفل ويوجد نظام من لهذه المسامير حيث كما بالشكل في بعض الموديلات تكون المسامير لها غطاء من البلاستيك لإخفاء ويتم نزع هذه الأغطية وفك المسامير . ويوجد نظام لآخر أن تكون المسامير خلف الموجهات وبالتالي يمكن فكها مباشرة.



بعد ذلك المسامير يتم سحب الجزء الأسفل من جسم الوحدة لأسفل كما بالشكل 1 حيث يوجد ريش من البلاستيك في أسفل يجب فكه ثم بعد ذلك يتم شد جسم الوحدة للخارج كما في الشكل 2 وبعد ذلك يتم ذلك تشريح للريش الموجود في أعلى الوحدة كما في الشكل 3 وبذلك يتم فك جسم الوحدة كما بالشكل 4 .





فك حوض الماء ومجهات الهواء :

في الموديل لموضع بالشكل يكون حوض الماء مثبت به موتور وريش مجاهات الهواء ويتم فكهما معاً كما بالشكل .



الحوض والمجاهات من الجانبين



فك خرطوم الصرف فك الحوض بالمجاهات




فك موتور المروحة والريشة :

كما بالشكل أكس موتور المروحة مربوط في أكس الريشة من اليمنى. أما من اليمار فإن أكس الريشة مثبت على جبلة ولكن يمكن ذلك الموتور يجب ذلك الغطاء البلاستيك الموجود فوقه ثم ذلك مسمار تثبيت الأكس كما بالشكل .



شكل المotor قبل الفك



فك الغطاء البلاستيك



فك مسمار تثبيت الريشة



فك الجبلة من اليمار

فك المبخر :

كما بالشكل توجد مسامير لثبيت المبخر من اليمار يتم فكهها ويتم رفع المبخر ولكن لخلمه تماماً من الوحدة يجب ذلك أو قطع الموارد الخاصة به.



فك مسامير تثبيت المبخر



رفع المبخر

الخدمة والأعطال



فـك وتركيب فـلتر الهـواء:

تختلف طريقة فـك فـلتر الهـواء حـيث مـوديل لـلـجـهاـز إـلا كـان شـبـاك أو فـرـي سـتـانـد أو سـقـفي لـرضـي أو حـائـطي كـما بـالـشـكـل .




الفـري سـتـانـد



الـحـائـطي



الـشـبـاك



الأـرـضـي سـقـفي





باب الخامس

العدد والخامات والعمليات على الموسير

ويشمل

العدد والخامات العامة

العدد والخامات الخاصة بمجال
التبريد والتكييف

العمليات على الموسير

كيفية تجهيز العدة حسب نوع العمل

يمكن تقسيم العدد والخامات لنوعان وهما العدد الدائمة والعدد المستهلكة والخامات:

• العدد الدائمة:

وهي التي لا يتم استهلاكها في كل عملية وتبقى كما هي بعد كل عملية وإنما يتم تغيرها عندما تبلى مع الزمن

• العدد المستهلكة والخامات:

هي التي تعتدلا في كل عملية وبالتالي تحتاج دائمًا لشرائها كل مرة كما يمكن تقسيم العدد والخامات لنوعان من ناحية التخصص وهو:

• العدد والخامات العامة:

وهي التي لا تختص مجال التبريد والتكييف بالذات وإنما تستخدم في أي مجال قفي وهي كالتالي:



عدة الفك والربط والمعك وتشمل المفكات والمفاتيح والبنس وعدة القطع وتشمل القصافة والمنشار ولقطر وعدة التقب والتقصير وتشمل الأجهزة والشبيه وعدد آخر متعددة وتشمل الجاكوش ولفرشاة العنكبوت وزان للمياه ومتز لقوام وبلاور للهواء وبنسة الأمير وورق الصنفورة ومزيل الصدأ وزيت للتزييت والتبيتون وأسماخ لحام الفضة ومساعدة للحام (لفلكن) والمسامير والصلب والورد.

• العدد والخدمات الخاصة:

وهي الخاصة ب مجال التبريد والتكييف وتكون كالتالي:

المفتاح لراحت ومقاييس الكابلاري والجيدج بالخراطيم وطلبة التفريغ وميزان الشحن والترمومتر وأسطوانات مركب للتبريد وزيت الضاغط وليف الشحن والمواسير للحام وكل العدد الخاصة بالعمليات على المواسير وأجهزة الكشف عن التسريب

العدد والخدمات العامة

عدة الفك والربط والمعك :

وتشمل الآتي :

المفكات:



ويوجد منها أنواع ومقاييس مختلفة مثل للصلبة وللعدة بمقاييسهم والمفكات الصغيرة جداً ولبعضها في السوق المصري مفك ساعاتي كما يوجد المفك للقصير جداً كما بالشكل والذي يسمى في السوق المصرية لعبانا بالمفك للدوروم أو للمفك العجوز ووجوده يكون مهم في بعض الحالات. ومن المهم أيضاً وجود مفك نو رلس معدن كما بالشكل وذلك لاستخدامه في الطرق عليه في بعض الحالات كما يوجد المفك التست (نو التمة).



الخدمة والأعطال




المفاتيح الألانية:

وهي كما بالشكل تكون طقم بمقاسات مختلفة وستستخدم في ربط وفك المسامير الألانية والتي يكثر استخدامها في أجهزة التبريد والتكييف في مسامير ربط ريشة المروحة في أجهزة التكييف.



المفاتيح البدني:

وهي تكون طقم بمقاسات مختلفة وستستخدم في ذلك وربط المسامير ذات الرأس المعدن أو لصواميل ويوجد منها أنواع مفتوحة وأنواع مشرشة كما بالشكل.



المفاتيح الفرنساوي:

وهي تستخدم نفس استخدام المفاتيح الإنجليزية ولكن تمتاز بأنها يمكن فتحها وغلقها أي تغيير وضبط مقاسها حسب المطلوب ويوجد منها أيضاً أحجام ومقاسات مختلفة.


طقم للقم:



وأحياناً يسمى البيبة وهو يكون طقم بمقاسات مختلفة ويستخدم مثل المفاتيح الإنجليزية في ذلك وربط لصواميل والمسامير ذات الرأس المعدن ولكن اللقم تكون أسهل وأقوى ولستخدام اللقم يكون سهل جداً في بعض الحالات التي يكون فيها المسamar أو الصاملة في مكان ضيق جداً لا يمكن الوصول إليه باليد أو المفاتيح السابقة ومن الأسماء المشهورة لذلك صاملة ثبيت للضاغط في بعض أجهزة التكييف

ملحوظة:

المفاتيح الألانية والبدني والفرنسي وللقم يوجد منها أنواع لقلم تكون مقاساتها بالمليمتر (النظام الغربي) ولخرى بالبوصة (النظام الإنجليزي).



كلاية عادية بوز جاز

للبنس: يوجد منها أنواع ومقاسات مختلفة كما بالشكل وبعض البنس يكون بها قصالة للقطع كما يوجد بنسه من نوع يسمى بنسه بوز كما بالشكل ويوجد أيضا نوع شهير جدا وهم من البنس هو البنسه لجاز والتي هي كما بالشكل تمتاز بأنها يمكن تغيير مقاسها وتوسيع وتضيق مدى فتحها.

ويوجد نوع مشهور أيضا من البنس وهو البنسه الكلابه التي يمكن بها خلق البنسه على الجزء المطلوب مسكه بحيث لا تفتح البنسه وتفك حتى في حالة تركها وعدم مسكتها إلا إذا تم فكها من الجزء للخاص بذلك.

المفتاح الإنجليزي (استمن) :

هو مفتاح يمكن ضبطه وتوسيعه وتضيقه ويمتاز بأنه يستطيع أن يركب ويفك أي صامولة أو ماسورة حتى ولو


كانت غير مسدسه الشكل حيث أنه عند تركيبه على الجزء المطلوب فكه والضغط عليه في اتجاه الفك فإنه يغلق وقفل على مثل البنسه وبالتالي ليس من الضروري أن يكون على مقاس للجزء المطلوب فكه بالضبط مثل المفتاح الفرنسي السابق ولذلك يستخدم بكثرة في ذلك للمواسير مثل مواسير الماء وهو المفتاح الوحيد الذي يمكنه فك المواسير حيث أنه يجمع ما بين مواصفات المفتاح ومواصفات البنسه.

عدة لقطع :

هي العدة المستخدمة في قطع السلك والماسورة الشعرية وما شابه ومنها القصافة والقطر والمناشير بأنواعها

ملحوظة:

يجب أن يتم تركيب المنشار بحيث تكون لسانه في اتجاه الدفع وليس السحب.





عدد التقب والتكسير:

يتم التكسير إما بدوران عن طريق مطرقة وأجهزة ويوجد منها نوعان (علدة ومسمار) أو يكون التكسير عن طريق شنيلور دقيق وهو يختلف عن الشنيلور العادي في أنه يقوم بالدق لثاء دورانه كما أنه يمكن تركيب بلطه

أجلة عليه بحيث يدق بدون دوران ويستخدم بكثرة في عملية تركيب التكليف ويوجد 4 أنواع منتشرة من للبط وهي البنط الحدادي ويكون لها سطح حاد و تستعمل في تقب المعادن والبنط الفديه ويكون لها سطح كبير وغير حاد و تستعمل في تقب الحوائط والخرسانة والبنطة الكوبالية والتي تستعمل في عمل فتحات دائرية مثل فتحة مواسير التكليف الاسبليت والبنطة الأجلة للتكمير.

عدد آخر، متعددة:

أجلة
عادية
مسمار

مطرقة



شنيلور
عادي



بنط
حدادي (خرسانة)



بنطه
كوبالية



بنط
أجلة



شنيلور
دقائق

- **الهاوكوش:**

بمقاساته المختلفة

- **زنبة العلام:**

عندما يتم عمل تقب بالشنيلور في

أي قطعة صاج فإن بنطة الشنيلور قد تحرف عن موضعها مع دوران الشنيلور لذلك يتم تحديد مكان البنطة بأن يتم عمل زنبة بالدق على زنفة الغلام.




الخدمة والأخطاء



• لفرشاة الماء:

وهي تستخدم في التنظيف وخصوصاً مع المسامير التي تكون بها ثولثب وصداً قبل فكها.



• ميزان المياه:

ويستخدم لقياس ميل أي جزء وخصوصاً في عملية تركيب التكييف.



• متر للقياس:



• بlower الهواء:

وهو جزء هام من العدة لفني للتبريد والتكييف حيث يستخدم عموماً للتنظيف وخصوصاً تنظيف المكيف وتنظيف فلتر التكييف.



• للصاروخ:

يستخدم في قطع المعادن والصاج وأحياناً يستخدم في الصنفرة والتجليخ حيث يمكن تغيير القرص الخاص به بما قرص قطع و بما قرص تجليخ.



• للمبارد:

تستخدم لمبرد المعادن بتوابعها ويوجد منها أحجام مختلفة وأيضاً أنواع مختلفة مثل المبرد للعدل والدائري وبسمى نيل للغار وللنصف دائري والمربع.



بصمة الأمبير

من العدة الهامة لغلي للتبريد والتكييف هي بصلة الأمبير لذلك يجب أن تكون على دراية جيدة بفكرة عملها وكيفية استخدامها . وظيفتها وأسمها:

المتر هو وحدة قياس طول ولكنه يستخدم كمحلط بمطى مقاييس فالجهاز الذي يقىس الحرارة يسمى ثرمومتر (Thermometer) تعنى حرارة ومتر تعنى مقاييس (Scale) ويوجد ثلاث مكونات أساسية للتيار الكهربائي وهي الأمبير والفرولت والأوم . ولذلك فإن الجهاز الذي يقىس الأمبير يسمى أمبيرومتر والجهاز الذي يقىس الفولت يسمى فولتمتر والجهاز الذي يقىس الأوم يسمى أومتر فإذا كان


للجهاز يقىس الثلاث مكونات معاً الأمبير والفرولت والأوم فبماذا يسمى ؟ تم لخذ الحرف الأول من لمبير A ولفولت V والأوم O فلتاج كلمة AVO فهو لذلك يسمى الجهاز لفوميترا . ويوجد نوعان من الأفوميترا من حيث طريقة قياس الأمبير حيث يوجد الأفوميترا العادي وهذا النوع لكي يتم قياس الأمبير به يتم توصيله على التوالي مع الجزء المراد قياسه أمبير ، كما بالرسم وأيضاً لا يمكن بهذا النوع قياس إلا أمبير للتيار المستمر فقط ولا يمكن قياس أمبير للتيار المتردد لذلك يوجد الأفوميترا من النوع الثاني الذي سوف يتم شرحه فيما يلى وللذى يمتاز بأنه يوجد به بصلة يتم وضع العنكبوت داخلها لقياس الأمبير وبالتالي يمكن قياس الأمبير بدون قطع للكابل والأهم من ذلك أنه يمكن بهذا النوع أن يتم قياس لمبير التيار المتردد لذلك فإن ما يهم هو هذا النوع الثاني ولكن يمكن التمييز بين النوعين في التسمية فإن النوع الأول يسمى أوميترا والنوع الثاني بالرسم من أنه لفوميترا أيضاً إلا أنه يسمى بصلة لمبير أو كلamp Ammeter حيث أنه ما يميزه هو البنية التي يمكن بها قياس الأمبير .

يوجد نوعين من بصلة الأمبير النوع ذو المؤشر والنوع الرقمي (digital) .

بصلة الأمبير من النوع ذو المؤشر :

مفتاح لوضعاته للبنية :

يوجد في بصلة لمبير مفتاح لوضعاته (knob) يكون لها لوضعات مختلفة وأمام كل وضع يكون مكتوب وظيفته بحيث يمكن من هذه الأكراه ضبط بصلة الأمبير على وضع الأوم أو الفولت أو الأمبير حسب المطلوب وحسب ما هو مكتوب على الأكراه كما سوف نرى بالتفصيل فيما بعد .





الخدمة والأخطاء

تدرجات القراءة (الشاشة) :

يكون عليها تدرجات قراءة الأولى والثانية والأمير المختلطة وبها المؤشر وعلى كل تدرج يكون في بدليته ونهايته الوحدة التي يقرأها إذا كانت أوم أو فولت أو أمبير وفي بعض الأنواع يكون لكل نوع تدرج لون مختلف لزيادة التمييز بالإضافة لكتابية الوحدة .

مسمار ضبط بدالية التدرج:

دائماً يوجد أسفل شاشة بنسبة الأميركي رأس مسمار غالباً من البلاستيك بحيث يمكن من خلاله ضبط المؤشر على بدالية التدرج تماماً .

زر تثبيت القراءة:

يوجد في أي نسبة الأميركي زر يمكن من خلاله الضغط على المؤشر وتشبيته بحيث أنه حتى بعد لنتهاء القوام يظل المؤشر على القراءة ولا يعود لبدالية التدرج إلا إذا تم إرجاع الزر لوضعه الأول .

مفتاح ضبط (تصغير) المقاومة:



يوجد في جانب نسبة الأميركي وأحياناً في الواجهة مفتاح يمكن إدارته لليمين أو لليسار ويتم من خلاله ضبط التدرج وتصغير المؤشر في حالة قياس المقاومة فقط كما سوف يتم شرحه فيما بعد .

لماكن تثبيت وصلات (أسلك) بنسبة الأميركي :

في بعض الأنواع يوجد مكابين فقط وفي البعض الآخر يوجد ثلاثة لماكن كما سوف يتم شرحه فيما بعد .

وصلات (أسلك) بنسبة الأميركي :

عادة يوجد وصلتان أحدهما سوداء والأخرى حمراء .






الخدمة والأخطاء

١) فكرة عمل وطريقة قياس المقاومة في بنسة الأمبير :
متى نحتاج لقياس المقاومة ؟

في مجال التبريد والتكييف نحتاج لقياس المقاومة في عدة حالات ومنها أن يكون المطلوب تحديد أطراف الروزينة الكهربائية للضغط أو تحديد أطراف موتور مروحة ، ومن الحالات المشهورة لقياس المقاومة هو تحديد صلاحية أي جزء كهربائي فإذا كان سليم لم حدث به قطع أو قيلس كونتاكت لمعرفة إذا كان موصل لم فاصل وفي هاتان الحالتين الأخيرتين يكون ليس العبر هو قيمة القراءة المقاسة وإنما العبر هو معرفة هل تتحرك المؤشر أم لا فقط



فكرة عمل بنسة الأمبير في حالة قياس المقاومة :


يكون المؤشر مثبت على ملف وهذا الملف يكون حر للحركة أي يمكن أن يتعرّك بحرية ويوجد داخل هذا الملف مغناطيس طبيعي ويوجد بداخل أي بنسة أمبير بطارية ، وفي حالة توصيل البطارية بالملف فإنه يتولد حوله مجال مغناطيسي فيتلاقي مع مجال المغناطيس الطبيعي للموضوع بداخل الملف وبالتالي ينحرف المؤشر للجهة الأخرى وإذا تم فصل البطارية عن الملف فإنه يوجد يأتي بسبب رجوع الملف والمؤشر لوضعهما الأول . لذلك عندما يتم توصيل طرفي بنسة الأمبير ببعضهما فإن المؤشر يتعرّك لذهاية التدريج ولكن عدد توصيل

طرفي البنية بطرفين سخان مثلاً لقياس مقاومته فلن نقول إن المقاومته هي نفس فولت البطارية بل سيكون أقل نظراً لمروحة على السخان أولاً وسينخفض الفولت للوائل الملف حسب قيمة مقاومة السخان ولذلك سيعطي المؤشر انحرافاً أقل وليس لذهاية التدريج وبالتالي الرقم الذي سيثبت المؤشر عليه في تدريج المقاومة في شائنة البنية يكون هو قيمة مقاومة السخان . وهذا هو ملخص طريقة إحساس بنسة الأمبير بالمقاومة وقياسها .

ضبط بنسة الأمبير لقياس المقاومة :

أولاً ضبط مقاييس لوضع البنية :

لوضع المقاومة يكون مكتوب عليها دائماً علامة الأوم Ω وفى بعض الأنواع يوضع وضع واحد فقط لقياس المقاومة وفي بعض الأنواع الأخرى يوجد وضعين يكون مكتوب على أحدهما مثلاً $1\times$ وعلى الآخر $100\times$ ثم تم ضبط المقاييس على $1\times$ فمعنى ذلك أنه عدد قراءة المقاومة المقاسة فإنه يتم





ضرب القيمة في واحد أي أنه إذا كان المؤشر يقرأ مثلاً 30 أوم فـأـه يتم ضرب $\frac{1}{30}$ في واحد فـتـكون النـتـيـجـة 30 أيضاً، أما إذا تم ضبط المفتاح على $\times 100$ فـأـه إذا كان المؤـشـر يـقـرأ 30 فـتـكون قـيـمـة المـقاـوـمـة الفـعـلـيـة 3000 حيث يتم ضرب أي قـراءـة في 100 وهـكـذا . ويـتم ضـبـطـ المـفـتـاـحـ على $\times 1$ لو $\times 100$ إذا حـسـبـ قـيـمـةـ المـقاـوـمـةـ المـطلـوبـ قـواـسـهاـ فإذاـ كـانـ صـغـيرـةـ ويـتمـ ضـبـطـ عـلـىـ $\times 1$ وـإـذـاـ كـانـ كـبـيرـةـ ويـتمـ ضـبـطـ عـلـىـ $\times 100$ وـإـذـاـ لمـ يـكـنـ مـعـرـوفـ مـسـبـقـاـ لـذـاـ كـانـتـ لـمـقاـوـمـةـ كـبـيرـةـ لـمـ صـغـيرـةـ ويـتمـ ضـبـطـ عـلـىـ $\times 1$ أوـلـاـ فـإـذـاـ لـمـ يـعـطـيـ لـلـمـؤـشـرـ قـراءـةـ يـتمـ نـقـلـ المـفـتـاـحـ عـلـىـ $\times 100$

ثانياً ضبط بداية ونهاية التدريج :

إذا كان المؤـشـرـ لـيـعنـ علىـ بـداـيـةـ التـدـريـجـ بـالـضـبـطـ وـيـوجـدـ تـرـجـولـ تـقـبـلـ أوـ لـيـبعـدـ التـدـريـجـ كـلـيـلاـ فـكـماـ سـبـقـ يـمـكـنـ ضـبـطـ لـلـمـؤـشـرـ عـلـىـ بـداـيـةـ التـدـريـجـ تـعـلـاماـ عـنـ طـرـيقـ لـفـ المـسـلـمـ لـلـمـخـصـصـ لـذـلـكـ بـأـسـفـ المـؤـشـرـ بـمـفـكـ. وـيـرـاعـيـ لـثـاءـ ذـلـكـ أـنـ تـكـونـ لـلـبـنـسـهـ لـفـقـهـةـ وـمـعـنـدـةـ. وـلـضـبـطـ نـهـاـيـةـ التـدـريـجـ يـتـمـ تـوـصـيلـ طـرـفيـ لـلـبـنـسـهـ بـيـعـضـهـماـ لـكـيـ يـتـحـركـ المـؤـشـرـ لـنـهـاـيـةـ التـدـريـجـ فـإـذـاـ لـمـ يـصـلـ لـنـهـاـيـةـ التـدـريـجـ أـوـ تـخـطـيـرـ نـهـاـيـةـ التـدـريـجـ فـلـهـ يـتـمـ ضـبـطـهـ كـمـ سـبـقـ عـنـ طـرـيقـ مـفـتـاـحـ ضـبـطـ المـقاـوـمـةـ بـلـادـارـتـهـ يـمـيـناـ وـيـسـارـاـ فـنـجـدـ أـنـ المـؤـشـرـ يـتـحـركـ أـيـضاـ وـمـيـناـ وـيـسـارـاـ بـحـرـثـ يـمـكـنـ ضـبـطـ لـلـمـؤـشـرـ عـلـىـ نـهـاـيـةـ التـدـريـجـ تـعـلـاماـ.

ملاحظات على ضبط بنسة الأمير قبل قياس المقاومة :

- الضـبـطـ يـكـونـ هـامـاـ لـلـحـصـولـ عـلـىـ قـيـمـةـ قـراءـةـ دـقـيقـةـ فـإـذـاـ كـانـ هـذـاـ لـيـعنـ مـطـلـوبـ كـانـ يـكـونـ مـطـلـوبـ مـثـلـاـ هوـ مـعـرـفـةـ إـذـاـ كـانـ الـطـرـفـانـ مـطـلـوبـ قـواـسـهـماـ مـتـصلـانـ أـمـ مـفـسـلـانـ وـلـيـعنـ الـهـدـفـ تـحـدـيدـ قـيـمـةـ المـقاـوـمـةـ فـلـاـ يـوـجـدـ دـاعـ لـإـضـاعـةـ الـمـجـهـودـ وـلـوـقـتـ فـيـ ضـبـطـ بـداـيـةـ وـنـهـاـيـةـ التـدـريـجـ .
- عـنـدـ ضـبـطـ نـهـاـيـةـ التـدـريـجـ وـلـمـ يـصـلـ لـلـمـؤـشـرـ نـهـاـيـةـ التـدـريـجـ بـلـارـغـمـ منـ إـدـارـةـ المـفـتـاـحـ لـأـخـرـهـ فـيـكـونـ معـنـىـ ذـلـكـ أـنـ لـبـطـارـيـةـ قـدـ ضـعـتـ وـتـحـتـاجـ لـلـتـغـيـيرـ .
- فـيـ حـالـةـ ضـبـطـ نـهـاـيـةـ التـدـريـجـ لـثـاءـ وـضـعـ لـلـبـنـسـهـ عـلـىـ $\times 1$ فـلـهـ إـذـاـ تـمـ تـحـوـيلـهـ عـلـىـ $\times 100$ أـوـ العـكـسـ فـلـهـ يـجـبـ إـعادـةـ ضـبـطـ نـهـاـيـةـ التـدـريـجـ مـنـ جـدـيدـ أـيـ أـنـ كـلـ وـضـعـ لـهـ ضـبـطـ مـخـتـلـفـ .

قراءة المقاومة المنسنة:

تدريج المقاومة يكون بدايته هو مـالـاـ نـهـاـيـةـ ٥٥ـ وـنـهـاـيـةـهـ هوـ الصـفـرـ حيثـ أـنـ بـنـسـةـ الـأـمـيـرـ تـقـرـأـ المـقاـوـمـةـ لـلـتـيـ بـيـنـ طـرـفـيـ لـلـبـنـسـهـ فـلـتـاءـ عـدـمـ تـوـصـيلـ طـرـفـيـ لـلـبـنـسـهـ بـأـيـ شـيـءـ يـكـونـ مـلـيـئـ طـرـفـيـهاـ هوـ الـهـوـاءـ لـلـذـيـ مـقاـوـمـتـهـ عـالـيـةـ جـداـ تـقـرـأـ مـالـاـ نـهـاـيـةـ وـفـيـ حـالـةـ تـوـصـيلـ طـرـفـيـ لـلـبـنـسـهـ بـيـعـضـهـماـ يـتـحـركـ المـؤـشـرـ لـنـهـاـيـةـ التـدـريـجـ أـيـ لـلـصـفـرـ حيثـ أـنـ لـهـ لـاـ يـوـجـدـ مـقاـوـمـةـ بـيـنـ طـرـفـيـنـ أـيـ أـنـ لـمـقاـوـمـةـ لـصـبـحـتـ صـفـرـ وـيـكـونـ مـكـتـوبـ عـلـىـ التـدـريـجـ بـعـضـ الـأـرـقـامـ بـحـرـثـ يـمـكـنـ اـسـتـنـتـاجـ قـيمـ الشـرـطـ لـلـتـيـ لـاـ يـكـونـ مـكـتـوبـ عـلـيـهـ أـرـقـامـ مـنـ خـلـالـ



الرقم المسبق لهذه الشريطة والرقم التالي لها ومكان هذه الشريطة بينهم والتوضيح ذلك نأخذ التدرج الموضع بالرسم كمثال حيث أنه يوجد بين الصفر والا 10 لوم شريطة سميكة في المنتصف هي بالطبع لا 5 وبالتالي أول شريطة بعد الصفر هي 1 أوم والشريطة السميكة بين لا 10 والا 30 بالطبع هي للنصف بينهم أي لا 20 وبالتالي أول شريطة بعد لا 10 هي 12 وليس 11 حيث أنه بين لا 10 والا 20 يوجد 5 مسافات وليس 10 مسافات أي كل شريطة تحسب بـ 2 وبالتالي أول شريطة بعد الا 30 هي 35 وأول شريطة بعد الا 50 هي 60 وأول شريطة بعد الا 100 هي 120 وأول شريطة بعد الا 200 هي 250 حيث أن الشرطتان التاليتان هما 300 و400 وبعد لا 500 مكتوب 1K أي واحد كيلو أوم أي 1000 لوم وبعد ذلك 3K أي 3000 لوم .




ملاحظات على طريقة قراءة المقاومة :

- التدرج للمسبق شرحه هو مثل على الطريقة ولكن تختلف التدرجات من نوع لأخر.
- لن تحتاج دائماً للحساب للقراءة ولكن بعد فترة من الاستخدام يتعدى النظر على شكل التدرج وتكون القراءة سريعة بدون حساب.
- كما هو واضح فإن تدرج الأوم غير منتظم لمسافاته ولهمهم هو عدد المسافات وليس للبعد بينها .

(2) قياس فرق الجهد (الفولت):

يمكن ببنية الأمبير قياس الفولت المستمر والمتز�ن DCV ولذلك نجد أنه يوجد وضع للأكره مكتوب عليه DCV وذلك لأن V هو رمز للفولت و DC رمز للتيار المستمر Direct Current أي أنه في ذلك الوضع يكون قد تم ضبط البنية بحيث تكون قيمة للفولت المستمر فقط مثل البطاريات بأذواجها ويلاحظ أنه مكتوب على هذا الوضع 60 وهذا يعني أن الحصى قيمة فولت مستمر تستطيع هذه البنية قياسها هي 60 فولت وإذا تم قياس فولت أعلى من ذلك فإن البنية قد تختلف .





طريقة قياس التفوت المستمر :

بعد ضبط البنسه على وضع قياس التفوت المستمر يتم توصيل طرف في البنسه بطرف في مصدر التيار المطلوب قيامه وكما هو معروف فإن التيار المستمر له اتجاه سالب وموجب لذلك فإنه يمكن عند القياس أن يتحرك المؤشر للخلف وليس للأمام وعند عكس الطرفين يتحرك المؤشر للأمام ويعطي قراءة لذلك يكون عادة مكتوب على أماكن الوصلات علامة + و - ويكون طرف في البنسه عادة بلونين مختلفين لكي يسهل تمييز أي طرف يتصل بالموجب وأي طرف بالسالب بدون اللجوء التجربة وإن كانت التجربة لن تسبب ثلف البنسه .

طريقة قراءة التفوت المستمر :



توجد قاعدة عامة في تدريجات التفوت وأيضاً الأمبير وهي أنه يجب استخدام تدرج تكون نهايته هي نفس النهاية المحددة على أوضاع البنسه

البنسه فإذا كان حسب العادل السابق مكتوب على مقاييس الأوضاع 60 فلنعطي ذلك له يجب قراءة التفوت على تدرج تكون نهايته 60 فإذا كانت تدريجات التفوت كما هي بالشكل ثلاث تدريجات نهايتها 600 و300 و150 فلن أسهل تدرج يمكن استخدامه هو الذي نهايته 600 حيث أنه بحذف صفر (أي بالقسمة على 10) يصبح نهايته 60 لذلك فإن هذا التدرج المكتوب عليه 0 و200 و400 و600 سنعتبره في هذه الحالة 0 و20 و40 و60 ونقرأ عليه.

طريقة قياس التفوت المتردد :

أوضاع التفوت المتردد يكون مكتوب عليها ACV حيث AC تعني تيار متردد Current Alternant وفي هذا النوع كمثال يوجد ثلاث أوضاع هم 150 و300 و600 تفوت وكما سبق فهذه هي للحالات أو الحد الأقصى لقياس التفوت في كل وضع فإذا كان المطلوب قياس مصدر تيار 110 فولت فيتم الضبط على وضع لا 150 وإذا كان المطلوب قياس 220 فولت يتم الضبط على وضع لا 300

وضع لا 600 وإذا كان المطلوب قياس 380 فولت يتم الضبط على وضع لا 600 أما إذا كان المطلوب قياس فولت غير معروف قيمته فيتم ضبطه على 600 حيث أنه قد يكون فولت عالي ومن ناحية اتجاه طرف في البنسه فكما هو معروف فإن التيار المتردد ليس له اتجاه لذلك عند القياس لا يحدث أي فرق في حالة حكم الطرفين.





طريقة قراءة التفولت المترددة :



كما سبق يوجد الثلاث تدريجات للفولت ونهايتها 150 و300 و600 وبالتالي للوضع الذي سيتم الضبط عليه يوجد له تدريج بنفس القيمة.

(3) قياس التيار (الأمير):

يتم وضع طرف من طرفي السلك المراد قياس أمبيره بداخل البنسه كما بالشكل فيثبت المؤشر على قيمة الأمبير المار في السلك والفكرة هنا هي أن فكي البنسه من الداخل عبارة عن شرائح من الحديد وعلى كل ذلك يوجد ملف كما بالشكل وتعتمد فكرة إخلاص البنسه بقيمة الأمبير المار في السلك على القاعدة الكهربائية الشهيرة وهي أن أي سلك يمر فيه تيار كهربائي

يتولد حوله مجال مغناطيسي وتكون قوة المجال المغناطيسي متناسبة مع شدة التيار أي أنه إذا مر في السلك أمبير عالي يتولد حوله مجال مغناطيسي قوى وللعكس وبالتالي يؤثر المجال المغناطيسي المتولد حول السلك على الفكين الحديديين ويولد في الملفين المثبتين عليهما تيار كهربائي بالحث (مثل فكرة الدينامو والترانس) ويتصل هذان الملفان بملف المؤشر بحيث أن التيار المتولد بهما هو الذي يسبب حركة المؤشر وذلك حسب قوة المجال المغناطيسي المتولد حول السلك . لذلك لا يفرق أن يتم قياس أمبير طرف الفلاز أو طرف التيوترال حيث أنه نفس القيمة لأن الأمبير في حالة التوازي ثابت أي الأمبير المار في الفلاز هو نفسه المار في التيوترال ولكن إذا تم قياس الأمبير في الطرفان معاً فلن تعطى البنسه أي قراءة وذلك لأنه كما سبق فإن الأمبير في الطرفان هو نفس القيمة بالضبط ولكن يكونان عكس بعضهما في الاتجاه أي أن المجال المغناطيسي يلاشى بعضه في الطرفان لذلك لا تعطى البنسه قراءة . وكذلك إذا كان

طرف في البنسه غير متلامسان جيداً فإن البنسه لا تعطى قراءة أو تعطى قراءة ضعيفة حيث أن مرور المجال المغناطيسي في الهواء يكون ضعف . وأيضاً إذا تم لف السلك مرتان حول البنسه كما بالشكل فإنها تقرأ ضعف للقيمة المضبوطة وإذا تم لف السلك ثلاث مرات تقرأ ثلاثة أضعاف وهكذا .






الخدمة والأخطاء

طريقة ضبط وقراءة بنسة الأمبير في حالة التيار :

كما بالشكل يكون مكتوب ACA وكما سبق فأن لا AC هو رمز للتيار المتردد و A هي رمز التيار أو الأمبير أي لن البنسه (أي بنسة) تقرأ أمبير التيار المتردد فقط وليس المستمر . وتقع عدة أوضاع فيمكن ضبط البنسه على 6 أو 15 أو 60 أو 150 أو 300 وللوضع الذي يتم الضبط عليه يجب كما سبق أن يتم القراءة على تدريج له نفس النهاية ولكن كما في الشكل فأن هذه البنسه يوجد بها ثلاث تدريجات فقط على الشاشة الخاصة بها لقياس الأمبير ونهاياتهم هي 15 و 60 و 300 ولذلك عدد ضبط وضع

البنسه على 6 أمبير فأنه يتم القراءة على التدريج الذي نهايته 60 ويتم القسمة على 10 كما سبق في التولت وكذلك عند ضبط البنسه على وضع لا 150 يتم القراءة على التدريج الذي نهايته 15 ويتم إضافة صفر أي للضرب في 10 (ويمكن القسم على تدريج لا 300 وللقسمة على 2 ولكن هذا يكون أصعب قليلا) .



زر تثبيت القراءة:

في حالة قياس الأوم أو التولت فأن ذلك يتم عن طريق وصلات السلك الخاصة بذلك وهي طويلة أما في حالة قياس الأمبير ف يتم ذلك عن طريق البنسه لذلك إذا كان السلك المطلوب قياس الأمبير به موجود داخل الجهاز في مكان ضيق فأنه قد لا يمكن للنظر وقراءة القیاس بمهمولة لذلك تم عمل زر تثبيت المؤشر لكي يمكن للضغط عليه وتثبيت القراءة ثم فك البنسه والقراءة بوضوح .

في أي وضع تعمل بطارية بنسة الأمبير ؟

تعمل بطارية بنسة الأمبير في وضع المقاومة فقط أي أنه إذا فرغت البطارية فأن بنسة الأمبير سوف تقىس للتولت والأمير بتصور طبيعية ولكن لن تقىس الأوم . لذلك يفضل عند استخدام البنسه أن يتم ضبطها على أي وضع غير الأوم حتى إذا تصادف أن تلامس طرف البنسه لا يتحرك المؤشر وبالتالي لا تستهلك البطارية .



بنية الأمبير ذات الثلاثة وصلات :

في بعض أنواع بنس الأمبير لا يوجد وصلتان فقط كما سبق ولكن يوجد ثلاثة كما بالشكل يكون أحدهما طرف مشترك والثاني طرف خاص بقياس التوتر والثالث طرف خاص بقياس الأمبير مكتوب على كل طرف الرمز كما بالشكل بحيث أنه عند ضبط بنسة الأمبير على وضع الأوم يجب أن يكون طرف في بنسة الأمبير لجهة أحدهما في الطرف المشترك والأخر في الطرف الخاص بالأوم وفي حالة ضبط البنسة على وضع التوتر يتم نقل الطرف الموجود بالأوم إلى المكان الخالص بطرف التوتر .



بنية الأمبير الرقمية (الديجيتال digital) :

ما هو الفرق بين العاشرة الرقمية والعاشرة ذات العقارب ؟ في الوظيفة لا يوجد أي فرق فالاختلاف تقيسنا لزمن ولكن لأسلوب القراءة هو الذي يختلف وكذلك بنسة الأمبير الديجيتال فهي لها نفس وظائف البنسة ذات المؤشر ولكن طريقة الاستخدام ولكن الاختلاف الأساسي هو في أسلوب القراءة فبدلاً من التدرجات السابقة شرحها يوجد أرقام ولكن يجب الانتباه للعلامات الآتى :

- في حالة إذا فرغت البطارية في بنسة الأمبير الديجيتال فلنها لن تعمل على الإطلاق .
- في بعض بنس الأمبير الديجيتال في حالة بده ضعف البطارية تظهر إشارة في الشاشة تظهر ذلك لكن يتم استبدالها .
- يعتبر البعض أن بنسة الأمبير الديجيتال هي لدق من البنسة ذات المؤشر وذلك قد يكون صحيح إذا كانت المقارنة بين بنستين من نفس النوع أو على نفس جودة للتصنيع ولكن إذا كانت المقارنة بين بنسة أمبير ديجيتال رديئة للصنع ورخيصة الثمن وبينة أمبير ذات مؤشر جيدة للصنع وغالية الثمن فمن بالتأكيد للبنسة الديجيتال في هذه الحالة ستكون أقل في الدقة .





البزرة في بنسبة الأمبير :

في بعض بنسن الأمبير ذات المؤشر ذاتي أغلب بنسن الأمبير الديجيتال يوجد البزرة وهو عبارة عن سماعة صغيرة تحدث صوت صفارة (مثل صوت بعض الآلات الحاسبة) ويوجد وضع مخصوص في أكرة لووضع بنسنة الأمبير يكون رمزه كما بالشكل وعند ضبط البنسة على وضع البزرة وتوصيل طرف في البنسة ببعضهما يحدث صوت للبزرة وذلك لأنه أحلاً يتم قياس بضعة لطراف في أي جهاز لكي تعرف من منهم متصل بالأخر وبدلاً من ضبط بنسنة الأمبير على الأوم ولقياس والنظر في كل مرة لشاشة البنسة يتم في حالة الضبط على البزرة قياس بدون النظر وعند سماع الصوت يكون هذان الطرفان متصلان .

ملحوظة:

للبزرة قد لا يعطي صوت إذا كان الطرفان المقلسان بينهما مقاومة أكبر من حوالي 200 أوم أي يجب أن تكون المقاومة أقل ذلك لكي يعمل البزرة .

مواصفات بنسنة الأمبير المناسبة لمجال التبريد والتكييف :

عندما تهم بشراء بنسنة لمبير فقد ترحب في شرائها بممؤشر أو ديجيتال فهذا حسب راحتكم ورغباتكم ولا يوجد فرق وقد تشتريها خالية أو رخيصة الثمن حسب الحالة للمادية ولكن يوجد شرطتان في بنسنة الأمبير بالنسبة لمجال التبريد والتكييف وهما :

- أن يوجد وضع لقياس الأمبير حتى 6 أمبير حيث أنه قد يوجد بلمرة جيدة ولكن أقل تدرج لقياس الأمبير بها هو 20 مثلاً وفي حالة قياس لمبير ضعيف مثل 0.8 أمبير مثلاً لن تكون الدقة في هذه الحالة ولكن هذا ينطبق فقط على البنسة ذات المؤشر لما للنسبة الديجيتال فلا يوجد فيها هذه المشكلة.
- أن يوجد وضعان لقياس الأوم $1 \times$ و $100 \times$ أي أنه يمكن بها قياس المقاومات الصغيرة والمقاومات الكبيرة حيث أن في مجال التبريد والتكييف يوجد أجزاء مقاومتها كبيرة ولجزء منها مقاومتها صغيرة .



منع التسريب (التيفلون) :

يكون عبارة عن شريط رقيق جداً ويساع ملتف على الشكل بحيث يتم لفه على أي وصلة ربط قبل للربط لمنع التسريب ويراعى عند استخدام التيفلون الآتي :

- يجب (لا يستخدم التيفلون في حالة الوصلات التي بها چوانات مطاط (مثل خرطيم الجيدج) حيث ان التيفلون قد يمنع ان يتم الربط ل نهايته
- يجب عدم لف التيفلون بكمية كبيرة حيث ان ذلك قد يؤدي لعدم إكمال الربط ل نهايته او قد يؤدي لدخول سن القلاووظ بطريقة غير مضبوطة ومع إكمال الربط يحدث تأكل بالسن القلاووظ .
- يجب لف التيفلون في اتجاه الربط لأنه إذا تم لف التيفلون في اتجاه الفك فانه عند ربط لصامولة ستحدث ذلك للتبيرون

**لف في
اتجاه الربط**





للمسامير وللصواميل وللورد:



يوجد أنواع كثيرة ومتعددة من المسامير فمن حيث شكل رأس المسamar يوجد مسمار صلبيه ومسمار علبة ومسمار مسدس ومسمار الانكية ويمتاز هذا النوع بأن ربطه يكون ثقى من المسامير نظام المفك (العلبة والصلبيه) لذلك يستخدم في تثبيت ريشة المروحة لأنها تدور باستمرار ويجب تثبيتها بقوة .

ويوجد مسمار رأس طاسه (مخ طاسه) ورأس غاطس لا يظهر أي بروز له بعد ربطه كما بالشكل . كما يوجد أنواع من المسامير من حيث نوع السن فيوجد مسمار سن صاملولة أي قلاووظ من نفس نوع الصاملولة ويجب ربطه في صاملولة كما يوجد مسمار سن بورمة حيث يكون القلاووظ به ولسع وسلوب للشكل ويستخدم في الخشب أو الخواصير البلاستيك (الفيشر) كالمستخدم في تثبيت الورقة الداخلية للتكييف الإسقيط .

كما يوجد مسمار سن صاج وهو بورمة ولكن يكون القلاووظ به ضيق ويستخدم في اللريط في المعدن والصاج عن طريق عمل ثقب بالشبيور بدون الاحتياج لصاملولة مع ملاحظة أن المسمار ذو الصاملولة يكون تثبيته ثقى ولكن الأمهل هو المسمار من الصاج لذلك نجد أن تثبيت الأجسام الصاج لأي جهاز هي بمسامير سن صاج أما تثبيت الأبواب والضواحيط والمرابح مثلًا فإنها تكون مسامير بصاملولة .

ويوجد نوع مسامير تسمى مسامير برشام وهي من الألومنيوم ولا يتم ربطها بمفك وإنما يتم تثبيتها في الجزء المطلوب ربطه بمكحلة خاصة تسمى ماكينة برشام متلما في تثبيت القميس في الثلاجة البلاين وللديب فريزر وهي تمتاز بسهولة التثبيت وعدم وجود بروز لرأس المسمار وعدم الصدا وعندما يكون للمطلوب فكه يتم قطع رأس برشام بالدق عليه بمفك علبة وشاكونش . كما يوجد مسامير الدق وليس اللريط ومنها أنواع حديد عادي وأنواع حديد صلب حيث له عدد دق للمسamar في حلقته أو أي جزء



الخدمة والأخطاء

قوى قد يلثي المسamar العادي لذلك يفضل المسamar الصلب متىما في تثبيت الحاطن للخشب للتكييف للشباك في لحاطن .



كما يوجد مسamar ذو كبس يتم استخدامه في تثبيت الأسلاك لو في تثبيت خرطوم صرف الماء للتكييف على لحاطن ويوجد منه مقاسات مختلفة.

ملحوظة:

يوجد من أي نوع مسامير مقاسات مختلفة وكل أنواع المسامير تكون مقاساتها خاصة بقطر سن المسamar فيقال مثلاً مسamar 5 مللي وهكذا أما مسامير الدق فتكون مقاساتها بطول المسamar وليس بقطره وبالتالي يقال مثلاً مسamar 10 سنتيمتر وهكذا.

الوردة:

يتم تركيب الوردة لرأس المسamar لسبعين : لولا لأنه قد يكون رأس المسamar أصغر من الفتحة التي يمر منها وبالتالي فإن الوردة ولأنها تكون أكبر فتفعن تفاذ رأس المسamar ومرورها من الفتحة . وثانياً لأن الوردة تمنع احتكاك رأس المسamar أثناء ربطه مع ما أسفله لذلك يكون الرابط قوي في حالة وجود وردة .



الوردة الموسطة والمشقوقة :

يكون نوع من الوردة يكون كما بالشكل والهدف من هذا الشق أنه بعد الرابط تضمن عدم ذلك المسamar مع للزمن والاهتزاز حيث أن هذه التشغوق تعيش في رأس المسamar وتمنع دوراته إلا إذا قام أحد بفكه بذلك نجد أحيلنا بالمسamar ورستان واحدة علية من أسفل والأخرى مشقوقة من أعلى .

الصواميل:

الصواميل يوجد منها مقاسات متلما في المسامير تماماً ويوجد منها صواميل مربعة وصواميل معدمة .





عدد متنوعة خاصة:

مشابك الكهرباء:



في رأيي هذا جزء هام وهو لا ينبع كوصلات هكذا ولكن يقوم الفني بتكونها حيث يتم شراء المشابك من محلات قطع الغيار ويتم لحام قطعة سلك (حوالي نصف متر) بالمشبكين ويفضلي عمل وصلتين بهذا الشكل حيث أنها تكون مفيدة وسهلة الاستخدام في حالة أن يكون المطلوب التوصيل بين أي طرفين أو للمطلوب عمل كوبري على طرق في أي جزء أو كونتاك.

الشحم ولزيت:

يستخدم الشحم ولزيت في الأجزاء الميكانيكية التي بها حركة مثل داخل الشنور وما شابه كما يستخدم في فك الأجزاء التي يكون من الصعب فكها مثلاً في فك ريشة مروحة التكييف أو في حالة فك مسامير بها صدأ فوضع قطرات زيت أو شحم يسهل الفك والربط كثيراً.

فرشاة الدهان:

تستخدم في تنظيف الأجزاء من الأتربة أو في الكشف عن التفاصيل برغولي للصلبون كما هو موضح في باب الأعطال ويصلح أي نوع وأي مقاس.



المعد والخامات الخاصة بمجال التبريد والتكييف

المفتاح الرافتشت Ratchet :

هو مفتاح بناحيتين كما بالشكل وله فتحات مريعة الشكل ويستخدم في فك وربط محابس الغاز التي تكون مركبة على سحب وطرد الضاغط في بعض ثلاجات العرض والأجهزة الكبيرة والسبق شرحها في كتاب الدوائر الميكانيكية ويوجد بكل مفتاح 4 مقاسات حيث أن كل طرف من طرفيه يكون به مقاسين مقاس من الأمام ومقاس من الخلف . ويمتاز هذا المفتاح بأن به ذراع من كل جهة بحيث يتم تحريكه التراويع لأعلى أو لأسفل لكي يلف المفتاح




في اتجاه واحد فقط أي يربط فقط لو ينك فقط





مقاييس الكابلاري :

وظيفته قياس الكابلاري وهو عبارة عن ميدالية بها دبابيس بلكطار مختلفة ومكتوب أمام كل دبوس مقامه ويتم إدخال الدبابيس من الأصغر للأكبر في الكابلاري بحيث أن أكبر دبوس يمكن إدخاله يكون هو مقام الكابلاري من الداخل وأحياناً توجد أنواع بها دبابيس من الاتجاهين ناحية تقويم بالبوصة وناحية تقويم بالمليمتر ويمكن استخدامها لقياس المواسير من الخارج كما بالشكل .



قياس القطر الخارجي قياس القطر الداخلي

العدد الخاصة بوصلات الشحن :


الجيدج - عدد الضغط - التبست متيفولد :

هو عداد لقياس ضغط دائرة التبريد ويتكون من عددين لونهما أحمر وأزرق وكل عدد يكون له محبس بنفس اللون ومن أسفل يوجد ثلاثة وصلات فلارووظ وفي بعض أنواع الجيدج يوجد في الخلف ثلاث وصلات فلارووظ ولكن مسدودتين وبين العددين يوجد هلب لتعليق الجيدج.

محبس الجيدج :


محبس الجيدج تقوم بفتح وغلق الوصلة التي في المنتصف كما بالشكل فإذا كان للمحسان مخلفان وتم إعطاء

ضغط في الوصلة الخاصة بالعداد الأزرق فإنه يعطي قراءة ولا تم إعطاء ضغط في الوصلة الخاصة بالعداد الأحمر فإنه بالمثل يعطي قراءة ، لما إذا أعطي ضغط في الوصلة التي في المنتصف فإنه لن يحدث شيء ولن تقرأ العدادات لأن





للغاز لن يمر لأي جهة وفي هذه الحالة إذا تم فتح المحسس الأزرق لو الأحمر فإن الغاز سوف يمر ويخرج من الوصلة التي تم فتح المحسس الخالص بها وعدها يقرأ العداد الذي تم فتح محسسه ضغط الغاز الذي يمر.



وحدات قياس الضغط:

يوجد أكثر من نظام لقياس الضغط وأكثر من وحدة فيمكن قياس الضغط بوحدة للكيلوجرام على المتر المربع ورمزها Kg/Cm^2 ويمكن قياس الضغط بوحدة للرطل على البوصة المربعة ورمزها P.S.I ويمكن قياسه بوحدة للبار Bar ويكون مكتوب على عداد الجيدج أحد الوحدات السابقة حسب نظام القياس المتبوع في كل دولة ويوجد بعض أنواع الجيدج يكون مكتوب على عداته أكثر من وحدة لكي يمكن استخدامه بأي نظام قياس وفي باب وحدات القياس شرح للتحويل بين هذه الوحدات.

العداد الأزرق:

كما بالشكل يوجد به تيريجات مختلفة سيتم شرحها فيما بعد ولكن التيريج الأساسي للمهم هو تيريج للضغط والذي يكون في نهايته مكتوب الوحدة التي يعمل بها وكذلك فإن في العداد الذي بالشكل يوجد تيريجان أحدهما نهايته 250 ومكتوب بجانبه رمز P.S.I أي وحدة للرطل على البوصة المربعة وهذه هي الوحدة المنتشر استعمالها في مصر

للسفر على العداد في تيريج الضغط :

لياً كان نظام القياس فإنه دائمًا في حالة عدم

توصيل للعداد بأي ضغط يكون المؤشر على الصفر كما بالشكل وهذا لأن الصفر على أي عداد ضغط يعني الضغط الجوي حيث أنه في هذه الحالة فإن العداد يقيس ضغط الهواء في المكان أي الضغط الجوي لما إذا تم القياس وهيئ المؤشر لأقل من الصفر فمعنى ذلك أنه يتم قياس ضغط أقل من الضغط الجوي والذي يسمى التفريغ .





قياس التفريغ:

كما سبق قليلاً معنى التفريغ عدم وجود هاز ولكن معناه أن الضغط أقل من الضغط الجوي ووحدة قياس التفريغ تختلف عن وحدة قياس الضغط.

وحدات قياس التفريغ:

في النظام الإنجليزي كما سبق تكون وحدة قياس الضغط الرطل على البوصة المربعة P.S.I أما وحدة قياس التفريغ فتكون البوصة زريق ورمزها In.hg أما في النظام الفرنسي والدولي فوحدة قياس الضغط كما سبق هي للكيلوجرام على المتر المربع Kg/Cm² لما وحدة قياس التفريغ تكون المتر زريق ورمزها Cm.Hg ولذلك نجد أن في العداد الذي بالشكل هذه للوحدات مكتوبة بجانب نهاية تربيع التفريغ وأحياناً يكون مكتوب الحروف VAC اختصاراً لكلمة Vacuum (فاكيوم) وتعني تفريغ ولذلك يكون تربيع التفريغ دائماً يلون مختلفاً عن تربيع الضغط لكي تتبه إذا كان المؤشر على رقم معين هل هو فوق الصفر أي ضغط لم تحت الصفر أي تفريغ .

العداد الأحمر:

يختلف العداد الأحمر اختلافاً عن العداد الأزرق وهو لولاً أن العداد الأحمر نهاية تربيع الضغط به تكون دائماً أعلى من العداد الأزرق (الضغط) وثانياً أن العداد الأحمر لا يوجد به تربيع أقل من الصفر أي لا يقرأ تفريغ ولكن ما سبب عمل عدادان في الجيدج ؟ ولماذا هما مختلفان ؟

للسبي في ذلك أن هذا الجيدج مصمم لقياس ضغط دوائر التبريد والتكييف وأي دارة يكون بها ضغطين ثابتين وهو ضغط المبخر



للمخفض وضغط المكثف العالي وفي بعض الدوائر خصوصاً في التكييف الإسبليت كما سبق في كتاب الدوائر الميكانيكية يوجد بلف على ماسورة السحب يمكن من خلاله قياس ضغط المبخر للمخفض وبلف على نهاية المكثف أي الطرد يمكن من خلاله قياس ضغط المكثف العالي ولكن يمكن قياس الضغطين في نفس الوقت تم عمل عدادين أحدهما ضغطه مخفض وهو الأزرق يتم توصيله بالسحب (المبخر) والأخر ضغطه عالي وهو للحمر يتم توصيله بالطرد (المكثف) لذلك يسمى أحياناً العداد الأزرق عداد



للسضغط المنخفض Low Pressure والعداد الأحمر عداد الضغط العالي High Pressure ويوجد حرف في وهو أن اللون الأزرق يرمز للبرودة والأحمر يرمز للحرارة ومن الأمثلة المشهورة على ذلك صنابير للمياه حيث أن اليد التي بها علامة زرقاء هي للمياه الباردة والتي بها علامة حمراء هي للمياه الساخنة وكذلك فالعداد الأزرق خاص بالمبرد البارد والعداد الأحمر خاص بالمكثف الساخن.

ملحوظة:

في بعض أنواع العدادات يوجد تدرج لقياس الضغط بوحدات أخرى غير وحدة الرطل على البوصة المربعة P.S.I (راجع باب وحدات القياس) فمثلاً في العداد بالصورة السابقة يوجد تدرج نهايته 35 ومكتوب بجانبه رمز Kg/Cm^2 أي وحدة الكيلوجرام على السنتيمتر المربع وهذه وحدة غير منتشر استعمالها في مصر.

تدرجات الحرارة في عدادات الجيدج :

يوجد في أي جيدج تدرج لقياس الضغط كما سبق ولكن يوجد أيضاً تدرجات أخرى تكون أصغر مكتوب عليها كما بالشكل أنواع الفريونات الشهيرة مثل R12 ، R22 ، R502 لو كان نوع جيدج قديم أما لو كان حديث فيكون مكتوب عليه أنواع البدليل . ويكون مكتوب في المنتصف تحت المؤشر علامة ? أو C؟ أو F؟ وهي وحدة قياس الحرارة بالأنظمة المئوية أو الفهرنهايت (راجع ذلك في باب وحدات القياس) أي أن هذه التدرجات المكتوب عليها أنواع الفريونات هي تدرجات درجات الحرارة وليس للضغط حيث أنه يوجد علاقة ثابتة بين ضغط كل نوع فريون ودرجة حرارته فعلى سبيل المثال إذا كان ضغط المبرد في ثلاجة تعمل بفريون كذا هو كذا فإن مؤشر الجيدج وهي يشير لضغط كذا يشير في نفس الوقت لدرجة حرارة كذا على تدرج فريون كذا أي أن الفريون يتغير عند هذه الدرجة في هذا الضغط ومن المفترض لظرياً أن المبرد يعطي درجة برودة كذا وإن كان في الحقيقة يعطي درجة أقل ، وينطبق نفس الكلام على درجة حرارة المكثف ولكن يوجد جدول للعلاقة بين ضغط كل نوع مركب للتبريد وحرارته وإنما يكتب على الجيدج هو الأنواع المنتشرة فقط وهذه المعلومة قد تم تبسيطها عن طريق جدول ضغوط مركبات التبريد ودرجات البرودة في المبرد والحرارة في المكثف المذكور في باب الجداول .

هل يوجد جيدج خاص لكل نوع مركب تبريد ؟


بالطبع لا ويمكن شحن أي مركب بأي جيدج فإذا كان مكتوب على الجيدج R12 والمطلوب شحن ثلاجة بـ R134 فلا يوجد أي مشكلة في ذلك حيث أن ما يهم في الجيدج هو تدرج الضغط وهو ثابت لأي مادة أما تدرج الحرارة فلا يهم كما سبق .



الخدمة والأخطاء

الجيوج ذو زجاجة بيان:

هو نفس الجيوج السابق شرحه ولكن يكون موجود على الوصلة التي في المنتصف زجاجة بيان كما بالشكل بحيث يمكن منها رؤية مركب التبريد وهو يمر إذا كان غاز أم سائل وهذا وإن كان شيء جيد ولكنه غير هام.



الجيوج ذو الزيت :

هو نفس الجيوج السابق ولكن يكون موجود بداخل العدادات به زيت شفاف وذلك للمحافظة على سلامة أجزاءه الداخلية من الأكسدة والتفاعل ولكن والأهم للمحافظة عليه من الحركة الفجائية والاهتزازات أثناء القياس حيث أن الحركة الفجائية للمؤشر واهتزازه الشديد قد يسبب حدوث تلف به وجود الزيت يجعل حركة المؤشر بطيئة فحتى إذا تم دخول ضغط مفاجئ شديد له فإنه يتحرك ببطء.




تصغير الجيوج قبل استخدامه :

يجب أن يكون مؤشر أي عداد على الصفر قبل الاستخدام فإذا لم يكن يتم ضبطه بذلك وجه العداد البلاستيك للشفاف ولف المسار الموضعي بالشكل بالمفتاح بحيث يتم ضبط المؤشر على الصفر.



أجزاء الجيوج :

يمكن فك المحسس عن طريق الصواميل الخاصة بذلك كما بالشكل ويوجد بداخل المحسس أويل سيل o-ring (چوان) لمنع التسريب وبنهاية المحسس يوجد قطعة توقفون (نوع من البلاستيك) وهي التي تتغلق وتمنع مرور الغاز ، أما العدادات فهمKen فكها كما بالشكل ويمكن تغيير أي عداد إذا حدث به تلف بدلاً من تغيير الجيوج بكتمه . ولكن يراعى عند إعادة لربط سواء المحسس أو العداد أن يتم لف مانع تسرب (توقفون مثلًا) على القلاووظ لكي لا يحدث تسريب من الجيوج نفسه .



الجيدج بعد فك أجزاءه



الجيدج من الخارج



صيانة الجيدج:

يجب أن تعرف ما هي الأسباب التي قد تؤدي لتلف الجيدج سريعاً لكي تتجنبها ومن هذه الأسباب أن يوضع الجيدج في شنطة العدة مع باقي العدة وهذا خطأً حيث أنه يجب أن لا يتعرض للصدمات والخدش لذلك يفضل عمل جراب خاص به لحمايته لكي يمكن وضعه مع باقي العدة . كذلك يفضل عدم فتح أو غلق محبس الجيدج لأن لا يتم فتحه للأهليته أو غلقه بقوة شديدة بل يتم غلقه بقوة مغصم اليد العادي مثلاً يتم غلق سنپور للمواه بدون عصره باليد بشدة . كما يراعى أن لا يتم فتح الجيدج فجأة لكي لا يتحرك المؤشر حركة فجائية فيحدث تلف به




وصلات (خراطيم) للجیدج :

تكون خراطيم للجیدج من نوع يتحمل الضغوط العالية وهي الأغلب يكون مكتوب على الخرطوم للحد الأقصى للضغط الذي يحتمله ويكون من خرطوم داخلي من المطاط أسود وشبكة لتنوية للخرطوم ثم خرطوم خارجي من المطاط الملون وعلى كل طرف من طرفي للخرطوم توجد صاملولة قلاووظ ويوجد بداخل الصاملولة جوان من المطاط لكي يمنع التسريب حد ربط للخرطوم وفي حالة حدوث تأكل في هذا

الجوان يتم تغييره حيث أنه موضوع في مكانه بالزانق وغير مثبت ويمكن نزعه بسهولة بأي لداه رفيعة . ولكن يجب الانتباه لخطأ يسببان تلف هذا الجوان مريعاً وهمما أن يتم ربط الصاملولة بأي لداه رفيعة وهذا خطأ حيث يجب ربطهما بقوة اليد فقط ، وثانياً أن يتم لف الخرطوم كله أثناء الرابط أو الفك وهذا أيضاً خطأ حيث أنه يجب أن يكون للخرطوم ثبات والصاملولة هي التي تلف.

ولفي بعض الأنواع يوجد شق بالصاملولة كما بالشكل وذلك لكي يسهل تسريب الغاز من للخرطوم بذلك الصاملولة قليلاً ثم ربطة مرة أخرى (راجع حصل البرج في عملية الشحن) وفي حالة عدم وجود هذا الشق قد يستلزم ذلك الصاملولة تماماً .






للخدمة والأعطال

لطرف الخاص بالبلف في خرطوم الجيدج :

في أحد طرفين في خرطوم الجيدج توجد قطعة من اللحام تسمى الإبرة وهي ثلاثة لا تتحرك ولا تكتفى أن تقوم بالضغط على إبرة للبلف وفتحها في حالة وجود بلف خدمة في الجهاز وهذه الإبرة يمكن فكها أو ربطها بمفتاح إبرة للبلف كما بالشكل . ولكن يجب الانتباه عند ربط هذه الإبرة إلى أن تكون في نفس مستوى الجوان الكاروش حيث إنه إذا تم ربطها للداخل بدرجة كبيرة فلن تتمكن من الضغط على إبرة للبلف وفتحها



عند ربط الخرطوم في للبلف، وإذا لم يتم ربطها جيداً وكانت مرتقبة قليلاً عن الجوان للكاروش فقد يحدث تسريب هاز بعد ربط الخرطوم في للبلف بالرغم من سلامة الجوان في الخرطوم ولكن الرابط لم يتم لنهايته بسبب ارتفاع إبرة الخرطوم .

سبب وجود ميل في طرف الخرطوم الذي به الإبرة :

السبب في ذلك أن من عوامل سرعة تلف الخرطوم أنه يحدث به تشوه كما بالشكل نتيجة حدوث ثني شديد له لمدد طويلة لذلك تم تصميم هذا العيوب لكي يتم ربط الطرف المستقيم في الجيدج والطرف الذي به هذا العيوب في الجزء الآخر ليَا كان بحيث كما بالشكل لا يوجد ثني بالخرطوم .



ثني الخرطوم يسبب تشوهات



ميل لمنع ثني الخرطوم



ألوان وأطوال خراطيم الجيدج :



يكون دائماً مع الجيدج ثلاثة خراطيم يتم توصيلهم بالثلاثة وصلات الموجودة في الجيدج ويكون للخراطيم الثلاثة بألوان مختلفة وهي الأزرق والأحمر والأصفر ولكن في الحقيقة لا يوجد أي فرق بين الثلاثة خراطيم وهذه الألوان للتمييز فقط عند توصيل للخراطيم حيث أن كل خرطوم له مكانه في الجهاز وإذا كان الثلاث

خراطيم بلون واحد فلا يوجد أي مشكلة لهم أن يتصل كل خرطوم بالمكان الصحيح . وكذلك يوجد لطوال مختلفة من الخراطيم ولا يوجد أي فرق بين الخرطوم الطويل والخرطوم القصير إلا في سهولة الاستخدام وفي السعر طبعاً.

فائدة الوصلات للأطوال المختلفة في الجيدج:
إذا وجدت هذه الوصلات تكون فائدتها هي ربط نهايات للخراطيم وتعليقها على هذه الوصلات وقت عدم استخدام أي منها حيث لن نهاية لخرطوم لو تركت في الأرض فقد يدخل إليها شوائب أو أنتربيت قد تسبب حدوث مسد في الدائرة فيما بعد .

بلاف للخدمة:

هو عبارة عن بلاف يشبه تماماً البلاف المركب في إطار السيارات حيث يكون عبارة عن لبيرة موضوعة بدلخلي جسم البلاف بحيث أنه عند ربط خرطوم الجيدج في البلاف فلن الإبرة الثابتة الموجودة بطرف خرطوم الجيدج تضغط على الإبرة التي بداخل البلاف فتفتح البلاف ويتم للعمل من خلاله وبعد انتهاء العمل وفك الخرطوم فلن الإبرة تعود لوضعها الطبيعي وتغلق البلاف .





خطاء البلف (الكلب) Cap :



أي بلف يكون له خطاء كما بالشكل بحيث أنه يحافظ على إبرة البلف من للشوائب ومن أن يتم للضغط على الإبرة وفتح للبلف عن طريق شخص غير الفني وأيضاً من حيث الحفاظ على إبرة البلف من حرارة الشمس في حالة للبلوف المعرضة للشمس وغالباً يكون هذا الخطاء من الداخلي به چوان مطاط كما بالشكل بحيث أنه يتم ربط الكلب باليد ثم تكيد للربط بنسبة (قليلًا) بحيث يمنع للخطاء التسريب إذا حدث تسريب في الإبرة.

ذلك وتركيب إبرة البلف :

يمكن ذلك وتركيب إبرة البلف عن طريق مفتاح البلف بحيث يتم تركيبه على الإبرة ولفها ويوجد في بعض أنواع البلوف مفتاح بخطاء البلف كما بالشكل ويجب ذلك إبرة البلف قبل لحامه لكي لا تتصهر وبعد أن يبرد جسم البلف يتم تركيبها .

ملاحظة:

الإبرة الموجودة في خرطوم الجديد لا تتحرك بالضغط عليها ولكن يمكن فكها وربطها تماماً مثل إبرة البلف . وتحتاج عادة لعمل ذلك عند تغيير چوان الخرطوم .

مشاكل قد تنتج بسبب ربط ذلك إبرة البلف وإبرة الخرطوم :
إذا تم ربط الإبرة ل نهايتها قد يحدث أن تهبط لأسفل بمسافة كبيرة وعند تركيب الخرطوم على البلف نجد أن العداد لا يقرأ صنف بالرغم من وجود غاز بالدائرة مثلاً وذلك لأن البلف لا زال مغلق لأن إبرة الخرطوم لم تضغط على إبرة البلف وقد يحدث للعken أي أنه تكون الإبر غير مربوطة جيداً وعالية لذلك نجد أنه بالرغم من ربط الخرطوم جيداً إلا أنه يوجد تسريب غاز من حول الإبر وذلك لأنه لكي يحدث إحكام يجب أن يتم ربط الخرطوم ل نهايته وذلك لن يحدث طالما كانت الإبر عالية بالإضافة

إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي لكسر أو اعوجاج إبرة البلف . لكل ما سبق يجب عمل ربط بالخرطوم في البلف أن يتم الإحساس باليد بالإبرة الموجودة في البلف والموجودة في الخرطوم بحيث لا تكون مرتقبة أو منخفضة عن مستوى الجسم حول الإبرة





ملحوظة: ٦

بلوف الخدمة تباع منفصلة أو تباع ملحوظة في قطعة مسورة نحاس (حوالي 10 سنتيمتر) كما ابن لير البلوف تباع منفصلة.

بلوف الخدمة في تكييف السيارات الحديثة :

في السيارات الحديثة تكون بلوف الخدمة عبارة عن وصلات سريعة تسمى كبلار Coupler تشبه بلف الخدمة للمعتاد والسلبي شرحة ولكنه يكون بدون فلاووظ وإنما له شفة كما ابن حجمه يكون أكبر من للباف المعتاد وبالتالي لا يمكن تركيب خرطوم الجيدج مباشرة به ولذلك يجب استخدام وصلات مخصوصة كما بالشكل بحيث يتم تركيب هذه الوصلات في بلوف الخدمة عن طريق رفع الصامولة ثم تركيبها بالضغط في بلف الخدمة ثم إزالة الصامولة تعود لوضعها الطبيعي للأسف ولكن يجب لولا تركيب خرطوم الجيدج في الكبلار لكن لا يتسرّب الغاز عند فتح الباف عند تركيب الكبلار . ويلاحظ أن بلف العصوب يكون أكبر من بلف الطرد بحيث لا يمكن تبديلهما بالخطأ .

لسطولنات مركب للتبريد :

يوجد أنواع وأحجام مختلفة من الأسطولنات وأسطولنات التبريد المتدالوة وتكون من الصاج وبعد أن يفرغ منها الغاز يتم للتخلص منها ولا تستبدل ولا يعاد تعبئتها . وأي أسطولنة يجب أن يكون مكتوب عليها وزن مركب التبريد بداخلها (ليس وزن الأسطوانة ولكن وزن مركب التبريد الذي بداخلها) . كما أنه أي أسطوانة يكون مكتوب عليها رقم مركب التبريد حيث قامت جمعية مهندسي التبريد والتكييف الأمريكية لشري Ashrae بعمل كود لألون مميز لمركبات التبريد الموجود بها ولحياناً يكون لها لون مميزة بحيث يمكن بدون قراءة الرقم المكتوب على الأسطوانة معرفة نوع الغاز من خلال لونها وتكون لألون مركبات التبريد المنتشر استعمالها كالتالي :





اللون مركيبات التبريد :

- | | | |
|---------------|--------------------|----------------|
| R11 - برتقالي | R12 - أبيض | R22 - اخضر |
| R134a - لبني | R404 - برتقالي | R407a - ليموني |
| | R410a - (روز) وردي | R502 - بنفسجي |

طيبة الأمان في سطولة منكب للتبريد :

في بعض أنواع الأسطولات
وخصوصاً للكبيرة يوجد طبة
لأمن وهي عبارة عن قطعة
ضيقه من الصاج (أضعف من
جسم الأسطوله) بحيث إذا
تعرضت الأسطولة لحرارة
عالية فبدلاً من أن تتفجر كلها
وتتطاير أجزاء جسم الأسطولة
وتؤدي لحوادث وخسائر في أي
شخص قرب منها لأن طبة
الأمان هي التي ستتفجر وتلتقط و
تحمّل .

مجمع الأسطوانة :

يوجد أنواع من الأسطولات (غالباً الأحجام الكبيرة) يكون مركب بها المحبس الخاص بها وهو محبس عادي ولكن في بعض الأنواع يكون هذا المحبس به بلف عدم رجوع

حيث يخرج للغاز من الأسطوانة ولكن لا يمكن رجوعه إليها حتى لو كان الضغط بخارجها أعلى من ما يدخلها.

المجلس البلدي:

في أغلب الأسطوانات الصغيرة لا يكون مركب بها محبس كما سبق وإنما يكون مركب بها بلف بحيث أنه عند الضغط على الإبرة بداخله يفتح (يشبه بلف للشحن) ولاستخدام هذا النوع يجب أن يتم شراء المحبس

للخاص بها وهو كما يالشكل عبارة عن صاملولة مركب بها عمود قلروظ به ثقب بطوله بحيث حد ربط الصاملولة في الأسطوانة ولبدء في ربط العمود القلروظ فائه





يحيط لأسفل ويضغط على البلف ويفتحه ويخرج الغاز وعند لف العمود في لتجاه الفك يقصد لأعلى فيغلق البلف بالأسطوانة وهذا المحبس يعتبر كعدة مع الفكي بحيث يتم تركيبه على الأسطوانة وعندما تفرغ يتم فكه وتركيبه على الأسطوانة الجديدة وهكذا .
شحن أسطوانة من أسطوانة أخرى :

يمكن شحن أسطوانة من أسطوانة أخرى ولكن يراعى الشروط التالية :

- يجب أن يكون مركب التبريد غير مختلف في الأسطوانتين (نفس الغاز).
- يجب أن لا تكون الأسطوانة التي سيتم شحنها بها هواء أي إما أن يكون بها بواني من الغاز وبالتالي لم يدخل إليها هواء وإنما يتم تفريغها من الهواء بطلمية تفريغ لو بكام.
- يجب أن لا يكون الأسطوانة التي سيتم شحنها بها بلف عدم رجوع لكي يستطيع للغاز الدخول إليها.
- يجب أن يكون ضغط الأسطوانة التي سيتم شحنها أقل ما يمكن حيث أنه أحيلنا تكون الأسطوانة شبة فارغة ولكن بها شحنة غاز بسيطة ولكن ضغط هذه لكمية من الغاز بداخلها يكاد يكون متساوي لضغط الأسطوانة الأخرى التي سيتم الشحن منها وبالتالي لا يمكن الشحن ولذلك يفضل للتبريد على الأسطوانة قبل شحنها إما بوضعها في ثلاجة لحوالي نصف ساعة وإما بسكب ماء بارد عليها مما يؤدي لخفض ضغطها .

- يجب شحن الأسطوانة بكمية أقل قليلاً من الوزن المكتوب على الأسطوانة مثلاً إذا كان الأسطوانة مكتوب عليها ١ كيلو فأنه أثناء شحنها يتم وزنها باليد كل فتره وعدد الإحسان بأن وزن الأسطوانة أقل من الكيلو بقليل (مثلاً حوالي $\frac{3}{4}$ كيلو) يتم الانتقام بذلك

خطوات شحن أسطوانة من أسطوانة أخرى:


يتم التوصيل بين الأسطوانتين بخرطوم شحن ثم يتم قلب وضع الأسطوانة للملائمة (يجب أن يكون الشحن بالسائل وليس بالغاز) ونكون الأسطوانة لفارغة معزولة ثم يتم فتح محبس الأسطوانة للملائمة لو لا ثم يتم ذلك قليلاً الخرطوم من عدد الأسطوانة لفارغة لتم ترتيب الهواء الذي بالخرطوم قبل الشحن (عمل بيرج) ثم يتم فتح الأسطوانة لفارغة لويبدأ للسائل في الانتقال من الأسطوانة الأولى للثانية وبعد الانتقام بكمية الشحن الذي تم يتم عزل الأسطوانة المقتوية ثم خلق محبسها ثم خلق محبس الأسطوانة الثانية (ترتيب الخطوات مهم) ثم يتم ذلك للخرطوم .





طلمبة التفريغ :

كما سبق في شرح عملية التفريغ فإن طلمبة التفريغ وظيفتها هي عمل تفريغ من الهواء ومن لرطوبة للأجهزة وهي تتكون من موتور كهربائي عادي ومن طلمبة ميكانيكية وهي في الأغلب تكون نظام دلوري وليس ترددية ولها أيضاً في الأغلب تكون طلمبة بمرحلتين حيث يوجد بها فعلياً طلمبتين أحدهما تصعب وتعطى للأخرى لكن يكون سحبها شديد وتعطى تفريغ جيد ويوجد بداخلها مثل أي ضاغط كمية من زيت للتبريد ويكون هذا الزيت خاص بطلبات



زجاجة بيان الزيت

لتفريغ ويوجد بها عادة زجاجة بيان للزيت حتى يتم إضافة الزيت إلا لخفض مستوى في زجاجة البيان ويوجد طبقان واحدة لتفريغ الزيت والأخرى لإضافة الزيت الجديد . وأحياناً يوجد على طرد للطلمبة فلتر لكي يمنع خروج الزيت من للطلمبة بكميات كبيرة من فتحة للطرد . ويوجد أحجام وقدرات مختلفة من طلمبات التفريغ .

ميزان الشحن:

كما سبق في شرح عملية الشحن فإن ميزان الشحن يستخدم في شحن الأجهزة عن طريق وزن مركب للتبريد المكتوب على لوحة بيانات للجهاز وهو يكون ميزان رقمي (Digittal) ويوجد منه أشكال مختلفة وهو يمتاز بميزتين وهما أنه دقيق وأنه يوجد به زر عند الضغط عليه يقرأ صفر بالرغم من وجود أسطوانة للفريون عليه وعده فتح الأسطوانة والشحن يقوم للميزان بقراءة وزن الغاز الخارج منها حيث أنه أثناء الشحن لا يهم وزن الأسطوانة وإنما وزن الغاز الخارج من الأسطوانة.

للترمومتر:

لا يعتبر للترمومتر من العدة الأساسية في عملية الشحن ولكنه يكون مفيد جداً كما في شرح عملية الشحن ويوجد من الترمومتر لـ نوع كثيرة ولكن





الخدمة والأخطاء

المواسفات المطلوبة في الترمومتر المستخدم في مجال التبريد والتكييف هو أن يكون رقمي (ديجيتال) وأن يكون له حساس (سينسور) بسلاك طوبل بحيث يمكن تثبيت للحساس بداخل الثلاجة ويكون الترمومتر نفسه بالخارج والشيء الأهم هو مدى درجات الحرارة التي يمكن أن يقيسها حيث يجب أن يقياس درجات بروادة الثلاجات والدبل فريزر وما شابه فإذا كان لا يستطيع قيام درجات أقل من الصفر المئوي فهو لا يصلح.

ملحوظة:

يوجد أنواع ترمومتر بممؤشر لها بالب بـ غاز مثل الترمومترات وهذه يصلح استخدامها ولكن الترمومتر الديجيتال يكون أفضل وأسهل في الاستخدام.

الترمومتر ذو الأشعة :

هو ترمومتر يقوم بقياس درجة الحرارة ليس عن طريق حساس (سينسور) بسلاك ولكن عن طريق الأشعة (غالبا تكون أشعة تحت الحمراء) وهو يختلف في الاستخدام عن الترمومتر ذو السينسور ولكن الأهم هو الترمومتر ذو السينسور.



العلومات على المواسير



تستخدم المصانع في أجهزة التبريد والتكييف مواسير حديد أو لومونيوم أو نحاس ولكن عندما يتم عمل أي توصيلات أو إصلاحات تقوم باستخدام مواسير نحاس أحمر وأول من صنع المواسير النحاس هم الفراعنة من حوالي 2750 قبل الميلاد واستعملوها في صرف مياه

الأمطار من فوق أسطح معابد الملوك ومواسير النحاس الأحمر تكون مرنّة ومهلة للثني والتشكيل وتتابع هذه المواسير ملفوفة كما بالشكل ويكون طرفي لفة المواسير بهما طبب من البلاستيك حماية لها وهذا شيء مهم حيث يجب المحافظة على نظافة المواسير لكي لا تسبب سد حذل تشغيلها في الدوائر ولذلك يراعى دائمًا أن يتم إعادة غلقها (تطيبتها) بعد قطع جزء منها لما ينبع الطبع الخالصة بها وإنما يلف شريط لحام على لفافاتها أو ما شابه



مقاسات المواسير :

في أغلب بلاد العالم تستخدم وحدات النظام الفرنسي في قياس طول قطر المواسير حيث يقلس للطول بالметр ومشتقاته ويقامس للقطر بالمليمتر ومشتقاته . وفي بعض البلدان لخلافة بالإنجليزية تستخدم وحدات النظام الإنجليزي حيث يقلس للطول بالقدم والقطر بالبوصة ومشتقاتها . وفي السوق المصري يتم للجوء لنظامهن معاً وهذا شيء غريب جداً حيث يتم قياس طول الماسورة بالметр (النظام الفرنسي) وللقطر بالبوصة (النظام الإنجليزي) !! وهذا شيء مؤسف ولكن لم يستطع أحد تغييره حتى الآن . ويوجد مقاسات ثابتة لأقطار المواسير المستعملة كالتالي :

3/16, 1/4, 1/2, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8 هذا يخالف مقاسات المواسير الشعرية .

والعمليات على المواسير التي يجب أن تعرفها في مجال التبريد والتكييف هي :
للقطع - التنظيف - للتوصيع - عمل الشفقة - للكويم والتثبيت - الخنس - اللحام .

قطع المواسير

سكينة قطع للمواسير :

يتم قطع المواسير عن طريق سكينة للقطع وهي تكون كما بالشكل عبارة عن سلاح حاد مستدير يقابل له بكرتان من المعدن بحيث يتم وضع الماسورة بين البكرتين ويتم ربط السكينة حتى يلامس السلاح الماسورة ويغلق عليها بدون ضغط ثم يتم لف السكينة مرة أخرى فوتهم تعميق الحز ويتم لريط قليلاً وعمل حز آخر أعمق وهكذا حتى تقطع الماسورة .

يوجد مقاسات مختلفة من سكينة للقطع ويكون عادة مكتوب على كل سكينة أصغر وأكبر مقاس يمكن أن تقطعه وتستخدم لقطع المواسير للحديد أو النحاس أو الألومنيوم .






ملاحظات على عملية قطع المسورة : ص ٦

- لا يجبربط السكينة على المسورة بشدة حتى لا يحدث خس بالمسورة وحتى لا يحدث تلف لسن سلاح السكينة .
- في حالة قطع قطعة مسورة قصيرة يجب عملها باليد إذا كانت منحنية قبل القطع لأن عمل المسورة وهي قصيرة يكون أصعب بكثير عن وهي طويلة .

قطع المسورة الشعرية :


للمسورة الشعرية قطرها يكون أصغر من أن تستطيع السكينة قطعه لذلك يتم قطع المسورة الشعرية بأن يتم عمل حز بها بمكينة طعام كما بالشكل حولي لربع مرات ثم يتم ثبيتها وحدلها بدرجة بسيطة لعدة مرات حتى يتم قطعها ويجب النظر لفتحتها بعد قطعها حيث إذا وجد أن فتحة المسورة الشعرية غير كاملة الاستدارة يتم قطعها أخرى حتى تحصل على فتحة مستديرة .





ملحوظة:

يمكن قطع الماسورة الشعرية بالقصافة عندما يردد علىها حفاظاً عليها في حالة عدم استخدامها.



تنظيف الماسورة


سكينة تنظيف المولسيير:

نتيجة قطع أي ماسورة تكون شفة مكان القطع بسبب ضغط سلاح السكينة على الماسورة الداخلي ويجب تنظيف الماسورة من هذه الشفة ويتم ذلك عن طريق سكينة للتنظيف ويوجد منها أنواع متعددة وأنواع تكون مثبتة بسكينة القطع كما بالشكل، وفي حالة عدم وجود سكينة تنظيف يتم محاولة تنظيف الماسورة بأي عدة تكون مسلوبة الشكل (مفك مثلاً أو مبرد) ولكن الأفضل بالتأكيد هو استخدام سكينة التنظيف.



توسيع المولسيير (السودج):

عندما يكون المطلوب لحام ماسورتان يمكن عمل جلبة أي ترکيب الماسورتان في قطعة ماسورة بمقاييس أكبر كما بالشكل ولكن للمعتاد أكثر وأسهل هو أن يتم إدخال ماسورة في الماسورة الأخرى فيما لو كانت الماسورتان بنفس القطر فيجب توسيع واحدة منها لإدخال الأخرى فيها ولحامهما معًا وعملية التوسيع هذه تسمى سودج وأحياناً يقال عليها تفخيخ ويتم ذلك عن طريق سبك يسمى سودج swage ويكون كما بالشكل بحيث يتم وضع الجزء الصغير الأمامي بداخل الماسورة ويتم اللق على السبك وبالتالي يقوم لجزء المعلوب ثم الجزء ذو





الخدمة والأخطاء

للتقطر الكبير يتوصّع الماسورة إذا تم الطرق عليه حتى يدخل بكمّله بداخل الماسورة ولكن يكون من الصعب حمل ذلك لثأه مسک الماسورة باليد لذلك يتم تثبيت الماسورة عن طريق المنجلة



منجلة المؤسير:

يمكن من خلالها تثبيت الماسورة فيها وحملها كما بالشكل بحيث يمكن العمل على الماسورة بسهولة، ويتم تركيب الماسورة في المنجلة المناسبة حسب مقاسها



السودج:

وهو الذي يستخدم في عمل للتوصّع في المؤسير كما سبق ويكون عبارة عن طقم بالمقاسات المختلفة للمواسير كما في فتحات المنجلة كما يوجد بعض الأنواع يكون سودج واحد ولكن متدرج بمقاسات مختلفة ويوجد سودج يتم تركيبه على الزرجهنة بدلاً من اللدق عليه بالجاڭوش كما بالشكل.



طقم سودج بالربط

طقم سودج بالدق

ويجب أن يكون ارتفاع الماسورة فوق سطح المنجلة أكبر من طول السنبل الذي سوف يدخل في الماسورة بحوالي 3 مليمترات أي أن المطلوب أن يتم إدخال السنبل كله في الماسورة بدون أن يصل إلى المنجلة وعدد الطرق على السنبل يجب أن يكون معدول ليس به ميل ولثأه الطرق إلا لوحظ وجود ميل به يتم الضغط



عليه باليد في الاتجاه المعاكس لكي يبدأ في الاعتدال مع الطرق وبعد دخول للسبك بكماله بداخل المسورة يتم خلعه وإذا وجد أنه مشمور ولا يمكن فكه باليد يتم الطرق عليه من الأجناب طرق خفف وعدها يمكن فكه باليد بسهولة .


ملاحظات على عملية التوسيع : جزء


- يفضل وضع بعض قطرات زيت على السبك قبل عمل التوسيع فذلك يسهل عملية التوسيع جداً ويكون لزيت المستخدم هو نفس نوع زيت الضاغط .
- للتوسيع يتم على المواسير النحاس والألومنيوم ولا يتم على المواسير الحديد لأن الحديد غير مرنة ويحدث به شرخ إذا تم محاولة عمل توسيع له كما أنه لا يمكن عمل توسيع لمسورة بها سبيكة لحام فضة حيث أنها تكون غير مرنة.

عمل شفة للقفل :



أحياناً يكون مطلوب عمل وصلة ربط في المسورة كما بالشكل وذلك يتم عن طريق صامولة ويونيون (ثيل) بنفس مقام المسورة ويتم تركيب الصامولة في المسورة ثم يتم عمل شفة للمسورة كما بالشكل تسمى شفة قلير لكي يمكن ربط الصامولة في اليونيون الذي تكون نهايته مسلوبة بزاوية 45 درجة ويتم عمل الشفة أيضاً بزاوية 45 درجة وبالتالي عند الربط تتحصر الشفة بين الصامولة واليونيون وتتطبع بينهما بحيث لا يحدث تسريب من خلالها ويتم عمل الشفة عن طريق الزرجينة كما بالشكل بحيث يتم ربط المسورة في المنجلة بحيث لا يظهر منها إلا للطول المناسب لعمل الشفة في حدود 3 مليمتر فوق سطح المنجلة ثم يتم تركيب الزرجينة التي سيتم عمل الشفة بها والتي تكون كما بالشكل ويتم لولا لف ورفع مسلوب الزرجينة للأعلى ثم يتم تركيبها على المنجلة ثم يتم لف الزرجينة لغلقها وإحكامها في المنجلة ثم يتم ربط عمود المسلوب لكي يسقط لأسفل ويداً في الضغط على المسورة وعمل شفة بها وحالما يقف العمود عن الدوران بضغط مصمم اليد فقط وليس بعزم للذراع كلها يتم فك الزرجينة وللتتأكد من سلامة وجودة الشفة وإنما يتم قطعها وعمل شفة أخرى بدلًا منها .





ملاحظات على عمل شفة الغير : ٤٦

من الهام جداً تنظيف المسورة قبل عمل شفة لها حيث أنه أحياناً عندما لا يتم تنظيف المسورة جيداً فإن الشفة تتاشي للداخل وليس للخارج كما بالشكل وإذا تعرّض وجود أي لدأ للتنظيف يمكن أن يتم تركيب المنبك ولدق عليه حتى يبدأ الجزء المسلوب به في فتح المسورة قليلاً ثم بعد ذلك يتم تركيب الزرجينة وعمل الشفة .

من الممكن لاستخدام زيت الضاغط بوضعه على مسلوب لزرجينة لتسهيل عمل الشفة كما سبق في التوسيع .

إذا حدث قطع في الشفة يكون ذلك بسبب أما أنه تم ربط لزرجينة بشدة وإنما أن يكون لجزء الظاهر من المسورة كان كبير من المفترض .



شبة مشقوقة

شبة مقلوبة



الخدمة والأخطاء



- للتأكد من أن حجم الشفة مناسب يتم إدخالها في الصامولة فإذا كانت أكبر من المطلوب لن تدخل وإذا دخلت ولم تملأ الفراغ بداخل الصامولة ذلك على أنها أصغر من المطلوب
- يوجد في بعض أنواع مكينة القطع شق طولي في الأسطولتين كما بالشكل وذلك لكي يتم إدخال الشفة بينهما وقطعها في حالة لو كانت المسورة قصيرة ولا يريد أن تخسر طول منها.
- مثلاً سبق في عملية التوسيع فإنه لا يمكن عمل شفة للمواشير الحديد

نكويغ وتنفي للمواشير

عندما يكون المطلوب ثني وتكون أي ماسورة يمكن حدوث خس بها وقد يحدث شرخ عند هذا الخس يسبب التسريب وقد يسبب هذا الخس عمل سد جزئي وقد لا يحدث كل ذلك وتعمل الدائرة بصورة طبيعية ولكن قد يسبب هذا الخس عدم رجوع الزيت المختلط بالغاز للضاغط مرة أخرى ومع الوقت يقل زيت الضاغط ويتألف لذلك إذا حدث خس في أثناء النكويغ فوجب قطع منطقة الخس ولحام المسورة مرة أخرى وتحذف صعوبة النكويغ حسب سمك جدار المسورة وحسب قطر المسورة فكلما زاد قطر المسورة كلما كان تكريعها أصعب وفي المقالات الصغيرة يمكن للتكرير باليد فقط وفي المقالات الكبيرة ذكرنا ما إذا كان للتكرير لمنحنى واسع فيمكن حل ذلك باليد بحرص أو بالتكرير على الساق كما بالشكل

وحذما يكون مطلوب فرد المواشير الملفوفة يتم فردها على الأرض كما بالشكل






الخدمة والأخطاء

لما إذا كان المطلوب تكوير المواسير لمنحنى ضيق فيجب لاستخدام أدوات التكوير المخصصة لذلك وهي لما سوسته (بأي) للتکوير ولما مكن للتکوير (للتدليبة).

سوسته للثني ومكن للتکوير:

للسوستة تكون عبارة عن طقم من الاليات (السوست) بمقاسات مختلفة بحيث يتم إدخال الباي للمناسب في المقاس دلخ الماسورة عندما يراد ثنيها حيث يمنع الباي حدوث خس بالراسورة أما مكن التكوير فيكون كما بالشكل



ملحوظة:

يمكن بدلاً من التكوير لحام كوع كما بالشكل في المواسير ولكن إذا لم يكن عمل كوع بالثني دون لحام ودون خس فيكون ذلك أفضل.



استبدال ماسورة بها خلس:
في حالة حدوث خس في ماسورة يفضل قطع الجزء المخفيون وحلهما مرة أخرى ولكن يمكن محاولة استبدال الخس بأن يتم تركيب للراسورة في منحلة المواسير كما بالشكل بحيث عند ربط المنحلة تضغط على جانبي الجزء المخفيون فتستعمله كليلاً.



خنفس المواسير:

يتم خفس المواسير عادةً إما لسدتها وغلقها وإما للحام ماسورة كبيرة في ماسورة أصغر فمثلاً في حالة أن يكون مطلوب لحام ماسورة بها ضغط غاز مثل ماسورة الخدمة بعد إنتهاء عملية الشحن في حالة استخدام وصلة شحن حبارة عن صاملة ويونيون يجب أن يكون الخفس محكم حيث أنه بعد الخفس يتم قطع ولحام الماسورة فإذا كان يوجد تسرب غاز ولو ضعيف جداً من مكان الخفس فإن سبب اللحام لن تستطيع أن تسد مكان الخفس ومتى حدث تسرب بعد اللحام وحتى إذا كان الخفس محكم فإنه مع تسخين الماسورة لدرجة الأحمر قد يحدث تسرب للغاز من مكان الخفس لذلك يتم خفس ماسورة الخدمة عن طريق ببساطة مخصوصة تسمى خفاسة

للبنمه الخامسه:

يكون فكيها أحدهما على شكل دلقي ولذلك الآخر معكرونة يوجد نوع ثانٍ من بنس الخفس وهو يشبه منجلة المواسير ويوجد نوع ثالث يشبه لزرجينه كما بالشكل .



خفس الماسورة شعرية:

إذا كان مطلوب خفس كابلاري للحامها فيمكن قطعها بقصاصة بحيث يتم خفسها كما سبق ولكن للتتأكد من إحكام الخفس وعدم تسرب غاز أثناء اللحام يتم عمل خفس بدون قطع قبل الخفس الأول بحوالي نصف سنتيمتر . وأحياناً يقوم البعض بالطرق على نهاية الكابلاري فوق أي عدة حديد قوية (يتم برطشة الكابلاري)
خفس ماسورة كبيرة على ماسورة أصغر :

لحوائنا يكون المطلوب لحام ماسورة صغيرة في ماسورة أكبر (يحدث هذا عادة عند لحام الفلتر في المكافف في بعض الثلاجات متىما سبق في عملية تجهيز الثلاجة للباب الواحد للشحن) أو لحام كابلاري في ماسورة لذلك يجب خفس الماسورة الأكبر وتضيقها وإحكامها على مقاس الماسورة الأصغر لكن يمكن عمل اللحام ويتم ذلك بأن يتم أولاً الضغط بخفة على الماسورة الكبيرة ويدخلها الماسورة الأصغر بحيث يحدث بها تتطيط كما بالشكل ثم يتم خفس طرف الماسورة وتكرررياً لإحكامها على الماسورة للصغيرة وفي حالة عدم التمكن من إحكام خفس الماسورة الكبيرة جيداً فإنه يتم عمل الخفس قدر الإمكان ثم بعد ذلك يتم التسخين





الخدمة والأخطاء

للحام وبعد التسخين بقليل يكون النحاس قد أصبح من حيث يمكن رفع النار وخفق الماسورة بسهولة خص محكم ثم تكملة للتسخين وللحام



ملحوظة:
يمكن لحام ماسورات مختلفات في القطر بدون خفق ولكن عن طريق جلبة نحاس كما بالشكل

لحام المواسير

يختلف لحام المواسير حسب خلامة الماسورة فلحام الحديد غير لحام النحاس غير لحام الألومنيوم ويوجد ثلاثة طرق للحام هم اللحام بغاز الأكسجين واللحام بغاز البيوتان (البوتاجاز) واللحام على البارد .
لحام بالأكسجين أستلين :

يتم للحام باستخدام غاز الأكسجين وغاز الأستلين وذلك عن طريق لمة اللحام وغاز الأسيتيلين هو الذي يشتعل وغاز الأكسجين يساعد على الإشتعال ويعطى ضغط قوي وبالتالي قوة للهب . وعادة يقال على الأسيتيلين لغاز وعلى الأكسجين للهواء .
وتميز هذه الطريقة في اللحام بأن حرارة اللمة تكون شديدة وكافية للحام أي ماسورة مهما كانت كبيرة وأن لهب اللمة يكون مركز وبالتالي لا تسبب اللمة احتراق أي جزء بجانب مكان اللحام ولكن عيوب هذه الطريقة هي أنها تحتاج لإمكانات قد لا توفر للبعض حيث أن سعر الأنبوبيتان واللمبة قد يكون مرتفع نسبياً كما أنها تحتاج لوسيلة لنقل (مسيرة) نظراً لكبر حجم وتقل الأنبوبيتان لذلك يلجأ البعض للحام بالبوري .
لمبة لحام الأكسجين أستلين :


يكون بها محبس لدهما أحمر للأسيتيلين والأخر أخضر للأكسجين ومن الأمام بها فونية يخرج منها الغازان وتتصل اللمة بخرطيم لدهما أحمر والأخر أخضر.





تثبيب غاز الأكسجين والأسيتيلين :

الأبوية الكبيرة تكون الأسيتيلين والصغرى الأكسجين وعلى كل أنبوبة يوجد حداد ضغط كما بالشكل



طريقة اللحام :

يتم فتح محبس الأسيتيلين أولاً ببطء شديد ويتم إشعال النار ثم يتم ضبط للهرب بحيث يتلاشى الدخان منه وبحيث ينفصل اللهرب عن بداية النوبة قليلاً . وبعد ذلك يتم فتح اللهواء (الأكسجين) ببطء حتى يتم ضبط شكل للهرب المخروطي . مع ملاحظة أن ضبط اللهرب يعتمد على التجربة للوصول للحرارة المطلوبة لكي يتم اللحام . وبعد لتهام اللحام يتم خلق الأسيتيلين أولاً ثم يتم خلق الأكسجين سريعاً بعده .

لللحام بغاز الأكسجين والبيوتان (الهوتاجاز) :

نظراً لارتفاع تكلفة اللحام بالأسيتيلين وجسم الأسيتيلين وصعوبة ملئها فإن الكثير من الغربيين يتجنبون لاستخدام غاز البيوتان بدلاً من غاز الأسيتيلين بحيث يتم تجهيز أبوية بيوتان صغيرة بالإضافة لأبوية أكسجين صغيرة بحيث يمكن التنقل بالأسيتيلين بسهولة ومع أن حرارة اللهرب غاز البيوتان أقل من حرارة اللهرب غاز الأسيتيلين إلا أن لحام الموسير النحاس لا يحتاج لحرارة عالية جداً وتكونه حرارة لبيوتان والأكسجين .

لللحام بغاز البيوتان (الهوتاجاز) :

يتم للحام باستخدام غاز البيوتان فقط عن طريق بوري للحام وهذا النظام في للحام يعييه أن قوة الحرارة الناتجة عن للبوري تكون أضعف من النوبة (الأكسى أستيلين) وتكون النار حجمها كبير ومن الممكن أن تصيب لاحتراق أي جزء بجانب منطقة للحام ولكن يمتاز هذا النظام بأنه ألوفر في الإمكانيات من اللحام بالنوبة فسر للبوري أقل من سعر للنوبة وأسطوانة لبيوتان يوجد أنواع منها صغيرة الحجم خفيفة الوزن وبالتالي تكون أسهل في التنقل بها ولأنه في التكلفة .



بوري للنحاس :

عبارة عن محبس للغاز وفونيه لتنظيم خروج الغاز ووجه للبوري ويوجد فتحات لدخول الهواء الذي يساعد على الاشتعال ويعطى قوة للنار ويوجد في بعض الأنواع بالإضافة لمحبس الغاز يوجد بلف يمكن من خلاله فتح أو شلّ أو زيادة أو خفض قوة النار مثل للمحبس تماما ولكن للتحكم من هذا البلف يكون أسهل من للتحكم بالمحبس . وكلما كانت نار البوري صغيرة الحجم وقوية يكون ذلك أفضل .

لبوبة غاز البيوتان (البيوتاجاز) :

يوجد منها أحجام مختلفة ويجب أن يكون جدار الأنبوة سمك لكي يتحمل الضغط وبالتالي لا تصلح لسطولات مركب للتبريد في تعبئتها بغاز البيوتان لأن سمك جدارها يكون رقيق . ويمكن تعبئة لسطولة صغيرة من أسطوانة كبيرة وسيتم شرح ذلك بالتفصيل في الجزء للخاص بأسطولات مركب للتبريد حيث أنها نفس الطريقة .

سيكة لحام الفضة :

في لحام المواسير في لجهزة للتبريد والتكيف تستخدم دائمآ سيكة لحام من الفضة ولتكون على شكل لسان وتمتاز سيكة لحام الفضة بأنها سريعة الانصهار أي لا تحتاج لحرارة شديدة حكم سيكة لحام للنحاس حيث أنها تحتاج لحرارة شديدة لكي تصهر ولا يمكن لحامها بالبوري وإنما يجب استخدام اللعبة وسيكة للنحاس لكونها من سيكة الفضة وهذا غير مطلوب في لحام المواسير حيث أن قوة سيكة الفضة تكفي .

لحام المواسير التحلسي:

- ❖ يجب تنظيف المسورتين بالصنفرة في منطقة اللحام.
- ❖ لا يتم وضع المسورة إذا كانت أفقية أو رأسية أو بها ميل حيث أن هذا ليس من اختيارك ولكن تكون مجبر على وضع المسورة في الجهاز وبالتالي يجب التعود والتمرن على إمكانية اللحام بأي وضع وأصعب أوضاع اللحام هو اللحام الرأسي وبالأذات عندما تكون المسورة التي بها التوسيع هي التي بالأعلى ويسمى لحام مقロب .

يتم توجيه اللعبة أو البوري على منطقة اللحام

حيث لا يؤثر اتجاه النار على أي شيء من الممكن أن يحترق لو ينصهر فيجب مثلا إلا تكون النار متوجهة لجسم للضاغط أو لجسم للجهاز أو لأي أسلاك أو أجزاء بلاستيك أو ما شابه ويفضل لك ورفع أي جزء خلف أو بجانب منطقة



الخدمة والأخطاء

اللحام يمكن فكه ولكن من الأفضل توجيه البوري أو اللعنة من خلف الماسورة إلى الخارج كما بالشكل إذا أمكن ذلك بحيث يكون اتجاه النار وحرارتها لخارج الجهاز



الأوضاع الصحيحة لتوجيه اللهب للخارج

إذا تعذر توجيه اللهب من خلف اللحام فتضطر لاستخدام قطعة صاج تمسى عاكس أو صدلة لكي تصد وتعكس النار ويتم وضع العاكس خلف الماسورة المطلوب لحامها ولكن يجب الانتهاء إلى أن الحرارة تسرب من هذا العاكس إلى الخلف فإذا وجدت لسلاك خلف العاكس فقد تصهر فالعاكس يخضن حرارة النار ولا يمنعها والأفضل إذا أمكن توجيه النار لخارج الجهاز كما سبق .

ملاحظات:

- البعض أحياناً يستخدم العاكس ليس لحماية الأجزاء التي بخلف اللحام ولكن لزيادة قوة حرارة النار إذا كان البوري غير قوي حيث أن العاكس يعكس حرارة النار من الخلف ويزيد من تسخين الماسورة.
- العاكس يسخن جداً لذلك يجب إلا يكون ملامساً لأي جزء بلاستيك أو للعزل أو لأي مثلك وبعد انتهاء اللحام يجب رفعه ومسكه بيده وليس باليد .
- دائماً كما هو معروف تساعد الحرارة لأعلى لذلك يجب الانتهاء أيضاً لما هو فوق منطقة اللحام.
- في حالة وجود جزء بجانب منطقة اللحام يمكن أن تصل إليه الحرارة وتسبب تلفه مثل الضاغط أو البليف العاكس أو ما شابه ففيما يلي قطعة قماش بالماء وبدون حصرها من الماء يتم وضعها على الجزء المطلوب تبريده أثناء اللحام وفي هذه الحالة يجب أن يكون اللحام سريع قدر الإمكان حتى لا تتسبّب الحرارة لجسم هذا الجزء إلا بقدر بسيط .
- في حالة لحام ماسورة بجانب عزل لفوم أو ما شابه يمكن بخ ماء بكميات كبيرة على العزل قبل البدء في اللحام حتى لا يحترق العزل ويجب أن يكون اللحام سريعاً قدر الإمكان .



الخدمة والأخطار

♦ يتم توجيه البوري أو اللمنة على منطقة اللحام مع الوضع في الاعتبار أن أعلى منطقة حرارة في للبوري هي ما بين اللهب الغامق والل heb للفاتح ويسمى لسان النار كما هو بالشكل وبالتالي يتم إبعاد أو تفريغ البوري من المسورة بحيث تكون المسورة مابين اللهيبين أو

في نهاية لسان النار .

والمطلوب أن يتم تسخين المسورة لدرجة الأحرار

ولكن لبدالية الأحرار فقط

فأن تسخين المسورة

يعيث بعث لها احرار شديد يؤدي إلى صورة اللحام وتأخذ خامة المسورة وتكون طبقة سوداء عليها كما أن التسخين الشديد يخفض من لزوجة سبيكة اللحام ويجعلها تسهل ولا تثبت على منطقة اللحام.

♦ إذا بدأ جزء في منطقة اللحام في الأحرار والجزء الآخر لم يبدأ في الأحرار يتم تحريك اللهب قليلاً في اتجاه الجزء الآخر لكي تصل كل أجزاء اللحام لدرجة الأحرار .

♦ عندما تبدأ منطقة اللحام في الأحرار يتم خفض قوة النار للمحافظة على درجة الأحرار أثناء اللحام بعث لا تزيد ولا تضعف و يتم وضع مربع اللحام على المسورة وبدأ في الانصهار ولذى يسبب انصهار سبيكة اللحام ليس النار ولكن لحرار المسورة .

♦ عندما تنصهر سبيكة الفضة فإنها تسهل على منطقة اللحام فإذا غطت منطقة اللحام كلها كان بها وإذا لم تصل لبعض أجزاء المسورة يتم تحريك سبيكة الفضة على المسورة بعث يتم في النهاية ضمان أن تكون الفضة قد غطت منطقة اللحام بكاملها .

♦ بعد أن يتم ذلك يتم رفع النار سريعاً من على المسورة لكي تبرد وتتجدد سبيكة اللحام على هذا الوضع حيث أن استمرار التسخين قد يؤدي لتسيلان سبيكة اللحام المنصهرة من على منطقة اللحام وحدث تسرير في اللحام .

ملاحظات على عملية اللحام : ص 5

- يحدث أحياناً لثناء اللحام أن يتتصق مربع الفضة بالمسورة ويترحم بها ومعنى هذا أن المسورة قد بردت أثناء اللحام لذلك إذا لوحظ لثناء اللحام أن الأحرار قد بدأ ينخفض فإنه يجب زيادة قوة النار قليلاً للمحافظة على درجة الأحرار المناسبة .

- يحدث أحياناً أن يتم وضع كمية من سبيكة اللحام زائدة مما يؤدي لسقوط هذه لكمية على شكل نقطة كبيرة في أسفل المسورة لا تسبب أي مشاكل ولكن مشكلها سينما ذلك



- إذا حدث ذلك فلنـه قبل إنتهاء اللحام ورفع النـار وسيـكة الفـضة لازالت منصـورة يتم مسح الفـضة للراـئدة بـسرعة بـجاذب سـيخ اللـام لـكي يـسحب السـيخ الفـضة للراـئدة لـتحسين شـكل اللـام .
- إذا كان اللـام خـير منـظم وسـطـعـه خـير مـتسـاوي (للـام بـه بـخـبه) فـلنـه قد يوجد تـعرـيب تـحت هـذه الأـسطـعـة لـلـغـرـفـة المـعـتـوـيـة ولا يـظـهـر بـالـنـاظـر لـذـلـك يـفضل أـن يـتم التـسـخـين عـلـى اللـام وـحـدـهـما تـبـداـ الفـضـة فـي الـاصـهـار يـتم رـفع النـار لـكي يتـجمـد اللـام مـرـة أـخـرى وـلـكـن بعد أـن يـصـبح مـسـتوـيـاـ .
 - يـجب الـانتـباـه إـلـي أـنـه يـكون مـن الـهـام حـمـمـ تـحـريـكـ المـاسـورـة لـنـاهـةـ اللـامـ حيثـ لـنـه قد يـؤـدي لـحدـوثـ تـعرـيبـ بـالـلـامـ لـوـ لـدخـولـ سـيـكةـ الفـضـةـ بـداـخـلـ المـاسـورـةـ مـاـ قد يـسـبـبـ حدـوثـ سـدـ لـلـامـ بـهـاـ .
 - عـنـدـ لـامـ مـاسـورـةـ كـبـيرـةـ فـيـ مـاسـورـةـ صـغـيرـةـ لـوـ مـاسـورـةـ ذـلتـ جـدارـ سـعـوكـ فـيـ أـخـرىـ ذـلتـ جـدارـ رـفـيقـ أـوـ مـاسـورـةـ طـوـلـةـ فـيـ مـاسـورـةـ قـصـيرـةـ مـقـصـلـةـ بـجـسـمـ مـعـدـنـيـ كـبـيرـ (ـكـالـضـاغـطـ مـثـلاـ)ـ فـلنـه يـلـاحـظـ أـنـ لـهـ لـمـسـورـتـيـنـ قدـ تـحـمـرـ قـبـلـ الـأـخـرىـ لـذـلـكـ يـفضلـ مـنـ لـبـادـيـةـ تـوجـيهـ النـارـ لـيـسـ عـلـىـ مـنـصـفـ مـنـطـقـةـ اللـامـ كـالـمـعـتـادـ وـلـكـنـ عـلـىـ المـاسـورـةـ الـتـيـ تـحـاجـ لـوقـتـ أـكـبـرـ لـكـيـ تـبـداـ فـيـ الـأـحـمـارـ .
 - لـاـ يـمـكـنـ لـبـداـ لـامـ مـاسـورـةـ بـهـاـ ضـغـطـ مـهـماـ كـانـ تـرـكـيبـ لـلـمـسـورـتـانـ مـعـ بـعـضـهـمـاـ مـحـكـمـ .ـ كـذـلـكـ لـاـ يـفـضـلـ لـامـ مـاسـورـةـ تـكـونـ مـفـلـقـةـ لـأـنـهـ مـعـ التـسـخـينـ يـرـتفـعـ الضـغـطـ بـداـخـلـ المـاسـورـةـ وـلـذـاـ لـمـ يـجـدـ هـذـاـ الضـغـطـ مـكـانـ يـخـرـجـ مـنـهـ فـلنـهـ سـوـفـ يـخـرـجـ مـنـ مـابـينـ المـاسـورـتـيـنـ مـسـبـباـ عـدـمـ سـرـيـانـ سـيـكةـ اللـامـ فـيـ هـذـهـ النـقطـةـ وـبـالـتـالـيـ حدـوثـ تـعرـيبـ بـالـلـامـ لـذـلـكـ عـنـدـ لـامـ أـيـ مـاسـورـةـ فـيـ أـيـ دـلـفـةـ يـجـبـ أـنـ تـكـوـنـ الدـلـفـةـ مـفـتوـحةـ مـنـ أـفـرـبـ مـكـانـ مـتـاحـ لـوـ عـلـىـ الـأـكـلـ يـجـبـ أـنـ تـكـوـنـ مـاسـورـةـ الخـدـمةـ لـوـ بـلـوفـ الخـدـمةـ لـنـ وـجـدتـ تـكـوـنـ مـفـتوـحةـ لـتـعرـيبـ الضـغـطـ .
 - إـذـاـ اـصـهـرـتـ سـيـكةـ اللـامـ عـلـىـ المـاسـورـةـ وـلـكـنـ تـكـورـتـ وـلـمـ تـفـرـشـ عـلـىـ سـطـعـ لـلـمـسـورـةـ كـمـاـ بـالـشـكـلـ فـلنـهـ يـكـونـ مـعـنـيـ ذـلـكـ أـنـهـ أـمـاـ أـنـ المـاسـورـةـ لـمـ تـصـلـ لـدـرـجـةـ الـأـحـمـارـ الـمـطـلـوـيـةـ وـيـجـبـ زـيـادـةـ التـسـخـينـ وـإـمـاـ أـنـ المـاسـورـةـ خـيرـ نـظـيفـةـ وـتـحـاجـ لـلـصـنـفـرـةـ أـوـ أـنـ لـلـمـسـورـةـ حدـثـ بـهـ أـكـسـدـةـ وـيـجـبـ استـخـدـمـ مـعـاـدـ اللـامـ (ـالـفـلـكـمـ)ـ .
 - بعـدـ أـنـ تـبـرـدـ لـلـمـسـورـةـ تـجـدـ دـائـمـاـ طـبـقـةـ مـنـ أـكـسـدـ النـاحـيـاتـ اللـونـ مـتـكـونـةـ عـلـىـ المـاسـورـةـ مـنـ لـلـخـارـجـ نـتـيـجـةـ لـلـحرـارـةـ الـعـالـيـةـ تـكـوـنـ فـيـ الـأـخـلـبـ سـوـدـاءـ اللـونـ وـأـحـيـاناـ تـكـوـنـ حـمـراـءـ وـهـذـهـ الشـوـلـبـ يـمـكـنـ تـنظـيفـهـاـ بـسـهـلـهـ بـعـدـ لـتـهـاءـ اللـامـ وـلـكـنـ الـمـشـكـلـةـ لـنـ هـذـهـ الطـبـقـةـ يـلـكـونـ مـلـهاـ تـامـاـ بـدـاـخـلـ المـاسـورـةـ وـبـالـطـبـعـ لـاـ يـكـونـ مـنـ السـهـلـ تـنظـيفـهـاـ مـنـ



الداخل وفي حالة زيادة هذه الشوائب قد تسبب حدوث مدد بالداخنة وما يؤدي إلى زيادة هذه الطبقة لأن يكون قد تم تسخين المسورة بشدة وأحمرت لدرجة شديدة وهذا خطأ فلذلك من لصوص عملية اللحام أن يتم إمرار غاز التتروجين بداخل المسورة أثناء اللحام ولكن بضغط ضعيف جدا بحيث لا يخرج من مكان اللحام ويعرق لللحام وإمرار غاز التتروجين يمنع وجود هواء داخل المسورة وبالتالي لا تحدث طبقة الأوكسيد هذه بداخل المسورة ولكن استخدام هذه الطريقة غير منتشر لأنها تحتاج لآلات قد لا تتوافر للفني العادي.

▪ يفضل شن طرف سيخ اللحام من ناحية كالعكلار وذلك لسبعين: لو لا لكي يمكن بسهولة معرفة الطرف الساخن من الطرف للبارد بعد استخدام السيخ حتى لا نمسك السيخ من الطرف الساخن بطريق الخطأ. وثانياً لسهولة تعليق السيخ على أي جزء في الجهاز بحيث يكون سهل تناوله عند الحاجة إليه.

للكشف على اللحام :

• في نهاية عملية اللحام قبل غلق اللدار يتم التأكد من عدم وجود تسريب زاندة في اللحام بالنظر

لحام
ضعيف

لحام
فضة }
} جيد

بحيث إذا وجد شيك في منطقة ما في اللحام يتم إعادة اللحام قبل أن تبرد المسورة. ولكن عدم وجود تسريب غير كافي فقد لا يوجد تسريب ولكن قد يكون اللحام ضعيف بحيث أنه مع عمل الداشرة وحدوث اهتزازات في المسورة قد يسبب تسريب في اللحام لذلك يجب التأكد بالنظر أن كمية سبيكة اللحام كافية حيث أنه إذا كانت الزاوية بين المسورتين ظاهرة فيكون ذلك لحام ضعيف ويجب إعادته حتى ولم يكن به تسريب لما اللحام الجيد لأن سبيكة الفضة تكون شكل لحدار وميل على الزاوية بين المسورتين كما بالشكل. وكلما كان سبيكة اللحام منتظمة على المسورة ولا يوجد جزء به كمية كبيرة وجزء به كمية صغيرة يكون ذلك أفضل للشكل.

• أحيلًا يكون وضع المسورة لا يسمح بإمكانية الكشف على اللحام بالنظر من كل لزوايا لذلك يجب أن يكون معك مرآة تستطيع من خلالها للنظر من الزوايا التي لا يمكن للوصول إليها مباشرة ويوجد مرآة مخصوصة للكشف على اللحام ويوجد مرآة بيده كما بالشكل. ويمكن للفني استخدام أي قطعة مرايا عادية بدلاً منها.





* الكشف على اللحام بالنظر هو كشف مبدئي فقد يوجد تسريب لا يمكن أبداً رؤيته بالنظر ولا حتى بعدسة مكبرة لذلك للكشف النهائي على اللحام يكون بالضغط كما يمك في الجزء الخاص بالأعطال.

احتياطات الأمان لثناء اللحام :

احتياطات الأمان لثناء اللحام شيء هام جداً ويجب الاهتمام بها قدر المستطاع ومنها أن يتم التأكد دائماً من وصلات ربط الخرطوم وعدم وجود تسريب بها وفي حالة حدوث لแตกاخ في جزء من الخرطوم (مثل باللونه صغيرة) فيجب استبدال هذا الجزء بأخر جديد وفي حالة أن يكون مكان العمل في ورشة أو مركز صيانة يجب وجود طفافية حريق جاهزة في مكان قريب من منطقة اللحام كما يفضل عدم فتح محبس اسطوانة الغاز ل نهايته بل يتم فتح المحبس بقدر ضيق قدر الإمكان لكي يمكن غلقه بسرعة إذا حدث أي شيء طارئ ويجب أن تكون اسطوانة الغاز خلف ظهرك وليس بجانبك أو لمأمك لكي يمكن الوصول إليها وغلاقها بسهولة وقت الحاجة كما يجب إلا تمر خراطيم الغاز لعل منطقه اللحام حيث قد يسقط أي جزء ساخن أو سبكة لحام منصهرة على الخرطوم ولكن يفضل أن يأتي الخرطوم من خلفك. كما يجب أن يكون بجانبك دائماً ثناء اللحام بنفسه لكي يمكن أن تمسك بها أي جزء ساخن بسرعة وكذلك قطعة قماش مبللة جيداً بالماء لكي يمكن تبريد أي جزء لو اطفاء أي نار قد تتشتعل فجأة . وبعد لثناء اللحام يجب غلق الأنابيب وعدم الاكتفاء بغلق محبس البوري أو اللعبه.

لحام الكابلاري:

لحام الكابلاري يكون حساس أكثر من المواتير للعادية لسبعين:

(1) من السهل حدوث سد لحام بالكابلاري لذلك يجب أن تدخل الكابلاري بداخل المسورة الأكبر لحوالي 2 سم تبمتر أو أكثر لكي تضمن عدم حدوث سد لثناء اللحام كما يجب أن يكون اللحام سريع قدر الإمكان لكي لا تعطي فرصة لسبكة للحام للدخول والوصول لطرف الكابلاري كما يفضل أن يكون وضع المسورة ملائلاً بحيث تسهل سبكة للحام للخارج وليس لداخل المسورة .

(2) في حالة للتسخين على الكابلاري بشدة قد يحدث بها مط متلاماً يحدث في حالة شد أستك مطاط وبالتالي يقل قطرها (تصبح أرفع) لذلك يجب التسخين على المسورة الكبيرة وليس على الكابلاري مباشرة بحيث تسخن الكابلاري لبداية الاحمرار بفعل سخونة واحمرار المسورة الكبيرة .

لحام المواتير للحديد:

لحام المواتير للحديد هو مثل لحام المواتير للنحاس سواء باللعبة أو بالبوري ولكن يوجد لفتقاين فقط وهما أن للمواتير للحديد يجب تنظيفها وصنفرتها جيداً أكثر من المواتير للنحاس حيث يجب أن تصل المسورة للحديد لدرجة المعلن لذلك إذا كانت المسورة بها شوائب كثيرة فيمكن لولا تنظيفها بمبرد ثم بعد ذلك بورق صنفرة. أما



الاختلاف الثاني فهو أن لحام المواسير الحديد يجب أن يستخدم معه مساعد اللحام الذي يسمى فلكس FLUX ومساعد اللحام وظيفته المساعدة في تنظيف الماسورة والأهم هو أنه يمكن حدوث أكعدة للماسورة للحديد أثناء تسخينها حيث لو حدثت هذه الأكعدة نجد أن سبيكة لحام الفضة تنصهر على الحديد ثم تسقط من عليه ولا تلتزم معه ويوجد شكلين لمساعدة اللحام وهما البودرة والمرهم ولا يوجد فرق بينهم . وطريقة استخدام الفلكس للبودرة هو أنهثناء تسخين الماسورة للحامها يتم وضع سيخ اللحام قريباً من النار لتسخينه ولكن ليس لدرجة أن ينصهر وبعد ذلك يتم وضع السيخ في بودرة الفلكس فنجد أنه لا تجمع على سيخ للفضة. أما الفلكس المرهم فيتم وضع سيخ اللحام به بدون تسخين.



ملاحظات على لحام الحديد:

- من أشهر حالات لحام الحديد هو لحام مختلف للثلاجة الشبكة سواء في الضاغط أو في الفلتر أو أحيلانا في البودر .
- لحام الحديد مع لحام الماء نفس لحام الحديد مع للنحاس ولا يوجد فرق.
- استخدام الفلكس بكثرة قد يؤدي لأن يملأ الفلكس ويهد جزء من الماسورة بدلاً من سبيكة اللحام وبعد ذلك ومع الضغط يحدث تعرية لذلك يجب استخدام الفلكس بكميات قليلة قدر المستطاع .
- يمكن لاستخدام الفلكس في حالة لحام المواسير للنحاس إذا كانت المواسير لم يتم تنظيفها جيداً ولا تقبل اللحام (تسمى بالعامية المصرية ماسورة زفرة) بمعنى أن سبيكة الفضة تسقط من عليها ولا تلتزم بها .
- يوجد أنواع من مساعد اللحام ويجب شراء النوع المناسب للحديد والنحاس.

لحام المواسير الألومنيوم:

لحام الألومنيوم هو أصعب من لحام النحاس والحديد حيث أنه يحتاج لدرجة حرارة حساسة نوعاً ما فإذا زادت الحرارة ينصهر الألومنيوم نفسه وإذا قلت الحرارة لا يتم لحام ولا تقصد من هذا أنه لحام شبه مستحيل ولكن المقصود أنه يحتاج لخبرة وتمرير لكثير وهو يتم عن طريق سبيكة لحام عبارة عن سيخ من الألومنيوم أيضاً وله مساعد لحام خالص به يختلف عن المستخدم مع لحام الفضة وفي حالة لحام ماسورة الألومنيوم مع ماسورة نحاس فإن سبيكة لحام الألومنيوم لا تندمج مع الماسورة للنحاس لذلك يتم عمل طبقة قصدير على طرف الماسورة للنحاس المطلوب لحامها وبمعنى ذلك قصدرة الماسورة بحيث يتم لحام الماسورة النحاس مع الماسورة الألومنيوم بسيخ لحام الألومنيوم وتلتزم سبيكة لحام الألومنيوم بالماسورة للنحاس بفعل طبقة القصدير



للخارجية عليها ونظرًا لأن خلامة الألومونيوم يحدث بها تملح (تفاعل مع الأملاح) فأنه يجب دهان الجزء الملمووم بالدوكو لكي يتم منع التملح وبالتالي للتسريب فيما بعد مثلاً يجب دهان الماسورة الحديد حتى لا يحدث بها صدأ (لكسدة). ونظرًا لصعوبة لحام الألومونيوم كما سبق فلأننا نجد في مصر مثلاً أنه يوجد ورش متخصصة في ذلك وأغلبها في شارع نجيب الريحاني في منطقة العتبة.

لحام كابلاري مع كابلاري آخر :

كما سبق في عطل السند فأنه يحدث أن تحتاج لحام كابلاري في أخرى ولا يمكن عمل توسيع (سودج) في الكابلاري لأنها صغيرة لذلك يتم للحام عن طريق عمل وصلة (جلبة) بقطعة ملمسورة نحاس كلما كانت صغيرة للقطر يكون الأفضل ويطول حوالي 3 سم يتم حيث يتم إدخال قطعتي الكابلاري من ناحيتي الماسورة ثم يتم خفض الماسورة على مقام الكابلاري قدر الإمكان بدون خفس الكابلاري حيث يجب أن تكون الكابلاري عليه وليس بها مول بداخل الماسورة ويجب إلا يدخل أي طرف كابلاري داخل الماسورة أكثر من سنتيمتر واحد ويتم لحام طرفي الكابلاري مع الماسورة بحرص وبسرعة قدر الإمكان حيث أنه قد يحدث أن تدخل سبيكة لحام للضفة بداخل الماسورة وتسد الكابلاري ولذلك من ذلك يتم ضغط أي طرف من طرفي المواسير فإذا خرج الهواء أو الغاز المطرود من الطرف الآخر ولو كان ضعيفاً فلأننا نضمن بذلك أنه لم يحدث سند أما إذا حدث سند فيتم قطع الجلبة وإعادة العملية.

له الحام :

عندما ما يكون المطلوب فصل ماسورة أو جزء عن ماسورة يكون الأفضل قطع الماسورة بالسكنية ولكن أحياناً ظروف العمل تجبر الفني على ذلك اللحام وعند ذلك للحام يجب مراعاة أنه بعد أن يتم التسخين وأحرار الماسورة يجب عدم تحريك الماسورة بالنسبة لأن ذلك سيؤدي لكسرها لأن المواسير تكون ضعيفة جداً أثناء الأحرار وإنما تستمر في التسخين حتى تبدأ مبيكة اللحام في الانصهار وعندها يتم نزع الماسورة للخارج مرة واحدة بدون خلطة . وبعد ذلك الماسورة يجب إبعادها عن الماسورة الأخرى لأنه إذا تلامساً من الخارج وبردوا قد يتم لحامهم معاً مرة أخرى . كما يجب النظر في دخل الماسورتين للتأكد من أن سبيكة اللحام لم تسد أي من الماسورتين .



لللحام البارد:



إذا حدث تسريب في مكان لا يمكن لحامه بالنار مثل أن يكون التسريب في المرآب الألومونيوم للظاهرة في الثلاجة البالبين أو في مواسير المبخر الألومونيوم المطبوخ في الثلاجة البالبين أو الدبب فريزر فإن الحل للمتاج هو للجوء للحام على البارد عن طريق معجون اللحام الذي يسمى الإيوكسى أو الديفكون أو الأرنتيد ويكون حبارة عن أليوباتان كما بالشكل ويشبهان معجون الأسنان لدهما يكون بها معجون لاصق ومكتوب عليها resin والأخرى بها معجون مصلب ومكتوب عليها hardener وإذا تم خلطهما معاً يكونان معجون عندما يتصلب يكون لحام قوى يتحمل الضغط والحرارة لحد كبير.

طريقة اللحام بالديفكون :

أهم شيء في اللحام بالديفكون هو النظافة الشديدة

فهذا هو العامل المؤثر في عمر لحام الديفكون وتكون الخطوات كالتالي :

- يتم تنظيف مكان التسريب جيداً بالصنفرة ويفضل في النهاية بصنفرة خشنة حيث أنه كلما كان السطح به خشونة كلما زالت قوة اللحام بالديفكون معه .
- بعد الصنفرة يتم التنظيف جيداً بقطعة قماش نظيفة مثلاً ثم بعد ذلك يتم تطهير مكان اللحام بعادة مطهرة متطرفة مثل البنزين أو للتتر أو الكحول أو الأمونيون وأن كان يفضل أكثر الساوندون السليق ذكره في عملية سد الرطوبة . ويتم التطهير لأن تبل كلمة نظيفة من القماش بالساوندون وتدفعه بها مكان اللحام ثم يترك قليلاً ليتغير الساوندون .
- بعد تطهير مسطح اللحام بالساوندون لا يجب وضع اليد (أو أي شيء آخر) على مكان اللحام
- يتم خلط كمية صغيرة من معجون كل أليوبية مع بعضهما وتكون نسبة الخلط بحسب حجم الأنابيب فإذا كان الأليوباتان بنفس الحجم يتم خلط كمياتان معاً متساويتان أما إذا كان الأليوباتان ولحدة كبيرة وأخرى صغيرة ففيتم خلط كمية كبيرة من الأليوبية الكبيرة مع كمية صغيرة من الأليوبية لاصغرها بنفس نسبة حجم الأليوباتان لبعضهما بالتقريب . ويجب أن يكون لخلط على مسطح نظيف تماماً قدر الإمكان . ويجب أن يكون لخلط جيداً.



- بعد ذلك يتم وضع المعجون على مكان التعرّيب الذي تم تنظيفه ولا يفضل زيادة كمية المعجون على سطح اللحم فكلما كبرت مساحة لللحم يصير أضعف.
- يترك المعجون ليتصلب ويوجد أنواع لا تحتاج لأكثر من نصف ساعة ويوجد أنواع تحتاج لتركها للبيوم التالي حيث يجب أن يتصلب جيداً قبل التفريغ والشحن ويمكن التأكيد من تصلب المعجون بأن يتم غرس النظافر فيه كما بالشكل فإذا ترك النظافر علامة مكاله دل ذلك على عدم التصلب الكافي أما إذا لم يسبب النظافر أي علامة يكون قد تصلب جيداً ويمكن للبه في التفريغ والشحن .



ملاحظات على عملية للحام بالديفيكون : (كمي)

- الديفيكون يمكن أن يلام أي مادة الحديد أو النحاس أو الألومنيوم أو البلاستيك أو للزجاج ... الخ ولكن الشرط أن تكون المادة صلبة وغير مرنة حيث لن الديفيكون بعد أن يتصلب إذا حدث به حركة يبدأ في التشقق وينفصل عن السطح الملحوم.
- لحام الديفيكون يتحمل الحرارة والضغط ويمكن أن يلام به مختلف مثلاً ولكن بالطبع لا يتم للجوء لذلك طالما كان اللحام بالفضة متاح بالرغم من أن لحام الديفيكون لحام جيد إلا أن اللحام على العلخن بسيكة لحام أفضل بكثير لذلك إذا كانت هناك فرصة للحام بسيكة لحام بالتسخين فلا يتم أبداً اللجوء للحام الديفيكون .
- لدينا توجد أنواع من الديفيكون غير صلحة وبعد أن يتم اللحام ويترك ليتصلب نجد أنه قد تصلب قليلاً ولكن ليس للدرجة المطلوبة مهما طالت المدة لذلك يفضل أن تقوم بشراء الديفيكون وتجربة جزء صغير منه على أي سطح فإذا وجد أنه جيد تحافظ به لحين الحاجة إليه حتى يكون مطمئن وقت استخدامه لصلاحيته .



جهاز الكشف بالأشعة فوق البنفسجية ULTRAVIOLET أو الفلوريسنت : FLUORESCENT

يكون جهاز عن لمبة تصدر نوع من الضوء يسمى الأشعة فوق البنفسجية أو الفلوريسنت ويلزم لاستخدامها إضافة قطرات من محلول أو صبغة خاصة إلى الشحنة الموجودة بالدائرة بحيث أنه عند خروج الغاز المختلط معه هذه الصبغة من مكان التسريب فإنه يمكن رؤية الغاز على مثلك مثل الدخان وذلك عن طريق نظارة مخصوصة تكون مع الجهاز يتم ارتدائها لرؤية الغاز وبالتالي الكشف على مكان التسريب وينتشر لاستعمال هذه الطريقة في تكيف السيارة لصعوبة الكشف بالطرق الأخرى به لأن لما كان لجزائه تكون مزدوجة .



لمبة غاز البروبلن :

هي كما بالشكل عبارة عن سطولة بها غاز يسمى غاز البروبلن وهو قريب الشبه جداً بغاز البيوتان المشهور (غاز البوتاجاز) ولها رأس يتم إشعال النار منها تشبه بوري لللحم ولها محبس مثل بوري لللحم وعند فتح المحبس يخرج الغاز من رأس اللعبة فيتم إشعال النار بها ، ويوجد بجانب رأس اللعبة خرطوم يدخل منه الهواء الذي يساعد على الاحتراق برأس اللعبة وعندما يدخل الهواء للخرطوم مخلطاً به بعضاً من الغاز فإن لون النار يتغير بطريقة ملحوظة وبالتالي يتم العثور بهذا الخرطوم على الأجزاء التي يكون المطلوب الكشف على التسريب بها في الدائرة المضغوطة فإذا تغير لون النار فهذا يدل على مكان التسريب .



ملاحظات:

- يجب أن يتم الحفاظ على لمبة كشف التسريب بوضع رأس ولا يتم إمالتها.
- يجب أن يتم تحريك الخرطوم ببطء قدر الإمكان وعلى جوانب وأجزاء المسورة قدر الإمكان.

عيوب لمبة خاز للبرولين في الكشف عن التسريب :

- كبيرة للحجم نوحاً ما
- يجب استبدال الأسطوانة بأخرى عندما تفرغ كل فتره
- يصعب استخدامها في الأماكن المفتوحة التي بها هواء شديد أو ضوء الشمس
- يجب أن تكون الدائرة مضغوطه بمركب التبريد أو بهواء أو نيتروجين مخلط به مركب التبريد.



جهاز كشف التسريب الإلكتروني:

هو جهاز إلكتروني يعمل ببطارية وله سينسور (حساس) كما بالشكل وعندما يتم تشغيله يعطي صوت معين ويتم تحريك حسان لجهاز حول المسورة من على بعد نصف سنتيمتر تقريباً وبيطئه وعندما يحس السينسور بغاز مركب التبريد يتغير الصوت بطريقة واضحة (طبيعة الأصوات تختلف من نوع جهاز لأخر).

ميزات جهاز كشف التسريب الإلكتروني:

- خفيف وصغير للحجم
- سهل الاستخدام في أي ظروف
- دقيق

نظراً لأن السينسور الخاص به يكون في المعتاد طويلاً فيمكن به الكشف عن التسريب في الأماكن الضيقة التي يكون من الصعب الوصول إليها بطرق أخرى .

عيوب جهاز كشف التسريب الإلكتروني :

- مثل لمبة كشف التسريب يجب أن تكون الدائرة مضغوطه بغاز مركب التبريد أو بهواء أو نيتروجين مخلط به غاز مركب التبريد

- دقتها العالية تكون عيباً لها حيث قد يحس بمركب التبريد الذي قد يكون منتشرآ في الهواء للمحيط.
- ارتفاع ثمنه نسبياً وإن كان في الفترة الأخيرة تم إنتاج أنواع أقل في السعر مما هي.



رغاوي للصابون :

تعتبر رغاوي للصابون هي أكثر الطرق انتشاراً للكشف عن التسريب حيث أن بها مميزات كثيرة وهي كالتالي :

مميزات للكشف عن التسريب بـ رغاوي للصابون :

- أرخص طرق للكشف عن التسريب .

- في حالة أن تكون الدائرة مضغوطه بضغط عالي فأنها تعتبر طريقة دقيقة .

- لا تتأثر بأي مؤثرات خارجية مثل وجود غاز منتشر في الجو المحيط بالدائرة .

- تصلح للكشف بغض النظر عن نوع الغاز المضغوط به الدائرة .


عيوب الكشف عن التسريب بـ رغاوي للصابون :

- يجب أن يكون ضغط الدائرة ضغط عالي في حالة التسريب الخبيث .

- لا يمكن للكشف عن التسريب بسهولة في الأماكن الضيقة .

طريقة الكشف:

يفضل استخدام صابون سائل حيث أن رغونه تكون أكبر من الصابون الصلب ويفضل أن لا تكون الرغوة ثقبة حيث أنه كلما كانت الرغوة خفيفة كلما ظهر التسريب بصورة لوضع خصوصاً لو كان تسريب خبيث أي يجب أن يكون محلول الماء مع الصابون السائل مخفف وغير مركز ويتم وضع رغاوي للصابون على الأماكن التي يكون



مطلوب الكشف عليها عن طريق إما قطعة أسفنج وإما فرشاة دهن كما بالشكل ويجب التأكد من إحلطة الرغاوي لكل المسورة وليس من الناحية المرئية فقط ويجب الانتباه لأنه أحياناً يظهر التسريب (أي تظهر الفقاعات) بعد لفترة من وضع الرغاوي (عدة ثواني) لذلك يجب نشر الرغاوي على الأماكن المطلوب الكشف عليها وتركها لمدة حوالي نصف دقيقة لكي يمكن التأكيد .



ملحوظة: ٦

لحيواناً يكون التسريب شديد نوعاً ما مما قد يؤدي لطرد رغاري الصابون وللماء بدون حدوث فتقاقيع لذلك في حالة ملاحظة سقوط للرغاري من على أي جزء بسرعة فإنه يفضل أن يتم وضع كمية رغاري كبيرة أخرى على نفس الجزء والملاحظة عليها بإلتحاطها باليد لعدة ثوانٍ للتأكد.

٦

ملحوظة علامة على الكشف عن التسريب: في حالة الكشف عن التسريب بأي جهاز يفضل تجربته على نوع الغاز المستخدم أولاً لكن تتأكد أن هذا الجهاز يحسن ويكشف عن هذا الغاز.

البلف الثاقب:

هو بلف يتم تركيبه على ماسورة الخدمة في أي جهاز به شحنة ويكون المطلوب قelas للضغط أو تزويد الشحنة بدون أن تضطر لقطع ماسورة الخدمة وبالتالي تفريغ الشحنة القديمة ويتم ذلك بأن يتم تركيب وربط البلف على ماسورة الخدمة ربطاً قوياً ثم يتم ربط يد البلف وتكون في الأغلب بفتحة الاتكية ويد للبلف هذه تكون ب نهايتها إبرة تقوم بثقب الماسورة عند ربطها بحيث أنه عند فك البلف قليلاً يخرج الغاز من فتحة البلف التي يتم توصيلها بعدد الضغط (الجيوج)

ملاحظات: ٧

- يوجد بالبلف الثاقب غيارات يمكن تركيبها في حالة المواسير الصغيرة وفكها في حالة المواسير الكبيرة.
- يجب صنفنة الماسورة قبل تركيب بلف الشحن لكي لا تدخل أي شوكب للدائرة عند ثقب الماسورة بالبلف.



كيفية تجهيز العدة حسب نوع العمل

للعدد والخامات المطلوبة للكشف وإصلاح الأخطال البسيطة:
مكونات متنوعة : صلبيه وعادة كبيرة وصغيرة ومفك ثابت .

مفاتيح متنوعة : الانكبيه وإنجليزي وفرساوي وطقم لقم .

بعض متنوعة : عاديه وجاز وبوز - فسالة - قطر - منشار صغير - چاکوش صغير - متر قياس - طقم ميلارد صغير - بنسة لمبير - شريط تيفلون - عبة شحم صغيرة - وصلتين مشابك كهرباء - عبة بها مسامير وسواميل وورد متنوعة - مقاطح بلف - مجموعة إير بلف - ثرمومتر صغير - مكينة قطع مواسير - مرآة صغيرة - فروطة صغيرة - فرشاة دهان صغيرة - مصباح صغير (بطارية) - لكيس بلاستيك صغيرة - لمبة صغيرة بطارفين سلك - ورقة صنفراة - مجموعة ترامل - لفة عزل بلاستيك لمواسير التكييف - شريط لحام - ريلاي ليكتروني (حراري) .

ملحوظة:

إن كان العمل سيتم في جهاز تكييف يضاف للعدة السابقة البلاور والجيدج وكاستر مروحة 5 ميكروفاراد للتجربة.

العدد والخامات المطلوبة للشحن:

كل العدة السليق ذكرها في الكشف ولكن يضاف عليها الآتي : الجيدج بالخراطيم - بوري للحام - ألبوبية غاز الليبورنان - قطعة صاج (صدادة) - أسيان لحام فضة - لسطوانة للفريون + المحبس - مساعد لحام (فلكس) - طلمبة تفريغ أو كباس خارجي (إذا وجد) - عدة للشغل على لمواسير (طقم مودج وفلير ومنجلة) - قطع مواسير بلقطار مختلفة - قطعة إسفنج للكشف عن التسريب أو فرشاة دهان .

ملاحظات:

- كل ما سبق هو لفترات وكل فني لأرى بالعدة التي يحتاجها ويهم و وجودها كما أن الإمكانيات تختلف من فني لأخر

- كلما كانت العدة مقسمة لمجموعات وكل مجموعة محفوظة في لكيس قوية لو شنت كلما كان الوصول لأي جزء مطلوب أسهل كما أن ذلك يسهل معرفة إذا كان يوجد جزء قد نسيناه أم لا لأنه في حالة وضع كل العدد في النشطة فوق بعضها فإنه يكون من الصعب مراجعتها والتتأكد من وجودها كلها فمثلاً يمكن عمل شنطة للمكونات وشنطة للمفاتيح وشنطة للقطر والمنشار وشنطة لكل ما يخص العدد الكهربائية مثل الأفوميتر ووصلات الأملاك بمشابك ولمبة للبيان .. الخ وشنطة بها للتيفلون وشريط اللحام ... الخ وهكذا يتم التقسيم لمجموعات مشابهة وأحياناً يحتفظ بعض للفنيين في شنطة العدة بقائمة مكتوب بها كل العدد بحيث قبل أن يخرج للعمل لا يعتمد على الذاكرة وإنما يراجع كل العدد في النشطة من هذه القائمة .



أثواب الأسداس

وحدات القياس ولوح البيانات

ويشمل

وحدات القياس

لوح البيانات

وحدات القياس

مثلاً يوجد لغات مختلفة في العالم كذلك توجد وحدات مختلفة للقياس ويوجد نظمان لأسسitan للقياس هما للنظام الإنجليزي وللنظام الفرنسي والذي يطلق عليه أحياناً المترى وقد تم عمل نظام ثالث يسمى النظام العالمي وأغلبه مشتق من النظام الفرنسي ولكن حتى الآن لا يزال النظمان الفرنسي والبريطاني يتم استخدامهما في بعض للبلاد بدلاً من النظام الدولي وهذا يمثل صعوبة شديدة للفني لأنّه على كل جهاز يكون مكتوب للوحدات بالنظام الذي تتبعه بلد الصنع ويوجد في مصر معايير أكبر حيث يتم استخدام خليط من النظمتين فقد كان للنظام البريطاني هو المستخدم أيام الاحتلال البريطاني لمصر وفي عام 1961 تم اعتماد النظام الفرنسي رسمياً في مصر وإن أصبح السوق في مصر يستخدم خليط من النظمتين بطريقة لا تحدث في أي بلد آخر في العالم حيث أنه مثلاً في للمواشير يتم التعامل معها في القطر بالنظام الإنجليزي (للموسيمة) وفي الطول بالنظام الفرنسي (المتر) فإذا كان من المهم لأي فني أن يستطيع التحويل بين النظمتين فهذا يصبح ضرورة للفني في مصر وقد تم في التحويلات الآتية تحويل النظام الإنجليزي للنظام الفرنسي ويمكن عكس العملية للحسابية إذا كان المطلوب عكس التحويل .



ملحوظة:

في التحويلات الآتية تم كتابة الأرقام بالتقريب وذلك للتبسيط ولأن الدقة الشديدة في رحدات القياس لا تؤثر في عمليات الصيالة والإصلاح.

وحدات قياس الطول (المسافة) : Distance

للنظام الفرنسي: المتر m - السنتيمتر cm - المليمتر mm.

للنظام الإنجليزي: القدم ft - البوصة in.

التحويل:

$$\begin{aligned} \text{بوصة} &= \text{قدم} (\text{ft}) \times 12 \\ \text{سنتيمتر} &= \text{قدم} (\text{ft}) \times 30.5 \\ \text{سنتيمتر} &= \text{بوصة} (\text{in}) \times 2.5 \end{aligned}$$

وحدات قياس المساحة - Area :

للنظام الفرنسي:

المتر المربع (m²) - السنتيمتر المربع (cm²) - الميل متر المربع (mm²).

للنظام الإنجليزي:

القدم المربع (ft²) - البوصة المربعة (in²).

التحويل:

$$\begin{aligned} \text{المتر المربع} &= (\text{ft}^2) \times 0.09 \\ \text{السنتيمتر المربع} &= (\text{in}^2) \times 6.5 \end{aligned}$$

وحدات قياس للحجم - Volume :

للنظام الفرنسي:

المتر المكعب (m³) - السنتيمتر المكعب (cm³) - المليمتر المكعب (mm³).

للنظام الإنجليزي:

القدم المكعب (ft³) - البوصة المكعبة (in³).

لحياناً يستخدم في كيلو لحجم وحدة اللتر (Liter) وخصوصاً في كيلو حجم للسائل.

التحويل:

$$\begin{aligned} \text{المتر المكعب} &= (\text{ft}^3) \times 0.03 \\ \text{سنتيمتر مكعب} &= (\text{cm}^3) \times 1000 \text{ لـ Liter} \\ \text{قدم مكعب} &= (\text{ft}^3) \times 28.3 \text{ لـ Liter} \end{aligned}$$



وحدات قياس الوزن - Mass :

للنظام الفرنسي: الجرام (gram) .

للنظام الإنجليزي : المرطل (ib) - الأوقية (oz).

للتحويل:

الأوقية oz \times 16 = ib المرطل

كيلو جرام kg \times 0.45 = ib المرطل

грамм gram \times 28.3 = oz الأوقية

وحدات قياس الضغط - Pressure :

للنظام الفرنسي : للكيلو جرام \ سنتيمتر المربع kg/cm² - البار bar .

للنظام الإنجليزي : المرطل \ البوصة المربعة p.s.i - البوصة. زئبق in.hg

للنظام العالمي : الكيلو باسكال kpa .

للتحويل:

كيلو جرام \ سنتيمتر المربع p.s.i \times 0.07 = kg/cm² البوصة المربعة

كيلو جرام p.s.i \times 7 = kpa

كيلو جرام \ سنتيمتر مربع in.hg \times 0.03 = kg/cm² البوصة. زئبق

in.hg \times 2.5 = cm.hg

in.hg \times 3.4 = kpa

لكيلو جرام kg/cm² \times 100 = kpa

لكيلو جرام kg/cm² \times 100 = bar

وحدات قياس درجة الحرارة - Temperature :

للنظام الفرنسي: للدرجة المئوية °C .

للنظام الإنجليزي : للدرجة لفهرنهايت °F .

للنظام العالمي: الدرجة كلفن °K

للتحويل:

$$(C^\circ \times 1.8) + 32 = F^\circ$$

$$(F^\circ - 32) / 1.8 = C^\circ$$

$$C^\circ + 273 = K^\circ$$



وحدات قياس الطاقة الحرارية - Power :

للنظام الفرنسي:

KCAL/HR للكيلو كالوري في الساعة

للنظام الإنجليزي:

T.R - الطن تبريد B.T.U/HR لوحدة الحرارية البريطانية في الساعة

لتحويل:

$$T.R \times 12000 = B.T.U/HR$$

$$B.T.U/HR \times 0.25 = KKCAL/HR$$

$$B.T.U/HR \times 0.3 = W$$

وحدات قياس معدل قطريان Flow :

للنظام الفرنسي:

. cm³/minute لستيمتر المكعب في الدقيقة

للنظام الإنجليزي:

CFM لقدم المكعب في الدقيقة ft³/minute وأحياناً تكتب اختصاراً

لتحويل:

$$cfm \times 28317 = cm^3/minute$$

المضاعفات الرقمية:

عندما يتم كتابة رقم به أصفار كثيرة يكون أصعب في الكتابة وفي القراءة حيث أنه بالنظر يكون من الصعب تمييز عدد الأصفار و يجب عدتها لذلك ولتسهيل تم الاتفاق على عمل مضاعفات رقمية ثابتة وفيما يلي المنتشر استعماله منها :

الوحدة × 1000,000,000 - جيجا G

الوحدة × 1000.000 - ميجا M

الوحدة × 1000 - كيلو K

الوحدة × 0.01 - سنتي C

الوحدة × 0.001 - مللي M

الوحدة × 0.000001 - ميكرو μ



لوحة البيانات

من المفترض أن أي جهاز يكون مثبت عليه لوحة بيانات وأحياناً تكون هذه اللوحة بها بعض البيانات الهمة والتي قد تختلفها في بعض الحالات.

لماكن لوحة البيانات في الأجهزة المختلفة :

في الثلاجات بأنواعها تكون أحيلياً لوحة البيانات مثبتة في ظهر الثلاجة من أعلى وأحياناً تكون مثبتة بداخل الكابينة من الجانب . أما في مبردات المياه وللديب ففيكون لوحة البيانات في الأغلب مثبتة في ظهر الجهاز من الخلف وفي أجهزة تكييف الشباك أحيلياً تكون مثبتة على فتحة خروج الهواء من الداخل وأحياناً تكون مثبتة على جسم الجهاز من الأمام ولا يمكن رؤيتها إلا بعد فك وجه الجهاز . وفي أجهزة تكييف الإسفلت يوجد لوحة بيانات على كل وحدة وبالنسبة للوحدة الداخلية تكون لوحة البيانات مثبتة أحيلياً على جسم ريشة المروحة وأحياناً على جسم الوحدة من الجانب وأحياناً في لرضية الوحدة من الداخل . أما بالنسبة للوحدة الخارجية فالمعتاد أن تكون لوحة البيانات مثبتة على جسم الوحدة من الخارج أما في الجانب أو في الخلف.

لوحة بيانات الثلاجة الباب الواحد:

للبيانات الكهربائية:

لفاز PH :

يكون مكتوب PH 1 أي واحد فاز حيث كما هو معروف يوجد نظامان لمصدر التيار الواحد الفاز والثلاثة فاز .

للفولت V :

يمكن أن يكون مكتوب V 220 أو V 110 حسب نظام شبكة الكهرباء في كل بلد .

للتتردد (الهرتز) HZ :

يكون مكتوب HZ 50 أو HZ 60 حسب نظام شبكة الكهرباء في كل بلد

الوات W :

وهو قدرة الجهاز الكهربائية هي قدرة الضاغط حيث لا يوجد أجزاء كهربائية غيره في الثلاجة للباب الواحد ويجب الانتباه هنا إلى أن تحويل الوات إلى حصان لن يفيد حيث أن التحويل بين الوحدتين تقريبي وغير دقيق ما أن حصان قدرة الضاغط بالحصان هو شيء وهو كما هو مذكور في باب الجداول الفنية والأضمن معرفة قدرة الضاغط عن طريق حجم الثلاجة بالقدم أو الرقم الكودي على لوحة بيانات الضاغط .

الأميرير A:

هو التيار الذي تسحبه الثلاجة (أي الضاغط) والأميرير دائماً المكتوب على لوحة البيانات هو أميرير للحمل load حيث أن الثلاجة المكتوب على لوحة بياناتها 1.2 A فإنه في حالة عدم وجود شحنة قد يسحب الضاغط 0.7 A مثلاً (أميرير أقل) بسبب



الخدمة والأخطار

عدم وجود شاحن أو ضاغط (عدم وجود حمل). كما أنه يجب الانتهاء إلى أن الأمبير شيء متغير قد يزيد أو ينخفض قليلاً حسب حرارة الجو وحسب الكثافة وحسب كفاءة الضاغط ودرجة البرودة داخل الثلاجة وحسب نصف قراءة بنسبة الأمبير أيضاً .

الذبذبة	LA SOCIETE MONDIALE Pour Refroidissement				قدرة الضاغط
الموديل	MODEL : KS 25g 2				الكهربائية بالوات
الفولت	220 V	50 HZ	110 W	1.2 A	أمير الضاغط
وزن شحنة	TOTAL CAPACITY CHARGE	246 LIT 90 gm	R 12		حجم الثلاجة باللتر
الفريون	000082 1996 UNDER LICENSE OF LIEBHERR GERMANY				نوع الفريون

الشحنة:

يكون مكتوب على لوحة البيانات نوع مركب التبريد المستخدم فمثلاً يكون مكتوب R134a وأحياناً يكون مكتوب للرمز الكيميائي لمركب التبريد وليس رقمه وقد تم ذكر هذه الرموز في كتاب الدوائر الميكانيكية ويكون مكتوب وزن الشحنة مثل 125 gm أي أن هذه الثلاجة يتم شحنها بـ 125 جرام من مركب التبريد حيث أنه كما سبق في شرح الشحن فإن المصانع تشحن بالوزن وليس بالضغط ولا يمكن الضغط لها على لوحة البيانات . وإذا كان وزن الشحنة مكتوب بوحدة الرطل أو الأوقية ورموزها OZ فيمكن التحويل كما في سبق في وحدات القوام .

حجم الثلاجة:

يكون مكتوب على لوحة بيانات الثلاجة حجمها بما بالقلم FT (النظام الإنجليزي) أو باللتر Liter (النظام الفرنسي أو الدولي) ويمكن التحويل بينهما .

بيانات أخرى:

- يكون مكتوب على أي لوحة بيانات اسم موديل الثلاجة وأحياناً تاريخ الصنع والرقم الكودي الخاص بكل ثلاجة . وبلد الصنع واسم الشركة المصنعة وأحياناً يكون مكتوب على لوحة البيانات ضغط الاختبار Test Pressure وهو نفس ضغط مسموح به عدد اختبار التفيس وتتوقف قيمة هذا للضغط على الخدمات للمصانع منها موسير للدائرة فمثلاً أحياناً في بعض الثلاجات يكون ضغط الاختبار مكتوب كالآتي Low 140 - High 235 أي أن ضغط اختبار المكثف لا يزيد عن 235 لأنه من الحديد أما ضغط اختبار المبخر فلا يزيد عن 140 لأنه من الألومنيوم في حالة ضغط كل جزء منفصل ولكن عند ضغط الدائرة كلها وبالطبع يتم الضغط على أساس الضغط الأقصى للمبخر .



الخدمة والأخطاء

- في حالة لو كان الضاغط تبريد زيت (5 مواسير) فلن أحياناً يتم كتابة Tropical أي أن الثلاجة مصممة لتعمل في الأجواء الحارة.
- أحياناً يكون مكتوب وزن الثلاجة Net Weight .

لوحة بيانات الثلاجة الدافئة:

يكون عليها كل البيانات السابقة شرحها ولكن أحياناً يتم كتابة حجم الفريزر منفصلاً فمثلاً يتم كتابة Total Capacity أي سعة Freezer Capacity ثم يتم كتابة أي السعة الإجمالية (الفريزر + للكابينة).

لوحة بيانات الثلاجات لا يوجد بها جيد حما سبق .

لوحة بيانات الثلاجة التوفروست :

يكون بها كل البيانات السابقة ولكن أحياناً يكون مكتوب قدرة سخان المبخر بالوات.

لوحة بيانات التكييف الشباك:

متلماً سبق يكون مكتوب بيانات الشحنة وهي نوع الغاز ووزن الشحنة ويكون مكتوب وزن الجهاز وضغط الاختبار وبالنسبة للبيانات الكهربائية يكون مكتوب الفولت والذبذبة والغاز لما بالنسبة للأمير وله قدرة تكون مكتوبة لكل جزء منفصل (الضاغط والساخن وموتور المروحة) مع ملاحظة أنه قد يتم كتابة للتيار الذي يسحبه للضاغط في حالة الحمل الكامل (FLA) والتيار الذي يسحبه للضاغط في حالة حدوث القesh أي أعلى أمبير للضاغط (LRA) وهذا مشروحان بالتفصيل في كتاب الدوائر الكهربائية .

القدرة الكهربائية في
وضع التدفئة بالكيلو وات

أمير التدفئة

قدرة التدفئة بالكيلو وات

- قدرة التبريد بالكيلو وات

- القدرة الكهربائية في

وضع التبريد بالكيلو وات

أمير وضع التبريد

أمير الضاغط

أمير وقدرة المروحة

SERIAL NO.	MODEL 510V215-9
HEATING CAPACITY	3.5 KW
HEATING CONSUMP.	3.75 KWH
HEATING AMPS	17 RLA
CHARGE R-22	1.05 KG
COOLING CAPACITY 5.28 KW	
COOLING CONSUMP. 2.55 KWH	
COOLING AMPS	11 FLA 64.4 LRA
COMPRESSOR	11.8 RLA 63 LRA
FAN MOTOR	1.1 FLA 1/6 HP
TEST PRESS. (PSIG) 450 H/250	NETWEIGHT 72 KG
MANUFACTURED IN EGYPT BY MIRACO	

الفولت

الغاز/الذبذبة

قيمة الغيور

وزن الجهاز

نوع الغيورون ووزن الشحنة ضغوط الاختبار

للقدرة الحرارية:

كما سبق في شرح وحدات القياس فإن القدرة الحرارية للضاغط في وضع التبريد لو للساخن في وضع التدفئة تكون مكتوبة على لوحة البيانات إما بالوحدة الحرارية للبريطانية في الساعة B.T.U/HR أو بوحدة الوات W أو الكيلو وات KW ويوجد وحدات أخرى ويمكن للتحويل بينهم (راجع وحدات القياس السابقة) ويجب للتبسيه مرة أخرى إلى التفريغ بين القدرة الكهربائية المستهلكة بالوات وللقدرة الحرارية بالوات السابق شرحهما في وحدات القياس حيث دائماً يكون الوات الأعلى هو وات الحرارة.



الخدمة والأخطاء

القدرة الحرارية في حالة البلف للعائض :

في حالة أن تكون التدفئة بنظام البلف العائض وليس السخان فإنه يتم كتابة الأمبير والوات للكهربائي والقدرة الحرارية لوضعى التبريد والتدفئة مع أن في الحالتين يكون للضغط هو الذي يعمل ولكن تختلف قدرته وأميجه ومواصفاته في الحالتين .

سرعة المروحة:

أحياناً يكون مكتوب على لوحة البيانات سرعة تدفق الهواء من الجهاز لداخل المكان بوحدة القدم المكعب في الدقيقة CFM وإنما أن يتم كتابة ثلاثة قيم إذا كان للموتور له ثلاثة سرعات مثلًا كالأتي 275 - 320 - 360 أو يكون مكتوب أعلى قيمة فقط وأحياناً يكون مكتوب سرعة للموتور بوحدة اللفة في الدقيقة RPM.

أحياناً يكون مكتوب قيمة الفيوز للمفترض وضعه في المفتاح العمومي للجهاز .

لوحة بيانات التكيف الإساليت :

يوجد لوحة بيانات على الوحدة الداخلية ولوحة أخرى على الوحدة الخارجية وتكون باللواحتين البيانات السابق شرحها.

لوحة بيانات موتور المروحة:

كما بالشكل يكون مكتوب بها الفولت والفلاز والذبذبة والوات مثلاً في أي جزء كهربائي كما يوجد بها رسم يوضح لوان الأسلاك ونوصياتها وسهم يبين اتجاه الدوران ويكون مكتوب أيضاً سعة الكابستور للخاص بالميكروفاراد وأحياناً يكون مكتوب درجة حرارة فصل الأوفرلود الداخلي ويكون مكتوب سرعة للموتور أي عدد لفاته في الدقيقة RPM والثلاث سرعات ولذا تم كتابة قيمة سرعة واحدة فقط تكون هي أعلى سرعة .





الباب السابع

مقارنات ونصائح

ويشمل

مقارنة بين دوائر التجميد والتبريد

مقارنة بين الترمومترات

مقارنة بين الفني الجيد والفني السيئ

نصائح للفني

نصائح للعميل

مقارنة بين دوائر التجميد ودوائر التبريد

تم التعرض في هذه السلسلة من الكتب لدوائر تجميد مختلفة مثل الثلاجة الباب الواحد والبابين والتوفرونت والديب فريزر وبعض ثلاجات العرض . وكذلك تم للتعرض لدوائر تبريد مختلفة مثل بعض ثلاجات العرض ومبردات المياه والتكييف الشباك والتكييف الإسبرليت . ويوجد اختلافات أساسية بين أجهزة التجميد وأجهزة التبريد يكون من المفيد أن يتم فهمها وهي كالتالي :

الاختلاف بين دوائر التجميد ودوائر التبريد من حيث درجة بروادة للمبخر:

بالطبع دوائر التجميد تعطى درجات بروادة أقل من الصفر المنفي أما دوائر التبريد فتعطى درجات أعلى من الصفر المنفي.



الاختلاف من حيث ضغط المبخر :

إذا كان مركب للتبريد المستخدم واحد فدائماً يكون ضغط المبخر في دوائر التجميد أقل منه في دوائر للتبريد.

الاختلاف من حيث مقاس الكابلاري :

إذا كان مركب للتبريد المستخدم واحد فدائماً في دوائر التجميد تكون الكابلاري لضيق وأطول (الخط يكون أشد) من دوائر للتبريد.

الاختلاف من حيث قدرة الدائرة بالنسبة لحجم الكابينة:

أي إذا كان لدينا ثلاثة عرض لحوم تجميد بحجم معين وتلажة عرض حاويات تبريد بنفس الحجم فإن قدرة الدائرة والضاغط في ثلاثة للتجميد تكون أكبر.

الاختلاف من حيث زمن تعامل للضغط:

بعد فصل الدائرة تتعدل الضغوط أسرع في دوائر للتبريد (لأن الكابلاري أوسع).

الاختلاف من حيث المسافات بين شرائح المبخر الجيري:

إذا كان المبخر من نوع الملف ذو المرودة (جيري) فلن المسافة بين الشرائح في مبخر دوائر للتجميد تكون أوسع من مبخر دوائر للتبريد وذلك لتكون ثلج كثير قد يسبب سد لمرور الهواء من خلالها سريعاً.

الاختلاف من حيث زمن التبريد وبالتالي الشحن وفصل الترمومستك :

تحتاج دوائر للتجميد لزمن أطول من دوائر للتبريد للوصول لدرجة للتبريد وفصل الترمومستك. وبالتالي يكون زمن الشحن أطول.

الاختلاف من حيث أمبير للضاغط:

إذا كان ضاغط معين يسحب في دائرة تجميد لمبير معين فإن نفس الضاغط يسحب في دائرة التبريد لمبير أعلى (لأنه كما سبق يكون الضغط أعلى في دوائر للتبريد).

الاختلاف من حيث نوع الترمومستك :

بالطبع درجات فصل وتوسيع الترمومستك تختلف بين الدائريتين ولا يمكن أن يكون نوع الترمومستك واحد.

الاختلاف من حيث سمك العزل :

دائماً يكون سمك العزل في دوائر للتجميد أكبر من دوائر للتبريد.

مقارنة بين الترمومستك

من حيث عدد الأطراف :

يوجد نوع 2 طرف متلماً في التلажة للباب الواحد والتلажة التوفروست ومبرد المياه وبعض أنواع التلajات للبلدين والديب فريزر . ويوجد نوع 3 طرف متلماً في التكييف وأغلب أنواع التلajات للبلدين والديب فريزر .



من حيث درجات الفصل والتوصيل :

كل جهاز له درجات فصل وتوصيل مختلفة لذلك كل جهاز وله ثرمومتر مختلف.

من حيث مكان تثبيت للباب :

في حالة الأجهزة التي بها مروحة أمام المبشر يكون بالباب الثرمومتر معلق في الهواء مثلاً في جهاز التكيف والثلجة للتوفروست . أما في حالة عدم وجود مروحة فإن بالباب الثرمومتر يثبت عادة في نهاية مواسير المبشر مثلاً في الثلاجة للباب الواحد والبابين والدبيب فريزر . أما بالنسبة لمبرد للمياه فإن للباب يكون مثبت على مواسير لو خزان الماء

من حيث تحديد الأطراف :

للترمومترات ذو الطرفين لا يتم تحديد أطرافه ولا يوجد فرق إذا تم عكسهما أما ذو الثلاثة أطراف فيجب تحديد أطرافه . وفي ثرمومترات الثلاجة للبابين يتم التحديد عن طريق الأرقام المكتوبة على أطرافه وهي 3, 4, 6 C, L, H لو يتم قياسه بالألوميتر كما سبق في كتاب الدولتر الكهربائية .

من حيث حالة توصيل الكوانتكت في وضع الإيقاف :

أي ثرمومترات 2 طرف يكون فاصل في وضع الإيقاف لما للترمومترات 3 طرف للخاص بالثلجة البابين فيوجد قراءة بين طرفين 3 و4 ولكن ثرمومترات الدبيب فريزر 3 طرف فلا يوجد قراءة بين أطرافه . لما ثرمومترات التكيف فلا يوجد به وضع إيقاف

مقارنة بين الفني الجيد والفنى السيئ

• الجيد يعتمد على الخبرة والفهم - ؟ السيئ يعتمد على الخبرة فقط .

• الجيد يستمع جيداً لكلام العميل عن العطل - ؟ السيئ لا يهتم بكلام العميل .

• الجيد يستمع لكلام الفنيين الأكثر خبرة ولكن بتفكير وتدقيق وليس كلام مؤكد .

؟ السيئ يستمع لكلام من هم أكثر خبرة ككلام مؤكد أو لا يهتم بكلامهم بإطلاقاً .

• الجيد يهتم بكل تجربة لأى شخص .

؟ السيئ لا يهتم بكلام وتجارب من هم أقل خبرة ويمتهن بكلامهم .

• الجيد يستمر في القراءة والتعلم مدركاً أن عملية التعليم مستمرة لا تنتهي .

؟ السيئ يعتبر أن وقت التعليم قد انتهى وألآن هو وقت العمل فقط .

• الجيد يهتم بشراء وتجديد العدة باستمرار حيث أن تنوع العدد وإمكانياتها أداة مهمة لإنجاز الشغل بطريقة أفضل في وقت أقل - ؟ السيئ يحاول التوفير في شراء العدة معتبراً أنه من الشطاره أن يقوم بإنجاز العمل بكل الإمكانيات .

• الجيد يأخذ معلومات هذا الكتاب وي Finchها وي عمل عقله فيها ويفارنهها بتجاربه .

؟ السيئ يأخذ معلومات الكتاب حرفها وأكيدة ولا يعطي اعتباراً لاختلاف الظروف



نصائح للفني

للفصل بين الخطأ والصواب هو التجربة :

يحدث أحياناً أن يكون الشخص ما رأى هو من الناحية الفنية خطأً وعندما تناقش معه للثبات أن ما يقوم بعمله هو خطأ يكون ردّه هو (أن للفصل بيئاناً هو التجربة لنجد ما أقوله فإذا حصل الجهاز جيداً يكون ما أقوله صحيح) وهذا منطق خاطئ لأن الخطأ قد يكون تأثيره على المدى الطويل لهذا الشخص لن يقبل أن يقول له طبيب أنه سوف يقوم بحقيقة بها آثار مرض خطير (كالإيدز مثلاً) وبعد عدة أيام أو حتى شهور يقول له (لرأيت لم يحدث لك شيء ولم تمت إذا الإيدز ليس مرض خطير كما يدعون!) فالحكم على الرأي للفني لا يجوز بعدما إن الجهاز سوف يعمل أم لا لأنه يجب قياس كفاءة الجهاز وعمره بعد ذلك للحكم على هذا الرأي وبما أن هذا صعب للحدث لذلك فإنه يجب إعمال المنطق والتجارب السابقة للحكم المسبق على أي رأي .

السماع لأعراض العطل من العميل :

يحدث أحياناً أن للفني يسأل العميل عن أعراض العطل وكيف بدأ ومنذ متى وكيف تتطور ويقوم للفني بمحاولة استنتاج العطل بناءً على ذلك ولكن لا يجب للتراصُد أن ما يقوله العميل هو دائماً صحيحاً فقد يكون العميل يشرح الأعراض حسب فهمه (وهو غير فني) وقد يكون لا يقول الحقيقة لأسباب أخرى . لذلك يجب الانتباه لأقوال العميل جيداً فقد تكشف عن شيء ولكن إذا تضاربت أقوال العميل مع ما يراه للفني أملأه في الجهاز لو مع المنطق للأصح هو ما يراه أو ما يتفق مع المنطق

تحديد تكلفة العمل

لا يمكن وضع مبالغ محددة لتكلفة أي حمل فني ولكن يمكن تحديد الطريقة والعوامل التي على أساسها يقوم للفني بتحديد لجر العمل للعميل حيث أن قيمة الأجر والتكلفة تختلف وتتأثر بعدها عوامل ويتم تحديد الأجر حسب العوامل التالية:

تحديد الأجر قبل العمل أو بعده :

حيث أنه إذا كان سيتم تحديد الأجر بعد انتهاء العمل فيمكن تحديده بوضوح وبدون مفاجآت



حسب ما تم عمله لما إذا كان العميل يريد معرفة الأجر قبل البدء في العمل فيجب تقديره بزيادة عن المتوقع قليلاً لأنه قد تظهر مشاكل أثناء العمل لم تكن في الحساب وقد يأخذ العمل وقت أكثر من المتوقع . وتحديد لجر زائد قليلاً من البدالة أهون من تحديد لجر قليل ثم الطلب من العميل زيادة عن المتفق عليه حيث أن العميل يحسن عندها أن للفني استدرجه ليوافق ثم رفع الأجر عن قصد والله لم يحترم لاتفاقه.



قيمة الخدمة وقطع الغير :

بالطبع يدخل في تحديد الأجر لتكلفة التي تم صرفها في شراء كل ما يلزم للعمل فمثلاً عند تغيير زيت الصناديق نجد أن ثمن زيت فريون 134 أعلى من زيت فريون 12 في الوقت الذي يحتجه لتجاز العمل :

الوقت هو من أعلى أدوات الفن لذلك من الأمور الأساسية التي تؤثر على حساب تكلفة العمل هو الوقت فإذا كان العمل سيحتاج لوقت طويل يجب حساب هذا في التكلفة . فمثلاً شحن الدبب فربما يحتاج لوقت أطول من شحن التلاجة .

صعوبة أو سهولة العمل (المجهود) :

بالطبع المجهود المبذول له ثمن فإذا كان العمل يحتاج لمجهود بدني كبير فربما حصل حساب ذلك .

الصعوبة الفنية للعمل :

قد يكون إصلاح عطل ما لا يحتاج لمجهود أو وقت أو قطع غيار إلا قليلاً ولكنه يحتاج لعلم أو خبرة كبيرة فعندما يكون المقابل المادي كبيراً فلماذا يأخذ الطبيب مقابل مادي أعلى من عامل النظافة مثلاً ؟ لأن أي شخص يستطيع أن يقوم بعمل عامل النظافة ولكن ليس أي شخص يستطيع أن يعمل الطبيب كما أنه يوجد تفاوت في حمل الأطباء فالطبيب المتخصص في تخصص نادر وصعب كجراحة المخ مثلاً يكون للمقابل المادي له أعلى من الطبيب الذي يقوم بعمل عملية إزالة الورقان مثلاً .

سعر الجهاز :

من غير المنطقي أن يكون العمل في جهازين بهما أخطال هو نفس العمل ولكن تختلف قيمة أجر الإصلاح بينهما لمجرد أن أحدهما جهاز رخيص والأخر جهاز غالى الثمن ولكن هذا هو ما يحدث في سوق العمل حيث يتم تحديد المقابل المادي للعمل حسب سعر الجهاز . وقد يكون حجة للبعض في ذلك أنه كلما ارتفع سعر الجهاز زلت مخاطرة أنه في حالة حدوث مشاكل من الفني أثناء العمل فتكون الخسارة أكبر . فمن يقوم بحمل ونقل طوب بناء مثلاً إذا تضرر ووقع .

مستوى العميل المادي :

هذه نقطة أيضاً من الأمور الغير المنطقية ولكنها واقع حيث قد يكون نفس العطل في نفس الجهاز ومع ذلك إذا كان العميل مستواه المادي متواضع يطلب الفني مقابل قليل وإذا كان العميل مستواه المادي عالي يطلب الفني مقابل كبير . ونحن نعرف أنه يوجد لطباً لهم عوائد أكبر مما في حق شعبه يكون مقابل الكشف بها منخفض والأخرى في حق راتبي يكون مقابل الكشف بها أعلى بكثير .



للمستوى العام للأجر في المنطقة :

هذه نقطة هامة فليس من المعمول أن يطلب للفني أجر يكون أضعف مما يطلب بهباقي للفنيين في هذه المنطقة، أونعم ليس من الضروري أن يكون الأجر متساوي بين كل للفنيين فالعمل للفني سلعة تختلف أجراًتها من فني لأخر ولكن يجب أن يكون الأجر متناسب وقريب من أجر باقي الفنيين في نفس المنطقة.

عمل الأمان :

يحدث أحياناً أنه بعد أيام لن يحصل للجهاز مرة أخرى. قد يكون السبب في ذلك عدم دقة للفني أو قد يكون سوء حظ لا دخل للفني به ولكن النتيجة واحدة وهي أنه مطلوب من للفني أن يعيد إصلاح العطل فإذا كان المقابل المادي الذي طلب للفني به ربح بسيط فإنه يكون أمام للفني في هذه الحالة خيارين أحدهما مر وهم إما أنه سيقوم بإعادة الإصلاح على حسابه وبالتالي يكون قد خسر من هذا العمل وإما أن يطلب مقابل مادي آخر من العميل وبهذا قد يفقد العميل فيما بعد ولنر يتعامل معه مرة أخرى (هذا إن وافق العميل على الدفع مرة أخرى) لذلك يفضل دائماً إضافة هامش ربح معقول وليس قليل حتى إن كان للفني يقع بالربيع للتقليل فيجب أن يزيد هامش الربح قليلاً لكي يمكن أن يخدم العمل والعميل بطريقة جيدة .

استهلاك العدة وتحديثها:

العدة من أهم أدوات الفني وهي تستهلك باستمرار كما أنه دائمًا ما يكون للفني في حاجة لشراء عدد لم يشتريها بعد . لذلك إذا تم طرح ما تم صرفه في عمل ما وتبقى الربع فهو ليس كله ربح حيث أنه كل فترة ستحتاج الفني لآخر مبلغ لشراء العدد.

خطأ طلب مقابل مادي قليل:

بالطبع عدم الطمع والتقاچة هي صفات حميدة وجيدة ولكن العکمة هي تكامل الصفات بحيث لا تتطرق صفة على الباقين . فإذا طلب للفني مقابل مادي قليل جداً فإن هذا خطأ حتى وإن كان يربح ولا يضر من هذا العمل حيث أنه كما سبق يجب حمل حساب استهلاك العدة وحساب احتمال تكرار العطل . ولكن أيضاً يجب عمل حساب لتنا نعامل بشر والبشر ليسوا دائمًا أهل منطق وعقل ولكن في الأغلب أهل إهواه وشغور لذلك يحدث كثيراً أن لا يطمئن العميل للفني بطلب مقابل مادي قليل جداً من الباقين بل قد تصل لحياناً لعدم الاحترام (للأسف) .

أزيد للتوفير على العميل :

لحياناً يقوم الفني بعمل إجراء ما يعرف أنه غير صحيح فنياً أو يعطي نتائج غير جيدة ويكون هدفه هو للتوفير مادياً على العميل والهدف في حد ذاته جيد ولكن غالباً ما يتطلب الأمر وبعد انتهاء العمل لا يرضي العميل بالنتيجة ويلقى باللوم على للفني أنه لم يودي عمله كما ينبغي وقد يقوم العميل بإحضار للفني أخر ويقوم هذا الفني بعمل ما يليق وتغيير ما يجب تغييره وبالتالي يعمل للجهاز جيداً وعندها يقول العميل أن للفني الأول



هو دون المستوى وأنه قد كلفه تكلفة إصلاح بدون نتيجة ويصبح للفني الأول منهم يعكس ما كان يهدف . لذلك فالتحفظ في العمل هو مبدأ مطلوب ولكن يجب أن تكون هناك حكمة في التوفير بحيث لا يكون على حساب النتيجة النهائية لعمل الجهاز
لخلاصة:

لكل ما سبق نجد أنه لا يمكن تحديد قيم ثابتة لكل عمل فلا يمكن مثلاً أن نحدد سعر شحن الثلاجة ولكن يوجد عدة عوامل يتم على أساسها تحديد سعر العمل كما سبق . ولكن دائماً ما يكون الاعتدال هو الأنسب والأصح . خصوصاً إذا كان الفني يهدف لتكوين شبكة من العملاء حيث أن العمل الفني يعتمد على السمعة .

نصائح للعميل

هذه النصائح يجب أن يقدمها الفني للعميل عند الحاجة

• في حالة الدبب فريزر لا يتم تشغيل مفتاح للتبريد السريع أثناء فصل الضاغط لأنه قد يكون الضاغط قد فصل من فترة بسيطة وكما سبق في كتاب الدواوين الميكانيكية يجب الانتظار حوالي ثلث دقائق حتى تتعادل الضغوط ليتمكن إعادة تشغيل الضاغط وبالتالي يفضل الضغط على مفتاح للتبريد أثناء فصله ويمكن للعميل أن يعرف ذلك من صوت الضاغط .

• لا يجب تشغيل الثلاجات أو الدبب فريزر أو الدبب فريزر أو أي جهاز عن طريق مفتوك كهرباء حيث أن ذلك يؤدي لاحتراق الفيشة وقد يسبب لاحتراق الضاغط .

• كثيراً ما يسأل العميل عن أفضل ماركة جهاز عند الشراء وهذا سؤال صعب الإجابة عليه في الوقت الحاضر فنديماً كان هناك ماركات مشهورة ومضمونة للجودة أما الآن فلا يوجد هذا النظام حيث أنه أحسن ماركة في سنة معينة قد تصيب منتجاتها هي الأسوأ في السنة التالية والمشكلة أن العميل يقوم بالشراء على سمعة السنة السابقة لذلك فإنه يفضل عدم الإجابة على كل المستطاع أما إذا كان لابد من الإجابة فإنه يتم الاختيار من خلال شئين هما سمعة الجهاز من خلال السنة السابقة ولشيء الثاني هو مدى لستجابة الشركة المنتجة لبلاغات الأخطاء في فترة الضمان ومدى إهتمامها للتراكماتها إذا حدثت مشكلة في الجهاز الجديد .





الباب الثامن

الجداول الفنية

ويشمل

جدول ضغوط المكثف والمبخر

جداول قدرة وأرقام الضواحي

جداول مقاييس الكايلاري

جدول أرقم ودرجات فصل الترموموستات

جدول إشارات الأخطال في لجهزة التكييف

جدول ضغوط المكثف والمبخر

- كما سبق في شرح عملية للشحن فإن الضغوط دائماً متغيرة وليس ثباته لذلك فإن كل قيم للضغط المذكورة في الجدول هي تقريرية.
- كل نوع مركب تبريد له ضغط مكثف ولكن ضغط المكثف لا يختلف باختلاف نوع الأجهزة أي أن ضغط المكثف متقارب في كل الأجهزة حسب نوع الغاز.
- يوجد أنواع مركبات تبريد مكتوب لملائمها كلمة (غير مناسب) أي أن ضغط الغاز سيكون إما منخفض جداً وإما مرتفع جداً وبالتالي يكون استخدام هذا الغاز غير مناسب في هذا الجهاز.
- إذا كان مطلوب معرفة ضغط جهاز غير موجود بالجدول فيمكن استنتاج الضغط من نوع مركب للتبريد وأقرب جهاز يعطي درجة بروادة للمذكور في الجدول. فمثلاً إذا



كان المطلوب معرفة ضغوط غرفة تجميد تعمل بفريون 404 وكانت هذه الغرفة تعلق درجة تجميد حوالي 23- درجة مئوية فلنها تكون نفس نفس ضغوط الدبب فريزر الذي يعمل بنفس نوع الغاز .

نوع الغريون	R134	R12	R22	R407	R502	R404	R410
ضغط المكثف	160	150	250	270	270	300	400
نوع الجهاز	درجة التبريد	ضغط المبخر حسب درجة التبريد					
ثلاجت قام وقيلزما	-35	غير مناسب	غير مناسب	2 درجة	0	5	5
الدبب فريزر	-25	3 درجة	2 درجة	8	10	15	15
الثلاجة للبانين	-18	3	5	16	20	25	30
الثلاجة للهب قرطاد	-13	8	10	25	25	35	35
مورد الغاز	+5	22	25	55	55	65	65
التكييف	+7	30	30	60	65	75	غير مناسب

جدول قدرة الضواغط

ملخص حساب قدرة الضواغط:

ترجد في سوق العمل مأساة حقيقة وهي أن الفتى عندما يحتاج لشراء ضاغط جديد يطلب من البائع الضاغط بالحصان وهذا يسبب مشاكل كثيرة فقد يتم شراء ضاغط بنفس القدرة ولكن يعمل بنوع غاز مختلف R12 بدلاً من R134 وهذا لا يصلح. وقد يتم شرائه بنفس القدرة ولكن بنظام ميكانيكي مختلف كلّ ما يتم شراء ضاغط ثرادي بدلاً من الدالزي و هذا لا يصلح. والأهم من كل ما سبق قد يتم شراء ضاغط أكبر أو أصغر من المطلوب حيث أنه كما سبق في كتاب الدواوين العيکانیکیة فإنه لا يصلح تركيب ضاغط أكبر أو أصغر من المطلوب. حيث أنه في بعض الأحيان يوجد ضاغط يقول عليه البعض أنه $\frac{1}{2}$ حصان ويقول عليه البعض الآخر أنه $\frac{1}{2}$ حصان مثلاً ولا يوجد دليل علمي على مدى صحة أي رأي منها قلوحة بيانات للضاغط يكون مكتوب عليها رقم كودي خاص بكل شركة مختلف من نوع لأخر ولا يكون أبداً مكتوب على لوحة بيانات للضاغط قدرته بطريقة مباشرة. ومن المفترض أن يقوم الفتى بشراء ضاغط من



الخدمة والأخطاء

نفس نوع الضاغط القديم بنفس الرقم الكودي المكتوب عليه وهذا في لحيان كثيرة لا يحدث لما لم يسب تلف لوحة بيانات الضاغط وعدم القدرة على رؤية الرقم وإنما لأن نوع الضاغط هذا لا يباع حالياً وإنما لأن للفني يريد شراء نوع آخر وليس نفس النوع. لذا فال موضوع به صعوبة كبيرة وأصبح أكثر صعوبة بتعريف قدرة الضاغط بالحسان ولكن بمرور السنين أصبح هذا وقوع صعب جداً تغييره.

هل يمكن معرفة قدرة الضاغط عن طريق الأمير؟

في حالة أن يكون الضاغط تالف فبالطبع لا يمكن قياس أميره الطبيعي وحتى في حالة الضاغط السليم لا يمكن أن تتأكد من قدرته عن طريق قياس التوتر المنسوب ، لأن الأمير متغير وغير ثابت فمثلاً أمير الضاغط خارج الدائرة بدون ضغوط يكون أقل من الأمير الفعلي أثناء عمله تحت ضغط دخل الدائرة. كما أن ارتفاع أوانخفاض الغول يؤثر في أمير الضاغط ، كما أن كفاءة الضاغط وعمره قد يؤثران على الأمير ، كما أن دقة قراءة بنسنة الأمير قد تؤثر أيضاً. وبالتالي لا يمكن تحديد القدرة بدقة عن طريق الأمير.

معرفة قدرة الضاغط عن طريق حجم الثلاجة أو الدبب فريزر:

حجم الثلاجة أو الدبب فريزر هو حجم الكابينة الداخلية بالفريزر فإذا تم قيام طول وعرض وارتفاع كابينة الثلاجة وتم إيجاد حاصل ضربهم تكون النتيجة هي للحجم إما بالنظام الانجليزي وهو القدم المكعب أو للنظام الفرنسي وهو بالتر أو الاستونتر المكعب ، وعادة يكتب حجم الثلاجة على لوحة البيانات الخامسة ويمكن معرفة قدرة الضاغط بالتقريب عن طريق حجم الثلاجة أو الدبب فريزر كما سبق في شرح دوائر الأجهزة حسب الجدول التالي مع ملاحظة أن هذه الأرقام تقريبية . وفي حالة أن يكون حجم الثلاجة أو الدبب فريزر ما بين قيمتين في الجدول فهتم تقريبه للقيمة الأعلى فمثلاً إذا وجدت ثلاجة 9 قدم فأنها يتم اعتبارها 10 قدم وهكذا. مع ملاحظة أن هذا الجدول ينطبق على الثلاجة الباب الواحد والبابين والتولروست.

جدول قدرة الضاغط بالنسبة لحجم الثلاجة أو الدبب فريزر

الضاغط بالحسان		1/12	1/10	1/8	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2
الثلاجة	قلم	4	6	8	10	12	14	16	
	لترا	113	170	227	283	340	396	453	
الدبب فريزر	قلم			6	8	10	12	14	18
	لترا			170	200	283	340	396	510
	العرض بالتقريب بالاستونتر			50	70	90	120	144	170



نهاية

لا يمكن معرفة قدرة الضاغط من خلال حجم الحلة الخارجية بالنظر لأنه أحيلًا يقوم المصانع باستخدام نفس الحلة الخارجية لقدرتين مختلفتين من الضواغط لتوفير وللذي يختلف هو الأجزاء الداخلية فقط.

معرفة حجم الضاغط من خلال لوحة بياناته :
يوجد على أي ضاغط لوحة بيانات كما سبق يكون مكتوب عليها رقم كودي يمكن من خلاله معرفة قدرة الضاغط.

ملاحظات على جداول لرقم الضواغط:

- للقدرة المكتوبة بالحصان في هذه الجداول ليست معلومة علمية ولكنها المعلومة المتداولة في السوق ولذلك قد تجد من يختلف معها وتكون في رأيه غير صحيحة.
- يوجد بعض المصانع التي تنتج ضاغط تكون قدرته هي في المنتصف مما بين ضاغطين من مصنع آخر فمثلًا إذا كان هناك مصنع ينتاج ضاغطين يقال عليهما في السوق أنهما $\frac{1}{2}$ حصان و $\frac{1}{4}$ حصان و قلم مصنع لغير يحتاج وسط في القدرة فيما بينهما فإن البعض في السوق يعتبره $\frac{1}{2}$ حصان والأغلب يعتبره $\frac{1}{4}$ وهذا يكون سبب آخر من اختلاف البعض على القدرات المكتوبة بهذا الجدول . وكما سبق فإنه يفضل شراء الضاغط بالرقم الكودي وليس بالقدرة .
- في حالة إذا لم تجد ضاغط معين في هذه الجداول يمكن أن تتجه لمعالج يتعامل في نفس النوع للتعرض عليه الرقم الكودي الذي تريده لتعرف منه القدرة كما يسمى في السوق بالحصان أما إذا كان المطلوب معرفة بيانات أخرى عن الضاغط فيمكن عمل بحث على الرقم عن طريق الإنترنت .
- توجد في كل خلية عدة أرقام لأن المصانع تقوم أحيلًا بتغيير تصميم الضواغط وبالتالي تغيير رقمه الكودي ولكن الأرقام المشتركة في خلية واحدة تعتبر عمليًا نفس الضاغط.
- لتوظيف العصاحة في الجداول تم كتابة للحروف المميزة التي تتضمنها كل شركة في الرقم الكودي للضاغط في أعلى الجدول بحيث أن الضاغط مكتوب عليه نفس الرقم الكودي ولكن بجانب أي حروف من تلك التي في أعلى الجدول .

جدول أرقام ضواغط الثلاجة والتثبيت فريزر ومبرد المياه

النوع		DANFOSS EMBRACO ـ مكثف ـ بثبات	TECUMSEH ـ تكسيه	MATSUSHITA ـ ماتشيتا	NECCHI ـ نتشي	BOSCH ـ بوش	PREST COLD ـ سترلنج	ASPERA ـ اسپرہ	ZANUSSI ZMC ـ زانوسی
النوع المميز		TL, PW, TFS, FR, FF, SC,	TH, AZ, AEZ, AE, CAE, CAJ, TAJ, CAH, TAH,	FN, FNE, A, AL	M, ESM, A, N	V, VVA	AS, CAS, AM, CAM, AK, AKM	A, B, E, T, J	D, E, S, L, P
النوع المميز	النوع المميز								
1/16	0.5	TL2A PL35		24	2.5			-	24
1/12	0.6	TL2.5A PW3 PL50	1320 14Z6 143Z6	75AP 50 25	3	612	H12 14	1042	30 ده 36 ده
1/10	0.7	TL3 PW3.5	1324 ده 1332 ده 12Z7 121Z7	75A 65 33	3 3.5 3.5	144301	H8 12	1055 1065 5125	30 ده 36 ده 30601 36601
1/8	0.8	TL4 TFS4 PW4.5	1333 ده 1336 ده 8Z	100 43	4	792 234012 244302	8	1075 1090 5128 5132	40 44101 44601 44801 45
1/6	1.1	TL5 TFS5 PW5.5 FR6	1339 ده 1345 ده 6Z 65Z 66Z 5Z	125 51 57	5	1040 344302 434306 444315	6 66 H6	1111 1112 5144	50 ده 60 ده
1/5	1.4	TLS6 NL6 FF6 FR7.5 PW7.5 FF7.5	1348 ده 1358 ده 54 ده 56 ده 5Z	140 175AP 66	7	1350	5 55 59	1116	70 ده 76 ده
1/4	1.7	TLS7 FF7.5 FR8.5 FF8.5 PW9	1360 ده 1365 ده 59Z 4	175A 73 77	8	-	4	1117 5160	80 ده 88 ده
1/3	2	NL7 NL8 FF10 FR10 PW11 FF11.5	1365 ده 1370 ده 41 ده 44 ده	180W 230W 91	9	-	43	1118 5170	90 12
3/8	2.3	NL9 NF9 SC10 FR11 NF10 NL11 SC12	1380 1410 0384 1410 1413	250W 300W 110 300W	11	634025 644015	-	1121 4121 1124 1128 4128	14
1/2	2.5	NF11 SC15	1412 2412	400W	13 17	834302 844301	-	1130 1134 5213	16
3/4	3.5	SC18 SC21	1414 2440 1417				19 22	1140 2140 2152	



القدرة الفنية بالملايين جم	قدرة التبريد بالملايين جم	نوع المبرد	الشركة المصنعة
1.25	1.5	B.T.U/H R	A ـ مبرد كهربائي
1.5	1.75	ـ مبرد كهربائي	MITSUBISHI ـ ميتسوبishi
1.75	2	ـ مبرد كهربائي	TECUMSEH ـ تكومسيه ـ الفنسواني
2.25	2.5	ـ مبرد كهربائي	BRISTOL ـ بريستول
2.5	3	ـ مبرد كهربائي	HITACHI ـ هيتاشي
3	4	ـ مبرد كهربائي	COPELAND ـ كوبلاند
4	5	ـ مبرد كهربائي	CARRIER ـ كارrier
5	6	ـ مبرد كهربائي	ASPERA ـ اسپريرا
6	7	ـ مبرد كهربائي	SANYO ـ سانوي
7	8	ـ مبرد كهربائي	
8	9	ـ مبرد كهربائي	
9	10	ـ مبرد كهربائي	
10	11	ـ مبرد كهربائي	
11	12	ـ مبرد كهربائي	
12	13	ـ مبرد كهربائي	
13	14	ـ مبرد كهربائي	
14	15	ـ مبرد كهربائي	
15	16	ـ مبرد كهربائي	
16	17	ـ مبرد كهربائي	
17	18	ـ مبرد كهربائي	
18	19	ـ مبرد كهربائي	
19	20	ـ مبرد كهربائي	
20	21	ـ مبرد كهربائي	
21	22	ـ مبرد كهربائي	
22	23	ـ مبرد كهربائي	
23	24	ـ مبرد كهربائي	
24	25	ـ مبرد كهربائي	
25	26	ـ مبرد كهربائي	
26	27	ـ مبرد كهربائي	
27	28	ـ مبرد كهربائي	
28	29	ـ مبرد كهربائي	
29	30	ـ مبرد كهربائي	
30	31	ـ مبرد كهربائي	
31	32	ـ مبرد كهربائي	
32	33	ـ مبرد كهربائي	
33	34	ـ مبرد كهربائي	
34	35	ـ مبرد كهربائي	
35	36	ـ مبرد كهربائي	
36	37	ـ مبرد كهربائي	
37	38	ـ مبرد كهربائي	
38	39	ـ مبرد كهربائي	
39	40	ـ مبرد كهربائي	
40	41	ـ مبرد كهربائي	
41	42	ـ مبرد كهربائي	
42	43	ـ مبرد كهربائي	
43	44	ـ مبرد كهربائي	
44	45	ـ مبرد كهربائي	
45	46	ـ مبرد كهربائي	
46	47	ـ مبرد كهربائي	
47	48	ـ مبرد كهربائي	
48	49	ـ مبرد كهربائي	
49	50	ـ مبرد كهربائي	
50	51	ـ مبرد كهربائي	
51	52	ـ مبرد كهربائي	
52	53	ـ مبرد كهربائي	
53	54	ـ مبرد كهربائي	
54	55	ـ مبرد كهربائي	
55	56	ـ مبرد كهربائي	
56	57	ـ مبرد كهربائي	
57	58	ـ مبرد كهربائي	
58	59	ـ مبرد كهربائي	
59	60	ـ مبرد كهربائي	
60	61	ـ مبرد كهربائي	
61	62	ـ مبرد كهربائي	
62	63	ـ مبرد كهربائي	
63	64	ـ مبرد كهربائي	
64	65	ـ مبرد كهربائي	
65	66	ـ مبرد كهربائي	
66	67	ـ مبرد كهربائي	
67	68	ـ مبرد كهربائي	
68	69	ـ مبرد كهربائي	
69	70	ـ مبرد كهربائي	
70	71	ـ مبرد كهربائي	
71	72	ـ مبرد كهربائي	
72	73	ـ مبرد كهربائي	
73	74	ـ مبرد كهربائي	
74	75	ـ مبرد كهربائي	
75	76	ـ مبرد كهربائي	
76	77	ـ مبرد كهربائي	
77	78	ـ مبرد كهربائي	
78	79	ـ مبرد كهربائي	
79	80	ـ مبرد كهربائي	
80	81	ـ مبرد كهربائي	
81	82	ـ مبرد كهربائي	
82	83	ـ مبرد كهربائي	
83	84	ـ مبرد كهربائي	
84	85	ـ مبرد كهربائي	
85	86	ـ مبرد كهربائي	
86	87	ـ مبرد كهربائي	
87	88	ـ مبرد كهربائي	
88	89	ـ مبرد كهربائي	
89	90	ـ مبرد كهربائي	
90	91	ـ مبرد كهربائي	
91	92	ـ مبرد كهربائي	
92	93	ـ مبرد كهربائي	
93	94	ـ مبرد كهربائي	
94	95	ـ مبرد كهربائي	
95	96	ـ مبرد كهربائي	
96	97	ـ مبرد كهربائي	
97	98	ـ مبرد كهربائي	
98	99	ـ مبرد كهربائي	
99	100	ـ مبرد كهربائي	
100	101	ـ مبرد كهربائي	
101	102	ـ مبرد كهربائي	
102	103	ـ مبرد كهربائي	
103	104	ـ مبرد كهربائي	
104	105	ـ مبرد كهربائي	
105	106	ـ مبرد كهربائي	
106	107	ـ مبرد كهربائي	
107	108	ـ مبرد كهربائي	
108	109	ـ مبرد كهربائي	
109	110	ـ مبرد كهربائي	
110	111	ـ مبرد كهربائي	
111	112	ـ مبرد كهربائي	
112	113	ـ مبرد كهربائي	
113	114	ـ مبرد كهربائي	
114	115	ـ مبرد كهربائي	
115	116	ـ مبرد كهربائي	
116	117	ـ مبرد كهربائي	
117	118	ـ مبرد كهربائي	
118	119	ـ مبرد كهربائي	
119	120	ـ مبرد كهربائي	
120	121	ـ مبرد كهربائي	
121	122	ـ مبرد كهربائي	
122	123	ـ مبرد كهربائي	
123	124	ـ مبرد كهربائي	
124	125	ـ مبرد كهربائي	
125	126	ـ مبرد كهربائي	
126	127	ـ مبرد كهربائي	
127	128	ـ مبرد كهربائي	
128	129	ـ مبرد كهربائي	
129	130	ـ مبرد كهربائي	
130	131	ـ مبرد كهربائي	
131	132	ـ مبرد كهربائي	
132	133	ـ مبرد كهربائي	
133	134	ـ مبرد كهربائي	
134	135	ـ مبرد كهربائي	
135	136	ـ مبرد كهربائي	
136	137	ـ مبرد كهربائي	
137	138	ـ مبرد كهربائي	
138	139	ـ مبرد كهربائي	
139	140	ـ مبرد كهربائي	
140	141	ـ مبرد كهربائي	
141	142	ـ مبرد كهربائي	
142	143	ـ مبرد كهربائي	
143	144	ـ مبرد كهربائي	
144	145	ـ مبرد كهربائي	
145	146	ـ مبرد كهربائي	
146	147	ـ مبرد كهربائي	
147	148	ـ مبرد كهربائي	
148	149	ـ مبرد كهربائي	
149	150	ـ مبرد كهربائي	
150	151	ـ مبرد كهربائي	
151	152	ـ مبرد كهربائي	
152	153	ـ مبرد كهربائي	
153	154	ـ مبرد كهربائي	
154	155	ـ مبرد كهربائي	
155	156	ـ مبرد كهربائي	
156	157	ـ مبرد كهربائي	
157	158	ـ مبرد كهربائي	
158	159	ـ مبرد كهربائي	
159	160	ـ مبرد كهربائي	
160	161	ـ مبرد كهربائي	
161	162	ـ مبرد كهربائي	
162	163	ـ مبرد كهربائي	
163	164	ـ مبرد كهربائي	
164	165	ـ مبرد كهربائي	
165	166	ـ مبرد كهربائي	
166	167	ـ مبرد كهربائي	
167	168	ـ مبرد كهربائي	
168	169	ـ مبرد كهربائي	
169	170	ـ مبرد كهربائي	
170	171	ـ مبرد كهربائي	
171	172	ـ مبرد كهربائي	
172	173	ـ مبرد كهربائي	
173	174	ـ مبرد كهربائي	
174	175	ـ مبرد كهربائي	
175	176	ـ مبرد كهربائي	
176	177	ـ مبرد كهربائي	
177	178	ـ مبرد كهربائي	
178	179	ـ مبرد كهربائي	
179	180	ـ مبرد كهربائي	
180	181	ـ مبرد كهربائي	
181	182	ـ مبرد كهربائي	
182	183	ـ مبرد كهربائي	
183	184	ـ مبرد كهربائي	
184	185	ـ مبرد كهربائي	
185	186	ـ مبرد كهربائي	
186	187	ـ مبرد كهربائي	
187	188	ـ مبرد كهربائي	
188	189	ـ مبرد كهربائي	
189	190	ـ مبرد كهربائي	
190	191	ـ مبرد كهربائي	
191	192	ـ مبرد كهربائي	
192	193	ـ مبرد كهربائي	
193	194	ـ مبرد كهربائي	
194	195	ـ مبرد كهربائي	
195	196	ـ مبرد كهربائي	
196	197	ـ مبرد كهربائي	
197	198	ـ مبرد كهربائي	
198	199	ـ مبرد كهربائي	
199	200	ـ مبرد كهربائي	

جداول بيانات ضرائب لجزء الكيف 2

الصنف	نوع التكييف	القدرة التكيفية	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
مكثف	B.T.U/H R	٣٠٠٠	A	الثانية	MITSUBISHI	TECUMSEH	BRISTOL	HITACHI	COPELAND
٣	٣.٥	٢٤٠٠٠	٧٢٠٠	١٥	٤٠	٤٦٠٧	٥٥٢٨ ٥٥٢٧	H23B283 H23B303	R28 R30 SRDX-0225
٣.٥	٤	٢٨٠٠٠	٨٤٠٠	١٧	٤٥	٤٧٣٧	٥٥٣٢ ٥٥٣١	H23B323 H20C343	SHVY6
٤	٤.٥	٣٢٠٠٠	٩٦٠٠	٢٠	٥٠	٤٧٨٧	٥٥٣٥ ٥٥٣٨	H25B353 H20C373 H23A383	SRDX-0225
٤.٥	٥	٣٦٠٠٠	١٠٨٠٠	٢٢	٥٥	٤٥٤٠ ٥٥٤٢	H20C403 H23A423	CR32 R34 CRGX-0250	R28 R30 MX27 MX30
٥	٦	٤٠٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٥	٦٠	٥١٠٧	٥٥٤٤ ٤٥٤٦	H20R453 H23A463 H20R483 H23A503	SHVY6 CRGX-0225



جدول الكابلاري

يختلف مقاس الكابلاري في أي جهاز حسب خمس عوامل:

- قدرة الضاغط
- درجة البرودة في المبخر
- نوع مركب التبريد
- نوع المكثف إذا كان بمروحة أو بدون مروحة
- حسب التجارب التي تجريها كل شركة على الجهاز في مرحلة التصميم لذلك عندما يكون المطلوب تغيير الكابلاري ففضل وأدق طريقة هي قياس طول والقطر الداخلي للكابلاري القديمة وشراء أخرى جديدة بنفس المقاييس كما هي و لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً فيمكن تركيب الكابلاري حسب الجداول التالية مع ملاحظة أن هذه الجداول تقريرية ولا نستطيع أن نضمن دقة مقياساتها وللتالي تتبع للتغيرات.

ملاحظات عامة على جداول الكابلاري : ٦٥

- تم وضع طول وقطر الكابلاري بالستيometer والمليمتر (النظام الفرلنسي) ولكن في مصر يتم بيع الكابلاري في الطول بالستيometer وفي القطر بالبوصة لذلك تم وضع قطر الكابلاري في الجداول باللوحدتين المليمتر والبوصة .
- في بعض القدرات يكون مكتوب أمام مقاييس الكابلاري قطعتين أو ثلاث قطع ومعنى هذا أنه يجب تركيب قطعتين مثلاً من هذا المقاييس بجانب بعضهما .
- في حالة قدرة الضاغط للغير موجودة في الجداول يمكن لاستنتاج المقاييس من القدرات الموجودة فمثلاً إذا كان المطلوب مقلنس كابلاري لضغط 4 حسان فإنه يمكن تركيب 4 قطع من مقاييس الواحد حسان أو قطعتين من مقاييس 2 حسان .
- ستجد في الجداول لكل قدرة ضاغط مقلسين أو ثلاث مقياسات فيمكن تركيب أي مقاييس منهم ويعطي نفس الأداء ولكن يفضل أن يتم اختيار المقياس المناسب من حيث الطول حسب ظروف مكان الكابلاري في كل جهاز ووصولها من الفنر أو المكثف لمدخلية المبخر وهل ستطول وتصل أم يتم اختيار المقلنس الأطول .
- توجد قاعدة عامة هي أنه كلما كان الجهاز يعطي درجات تبريد أشد كلما كان خلق للكابلاري أشد أي تكون أضيق أو أطول
- يفضل إلا يزيد طول الكابلاري عن 3 متر .
- كل مقاييس الكابلاري بهذه الجداول على أساس أن المكثف جيري بمروحة فإذا كان المكثف إستاتيكي فيتم زيادة طول الكابلاري كما يلي :
- طول الكابلاري بالمكثف الإستاتيكي (الشبكة) - الطول من الجدول $\times 1.1$



الخدمة والأخطاء

تعديل مطمسات الكابلاري في الجداول حسب نوع مركب التبريد المستخدم:
R12, R16, R401, R406, R409, R500 - أرقام الجدول بدون تعديل

$$\text{الطول من الجدول} \times 1.1 = R134a$$

$$\text{الطول من الجدول} \times 1.2 = R22, R407$$

$$1.4 \times \text{الطول من الجدول} = R507, R502, R408, R404, R403, R402$$

$$1.7 \times \text{الطول من الجدول} = R410$$

مثال:

إذا كان المطلوب مقاس كابلاري لثلاجة بابين تعمل بضاغط 1/5 حسان بمركب تبريد R134a ويمكنت طبيعى بدون مرودة فإنه من جدول الثلاجة للبابين وأمام الضاغط الـ 1/5 يوجد مقاسان للكابلاري يمكن اختيار أي منها وانتخاب مثلاً مقاس 026 بوصة وبالتالي يكون الطول المطلوب 200 سنتيمتر ولكن بما أن مكفت الثلاجة طبيعى وبدون مرودة فلتم ضرب الطول المكتوب في 1.1 كما يلى:

$$220 \times 1.1 = 200$$

وبيما أن الثلاجة تعمل بمركب تبريد R134a فإنه يتم ضرب الطول الناتج في 1.1:

$$242 \times 1.1 = 220$$

أي أن للكابلاري المطلوبة تكون بقطر 026 بوصة وبطول 240 سنتيمتر تقريباً.

ملحوظة هامة:

في الجدول الأخير الخاص بأجهزة التكييف يتم تركيب الطول كما هو في الجدول بدون أي تعديل لو تحويل





الخدمة والأحتفال

درجة تبريد 23- (بابين ونوفروست وديب فريزر)



الخدمة والأحتلال

نحوه تبرید 13- (بیلب واحد)



الخدمة والأهطال

درجة تبريد +5 (الميركات)



مطابق كابلاري	ملي بوصة	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9
1	.049	60	100				
1 1/4	.054	40	65	100			
1 1/2	.059	قطعن 100	45	75	100		
2	.064	قطعن 60	قطعن 100	45	65	100	
2 1/4	.070	قطع 100	قطعن 80	40	55	80	
2 1/2	.075	قطع 90	قطعن 65	قطعن 100	45	65	95
3		قطع 60	قطعن 45	قطعن 75	قطعن 100	50	65
4		قطع 60	قطع 100	قطع 95	قطعن 65	قطعن 100	55

كلما ضيق قطر الكابلاري زاد خنقها لمروor للسائل وكلما زاد الطول حدث نفس الشيء أي أن زيادة الطول تماثل صغر القطر لذلك يمكن تركيب كابلاري بقطر مختلف أكبر أو أصغر ولكن يتم معادلة ذلك باختلاف الطول حسب
$$\left(\frac{\text{قطر الكابلاري A}}{\text{قطر الكابلاري B}} \times \text{طول الكابلاري A} \right) = \text{طول الكابلاري B}$$
 المعادلة التالية :

كيف نعرف أن الكابلاري أكبر أو أصغر من المطلوب؟
إذا تم تركيب كابلاري ضيق أو أطول زاد للخنق وبالتالي نجد أنه يوجد تبريد شديد في بداية المبخر ولكن في نهايته يكون التبريد ضعيف ويكون ضغط المكافأ أعلى من الطبيعي وضغط المبخر أقل من الطبيعي وأميري الضاغط أعلى من الطبيعي ويُسخن لدرجة أشد. أما إذا كان الكابلاري أوسع أو أقصر فنجد أن برودة المبخر كلّه أقل دوحاً ما من الطبيعي ونجد أنه يوجد تبريد أشد من الطبيعي على مأسورة الراجع ويكون ضغط المكافأ أقل من الطبيعي وضغط المبخر أعلى من الطبيعي وأميري الضاغط أقل.

ملحوظة:

بالطبع يكون من الأفضل إذا كان الكابلاري أوسع من المطلوب أن يتم تغييره بالمقاييس المضبوطة ولكن يوجد تجربة يمكن عملها وهي أن يتم الضغط ببنية على الكابلاري ضغط خفيف بحيث يتم تضييق قطرها ولكن بدون عمل سد بها ويتم زيادة الشحنة فإذا بدلت برودة المبخر في الزيادة فإنه يمكن تكرار الخس الخفيف في لاماكن مختلفة حتى يتم الحصول على درجة البرودة المطلوبة.



جدول أرقام ودرجات فصل وتوصيل الترمومترات

للترمومترات تختلف عن بعضها في درجات الفصل والتوصيل وتختلف أيضاً في عدد الأطراف حيث يوجد منها طرفين أو ثلاثة أطراف وعدد شرائط ترمومترات جديدة يفضل شرائط بنفس الرقم الكودي الموجود على القديم، والجدول التالي يوضح درجات الفصل والتوصيل للتقريرية لترمومترات الأجهزة المختلفة وأحياناً تكون هذه الدرجات مكتوبة على علبة الترمومترات، حيث أنه يتم كتابة درجة الفصل والتوصيل لأقصى وضع للأكرة الترمومترات وأيضاً لأقل وضع للأكرة. ويطلق على أقصى درجة فصل (الأكرة على أشد درجة) Cold out وأقصى درجة توصيل (الأكرة على أشد درجة) Cold in لما عندما تكون الأكرة على أقل درجة (أضعف درجة) يطلق على درجة الفصل ودرجة التوصيل warm in. ويكون مكتوب أيضاً طول الكابلاري warm out

نوع الجهاز	أقصى وضع للأكرة cold		أقل وضع للأكرة warm		أرقام الأنواع الشهيرة
	درجة الفصل out	درجة التوصيل in	درجة الفصل out	درجة التوصيل in	
ثلاجة باب واحد	-23	-14	-10	-4	K50-K60-P1110-P1013 P1126 RC0-RC1- VC1- VP4 B7001- B7002
ثلاجة بابين	-26	+3.5	-11	+3.5	K59-K61-L1102-P1662 P1620-P2505 RC2-RC9- VT9- VT93 B7003-VX0- VTD9
دوب فريزر	-34		-16	-12	K50-K54- P1117-P1102 P3100 VF3 -VS5-VR6 RC5-RC31 B7005-B7006-B7007
مبردات ومهاب غازية	-3	+2		+12	K50-K54-P1118 P1127-P1216 VB7
ثلاجة مني بولندر	-18	-14		+3.5	K50-P1174 VA2-RC6 B7004
التكييف	+16	+18		+30	K55-L5010 VW8



ملاحظات:

- ثرمومترات الثلاجة البابين يفصل عدد 26- تقريراً عندما تكون الأكرة على أعلى درجة بروادة ويفصل عند 11- عندما تكون الأكرة على أقل درجة بروادة ولكن في الحالتين يعود للتوصيل عند $3.5 +$ حتى نضمن أن الثلاج قد ذاب من على المرآب . أي أن درجة توصيل للترمومتر ثابتة مهما أختلف وضع الأكرة عكس باقي الأنواع .
- ثرمومترات التكييف يفصل عدد $16 +$ في لقصى تبريد وعدد $30 +$ في لقصى تدفئة وما بينهما ولكن في كل الحالات يعود للتوصيل عندما يصل للفرق في حرارة الهواء إلى حوالي درجتين .



جدول إشارات الأعطال في أجهزة التكييف

كما سبق في الأعطال الكهربائية فإنه في بعض أجهزة التكييف ذات الريموت كنترول يوجد وظيفة التشخيص الذاتي للأعطال حيث أن كارت الريموت كنترول يكون متصل به سينسورات (حساسات) وعدد حوت عطل في أحد هذه السينسورات لو عدد الحساس للسينسورات بدرجات تبريد أو حرارة غير طبيعية تقوم بفصل للجهاز وتعطى إشارات حسب نوع العطل . وكل جهاز له كود إشارات مختلف ويوجد بكتالوج أي جهاز جدول بهذه الإشارات وفيما يلي جدول خاص بإشارات أعطال لأجهزة تكييف كبارير كمثال وخصوصاً أنه من أشهر أنواع الأجهزة في السوق المصرية



الخدمة والأخطاء

الإشارة	الخطأ المحتمل	موارد التوجيه
1 فلاش	تكون ثلوج على ملف لوحة الخارجية عطل بالحساس المثبت في سحب لهواء	CS
2 فلاش	عطل بالحساس المثبت بملف الوحدة الداخلية	KLE, CNR, CS
3 فلاش	عطل بالحساس المثبت بملف الوحدة الداخلية عطل بالحساس المثبت في سحب لهواء	KLE, CNR, CS
	عطل بالحساس المثبت بملف لوحة الخارجية	VMC, QG, QH
4 فلاش	عطل بالحساس المثبت بطف الوحدة الداخلية عطل بالحساس المثبت بملف لوحة الخارجية	VMC, QG, QH
	عطل تفريغ فرييون	KLE, CNR
5 فلاش	تكون ثلوج على ملف الوحدة الداخلية عطل فصل الضاغط	CS
	عطل بالبلف للعكش	KLE, CNR
6 فلاش	عطل سد بفتح لهواء	KLE, CNR
	عطل ارتفاع الأميركي لو عكس بالثلاثة فلات	VMC, QG, QH
7 فلاش	عطل بالحساس المثبت بملف لوحة الخارجية	CNR
	عطل بعمود مرور مروحة لوحدة الداخلية	CS
8 فلاش	عطل بارتفاع حرارة ملف الوحدة الداخلية	CNR
	عطل بطاقة صرف الماء	CS
9 فلاش	عطل فصل الضاغط	VMC, QG, QH
	عطل بكارت الريموت كنترول	VMC, QG, QH
E1 رمز	عطل بالحساس المثبت في سحب لهواء	GRH, CCD
E2 رمز	عطل بالحساس المثبت بملف الوحدة الداخلية	GRH, CCD
	عطل بالحساس المثبت في سحب لهواء	QH, FS
E3 رمز	عطل بالحساس المثبت بملف الوحدة الداخلية	QH, FS
	عطل بالحساس المثبت بملف لوحة الخارجية	GRH, CCD
E4 رمز	عطل بالبلف للعكش أو فصل الضاغط	GRH, CCD
	عطل تفريغ فرييون	QH, FS
E5 رمز	عطل بالحساس المثبت بملف الوحدة الداخلية	MCA, MQA
	عطل بالحساس المثبت بملف لوحة الخارجية	MCA, MQA
E7 رمز	عطل بعمود مرور مروحة لوحدة الداخلية	QH, FS
	عطل ارتفاع الأميركي لو عكس بالثلاثة فلات	QH, FS
E8 رمز	تكون ثلوج على ملف الوحدة الداخلية ارتفاع حرارة ملف الوحدة الداخلية	QH, FS
DF رمز	تكون ثلوج على ملف لوحة الخارجية	QH
FL رمز	فتح لهواء غير نظيف	MCA, MQA

معهد الساليزيان الإيطالي (دون بوسكو) بالقاهرة

أفكار التبريد والتكييف

الجزء الأول

الدوائر الميكانيكية

معهد الساليزيان الإيطالي (دون بوسكو) بالقاهرة

أفكار التبريد والتكييف

الجزء الثاني

الدوائر الكهربائية

معهد الساليزيان الإيطالي (دون بوسكو) بالقاهرة

أفكار التبريد والتكييف

الجزء الثالث

الخدمة والأعطال



إميل فتح الله