


مخطط التحكم للمراحل و الانتقالات المتامن المتطورة


GRAFCET I



من تحضير وإعداد الاستاذالمهندس: لواسف بوفاتح ثانويةالحى الجنوبى افلو ولاية الأغواط

EMAIL: LOUASSEF@msn.com

1 - تعريف: هو عبارة عن مجموعة من الهياكل المتمثلة في آلات و أجهزة كهربائية تقوم بعدة وظائف مكملة لبعضها البعض بانسجام تام و ذلك بإضافة قيمة مضافة إلى مواد أولية للحصول على مرتوج مصنع أو نصف مصنع في وقه قصير و بصفة آلية دون الحاجة إلى عدد كبير من العمال مما يسمح من التقليل من تكلفة الإنتاج.




2 - مكونات النظام الآلي: لتشريح النظام الآلي ومعرفة مكوناته نستعين بهذا المثال

2 ـ 1 ـ دفتر الشروط

أ) - الهدف من النظام: ملأ الخزان بالمياه الصالحة للشرب و توزيعها على السكان بصفة مستمرة وآلية

ب)- المناولة الهيكلية للآلة:



ج) ـ شروط التشغيل:

اختيار نمط التشغيل: بواسطة المبدل يمكن اختيار نمط التشغيل دورة بدورة أو آلى وبواسطة الضاغطات والمصابيح الشاهدة يمكن اختيار التشغيل اليدوي عن طريق العامل البشرى بدأ التشغيل: في بدية التشغيل يكون المصباح H2 مشتعلا الضغط على ضاغطة التشغيل النظام يوفر الطاقة الأزمة للتشغيل واشتعال المصباح الشاهد H1 دلالة على ذلك و ينطفئ المصباح H2

التشغيل الآلي: عندما يكون الخزان فارغا ينزل بالون المستوى إلى الأسفل وتصعد الكتلة ك إلى الأعلى حتى تضغط على ملتقط المستوى الأعلى فيشغل المضخة 1 لسحب المياه من البئر و ملأ الخزان فيصعد بذلك تدريجيا بالون المستوى و تنول الكتلة ك إلى غاية الضغط على ملتقط المستوى الأعلى فتتوقف المضخة 1 و تشتغل المضخة 2 لسحب المياه من الخزان و توزيعها على السكان و تستمر العملية حتى يصبح الخزان فارغا حينها إذا كان المبدل في الوضعية آلي يعاد التشغيل من جديد بواسطة ضاغطة تشغيل النظام وإذا كان المبدل في الوضعية دورة ببورة يعاد التشغيل من جديد بالضغط على ضاغطة التشغيل النظام.

التشغيل اليدوي: ينطلب هذا النوع من التشغيل وجود عامل يتحكم في تشغيل المضخات عندما يصل مستوى المياه إلى المستوى الأدنى يشتعل المصباح الاحمر كشاهد H3 في لوحة التحكم مما يسمح للعامل بنشغيل المضخة 1 بواسطة ضاغطة التشغيل A لملأ الخزان عندما يمتلأ الخزان يشتعل المصباح الأحمر كشاهد H4 مما يسمح للعامل بتوقف المضخة 1 بواسطة ضاغطة التوقيف 1 و يشغل المضخة 1 بواسطة ضاغطة التشغيل 1 لتوزيع المياه على السكان عندما يصل مستوى المياه إلى ادني مستوى يشتعل المصباح الاحمر كشاهد 1 بوقف العامل المضخة 1 بواسطة ضاغطة التوقيف 1 و تشغيل المضخة 1 بواسطة ضاغطة التوقيف 1 و تعاد الدورة باستمر ار

د) ـ الاختيارات التكنولوجي:

المنفذات	المنفذات المتصدرة
المضخة 1	الملامس 1 KM
المضخة 2	الملامس 2 KM
خاخطات التشغران	

صاغطة تشغيل النظام : Dcy1 ضاغطة توقيف النظام

ضاغطة تشغيل المضخة A: 1 ضاغطة توقيف المضخة

صاغطة تشغيل المضخة C: 2 ضاغطة توقيف المضخة

المصابيح الشاهدة:

المصباح الأخض H1 كشاهد على تشغيل النظام

المصباح الأحمر H2 كشاهد على توقف النظام

المصباح الأحمر H3 كشاهد على المستوى الأدنى للماء في الخزان المصباح الأحمر H4 كشاهد على المستوى الأعلى للماء في الخزان

المبدلات الكهربائية:


مبدل للتشغيل الآلي أو دورة بدورة (شبه آلي)

2 - 2 - التحليل:


التشغيل الآلي: المعروف هو أن

ـ الملتقطات تنتج معلومات عند إثارتها و السؤال هو من يستقبل و يعالج هذه المعلومات

- عند إثارة الماتقطات ينتج عنها تشغيل الملامسات و تشغل بدور ها المضخات و السؤال المطروح من يأمر بتشغيل المضخات على اثر المعلومات الواردة من الملتقطات ونستنتج من ذلك وجود جزء ثاني لمعالجة المعلومات القادمة من الملتقطات و إصدار على أثر ها أو امر إلى الهنفذات المتصدرة لتشغيل المنفذات و يسمى هذا الجزء بجزء التحكم أما الجزء الأول أين نجد المنفذات الملتقطات يسمى بالجزء العملي ويحتاج هذا النظام إلى الطاقة الكهربائية لتشغيل مختلف الأجهزة ومن هذا المنطلق يمكن تمثيل النظام الآلي كالتالي :



التشغيل اليدوي: لوحة التحكم تسمح للعامل بتشغيل المضخات في وقتها المحدد من خلال المصابيح الشاهدة والضاغطات إذن هناك حوار بين الإنسان و النظام أو الآلة و في بعض الأنظمة الآلية نجد شاشة الحاسوب التي تلعب دور المصابيح الشاهدة و المرقن الذي يلعب دور الضاغطات و من هذا الاستنتاج نمثل النظام كالتالي:



- 3 وظائف النظام الآلي: من خلال المثال الذي درسناه نسترنج مختلف وظائف النظام الآلي المعلومات حول تطور الإنتاج أو عمل الأجهزة الكهربائية بواسطة الملتقطات الكهربائية أو الهوائية بمختلف أنواعها من جزء العملي و يرسلها إلى جزء القحكم لمعالجتها و إصدار أوامر على إثرها إلى المنفذات المتصدرة لتحكم في المنفذات
- ب) وظيفة التحكم في الاستطاعة: يصدر جزء التحكم الأوامر إلى المنفذات المتصدرة ذات استطاعة ضعيفة مثل الملامس الكهربائي (24 فلوط, 12 فلط......), المرحل السكوني و الموزعات الهوائي و تتحكم هذه المنفذات المتصدرة في المنفذات ذات الاستطاعة الكبيرة مثل المحركات أحادية الطور 220 فلوط والمحركات ثلاثية الطور 380 فلوط محركات التيار المستمر و تسمى هذه الوظيفة بالتحكم في الاستطاعة
 - ج) وظيفة الحوار: يتم التحاور مع النظام الآلي و:
 - الإنسان: وظيفة الحوار إنسان نظام تتم عن طريق الضاغطات و المصابيح الشاهدة ويكون ذلك عند حدوث خلل ما في النظام أو أثناء التشغيل الهوي و تسمى بوظيفة الحوار إنسان آلة
- آلة: وظيفة الحوار آلة نظام تتم عن طريق شاشة الحاسوب و المرقن و تصبح بذلك وحدة الحاسوب أو المبرمج الآلي هي نفسها وحدة معالجة المعلومات وإصدار الأوامر كما هو موجود في بعض الأنظمة الآلية

- ه) وظيفة التضخيم: نجد في بعض الأحيان إشارات صادرة من الملتقطات ضعيفة جدا و تحتاج إلى عملية التضخيم لتثير مرحل سكوني مثلا أو ليتم معالجتها بصفة جيدة بواسطة وحدة المعالجة لجزء التحكم وتسمى بوظيفة التضخيم.
 - 4 دفتر الشروط لجزء التحكم:

يوضح دفتر الشروط لجزء التحكم الهدف و فاعلية الأجهزة التي نريد تصميمها وانجازها بدون إبهاما أو نفى لشرط التشغيل. لكتابة هذه الشروط نقترح مستويين:

ا) - المستوى الأول: القحليل الوظيفي

و يوضح ما يلي :

- خصائص النظام الآلي

- الوظيفة التي ينجر ها أو الهدف من هذا النظام

- نوعية المعلومات المكتسبة من الملتقطات الكهربائية المتعلقة بجزء العملي

ـ الشروط الأمنية المطبقة في النظام الآلي في حالة حدوث خلل

ب) ـ المستوى الثاني: التحليل الزمني

التحليل التكري لوجي: و تتمثل في عوائق الهحيط الداخلي والخارجي للنظام الآلي: درجة الحرارة و الرطوبةالخ

وتأخذ بعين الاعتبار في آختيار الأجهزة المناسبة لذلك قصد حمايتها من التلف والتقليل من كثرة الإعطاب داخل النظام

التحليل العملي : ويشمل استغلال النظام الآلي إثناء تشغيله و يحدد الشروط الأساسية التالية:

ـ الاحتفاظ بفعالية جيدة إثناء الاستغلال

- إزالة الاختلال و الإعطاب الخطيرة

- الاحتمالات الواردة لتغيير الأجهزة

ـ سهولة الصيانة سواء الصيانة الدورية أو الصيانة نتيجة الخلل أو الإعطاب

- جودة الحوار بين الإنسان و الآلة: مثال على و جود المصابيح الشاهدة

GRAFCET: مبدأ ألمتمن

ضرورة وجود لغة واضحة لترجمة ما ذكرناه في دفتر الشروط لجزء التحكم و هذا يؤدى إلى استعمال وسيلة تحليلية تصفه بطريقة جيدة خلال تطوره في الزمن وهو مخطط التحكم للمراحل والانتقالات (متمن)

GRAFCET: Graphe de Commande Etape Transition AAPED و الوكالة الفرنسية ECFAT

5 - 1 - تعريف: هو عبارة عن مخطط وظيفي يصف حالات جزء التحكم المرتبطة بمختلف المراحل التي يمر بها الجزء العملي للنظام الآلي خلال تطور الإنتاج و شروط الانتقال من مرحلة إلى أخرى إذن يمكننا القول انه جملة من الأفعال متتالية زمنيا مسندة إلى مراحل موصولة في ما بينها بواسطة استقباليان.



5 - 2 - المرحلة: هي عبارة عن وضعية تكون فيها حالات متغيرات الدخول و الخروج لجزء التحكم ثابتة ونرمز لها بمربع يحمل رقم المرحلة وموصولة على اليمين بمستطيل يكتب بداخله الأفعال المسندة للمرحلة.


أمر من جزء التحكم (العمل)

شغل المحرك


و يمكن إسناد عدة أو امر أو أفعال في مرحلة واحدة.

فعل A فعل	فعل B	فعل ۲
-----------	-------	-------

و تنفذ هذه الأوامر إلا إذا كانت المرحلة نشيطة و ليست خاملة و وجود النقطة تحت رقم المرحلة دلالة على إن المرحلة نشيطة و الأفعال تنفذ حليا.



5 - 3 - المرحلة الابتدائية : تمثل المرحلة الابتدائية للنظام الحالة الأولية للأجهزة الكهربائية و معدات الإنتاج قبل سيرورة الإنتاج و بعد توفير الطاقة الأزمة لذلك و تكون مرفقة بالشروط الأولية لتطور النظام نرمز لها بمربع مزدوج في بداية ألمتمن.




5 - 4 - الانتقال: الانتقال عيثل شرط التطور بين مرحلتين متتاليتين أي من مرحلة إلى أخرى التي تليها مباشرة ويسند إلى الانتقال شرط منطقي توافقي يسمى " الاستقبالية " تكون صحيحة (تساوى 1) أو خاطئة (تساوى 0). تسمح هذه الدالة المنطقية التوافقية بالتميز بين مختلف المعلومات القادمة لي جزء التحكم من الملتقطات الكهربائية أو العدادات الكهربائية. المؤقتات




5 - 5 - قواعد التطور:


القاعدة 1: الوضعية تحدد المراحل النشيطة في بداية التشغيل و نرمز لهذه المراحل بمربع مزدوج وتسمى المراحل الابتدائية




القاعدة 2: تهيأ الانتقالية عندما تكون جميع المراحل السابقة و الهباشرة نشيطة و الاستقبالية صحيحة



الانتقال غير مهيأ: الانتقال من المرحلة 3 إلى المرحلة 4 غير ممكن لان المرحلة 3 خاملة




الانتقال مهيأ: الانتقال من المرحلة 3 إلى المرحلة 4 ممكن لان المرحلة 3 نشيطة لكن لا يمكن اختراق الاستقبالية لأنها غير صحيحة




الانتقال مهيأ: عبور الانتقال من المرحلة 3 إلى المرحلة 4 لان المرحلة 3 نشيطة و الاستقبالية صحيحة: تنشيط المرحلة 4


القاعدة 3: عبور الانتقال يؤدى إلى تنشيط جميع المراحل قبله مباشرة و إلى إخماد جميع المراحل التي تسبقه



القاعدة 4: إذا كانت عدة انتقالات قابلة للعبور في أن واحد فان عبور ها يكون تزامني




القاعدة 5: إذا استلزم لمرحلة ما إن تكون خاملة و نشيطة في آن واحد إثناء تشغيل النظام فإنها تبقى نشيطة دوما



5 - 6 - الأوامر و الأفعال المرفقة بالمرحلة:

المرحلة

1) - تعريف: حتى يتم الوصف الوظيفي للتجهيز ترفق المرحلة بعبارة تتضمن أفعال أو أوامر. معرفة الوسائل التكنولوجية للجزء العملي يساعد على تعويضها برموز ترفق بالمرحلة كأوامر ترسل من جزء التحكم.






a: وصف المعالجة الثنائية لإشارة المرحلة c : مرجع إشارة نهاية التنفيذ

ج) - الأمر المتواصل: يرسل الأمر بصفة مستمرة مادامت المرحلة فعالة


 لمحرك
 المحرك


 عندما تخمد المرحلة يتوقف إرسال الأمر
 KM1


د) - الأمر الشرطي: يرسل الأمر إذا تحقق الشرط المنطقي الخاص و كذلك فغالية المرحلة المرفقة =a الشرط لبداية التنفيذ للأمر =a




ه) - فعل مخزن في الذاكرة: يستمر إرسال الفعل في عدة مراحل متتالية










الانتقال من المرحلة 3 إلى المرحلة 4 إلى المرحلة 4 يكون صحيحا إلا إذا كانت الإشارة X في الجبهة النازلة

ى) - الأوامر المحدد في الزمن : لإدخال عامل الزمن في الاستقبالية نشير إلى مدته و المرحلة المسند البها الإعمال المؤجلة




5 - 7 - ألمتمن من وجهة نظر جزئى العملى و التحكم:

1) - من وجهة نظر جزء العملي: يسمى متمن المستوى الأول و حسب دفتر الشروط الذي ذكرناه فانه يكتب حرفيا و لا يأخذ بعين الاعتبار الاختيارات التكنولوجية




ب) ـ من وجهة نظر جزء التحكم:


و يسمى متمن المستوى الثاني و حسب دفتر الشروط الذي ذكرناه فان المستوى الثاني يأخذ بعين الاعتبار الاختيارات التكنولوجي وتكتب الأوامر على شكل رموز للمنفذات المتصدرة و الأجهزة الكهربائية لتنفيذها من وجهة نظر جزء التحكم





5 ـ 8 ـ الهياكل القاعدية للمتمن:


أ) - تعاقب وحيد: يتكون من عدة مراحل تنشط الواحدة تلوى الأخرى وكل مرحلة يتبعها انتقال واحدة واحدة.













د) - تخطى المراحل: إذا أردنا الاستغناء عن بعض المراحل المرفقة بأوامر يمكننا تخطيها إلى المراحل التي تليها.

عندما تكون المرحلة 2 نشيطة و الاستقبالية R=1 و R=1 تنشط المرحلة 3 وتخمد المرحلة 2 وإذا كانت R=1 فإنن نتخطى المراحل 3, 4, 5 و تنشط المرحلة 6 وتخمد المرحلة 2



ه) ـ استعادة المراحل: إذا أردنا استرجاع بعض المراحل المرفقة بأوامر يمكننا استعادتها كلما كانت الاستقبالية صحيحة .

عندما تكون المرحلة 5 نشيطة و الاستقبالية n, 1=R تنشط المرحلة 6 و تخمد المرحلة 5 وإذا كانت n=0 فإننا نسترجع المراحل 7,8,5 و تنشط المرحلة 7 وتخمد المرحلة 5



6 - أنماط التشغيل و التوقيف:

يستعمل النظام الآلي ألآت صناعية يتطلب التعامل معها بدقة سواء في حلة تشغيلها أو توقيفها أو صيانتها لأنها تنعكس سلبا أو أجابا على مردودها ومن ثم يفترض وجود آلية لتعامل مع الحالات الثلاثة


6 - 1- أنماط التشغيل: هناك حالتان أساسيتان لتشغيل النظام الآلي حسب سيرورة الإنتاج - 1- أنماط التشغيل الآلي دون تدخل - سيرورة الإنتاج تكون مستمرة و متكررة ويسمى التشغيل الآلي دون تدخل العامل البشرى (آلي)

Marche automatique (auto)


- سيرورة الإنتاج تكون على شكل دورات متقطعة يتحكم فيها العامل البشرى لمراقبة سيرورة الإنتاج و يسمى بالتشغيل دورة بدورة (د/د)

Marche cycle par cycle (cycle/cycle)


لتجسيد هذه المتطلبات تكنولوجيا نستعمل مبدل كهربائي ذو وضعيتين



متمن المستوى الأول





متمن المستوى الثاني



6 ـ2 ـ أنماط التوقيف: هناك حالتين من التوقفات الأساسية في الأنظمة الآلية

- التوقفات العادية : تتحقق هذه التوقفات في نهاية الدورة عندما نختار نمط التشغيل دورة بدورة و لا تعاد الدورة إلا بالضغط على ضاغطة التشغيل .
- التوقفات الاستعجالية : و يستخدم هذا النوع من التوقف لحماي الأجهزة و العمال بصفة عامة لتفادى الحوادث الخاصة بالإنتاج أو بالعامل البشرى و لهذا السبب نستعمل ضاغطة (حمراء ألون) لها شكل ولون مميز






عند الضغط على ضاغطة التوقيف الاستعجالى نصبح 50= 1 و تنشط بذلك المرحلة الابتدائية و تتوقف الآلة و لا يمكن إقلاعها إلا بللضغط على ضاغطة التشغيل من جديد

عند الضغط على ضاغطة التوقيف الاستعجالى نصبح S0= 1 و تنشط بذلك المرحلة التي تليها (المرحلة 1) و التي تسمح لنا بسحب المنتوج الذي هو في طور التصنيع و بذلك نتفادى ضياع المنتوج الذي مر بمرحلة التوقيف الاستعجالي

مثال: نظام آلى لتثقيب قطع حديدية

الضغط على ضاغطة التشغيل M الى خروج مكبس الرافعة A (+A) نحوى الامام للضغط على القطعة الحديدية مما يؤدى الى اثارة الملتقط 33 فتهبط اداة التثقيب نحوى الاسفل بواسطة الرافعة (B+) و يَشِغيل محرك التثقيب (KM) الانتهاء من عملية التثقيب يؤدى الى الضغط على S5 ومن ثم توقيف محرك التثقيب M وصعود الرافعة B (B-) نحوى الأعلى الى غاية الضغط على الملتقط 54 فتحرر القطعة الحديدية . الضغط على الملتقط 51 ينهى الدورة .



S1.t/t S1. AUT

نظام الملء والمعايرة الآلية


أ ـ دفتر المعطيات :

- I الوصيف : يهدف هذا النظام إلى ملء أكياس بخليط من مادتين (مستحوق ذرة + مستحوق شعير) ومعايرتها قصد استعمالها في تغذية المواشي، يتكون هذا النظام من (أنظر الشكل في الصفحة 3).
- _ M1 , M2 , M3 محركات لا تزامنية 3 مح 380/220 شو،ذات دوار مقصدور، إقلاع بحذف مقاومات الساكن في شوطين، M1 لملأ خزان المادة أ، M2 لملء خزان المادة ب أمسا M3 فيستعمل لتدوير المازج.
- _ M4 صحرك أحادي الطور 220 **فو ، 50 هرتز بعجمع، إقلاع بم**كثفة يستعمل لتشفيل آلة الخياطة.
 - _ K راضعة مزدرجة المفعول بتحكم بموزعة كهروهوانية 2/5 ثنائية الاستقرار (-K+,K)
- $\frac{2}{3}$ رافعتان ذات المفعول البسيط، المتحكم فيها بواسطة موزعين كهروهوائيين تستعمل لفتح حوضي الوزن (z) و (z) على النوالي،
 - B,A : ملتقطان يكشفان عن مستوى المادتين (أ) و (ب) في الخزانين.
 - - _ Cm: كهروصمام لفتح وغلق جهاز خلط للمادتين (المازج)٠

II . التشغيل :

- 1) في حالة الراحة الفزانان فارغان والملتقط KO مضحوط.
- 2) الضاغط على زر انطلاق الدورة Doy يؤدي إلى هنخ المادنين (أ) و (ب) بواسطة المحركين M1,M2 لملء الغزانين إلى غابة التقاط مستومي المادتين المرغوب فيهما.
- 3) الكشف عن المستوبين اللازمين للمادتين يؤدي إلى توقيف المحركين M1,M2 وهنتج الصحامين - ca و -Cb التفريخ المادتين (أ) و (ب) في حوضيي الوزن (ج) و (د)
- 4) بلوغ الوزنين اللازمين من المالاتين (أ) و (ب) والمصحفط على الملتقطين G, D يؤدي إلى غلق الصمامين ها C, D وفتح حوضي الوزن (ج) و (ل) بواسطة الرافعتين R و Z ودوران محرك للزج M3 لتستغرق عملية المزج مدة 25 ثانية.
- 5) عند انتهاء عملية صرح يتوقف المحرك M3 عن الدوران وينغلق حوضا الوزن (ج) و (د)
 ويفنح الصمام Cm التفريخ المزيج المحسر مي الكيس. نفرض أن الكيس يوضع بطريقة يدوية
- 6) عند الحصول على الوزن النهائي للكيس المملوء ينضغط الملمس H معايؤدي إلى غلق الصمحام Cm وتبدأ عملية خياطة الكيس بواسطة المحرك (M4) في حين تنطئق مؤجلة لمدة 5 ثانية وهي المدة الكافية للخياطة.
- 7) عند انتهاء عملية الخياطة يتوقف المحرك M4 ويتم دفع الكيس الجاهز نحو مسركز الإجلاء بواسطة الرافعة K.


- 8) تتم عملية الدفع عند الضخط على نهاية الشوط `K1 وحينها تبدأ عملية عد الأكباس الجاهزة وترجع ذراع الرافعة (K) إلى الخلف حتى تضغط على نهاية الشوط `K0 .
 - إذا كان عدد الأكياس الجاهزة أقل من 10 تعاد عمليات الملء والوزن والخياطة للأكياس. - إذا وصل عدد الأكياس الجاهزة إلى 10 تنتهى الدورة .
 - ملاحظة : شبكة التغذية الكهربائية 3×380 فولط . 50 هرتز. تغذية دارة التحكم بتوتر منخفض 24 فو (متناوب أو مستمر)





مخطط التحكم للمراحل و الانتقالات المتامن المتطورة

&AFCET II



من تحضير وإعداد الاستاذالمهندس: لواسف بوفاتح ثانويةالحى الجنوبى افلو ولاية الأغواط

EMAIL: LOUASSEF@msn.com

مخطط التحكم للمراحل و الإنتقالآت مـتـمـن GRAFCET

1 - مفهوم الاشغولة في النظام الآلي:

أ) - تعريف: لصعوبة التحكم في الأعمال لجزء العملي وحمايتها و خاصة للأنظمة الآلية المعقدة تأتى فكرة تجزئة مجمل الأعمال للإنتاج العادي لجزء العملي إلى عدة مجموعات من الأعمال متكاملة في ما بينها لانجاز هدف النظام و تسمى هذه المجموعات بالاشغولات. يكون اختيار الأعمال للاشغولة مشروط بتر ابطها و تناسقها لانجاز هدف محدد في المكان و الزمان.

ب) - المرحلة الشاملة للاشغولة:

تمثل الاشغولة في المتامن بمرحلة تسمى المرحلة الشاملة التي تشمل عدة مراحل مرفقة بأوامر و استقباليات من النظام الآلي و تدعى اتساع المرحلة الشاملة.

تخضع هذه المراحل الشاملة إلى القواعد التالية:

القاعدة 1: يحتوى اتساع المرحلة الشاملة على

- مرحلة الدخول في الأعلى و تمثل المرحلة الابتدائية للاشغولة وتسمى أيضا بمرحلة النداء

مرحلة الخروج في الأسفل و تمثل مرحلة الانتظار و تسمى أيضا بمرحلة الجواب القاعدة 2: لمرحلة الدخول الخاصية التالية

كل عبور للانتقال العلوي ينشط مرحلة الدخول و من ثم اتساعها بشرط أن تكون

- المرحلة الشاملة نشيطة X1

أن يكون هناك إذن من ألمتمن السيد " متمن القيادة و التهيئة " بالتشغيل الآلي أو التشغيل دورة بدورة اى اختيار نمط التشغيل و X هو رقم مرحلة نمط التشغيل في هذا ألمتمن كما هو موضح في المثال التالي X104 أو X105

القاعدة 3: لمرحلة الخروج الخاصية التالية

تساهم في تهيئة الانتقالات السفلية للمرحلة الشاملة


القاعدة 4: باستثناء الانتقالات العلوية و السفلية للمرحلة الشاملة لا توجد أي روابط مادية أو هيكلية بينها و بين المراحل الشاملة الأخرى

ج) - متامن التشغيل العادي : Graphe de production normale GPN

لوصف تصرف جزّء التحكم المحلى الذي يتحكم في سيرورة الإنتاج العادي مباشرة نستعمل متامن الاشغولات و تسمى بمتامن الإنتاج العادي (م اع)

ونرمز له: م اع (10),(10) طلع الشكل التالي

في بعض الأنظمة الألَّية نجد جُزئين من الإنتاج العادي أو أكثر (م اع 1), (م اع 2)



2 - التنسيق بين الاشغولات و النظام الآلي: Craphe de Coordination des Tache GCT ذكرنا سابقا أن هذه الاشغولات ليس لها اتصال مادي أو هيكلي مع بعضها البعض لكن لها اتصال دائم مع متامن أخرى . فمن وجهة نظر النظام الآلي فان هناك هيكل أو متمن آخر يقوم بالتنسيق بين هذه الأشغولات لتطورها خلال سيرورة الإنتاج للحصول على القيمة المضافة ويسمى بمتمن تنسيق الاشغولات دون أن يتطرق إلى الإمكانيات التكنولوجية التي تسمح بانجاز هذا النظام

3 - أنواع الإرغام

3 - 1 - ألمتمن العبد و ألمتهن السيد:


المتمن السيد هو الذي يرغم المتامن الأخرى بآخذ و وضعيات معينة مهما كانت حالته في النظام الآلي و وفق آليات معينة المتمن الذي يقع عليه فعل الإرغام يهمى ألمتمن العبد

3 - 2 - مختلف أنواع الإرغام:

ا) _ فقدان الفعالية لمتمن عبد واحد أو عدة متامن عبيد :

يضع ألمتمن السيد كل مراحل متمن العبد في حالة خمول و لايمكن استعمال هذا ألمتمن العبد إلا بعد إعادة تنشيطه من طرف ألمتمن السيد. أمر الإرغام يكون على الصيغة التالية


ر / اسم المتمن : () () () () اسم المتمن : () ()




عند تنشيط المرحلة 3 للمتمن السيد يصدر أمر بإرغام ألمتمن العبد ماع بالخمول و يصبح ألمتمن بكامله خاملا و لا يمكنه التطور إلا إذا كانت المرحلة 3 خاملة

ب) ـ وضع في الحالة الابتدائية: ألمتمن السيد يضع متمن العبد في الحالة أين تكون المرحلة الابتدائية نشيطة لوحدها فقط مهما كانت الحالة السابقة نشيطة أو خاملة. صيغة الإرغام تكون كالتالي:

F / nom du grafcet : (N . de l'etape initiale) ر/ اسم ألمتمن : (رقم المرحلة الابتدائية)




عند تنشيط المرحلة 3 من متمن السيد يصدر أمر بوضع ألمتمن العبد م.ا.ع في المرحلة الابتدائية ولا يمكنه التطور إلا إذا اخمد المرحلة 3 لمتمن السيد ولا يمكن كذلك للمرحلة 3 من متمن السيد إن تتطور إلى المرحلة الموالية إلا إذا تحقق هذا الشرط من خلال الاستقبالية X1 ج) ـ وضع في حالة غير محددة: نفس المبدأ للوضع السابق لكن المرحلة التي تكون نشيطة ليست المرحلة الابتدائية لمتمن العبد



عند تنشيط المرحلة 8 من متمن السيد يصدر أمر بوضع ألمتمن العبد م.ا.ع في المراحل 8 و 9 و 8 يمكنه التطور إلا إذا اخمد المرحلة 8 لمتمن السيد ولا يمكن كذلك للمراحل 8 و 9 من متمن السيد أن تتطور إلى المرحلة الموالية إلا إذا تحقق هذا الشرط من خلال الاستقبالية 8 8 السيد أن تتطور إلى المرحلة الموالية إلا إذا تحقق هذا الشرط من خلال الاستقبالية 8

د) ـ التثبيت: يبقى ألمتمن العبد محصورا في الحالة التي يكون فيها قبل التثبيت و لا يستطيع التطور حتى و إن أصبحت القابليات صحيحة . في هذه الحالة يجب أخذ كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تكون الأفعال التابعة للمتمن العبد خطيرة . صيغة التثبيت تكون كالتالي:

F / nom du grafcet : (*) ث/ اسم المتمن : (*)



4 - أنماط التشغيل و التوقيف للنظام الآلى:

إن متطلبات النظام الأساسية يكمن في الفعالية ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا كانت هناك طريقة سهلة لتشغيله وحمايته والتقليل من التوقفات الناجمة عن الأعطال المتكررة.

ا) ـ نمطُ التشغيل: تكونُ الأُولويةُ الثّانية لاختيار أنماط التشغيل دورة بدورة أو آلي ووصفها بمتمن يسمى متمن القيادة و التهيئة (مقت) GRAFCET de conduite G.C

- نمط التشغيل آلي: يمر النظام بعدة مراحل هي


مرحلة الشاملة التهيئة الآلية للنظام الآلي: يوضع النظام في حالته الأصلية و خاصة المنفذات مثل الرافعات و المحركات و هذا حسب المناولة الهيكلية للنظام عندما تتوفر الشروط الأولية لوضعية النظام الأصلية تأتى المرحلة التالية.

مرحلة الإرغام بتهيئة الاشغولات في متمن تنسيق الاشغولات وتنشيطها (30),(20),(10)

عندما تنشط و تهيأ هذه الاشغولات اى X1 . X2 . X3 تكون صحيحة تأتى بعد ذلك مرحلة الإذن بالتشغيل الآلي: و هي مرحلة التشغيل العادي للنظام الآلي و تطور الإنتاج, بحث تسمح للاشغولات بالتطور من خلال الاستقبالية Xn بعد المرحلة الابتدائية في هذه الحالة X104 تأتى بعد المرحلة الابتدائية للاشغولات في هذه الحالة X104 تأتى بعد المرحلة الابتدائية للاشغولات المرحلة الابتدائية المرحلة المرحلة الابتدائية المرحلة الابتدائية المرحلة الابتدائية المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة الابتدائية المرحلة المرحلة المرحلة المرحلة الابتدائية المرحلة الابتدائية المرحلة المرحلة

عند الغلق و نهاية التشغيل يعود المرحلة الابتدائية.

ـ نمط التشغيل دورة بدورة : و يمر بمرحلة واحدة شاملة فقط و هي مرحلة التشغيل دورة بدورة



أ) ـ الحماية:


لذلك أعطية الأولوية القصوى للحماية من خلال بما يسمى متمن الأمن و الذي يأتي في أعلى مستوى للمتامن الأخرى . GRAFCET de sécurité G.S

يستطيع متمن الأمن إرغام كل المتامن الأخرى بالتوقف ووضعها في المراحل الابتدائية ولا يمكنها التطور إلا إذا تم إصلاح الخلل أو العطب الذي أصاب الآلة و الضغط على ضاغطة إعادة التسليح. يتكون غالبا متمن الأمن من مرحلتين:

- المرحلة الابتدائية هي عبارة عن مرحلة الإرغام أو توقف النظام الآلي إرغام متمن القيادة و التهيئة بالتوقف في المرحلة لابتدائية ر/م ق ت: (100)


إرغام متامن الاشغولات بالتوقف في المراحل الابتدائية رام اع: (10),(20),(30)

- مرحلة تطور الإنتاج و هي المرحلة التي تلي المرحلة الابتدائية و تكون نشيطة دائمًا في حالة عدم وجود خلل بحث تسمح للمتامن الأخرى بالتطور



ألمتمن السيد

5 ـ تدرج متامن النظام لآلى:



نظام آلي لتعديل و قطع المديد المصفح

1) دفتر المعطيات :

• مكونات النظام الآلى: يمثل النظام وحدة آلية لتعديل و قطع الحديد المصفح و يحتوي على المراكز التالية:

مركز الكبح و التعديل: يشمل محرك M1 لا تزامني ثلاثي الطور 220 / 380 فو إقلاع مباشر يسمح بفك لفات الحديد و رافعة R1 ذات تأثير مزدوج يتحكم فيها بواسطة موزع 4 / 2 بقيادة كهروهوائية تسمح بتعدين الحديد المسطح و مراقبة بواسطة ملتقطين A100 .

مركز القطع: يتكون من رافعة R2 ذات تأثير مزدوج نتحكم فيها بواسطة موزع 4/2 بقيادة كهروهوائية مزودة بقاطع للحديد و مراقبة بملتقطين B1 و B0.

¬مركز ربط الحزم وإزاحتها: بعد وزن القطعة تصل إلى مركز الربط عبر البساط ثم تزاح برافعة R3 ذات الأثر البسيط التي تشتغل بطاقة كهروهوائية و مراقبة بملتقط D0.


• مبدأ التشغيل:

بعد تركيب اللفة الحديدية يدويا يضغط العامل على رز التشغيل Dc حيث يتم إقلاع المحرك M1 لفك اللفة الحديدية و نزول ذراع الرافعة R1 لتعديل الحديد الملفوف لجعله مسطحا، عند وصول الساق إلى الأسفل يضغط على الملمس A1 فيصعد الساق من جديد و عند الضغط على A0 تنزل ساق الرافعة من جديد و تبقى حركة نواسية آلية طول مدة التشغيل. بعد الضغط على الملتقط N تتوقف عملية الفك و التعديل و تبدأ عملية القطع و عند انتهائها يضغط الملمس B0 ليتم نقل القطع إلى مركز الوزن ثم إعادة عملية الفك و التعديل.


عند وصول القطع إلى مركز الوزن يجب الانتظار للحصول على الوزن اللازم (الضغط على) و بعد ذلك تنقل إلى الحامل ، وصول القطع إلى الحامل يكتشف بملمس G و تتم عملية ربط الحزم في 20 ثانية ثم تزاح و تبقى العملية مستمرة.

1) التحليل الوظيفي:

- الوظيفة العامة للنظام: النشاط البياني أ- 0:



نظام آلي لتعديل و قطع المديد المصفع (المناولة الميكلية للنظام)




- التحليل الوظيفي التنازلي: (النشاط البياني أ0) يحتوي هذا النظام على خمس أشغولات عاملات:

▽ الأشغولة (01): فك و تعديل اللفة الحديدية.

الأشغولة (00): عملية القطع.
 الأشغولة (03): نقل القطع إلى مركز الوزن.
 الأشغولة (04): نقل القطع إلى المحامل.


🗢 الأشغولة (05): ربط القطع و إزاحتها.




جدول المنفذات و المنفذات المتصدرة :


المنفذات المتصدرة	المنفذات	
KM1	المحرك M1	
KM2	المحرك M2	
KM3	المحرك M3	
R1 - , R1 +	الرافعة R1	
R2 - , R2 +	الرافعة R2	
R3, R3	الرافعة R3	


"م.ت.م.ن" الإنتاج العادي (G.P.N):



- "م.ت.م.ن" القيادة و التهيئة:







رابح ثانوية بركاتي

وزارة القربية الوطنية

المستوي: الثالثة ثانوي

الشعبة: تكنولوجيا، فرع الهندسة الكهربائية

اختبار في مادة التكنولوجيا

يحتوي هذا الملف على:

- * ملف العرض من م*ن العرض ص 07*
 - * أسئلة الإمتحان ص6
 - * وثيقة الإجابة ص7

يُعقق من عدد الصفحات إقرأ الموضوع بكامله قبل الإجابة على الأسئلة


الموضوع : نظام آلي لتوضيب علب عصير الغواكه

ملف العرض:

I-دفتر المعطيات:

- "الهدف من الحل الألي: إن متطلبات النظافة والمردودية في الصداعات الغذائية تستازم معالجة الية كاملة تخضع لمقاييس الجودة.
 - *العادة الأولية: عصير فواكه محضر مسبقا، علب جاهزة.
 - وصف الكيفية: تأتى العلب عبر قناة عمودية، يتم تحويلها عن طريق البساط الأول إلى
 3 مراكز للعمل على النوالي :
 - ى سومي . الارامان
 - المركز الأول: ملء العلبة بالكمية المطلوبة
 - المركز الثاني : علق العلبة
 - المركز الثالث: طبع العلب
 - يتم طبع تاريخ الصلاحية بمجموعات من 6 علب ، ثم تخلى .
 - الاستفلال : تحتاج العمالية إلى حضور ثلاثة عمال : تقي خاص بالمراقبة و عاملين أنزويد الغناة بالعلب الفارعة و عاملين أنزويد الاخلاء من مركز الطبع .
 - الأمن : حسب القوانين المعمول بها


II - المناولة الهيكلية





2-الاختيار التكنولوجي للمنفذات و المنفذات المتصدرة و الملتقطات .

الملتكفات	المنفذات المتصدرة	المنقذات	الإشغولة
a1؛ منتقط نهاية الشوط	ka: موزع 2/3 أحادي الاستقرار	A رافعة أحادية المفعول	تدوير اليمناط
05 = T1=T2 ثانية		<u> </u>	الملء الماء
مرحلان مؤجلان	/	كهريلتية أحلاية الاستقرار	_
·		ير2 فونظ متناوب	
b1 : منتقط نهاية الشوط	: kb: موزع 2/3 أحادي الاستقرار	B: رافعة أحادية المفعول	الظلق
L. i		تحمل أداة الظل	•
X : منتقط كهروضوفي	:mk3 mk2 mk1 ملامسات	M : محرك لاتزامني ثلاثي	الإثنيان
يكشف مرور الطب	كهربائية للتحكم في الإقلاع	الاطوار 660/380 فونط	
	24 فونط متناوب	إقلاع نجمي مثلثي	İ
.gl. go: منتقطا نهاية الشرط	-kg+kgموزع 2/4 ثقافي الاستقرار	G: رافعة تتلية العفول	الطبع
d1: ملتقط نهاية الشوط	kd؛ موزع 2/3 أهادي الاستقرار "	D؛ رافعة أحلاية المفعول	
	<u></u>	التحمل أداة الطبع	-
ِh1 ،ho؛ ملتقطا نهاية الشوط	kh+kh : موذع 2/4 تتناني الاستقرار	· H: رافعة تنقية المفعول -	الإخلاء
	سلاسات: mk3 mk2 mk1	M : محرك لاتزامني ثلاثي	-
į	كهربنية للتحكم في الإقلاع	: الا ط وار 660/380 فولط	İ
	24 غونط منتاوب	اقلاع نجمي مثلثي	ļ

ملاحظة : كل الموزعات ذات تحكم هو الي







متمن القيادة والتهيئة

